



EURÓPSKA ÚNIA



DODATOK č. 3

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: DM0902/099/2010

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Z.E.N., s. r. o.
sídlo : Krvavé pole 262/38, 060 01 Kežmarok, Slovenská Republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
odd.: Sro, vložka č. 13633/P
konajúci : Ing. Zdenko Orinčák, konateľ
IČO : 36 480 941
DIČ : 2021685358
banka :
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu: /
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 07. júna 2010, dohodli na zmene tejto zmluvy nasledovne:

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory NFP sa mení v častiach 6. Časový rámec realizácie Projektu.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 07. júna 2010 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Dodatkom je zmenený začiatok realizácie projektu, zosúladený s Hlásením o začatí realizácie projektu.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom **DM0902/099/2010**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 3 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 23.8.2011

Podpis:
Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Nám. L. Štúra 1, P.O.Box 35
974 05 Banská Bystrica

- 4 -

Za Prijímateľa v *Kežmarku* dňa *8.9.2011*

Zdenko Ormáček
Zdenko Ormáček, s.r.o.
Kvety pole 262/38, 060 01 KEŽMAROK
IČO: 36480941, DIČ: 2021685358
IČ DPH: SK2021685358
Ing. Zdenko Ormáček, osobe, I. č. 13633/P

Prílohy:

- Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP
- Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia a rekonštrukcia Hotela Európa v Poprade s celoročným využitím	
Kód ITMS	25130120099	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Poprad
Ulica	Wolkerova
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rozšíriť ponuku poskytovaných služieb cestovného ruchu v regióne Poprad s možnosťou ich využitia počas celého roka
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie stravovacích služieb pre hotelových hostí a širokú verejnosť, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hotela***
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie ďalších doplnkových služieb CR pre hotelových hostí a širokú verejnosť, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie hotela***

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	2	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	3	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	278 000	2011	588 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	661 000	2011	1 326 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2011	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	3	2011	3	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	2	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	5	2011	5	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	5	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	3	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	2	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	3	2011	3	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda	10/2009	08/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	08/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	08/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	969 459,46	4,49	969 463,95	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	28 200,00	0	28 200,00	Aktivita 1 – Modernizácia a rekonštrukcia hotela – suterén, prízemie, fasáda
CELKOVO	997 659,46	4,49	997 663,95	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktívia		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	997 659,46	4,49	997 663,95
Podpomocné aktivity				
	Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		997 659,46	4,49	997 663,95

Rozpočet projektu

číslo	Názov činnosti	Skupina výdavkov / pozícia	Objem	Podrobný popis	Podiel (%)	Plánovaný výdavok	Maximálny možný výdavok	NFP	číslo realizácie od	číslo realizácie do
1	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Zakrytie výplní vmietských otvorených otvorov	1,00	150,00	150,00	75,00	október 09	august 11
2	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Príprava podkladu, regulácia nasakovosti edhéznym materiálom náterom	4,10	11,30	11,30	5,65	október 09	august 11
3	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Príprava podkladu penetráciou	2,50	4 512,74	4 512,74	2 256,37	október 09	august 11
4	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kus	Úprava balkónov zo spodnej strany stierkou	200,00	5,00	1 000,00	500,00	október 09	august 11
5	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	Oprava rímty	13,00	1 769,30	1 769,30	884,65	október 09	august 11
6	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Oprava podláhov	25,00	142,57	3 584,28	1 782,14	október 09	august 11
7	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	9,00	455,90	4 103,13	2 051,56	október 09	august 11
8	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Náter fasádny tekutý podkladný	1,90	455,90	868,22	433,11	október 09	august 11
9	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Rekonštrukcia fasády	32,00	1 805,10	57 783,10	28 881,55	október 09	august 11
10	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Prípratok k rekonštrukčnému systému za členiť fasádu	18,00	400,05	7 200,90	3 600,45	október 09	august 11
11	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Ostenie okien a dverí	30,20	289,97	8 152,94	4 076,47	október 09	august 11
12	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Prípratok za šambrány na ostenských okien a dverí a povrchovú úpravou	17,26	170,79	2 947,87	1 473,93	október 09	august 11
13	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kus	Ozdobný prvok-doplnenia na stene časti po obvode	55,00	57,00	3 135,00	1 567,50	október 09	august 11
14	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kus	Ozdobný prvok-oprava na novej časti po obvode	12,00	56,00	872,00	338,00	október 09	august 11
15	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	Ozdobný prvok- po obvode okien 50x30mm	5,88	329,00	1 968,10	983,05	október 09	august 11
16	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Podklad pod parapet z potru	28,00	44,06	1 233,60	616,80	október 09	august 11
17	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Vyrovnávací poter balkónov 20MPa hr do 40 mm	32,00	17,79	569,28	284,64	október 09	august 11
18	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Montáž lešenia	1,75	1 238,07	2 166,82	1 083,31	október 09	august 11
19	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Montáž lešenia na južnej fasáde a v átriu	2,50	1 074,10	2 685,25	1 342,62	október 09	august 11
20	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Prípratok za prvý a každý ďalší z mesiac použiť lešenia k cene -1032 GRAF	1,50	2 312,17	3 486,25	1 734,12	október 09	august 11
21	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Demontáž lešenia	1,75	2 312,17	4 046,28	2 023,14	október 09	august 11
22	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Presun lešenia do átria	1,00	1 074,10	1 074,10	537,05	október 09	august 11
23	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Ochrana siel na boku lešenia zo sieť - montáž	2,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	október 09	august 11
24	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovou na sponnenie zateplenia Terranova, C 2907/55	3,72	3 377,30	12 563,56	6 281,78	október 09	august 11
25	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m	Profil soklový pre hr izoláciu 6 cm s okepytým nosom pre zateplenie Terranova, C 2907/55	4,20	236,38	992,80	496,40	október 09	august 11
26	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	Vyvesenie alebo zavesenie drevného alebo kov okenného kridla do 1,5 m2	0,42	189,00	79,38	39,69	október 09	august 11
27	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	Vyvesenie alebo zavesenie drevného alebo kov okenného kridla nad 1,5 m2	0,71	28,00	19,80	9,90	október 09	august 11
28	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Vypúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 1 m2 -0,082 t	13,95	11,75	163,83	81,92	október 09	august 11
29	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Vypúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 2 m2 -0,083 t	6,40	67,76	569,12	284,56	október 09	august 11
30	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Vypúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojitých, plochy do 4 m2 -0,054 t	7,56	251,21	1 688,91	849,46	október 09	august 11
31	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Vypúranie drevených a kovových rámových zárutí - 0,082 t	6,72	10,70	71,95	35,93	október 09	august 11
32	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	Očistenie omlietok v rozsahu do 100 % -0,050 t	2,60	1 000,00	2 600,00	1 300,00	október 09	august 11
33	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	t	Zvislá doprava súdny po schodoch ručne do 3 5 m	14,08	35,49	499,76	249,88	október 09	august 11

Rozpočet projektu

číslo	Názov aktivity	podrobný popis	hlávkový výberový	objem	časová hodnota	počet jednotiek	celkom	počet jednotiek	rozpočetný výberový poměr	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
102	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z diaľdže v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	14,85	0,52	7,82	0,00	50,00%	3,81	október 09	august 11
103	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vontafajl kamenný parapet	m	65,00	61,05	3 968,25	0,00	50,00%	1 984,13	október 09	august 11
104	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vontafajl kamenný Obklad vstupov	m2	150,00	5,00	750,00	0,00	50,00%	375,00	október 09	august 11
105	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstranovacom nálarov a umýťm	m2	5,17	805,10	4 165,57	0,00	50,00%	2 082,79	október 09	august 11
106	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektrónič, učeňav pod orniekou	m	1,00	38,00	38,00	0,00	50,00%	19,00	október 09	august 11
107	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka 9628	ks	0,90	10,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	október 09	august 11
108	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka nastavna 8928	ks	0,90	10,00	9,00	0,00	50,00%	4,50	október 09	august 11
109	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka	m	3,00	40,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	október 09	august 11
110	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zvodového vodiča FeZn lano do D 70mm	m	2,90	128,00	385,40	0,00	50,00%	182,70	október 09	august 11
111	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1570 MPa D:10mm	kg	2,43	50,00	121,45	0,00	50,00%	60,73	október 09	august 11
112	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Švorka Universal lano 35-120	kus	4,30	8,00	34,40	0,00	50,00%	17,20	október 09	august 11
113	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca Revízieho lechnika	hod	12,00	40,00	480,00	0,00	50,00%	240,00	október 09	august 11
114	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a rýhy v obmedzacom priestore hm. Ir 4 rucne	m3	33,14	47,15	1 582,52	0,00	50,00%	781,26	október 09	august 11
115	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrys pokribe sypaninou z vlnitých hornin I až 4 bez prídavných sypanín	m3	10,72	12,89	135,97	0,00	50,00%	67,99	október 09	august 11
116	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beton základových dosiek, železový (bez výstuže), Ir C 25/30	m3	138,28	22,72	3 095,80	0,00	50,00%	1 547,80	október 09	august 11
117	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek z ocele 10A25	l	1 508,81	0,50	760,94	0,00	50,00%	380,47	október 09	august 11
118	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základových dosiek zo zvr. eiel KARI Ir C 25/30 vodostavebný	l	1 442,25	0,78	1 093,23	0,00	50,00%	546,81	október 09	august 11
119	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Beton nadzákladových múrov, železový (bez výstuže)	m3	148,83	39,30	5 887,57	0,00	50,00%	2 943,78	október 09	august 11
120	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobenie nadzákladových múrov, sien a priecok jednostranné, zholovene-dielca	m2	21,00	168,78	3 543,92	0,00	50,00%	1 771,96	október 09	august 11
121	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dobenie nadzákladových múrov, sien a priecok jednostranné, odstrieňacie-dielca	m2	6,00	168,78	1 012,55	0,00	50,00%	508,27	október 09	august 11
122	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž nadzákladových múrov, sien a priecok zo zvrátných siei KARI	l	1 450,00	0,88	1 425,35	0,00	50,00%	712,68	október 09	august 11
123	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doplňkové kontrá -platančky	kus	7,00	140,00	980,00	0,00	50,00%	480,00	október 09	august 11
124	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprábnute OM HLTI chemickými kovmi	m2	21,00	131,63	2 764,29	0,00	50,00%	1 382,15	október 09	august 11
125	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek Lukofobom 3 % roztok fasada z lesenia	m2	1,20	122,50	147,00	0,00	50,00%	73,50	október 09	august 11
126	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenárne opracovanie povrchu predzákladového betónu pemnozvaním (štokovadím) sien	m2	35,00	122,50	4 287,61	0,00	50,00%	2 143,80	október 09	august 11
127	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké precívne pomocné, s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,98	233,97	697,93	0,00	50,00%	348,97	október 09	august 11
128	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osekanie sokla z travertínu	m2	22,00	168,76	3 712,68	0,00	50,00%	1 856,34	október 09	august 11
129	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prasun hmôt, pre budovy JKSO 801,803,812,zvlášť kontrá, modulí betónová výšky do 6 m	l	12,98	284,97	3 828,71	0,00	50,00%	1 914,38	október 09	august 11
130	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrube z PVC odpadové hrubové D 100	m	18,89	10,50	188,35	0,00	50,00%	98,17	október 09	august 11
131	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrube z PVC odpadové hrubové D 125	m	18,89	18,00	340,02	0,00	50,00%	170,01	október 09	august 11
132	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrube z PVC odpadové hrubové DN 200	m	21,79	28,00	631,91	0,00	50,00%	315,96	október 09	august 11
133	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaistenie kanalizácie do šachty	kus	100,00	1,00	100,00	0,00	50,00%	50,00	október 09	august 11
134	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapac širokých spajvenin HL DN 125/100	kus	42,60	3,00	127,80	0,00	50,00%	63,90	október 09	august 11
135	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapazaná v hmne 4. m3	m3	9,37	156,00	1 461,72	0,00	50,00%	730,86	október 09	august 11

číslo	Názov aktivít	Skupina výstavby podľa pôsobnosti	Názov výdaju	objem	podrobnosti	počet dní	časť	ročná hodnota	celkom	programový výdavok	neprogramovaný výdavok	príjmy	úroveň realizácie od	úroveň realizácie do
136	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v obmedzenom priestore horn. hr 4 ručne	m3		33,14		49,60	1 643,74	1 643,74	0,00	821,87	október 09	august 11
137	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornej 1 až 4	m3		69,59		64,73	4 503,58	4 503,58	0,00	2 251,79	október 09	august 11
138	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horný	m3		7,03		45,90	322,73	322,73	0,00	161,36	október 09	august 11
139	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatek za každý ďalších 10 m	m3		6,41		91,80	588,27	588,27	0,00	294,13	október 09	august 11
140	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu hr 1-4 do 10000 m	m3		7,33		251,50	1 844,51	1 844,51	0,00	922,25	október 09	august 11
141	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nadšedne neudržaného výkopu z hornín hr 1-4 do 100 m3	m3		6,28		251,50	1 580,43	1 580,43	0,00	790,22	október 09	august 11
142	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodišisko- obrubníky do poteru, diažba, disbanas,og mařiky	bm		118,00		35,00	4 130,00	4 130,00	0,00	2 065,00	október 09	august 11
143	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad alebo podšyp zo škriepiesku a rozprestrelím, vyfienka a zhutnením po zhrutnení hr 80 mm	m2		2,43		314,39	764,88	764,88	0,00	382,44	október 09	august 11
144	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad alebo kryť z kamenná hrubého dŕveného veľ 32-63 mm a rozprestrelím a zhutn hr 200 mm	m2		5,80		314,39	1 824,01	1 824,01	0,00	812,00	október 09	august 11
145	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo škriepiesku a rozprestrelím a zhutnením,hr po zhrutnení 40 mm	m2		1,69		314,39	531,30	531,30	0,00	265,65	október 09	august 11
146	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej diažby nad 20 m2	m2		15,00		314,39	4 715,64	4 715,64	0,00	2 357,82	október 09	august 11
147	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba červená hrubky 6 cm	m2		17,45		323,81	5 650,43	5 650,43	0,00	2 825,22	október 09	august 11
148	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oseďenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet pros hr C 10/12,5 a bocnou oporou	m		6,00		52,00	312,00	312,00	0,00	158,00	október 09	august 11
149	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový 1000x200x50	ks		12,00		52,00	624,00	624,00	0,00	312,00	október 09	august 11
150	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prásov hmôt pre pozemné komunikácie s krytóm diaždením (822 2 3, 822 5 3) akýkoľvek dĺžky objektu	l		5,80		295,70	1 715,33	1 715,33	0,00	857,66	október 09	august 11
151	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie stien novovou fóliou	m2		2,00		30,00	60,00	60,00	0,00	30,00	október 09	august 11
152	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Novova fólia	m2		3,50		36,00	126,00	126,00	0,00	63,00	október 09	august 11
153	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príčky z tváreíc plynosilikátových hr 100	m2		21,54		17,00	366,18	366,18	0,00	183,09	október 09	august 11
154	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vnúť stien, miešanie strojne nanášanie ručne hr 4 mm	m2		4,81		200,18	982,24	982,24	0,00	481,12	október 09	august 11
155	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroň omietka vápennocement. zo suchých zmesí muriva, hľadiská	m2		8,21		92,40	755,23	755,23	0,00	379,12	október 09	august 11
156	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútroň omietka vápennocement. zo suchých zmesí (v schodištv, muriva dŕhu, štuková	m2		10,87		107,79	1 171,51	1 171,51	0,00	585,76	október 09	august 11
157	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter vnútorný sien a stropov	m2		3,50		177,47	621,14	621,14	0,00	310,57	október 09	august 11
158	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatek za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky), plastové	m		2,61		95,00	247,95	247,95	0,00	123,98	október 09	august 11
159	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava omietok váp. a vápennoc. štuk v množstve opravovanej plochy 30-50 %	m2		9,20		78,36	720,91	720,91	0,00	360,46	október 09	august 11
160	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potier prieskocovocementový 400kg/m3 Nledný dreveným základom hr do 60 mm	m2		12,00		51,48	617,76	617,76	0,00	308,88	október 09	august 11
161	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potier prieskocovocementový hr do 30 mm spádovány vrecovaný	m2		8,86		51,48	456,11	456,11	0,00	228,06	október 09	august 11
162	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekanie prietazov pre ZTI	ks		60,00		5,00	400,00	400,00	0,00	200,00	október 09	august 11
163	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie omietok vnútorných vápených alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %-0,050 t	m2		2,50		200,18	500,44	500,44	0,00	250,22	október 09	august 11
164	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3 5 m	l		14,08		10,36	145,84	145,84	0,00	72,92	október 09	august 11
165	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	l		10,00		10,36	103,64	103,64	0,00	51,82	október 09	august 11
166	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý diaľi 1 km	l		0,36		310,81	111,89	111,89	0,00	55,95	október 09	august 11
167	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	l		6,36		10,36	65,86	65,86	0,00	32,93	október 09	august 11
168	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	l		0,71		10,36	7,36	7,36	0,00	3,68	október 09	august 11

Rozpočet projektu

Učt.	Název aktivy	Isipřipložený výčetřídění postavení	Různý výčtyř	Obj.	Realizovaný pccm	Přepč. jednotkč	Geolom	Opřiměný vříděl	Možná vříděl	Intenzita pomč	NFP	Termín realizace od	Termín realizace do
169	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku	l	33,00	10,36	341,88	341,88	0,00	50,00%	170,94	október 09	august 11
170	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pránu hrdní pre opravy a idržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	l	24,87	24,36	600,94	600,94	0,00	50,00%	300,47	október 09	august 11
171	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia podláh atierkovou izoláciou	m2	4,50	78,36	352,63	352,63	0,00	50,00%	176,32	október 09	august 11
172	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierková izolácia	kg	3,50	160,00	560,00	560,00	0,00	50,00%	280,00	október 09	august 11
173	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bandážna páska	m	4,50	43,00	193,50	193,50	0,00	50,00%	96,75	október 09	august 11
174	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pránu hrdní pre izoláciu proti voda v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	27,45	0,16	4,39	4,39	0,00	50,00%	2,20	október 09	august 11
175	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lepenia izolácie rohožami (přim, diatceam, doskami podláh, isřnovrstvová	m2	0,66	51,46	35,47	35,47	0,00	50,00%	17,73	október 09	august 11
176	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska EPS 200S polyisřtřnu 1000x600x40	ks	3,80	52,51	199,54	199,54	0,00	50,00%	99,77	október 09	august 11
177	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia černa	m2	2,11	59,20	124,92	124,92	0,00	50,00%	62,46	október 09	august 11
178	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc izolovaných hr.6 mm vnřt. priemer 22 mm	m	1,86	50,00	93,85	93,85	0,00	50,00%	46,93	október 09	august 11
179	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc izolovaných hr.6 mm vnřt. priemer 28 mm nad 6 m do 12 m	m	1,99	20,00	39,72	39,72	0,00	50,00%	19,86	október 09	august 11
180	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pránu hrdní pre izoláciu lepenia v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	l	27,76	0,12	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	október 09	august 11
181	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistiaca kva D 125mm	ks	8,90	1,00	9,90	9,90	0,00	50,00%	4,95	október 09	august 11
182	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	115,31	1,00	115,31	115,31	0,00	50,00%	57,65	október 09	august 11
183	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia kameninového prepätím dotřasitěho potrubia do DN 100	ks	18,02	1,00	16,02	16,02	0,00	50,00%	8,01	október 09	august 11
184	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z liatinových nřr odpadového do DN 100 0,01492t	m	4,19	20,00	83,88	83,88	0,00	50,00%	41,94	október 09	august 11
185	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodobových nřr TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 63x1,8	m	14,17	21,00	287,53	287,53	0,00	50,00%	148,76	október 09	august 11
186	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodobových nřr TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	14,62	13,00	190,10	190,10	0,00	50,00%	95,05	október 09	august 11
187	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodobových nřr TPD 5-177-87 pripájacie D 40x1,8	m	9,98	4,00	39,91	39,91	0,00	50,00%	19,95	október 09	august 11
188	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodobových nřr TPD 5-177-87 pripájacie D 50x1,8	m	9,88	5,00	49,38	49,38	0,00	50,00%	24,69	október 09	august 11
189	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zřídzenie prípojky na potrubí vředenie a upravenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks	1,82	4,00	7,26	7,26	0,00	50,00%	3,63	október 09	august 11
190	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zřídzenie prípojky na potrubí vředenie a upravenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	2,01	9,00	18,10	18,10	0,00	50,00%	9,05	október 09	august 11
191	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zřídzenie prípojky na potrubí vředenie a upravenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	2,96	4,00	11,92	11,92	0,00	50,00%	5,96	október 09	august 11
192	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust so zápchovou uzáverkou - DN 100	ks	55,30	5,00	276,49	276,49	0,00	50,00%	138,24	október 09	august 11
193	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osazenie - aktívna isancosť kanalizácia v objektoch vedu do DN 125	m	0,57	4,00	2,26	2,26	0,00	50,00%	1,13	október 09	august 11
194	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pránu hrdní pre vnřtornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	16,66	1,10	18,32	18,32	0,00	50,00%	9,16	október 09	august 11
195	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přechod DG 1/2	ks	1,55	18,00	27,90	27,90	0,00	50,00%	13,95	október 09	august 11
196	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přechod DG 3/4	ks	2,30	4,00	9,20	9,20	0,00	50,00%	4,60	október 09	august 11
197	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oslových nřrok závlňových do DN 25 0,00213 l	m	1,80	25,00	40,03	40,03	0,00	50,00%	20,01	október 09	august 11
198	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava vodovodného potrubia závlňového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	20,55	2,00	41,10	41,10	0,00	50,00%	20,55	október 09	august 11
199	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických hrdní nad lažky z rPE D 20x3,3	m	8,99	50,00	449,50	449,50	0,00	50,00%	224,75	október 09	august 11
200	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických hrdní nad lažky z rPE D 25x4,2	m	9,35	20,00	187,06	187,06	0,00	50,00%	93,53	október 09	august 11
201	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vředenie a upravenie výpusťky DN 15-nástěny	ks	1,70	18,00	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	október 09	august 11
202	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojky z nřrky plastovej-upravenie výpusť DN15	ks	15,00	18,00	270,00	270,00	0,00	50,00%	135,00	október 09	august 11

Rozpočet projektu

číslo	Názov aktivít	Samostatná rozpočtová položka	Názov výdajku	Objem	Učtovacia úprava	Práca	Podpora	Podpora výdavok	Podpora výdavok	NFP	Samostatná realizácia od	Samostatná realizácia do
203	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia závlhového do DN 50	m	1,06	70,00	74,48	0,00	74,48	37,24	október 09	august 11
204	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,68	70,00	47,81	0,00	47,81	23,91	október 09	august 11
205	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potruba z oceľových rúrok závlhových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353 0 DN 15	m	10,13	24,00	243,12	0,00	243,12	121,56	október 09	august 11
206	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potruba z oceľových rúrok závlhových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353 0 DN 20	m	14,35	30,00	430,50	0,00	430,50	215,25	október 09	august 11
207	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potruba z oceľových rúrok závlhových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353 0 DN 25	m	13,93	22,00	308,46	0,00	308,46	153,23	október 09	august 11
208	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynová od oceľových rúrok závlhových čiernych spájaných na závit DN 20	ks	40,85	3,00	122,55	0,00	122,55	61,28	október 09	august 11
209	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr závlhovej a dvoma závlh. kohútik priamy solenoidový ventil G 1/2	ks	2,48	3,00	7,38	0,00	7,38	3,68	október 09	august 11
210	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútik pre plynový inštalatérny priamy a náhľad K 800 1/2"	ks	4,52	3,00	13,58	0,00	13,58	6,78	október 09	august 11
211	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúr závlhovej a dvoma závlh. kohútik priamy solenoidový ventil G 3/4	ks	3,02	3,00	9,06	0,00	9,06	4,53	október 09	august 11
212	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohútik pre plynový inštalatérny priamy a náhľad K 800 3/4"	ks	6,78	3,00	20,34	0,00	20,34	10,17	október 09	august 11
213	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revizna kniha	ks	181,50	1,00	181,50	0,00	181,50	90,75	október 09	august 11
214	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška NTL rozvodu plynu-revizia NTL	ks	121,00	1,00	121,00	0,00	121,00	60,50	október 09	august 11
215	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spustenie plynových spotrebičov do prevádzky	ks	110,00	3,00	330,00	0,00	330,00	165,00	október 09	august 11
216	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov pot. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby biela/dvojnás. 1x emal a základný náter	m	1,86	76,00	141,45	0,00	141,45	70,73	október 09	august 11
217	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov pot. a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby biela/dvojnás. základný	m	0,48	76,00	36,37	0,00	36,37	18,18	október 09	august 11
218	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu stojanového G 1/2	ks	1,80	18,00	32,40	0,00	32,40	16,20	október 09	august 11
219	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil nástenný 1/2" štandardná kvalita	ks	13,20	18,00	237,60	0,00	237,60	118,80	október 09	august 11
220	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závlhovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,66	6,00	3,94	0,00	3,94	1,97	október 09	august 11
221	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový ventil DN 1/2"	ks	2,00	6,00	12,00	0,00	12,00	6,00	október 09	august 11
222	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závlhovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,68	2,00	1,36	0,00	1,36	0,68	október 09	august 11
223	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový ventil DN 3/4"	ks	2,10	2,00	4,20	0,00	4,20	2,10	október 09	august 11
224	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždic keram. ukladane do lmalu	m2	18,50	85,61	1 412,48	0,00	1 412,48	706,24	október 09	august 11
225	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlaždice keramické a relietovaným povrchom lica úprava 1 A 150x150x12	m2	15,00	89,88	1 348,28	0,00	1 348,28	674,14	október 09	august 11
226	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun lmmh pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 8 do 12 m	l	14,65	2,04	28,85	0,00	29,85	14,92	október 09	august 11
227	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov etian z obkladacek keramických do lmalu, veľkosť 200x250 mm	m2	16,50	126,40	2 085,60	0,00	2 085,60	1 042,80	október 09	august 11
228	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladacie pórovinné biele 200x250	m2	12,00	132,72	1 582,64	0,00	1 582,64	796,32	október 09	august 11
229	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun lmmh pre obklady keramické v objektoch výšky nad 8 do 12 m	l	14,65	1,77	25,86	0,00	25,86	12,93	október 09	august 11
230	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka obytná elektrónika/telefón. uložení pod emalokou, typ 23 - 23 mm	m	0,85	110,00	93,94	0,00	93,94	46,97	október 09	august 11
231	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka PP 0223/1	ks	0,25	2,00	0,50	0,00	0,50	0,25	október 09	august 11
232	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l-Rúrka FX 20	m	0,48	110,00	52,69	0,00	52,69	26,35	október 09	august 11
233	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadička gumová nízkotoková, odolná lysestrám, veľkosť uložení D 38/46 mm	m	1,01	248,00	250,73	0,00	250,73	125,36	október 09	august 11
234	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 25	m	0,79	215,00	170,07	0,00	170,07	85,03	október 09	august 11
235	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka FXP 32	m	1,30	28,00	33,75	0,00	33,75	16,87	október 09	august 11
236	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - sústerén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	l-Rúrka FXP 20	m	0,51	7,00	3,58	0,00	3,58	1,79	október 09	august 11

Rozpočet projektu

číslo	název aktivity	príkladový popis práce	skupina výdavkov	skupina výdavkov	umiestnenie	podmienené jednotky	podmienené jednotky	počet	počet	celkom	podmienený výdavok	podmienený výdavok	NFP	skupina realizácie od	skupina realizácie do
271	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovládacia skrinka	ks	55,26	1,00	55,26	0,00	55,26	55,26	0,00	50,00%	27,63	október 09	august 11
272	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stop tlačítko so signálkou	ks	20,62	6,00	123,70	0,00	123,70	123,70	0,00	50,00%	61,85	október 09	august 11
273	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovi skrinka	ks	31,65	1,00	31,65	0,00	31,65	31,65	0,00	50,00%	15,83	október 09	august 11
274	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ovi skrinky	ks	4,80	3,00	14,39	0,00	14,39	14,39	0,00	50,00%	7,20	október 09	august 11
275	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovládacia skrinka S1 6	ks	34,91	3,00	104,73	0,00	104,73	104,73	0,00	50,00%	52,36	október 09	august 11
276	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rozvádzača nesdeliteľného do váhy 500 kg	ks	45,28	1,00	45,28	0,00	45,28	45,28	0,00	50,00%	22,64	október 09	august 11
277	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač pre kuchyňa	ks	3 789,50	1,00	3 789,50	0,00	3 789,50	3 789,50	0,00	50,00%	1 894,75	október 09	august 11
278	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označovač šlirok pre prístroje - nápis v rozvádzači vrátane popisu legendy	ks	0,24	30,00	7,11	0,00	7,11	7,11	0,00	50,00%	3,56	október 09	august 11
279	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	El samolepia 7.1 Hlavný isbč	ks	0,48	30,00	14,43	0,00	14,43	14,43	0,00	50,00%	7,22	október 09	august 11
280	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlido žiarivkové - 2x40 W, včl. rebazk. záves	ks	10,98	22,00	241,19	0,00	241,19	241,19	0,00	50,00%	120,59	október 09	august 11
281	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A-svetlido 2x38W IP55 Profi A2384PP-PM a invertorom	ks	34,18	20,00	683,60	0,00	683,60	683,60	0,00	50,00%	341,80	október 09	august 11
282	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	A-svetlido 2x38W IP55 Profi A2384PP-PM a invertorom	ks	120,25	2,00	240,49	0,00	240,49	240,49	0,00	50,00%	120,25	október 09	august 11
283	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zienka 35W	ks	5,25	48,00	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	50,00%	120,75	október 09	august 11
284	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub "Bernart" včl. pásika(bez vodiča a prípoj vodiča)	ks	2,83	10,00	28,27	0,00	28,27	28,27	0,00	50,00%	14,14	október 09	august 11
285	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	kus	2,66	10,00	26,57	0,00	26,57	26,57	0,00	50,00%	13,29	október 09	august 11
286	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič uložený pod omietkou CYY 4	m	0,59	87,00	51,42	0,00	51,42	51,42	0,00	50,00%	25,71	október 09	august 11
287	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CYY 4.0 zelenožltý	m	0,31	87,00	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	50,00%	13,27	október 09	august 11
288	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič uložený v nádkach CYY 10	m	0,17	70,00	12,04	0,00	12,04	12,04	0,00	50,00%	6,02	október 09	august 11
289	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CYY 10 žltozelený	m	1,23	70,00	86,31	0,00	86,31	86,31	0,00	50,00%	43,16	október 09	august 11
290	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou CYY 5 x 1. 5	m	0,54	120,00	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	október 09	august 11
291	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYY 50x01,5	m	1,80	120,00	215,52	0,00	215,52	215,52	0,00	50,00%	107,76	október 09	august 11
292	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou v srope CYY 750V 3 x 1, 5	m	0,60	150,00	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00	50,00%	44,93	október 09	august 11
293	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYY 30x01,5	m	0,42	150,00	62,85	0,00	62,85	62,85	0,00	50,00%	31,43	október 09	august 11
294	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN voľne uložený CY 25	m	0,44	16,00	6,99	0,00	6,99	6,99	0,00	50,00%	3,50	október 09	august 11
295	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	3,04	16,00	48,66	0,00	48,66	48,66	0,00	50,00%	24,33	október 09	august 11
296	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CYA 25	m	0,88	16,00	13,81	0,00	13,81	13,81	0,00	50,00%	6,90	október 09	august 11
297	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CYA 25.0 žltozelený	m	1,49	16,00	23,87	0,00	23,87	23,87	0,00	50,00%	11,94	október 09	august 11
298	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banýk kábel 1/4 mm2 voľne uložený CYSY 3x1 50	m	0,44	33,00	14,42	0,00	14,42	14,42	0,00	50,00%	7,21	október 09	august 11
299	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medený CYSY 3Ax1 5 biela	m	0,54	33,00	17,82	0,00	17,82	17,82	0,00	50,00%	8,91	október 09	august 11
300	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banýk kábel 1/4 mm2 voľne uložený CGSG 3x2 50	m	0,44	6,00	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00	50,00%	1,31	október 09	august 11
301	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medený CGSG 3Cx02.5	m	1,18	6,00	6,93	0,00	6,93	6,93	0,00	50,00%	3,47	október 09	august 11
302	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra a banýk kábel 1/4 mm2 voľne uložený CGSG 5x6	m	0,54	4,00	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	50,00%	1,08	október 09	august 11
303	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šnúra medený CGSG 5Cx6	m	3,83	4,00	15,32	0,00	15,32	15,32	0,00	50,00%	7,66	október 09	august 11
304	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V 1mm2 voľne uložený CYY- CYY/m 750 V 3x1 5	m	0,50	23,00	11,39	0,00	11,39	11,39	0,00	50,00%	5,69	október 09	august 11

Rozpočet projektu

Učtová	Názov aktivity	Podrobný popis	Názov výdavku	Jedn.	Mechanizmus	Podpora	Práca	Belmont	Operačný výdavok	Neoperačný výdavok	Príloha	NPP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
305	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx0,15	m	0,42	23,00	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	4,82	október 09	august 11
306	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	0,50	150,00	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	37,13	október 09	august 11
307	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel medený CYKY 3Cx0,25	m	1,27	150,00	190,95	190,95	0,00	0,00	0,00	95,48	október 09	august 11
308	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	0,54	15,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	4,05	október 09	august 11
309	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	4,30	15,00	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	32,21	október 09	august 11
310	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	0,50	87,00	43,07	43,07	0,00	0,00	0,00	21,53	október 09	august 11
311	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx0,15	m	1,80	87,00	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	78,13	október 09	august 11
312	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	0,44	94,00	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00	20,54	október 09	august 11
313	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx0,25	m	1,89	94,00	158,77	158,77	0,00	0,00	0,00	79,38	október 09	august 11
314	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	0,50	14,00	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	3,53	október 09	august 11
315	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx0,6	m	2,75	14,00	38,54	38,54	0,00	0,00	0,00	19,27	október 09	august 11
316	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 7x1,5	m	0,44	44,00	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	9,61	október 09	august 11
317	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 7Cx0,15	m	0,89	44,00	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00	19,49	október 09	august 11
318	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 12x1,5	m	0,50	28,00	14,11	14,11	0,00	0,00	0,00	7,06	október 09	august 11
319	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 12Cx1,5	m	1,62	28,00	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	22,61	október 09	august 11
320	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x8	m	1,00	90,00	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	44,82	október 09	august 11
321	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx0,6	m	2,47	90,00	222,21	222,21	0,00	0,00	0,00	111,11	október 09	august 11
322	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50x35	m	1,00	18,00	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	7,97	október 09	august 11
323	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 4Bx50	m	17,18	18,00	274,85	274,85	0,00	0,00	0,00	137,42	október 09	august 11
324	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poruálny odvodňovací ventilátor, IL178 - 450 IP 55 + regulátor RDV 10	ks	2 790,00	1,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	október 09	august 11
325	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Digestor 1200x400x450	ks	3 140,00	2,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	október 09	august 11
326	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulačná Mapka Ø355	ks	25,80	4,00	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	51,60	október 09	august 11
327	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obľúk Ø355 / 90°	ks	14,70	4,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	29,40	október 09	august 11
328	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus 710x355 / 90°	ks	44,45	2,00	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	44,45	október 09	august 11
329	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR 100x500 - Ø710 / 500	ks	110,00	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	55,00	október 09	august 11
330	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra 1000x500 / 1250	ks	67,00	12,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	402,00	október 09	august 11
331	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obľúk 1000x500 / 90° / R150	ks	184,00	2,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	184,00	október 09	august 11
332	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výukový kus 500x1000	ks	130,00	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	65,00	október 09	august 11
333	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	kus	3 278,00	1,00	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	1 639,00	október 09	august 11
334	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cerpanie vody na dopravný výšku do 10m, do 600lit/min	hod	3,32	300,00	995,40	995,40	0,00	0,00	0,00	497,70	október 09	august 11
335	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzatvorených priestoroch a naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m ³	69,58	241,13	16 776,79	16 776,79	0,00	0,00	0,00	8 388,40	október 09	august 11
336	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovodné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hĺbkou 1 až 2	m ³	7,03	241,13	1 695,38	1 695,38	0,00	0,00	0,00	847,69	október 09	august 11
337	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatek za každých ďalších 10 m	m ³	6,41	482,26	3 090,31	3 090,31	0,00	0,00	0,00	1 545,15	október 09	august 11
338	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovodné premiestnenie výkopku l.r.1-4 do 10000 m	m ³	7,33	241,13	1 768,44	1 768,44	0,00	0,00	0,00	884,22	október 09	august 11

Učtová skupina	Učtová položka	Název stavby	Učtová položka rozpočítaná	Název výdavku	Jednotka	Objem	Podkladová	Celkom	vydavok	Možný výdavok	príjmy	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
339	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Nakladanie výkopku r 1-4 ručne	m3	7,13	241,13	1 718,77	1 718,77	0,00	659,38	október 09	august 11	
340	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Uloženie sypniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	0,78	241,13	188,08	188,08	0,00	94,04	október 09	august 11	
341	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Obrys potrubia vyparovanu z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodovania sypniny	m3	10,72	30,00	321,45	321,45	0,00	160,73	október 09	august 11	
342	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladí tehliami	m3	172,86	6,30	1 089,33	1 089,33	0,00	544,67	október 09	august 11	
343	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Priečky z tehál dĺž 290mm ľahčených plyných alebo dielovými hr 140 mm	m2	23,91	38,58	922,35	922,35	0,00	461,18	október 09	august 11	
344	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Priečky z tvárníc plynosilikátových a tenkovrstvú maltu hr 50, P4-800	m2	11,38	10,51	119,56	119,56	0,00	59,78	október 09	august 11	
345	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Priečky z tvárníc plynosilikátových hr 100, P3-550	m2	21,54	51,98	1 119,74	1 119,74	0,00	559,87	október 09	august 11	
346	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Priečky z tvárníc plynosilikátových hr 150, P3-550	m2	25,50	6,66	169,83	169,83	0,00	84,92	október 09	august 11	
347	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Podbíľané strop sádkokrátónový upevnenie na závesoch	m2	25,00	22,98	574,40	574,40	0,00	287,20	október 09	august 11	
348	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Stupne dusané z betónu bez poteru, so začiernením povrchu I R C 16/20	m	12,87	18,65	240,03	240,03	0,00	120,01	október 09	august 11	
349	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Debnenie stropov na podlahovú dosku alebo na ľahé pódorytne prísmosiatkové odšťavnatené	m2	10,20	3,17	32,35	32,35	0,00	16,18	október 09	august 11	
350	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Debnenie stropov na podlahovú dosku alebo na ľahé pódorytne prísmosiatkové odšťavnatené	m2	2,41	3,17	7,64	7,64	0,00	3,82	október 09	august 11	
351	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Zakrytie výpín vnitorných okenných otvorov	m2	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00	250,00	október 09	august 11	
352	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová stropov štuková	m2	11,36	811,84	9 222,53	9 222,53	0,00	4 611,26	október 09	august 11	
353	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová ručne, hladová hr 2 cm	m2	8,00	811,84	6 484,74	6 484,74	0,00	3 242,37	október 09	august 11	
354	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Siemka alien, stroje mrazená ručne nanášaná hr 3 mm	m2	7,00	418,81	2 917,65	2 917,65	0,00	1 458,82	október 09	august 11	
355	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatiaľ	m2	5,10	1 984,13	10 119,07	10 119,07	0,00	5 059,53	október 09	august 11	
356	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku alien štuková	m2	8,61	1 948,13	18 778,25	18 778,25	0,00	8 389,63	október 09	august 11	
357	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Omietka rýh v stenách masitou cementovú š rýh nad 150 do 500mm hlásená oceťou	m2	13,47	100,00	1 346,70	1 346,70	0,00	673,35	október 09	august 11	
358	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Príplstok za zabudované ošietniky v ploche alien (miera sa v m2 plochy)	m2	0,79	1 984,13	1 583,50	1 583,50	0,00	781,75	október 09	august 11	
359	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Náter vnitorný alien a stropov	m2	3,50	2 339,81	8 188,63	8 188,63	0,00	4 094,31	október 09	august 11	
360	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Príplstok za zabudované rohovníky (miera sa v m dĺžky)	m	2,81	590,00	1 434,95	1 434,95	0,00	717,48	október 09	august 11	
361	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Vnútorná ostenia okien a dveri a povrchovú úpravou	m2	16,50	70,41	1 168,59	1 168,59	0,00	584,30	október 09	august 11	
362	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Mazanina z betónu prostého I R C 16/20 hr nad 80 do 120 mm	m3	138,50	46,89	6 396,12	6 396,12	0,00	3 198,06	október 09	august 11	
363	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Výstuľ miazanin z betónov zo zväzňaných stieľ z drôtov typu KARI	t	1 513,05	1,16	1 761,19	1 761,19	0,00	880,60	október 09	august 11	
364	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Poter preskocovcomentový hr do 100 mm	m2	25,63	389,47	9 880,82	9 880,82	0,00	4 940,41	október 09	august 11	
365	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Samonivelovaný poter hr 4mm	m2	20,00	468,07	9 381,36	9 381,36	0,00	4 690,68	október 09	august 11	
366	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Sádkové látky	m	26,00	305,05	7 931,35	7 931,35	0,00	3 965,66	október 09	august 11	
367	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	oprava stropu v kaviarni	m2	25,00	195,86	4 896,43	4 896,43	0,00	2 448,21	október 09	august 11	
368	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Oscadenie oceľ chemických zariadení lisov alebo z uhol s vybit prachu dostatočne s plochou do 2,5 m2	ks	18,19	25,00	454,80	454,80	0,00	227,40	október 09	august 11	
369	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Zárubna oceľová CGU 60x197x18cm p	ks	31,00	12,00	372,00	372,00	0,00	186,00	október 09	august 11	
370	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Zárubna oceľová CGU 60x197x18cm p	ks	26,80	9,00	241,20	241,20	0,00	120,60	október 09	august 11	
371	717002	Rekonštrukcia a modernizácia hotelu - suterén, prízemie, fasáda	717002	Zárubna oceľová CGU 70x197x18cm p	ks	27,50	1,00	27,50	27,50	0,00	13,75	október 09	august 11	

Rozpočet projektu

číslo	Názov aktivít	Popis výstavby / podrobnosti	MJ	Veľkosť / počet	Podľa	Práca	Opätovný výdavok	Maximálny výdavok	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
372	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Zárubna oceľová CGU 90x187x18cm	ks	27,03	3,00	81,18	81,18	0,00	50,00%	október 09	august 11
373	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lašienkovej podlahy nad 1,80 do 2,50 m	m2	5,10	878,32	4 477,88	4 477,88	0,00	50,00%	október 09	august 11
374	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Výstavba budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,41	1 072,48	2 584,68	2 584,68	0,00	50,00%	október 09	august 11
375	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Búranie prebok z tehál pálených, prýchlých alebo dutých hr. do 150 mm-0,198 l	m2	2,38	11,68	27,75	27,75	0,00	50,00%	október 09	august 11
376	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Búranie muriva nesúkladového z tenkých pálených, vápnozemných, cementových na maltu -1,905 l	m3	22,78	18,33	371,70	371,70	0,00	50,00%	október 09	august 11
377	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Búranie muriva z betónu prostého nesúkladového z 2,200 l	m3	75,00	7,94	595,73	595,73	0,00	50,00%	október 09	august 11
378	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Búranie podlažiek pod dlažby, listých dlažieb a mazačín, betón s poterou, teracom hr. do 150 mm - 2,200 l	m3	68,45	62,10	4 128,74	4 128,74	0,00	50,00%	október 09	august 11
379	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm - 0,083 l	m	4,38	148,00	637,00	637,00	0,00	50,00%	október 09	august 11
380	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr do 300 mm -1,875 l	m3	32,87	13,30	434,44	434,44	0,00	50,00%	október 09	august 11
381	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vybúranie otvorov v betónových predkoch a stenách plochy do 1 m2, akokoľvek hr. -2,200 l	m3	182,24	2,34	448,88	448,88	0,00	50,00%	október 09	august 11
382	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vysekanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek maltu do hr. 300 mm a š. do 300 mm-0,101 l	m	15,01	21,80	327,22	327,22	0,00	50,00%	október 09	august 11
383	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hrúbky 180mm a šířky do 250mm-0,050 l	m	11,68	200,00	2 336,80	2 336,80	0,00	50,00%	október 09	august 11
384	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vyrastanie rýh v murive tehlovom 40x40 mm frézou - 0,004	m	4,28	500,00	2 128,00	2 128,00	0,00	50,00%	október 09	august 11
385	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm-0,002 l	m	1,20	2 885,00	3 450,46	3 450,46	0,00	50,00%	október 09	august 11
386	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Očistenie omietok vnútorných väpenných alebo vápnozemných v rozsahu do 100 %-0,050 l	m2	2,50	2 795,98	6 989,89	6 989,89	0,00	50,00%	október 09	august 11
387	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Zvislá doprava súliny po schodoch ručne do 3,5 m	l	14,08	387,34	5 453,69	5 453,69	0,00	50,00%	október 09	august 11
388	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Odvod súliny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	l	10,00	387,34	3 874,91	3 874,91	0,00	50,00%	október 09	august 11
389	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Odvod súliny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	l	0,36	5 810,05	2 091,62	2 091,62	0,00	50,00%	október 09	august 11
390	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vnútrosťahovníková doprava súliny a vybraných hmôt do 10 m	l	6,39	387,34	2 483,46	2 483,46	0,00	50,00%	október 09	august 11
391	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Vnútrosťahovníková doprava súliny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	l	0,71	1 182,01	825,03	825,03	0,00	50,00%	október 09	august 11
392	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Prácu hrádí pre opravy a údržbu objektov vrätane vertikálnych plášťov výšky do 25 m	l	24,87	481,11	11 375,63	11 375,63	0,00	50,00%	október 09	august 11
393	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Hydroizolácia asfaltovými pásmi	m2	20,00	385,25	7 705,06	7 705,06	0,00	50,00%	október 09	august 11
394	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Geotextília D+M	m2	1,68	385,25	639,13	639,13	0,00	50,00%	október 09	august 11
395	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Separčná fólia D+M v podlahe	m2	1,00	385,25	385,84	385,84	0,00	50,00%	október 09	august 11
396	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Montáž polyuretánu v podlahe	m2	1,00	188,64	188,64	188,64	0,00	50,00%	október 09	august 11
397	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	EPS 200S hr 60mm	m2	6,00	206,47	1 238,83	1 238,83	0,00	50,00%	október 09	august 11
398	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Potrubiie kanalizačné PVC DN 100	m	15,45	79,00	1 220,55	1 220,55	0,00	50,00%	október 09	august 11
399	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Potrubiie kanalizačné PVC DN 125	m	20,78	97,00	2 015,68	2 015,68	0,00	50,00%	október 09	august 11
400	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Potrubiie kanalizačné PVC DN 150	m	22,37	42,00	939,54	939,54	0,00	50,00%	október 09	august 11
401	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Potrubiie kanalizačné PVC DN 200	m	23,98	104,00	2 493,92	2 493,92	0,00	50,00%	október 09	august 11
402	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Potrubiie z novodurových rúr TPD 5-177-97 odpadové hrúbky D 75x1,8	m	13,55	20,00	271,00	271,00	0,00	50,00%	október 09	august 11
403	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Potrubiie z polypropylénu HT DN 40	m	9,00	73,00	657,00	657,00	0,00	50,00%	október 09	august 11
404	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Potrubiie z polypropylénu HT DN 50	m	9,85	102,00	1 004,70	1 004,70	0,00	50,00%	október 09	august 11

Obj.	Názov úlohy	Stručná opis úlohy	Názov výstavby	Jedn.	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	Právná forma	
405	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z polypropylénu HT DN 100	m	14,90	45,00	670,50	870,50	0,00	50,00%	335,25	október 09	august 11						
406	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Viesadenie odočky do potrubia kanaliz.DN 100	ks	48,68	7,00	340,76	340,76	0,00	50,00%	170,38	október 09	august 11						
407	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Viesadenie odočky do potrubia kanaliz.DN 125	ks	74,75	2,00	149,50	149,50	0,00	50,00%	74,75	október 09	august 11						
408	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepajacieho dolerajského potrubia D 110	ks	13,95	7,00	97,65	97,65	0,00	50,00%	48,83	október 09	august 11						
409	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepajacieho dolerajského potrubia D 125	ks	15,40	7,00	107,80	107,80	0,00	50,00%	53,90	október 09	august 11						
410	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepajacieho dolerajského potrubia D 180	ks	16,90	1,00	18,90	16,90	0,00	50,00%	8,45	október 09	august 11						
411	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepajacieho dolerajského potrubia D 315	ks	34,25	1,00	34,25	34,25	0,00	50,00%	17,13	október 09	august 11						
412	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie pripojok na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	ks	2,00	31,00	62,00	62,00	0,00	50,00%	31,00	október 09	august 11						
413	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie pripojok na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	2,22	45,00	99,90	99,90	0,00	50,00%	49,95	október 09	august 11						
414	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie pripojok na potrubí vyvedenie a upravenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	2,83	28,00	79,24	79,24	0,00	60,00%	39,62	október 09	august 11						
415	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač střešných splaševín HL 650/2 DN 125/110	ks	46,85	4,00	187,40	187,40	0,00	50,00%	93,70	október 09	august 11						
416	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výpusť podlahová a vodor. odlokom HL 510 NPT DN 50	ks	58,75	3,00	176,25	176,25	0,00	50,00%	88,13	október 09	august 11						
417	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová výpusť HL 72 DN 100	ks	68,30	2,00	136,60	136,60	0,00	50,00%	68,30	október 09	august 11						
418	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žlab BGU	ks	85,47	2,00	170,94	170,94	0,00	50,00%	85,47	október 09	august 11						
419	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podzemný sifón D 50 práčkový	ks	18,20	2,00	36,40	36,40	0,00	50,00%	18,20	október 09	august 11						
420	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odtiahé - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch	m	0,85	582,00	385,30	385,30	0,00	50,00%	182,65	október 09	august 11						
421	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná kanalizácia - HZS	H	9,50	99,00	940,50	940,50	0,00	50,00%	470,25	október 09	august 11						
422	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr z osov rúr pozink. bežných-11 353 0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 15	m	11,12	14,00	155,98	155,98	0,00	50,00%	77,84	október 09	august 11						
423	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr z osov rúr pozink. bežných-11 353 0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 20	m	11,24	44,00	494,56	494,56	0,00	50,00%	247,28	október 09	august 11						
424	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr z osov rúr pozink. bežných-11 353 0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 25	m	17,37	91,00	1 059,57	1 059,57	0,00	60,00%	529,79	október 09	august 11						
425	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potr z osov rúr pozink. bežných-11 353 0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 32	m	18,95	92,00	1 743,40	1 743,40	0,00	50,00%	871,70	október 09	august 11						
426	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z osov rúr pozink. bežných-11 353 0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 40	m	21,85	24,00	524,40	524,40	0,00	50,00%	262,20	október 09	august 11						
427	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z osov rúr pozink. bežných-11 353 0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 50	m	26,65	54,00	1 439,10	1 439,10	0,00	50,00%	719,55	október 09	august 11						
428	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z rúr plastových Ekoplastik D 20x2,8 -1/2"	m	8,55	295,00	2 522,25	2 522,25	0,00	50,00%	1 261,13	október 09	august 11						
429	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubiie z rúr plesivových Ekoplastik D 25x3,5 -3/4"	m	8,95	88,00	608,60	608,60	0,00	50,00%	304,30	október 09	august 11						
430	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 15	m	1,85	14,00	25,90	25,90	0,00	50,00%	12,95	október 09	august 11						
431	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 20	m	2,00	44,00	88,00	88,00	0,00	50,00%	44,00	október 09	august 11						
432	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 25	m	2,40	61,00	146,40	146,40	0,00	50,00%	73,20	október 09	august 11						
433	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 32	m	2,75	92,00	253,00	253,00	0,00	50,00%	128,50	október 09	august 11						
434	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 40	m	2,95	24,00	70,80	70,80	0,00	50,00%	35,40	október 09	august 11						
435	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon hr 13,0 mm DN 50	m	3,30	54,00	178,20	178,20	0,00	50,00%	89,10	október 09	august 11						
436	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon 22/68 hr 6 mm pre potr DN 15	m	1,10	295,00	324,50	324,50	0,00	60,00%	162,25	október 09	august 11						
437	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepečná izolácia Mirelon 28/66 hr 6 mm pre potr DN 20	m	1,30	68,00	88,40	88,40	0,00	50,00%	44,20	október 09	august 11						
438	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upravenie výpusťiek DN 15	ks	27,10	98,00	2 655,80	2 655,80	0,00	50,00%	1 327,90	október 09	august 11						

Číslo	Názov activity	Popis vykonanej podstaty	Hlavný výstup	Jedn.	Podstatová jednotka	Podstat.	Deň	Pozitívny výdavok	Procenty výdavok	Prilozka od realizácie	NFP	Prilozka pomoci	Podstatová jednotka do	Prilozka od realizácie do
473	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podutie IPE d 32	m	1,90	8,00	15,20	0,00	50,00%	október 09	7,60	0,00	október 09	august 11
474	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OG prechod kolonový d 63+ montáž	ks	11,46	2,00	22,92	0,00	50,00%	október 09	11,46	0,00	október 09	august 11
475	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OG prechod kolonový d 32 + montáž	ks	5,45	2,00	10,90	0,00	50,00%	október 09	5,45	0,00	október 09	august 11
476	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostrieť lištové stúčky vodovodného potrubia závlahového do DN 50	m	1,13	667,00	753,71	0,00	50,00%	október 09	376,96	0,00	október 09	august 11
477	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,72	667,00	480,24	0,00	50,00%	október 09	240,12	0,00	október 09	august 11
478	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný vodovod, demontážna, sekcia práce - HZS	H	9,50	248,00	2 356,00	0,00	50,00%	október 09	1 178,00	0,00	október 09	august 11
479	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodových mís závesných	ks	22,70	13,00	295,10	0,00	50,00%	október 09	147,55	0,00	október 09	august 11
480	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Santitárna kanaliza WC závesné, obštie na sedenie a poddop	ks	109,00	13,00	1 417,00	0,00	50,00%	október 09	708,50	0,00	október 09	august 11
481	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombik montážny prvok pre závesné WC so späťnadržkou + montáž	ks	177,00	13,00	2 301,00	0,00	50,00%	október 09	1 150,50	0,00	október 09	august 11
482	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvuková izolácia pre WC	ks	7,75	13,00	100,75	0,00	50,00%	október 09	50,38	0,00	október 09	august 11
483	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tiečliko biele	ks	36,22	13,00	470,86	0,00	50,00%	október 09	235,43	0,00	október 09	august 11
484	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prísuš Antivendál so senzorom, prípojka+ manžeta, sifón+ montáž	ks	486,00	9,00	4 194,00	0,00	50,00%	október 09	2 097,00	0,00	október 09	august 11
485	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SLZ 01 Napájací zdroj + montáž	ks	78,50	4,00	314,00	0,00	50,00%	október 09	157,00	0,00	október 09	august 11
486	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadiel bez výtok armatúr z bielohto dŕturiu so zápch uzav T 1015 na skrutky do muriva	ks	21,40	8,00	171,20	0,00	50,00%	október 09	85,60	0,00	október 09	august 11
487	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo 65 cm	ks	33,80	8,00	270,40	0,00	50,00%	október 09	135,20	0,00	október 09	august 11
488	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadliško 40,5x30 cm	ks	33,00	2,00	66,00	0,00	50,00%	október 09	33,00	0,00	október 09	august 11
489	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pobojňa keramik k umývadlu	ks	6,65	10,00	66,50	0,00	50,00%	október 09	33,25	0,00	október 09	august 11
490	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt na sifón vč. pružín	ks	33,30	10,00	333,00	0,00	50,00%	október 09	166,50	0,00	október 09	august 11
491	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vaní bez výtokových armatúr so zápchovou uzáverkou ocotových	ks	37,50	1,00	37,50	0,00	50,00%	október 09	18,75	0,00	október 09	august 11
492	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa smalovaná, 170x70x39 cm, nohy veľkové, sifón	ks	177,00	1,00	177,00	0,00	50,00%	október 09	88,50	0,00	október 09	august 11
493	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchovací záves + rozvádňá tyč, montáž	ks	43,50	2,00	87,00	0,00	50,00%	október 09	43,50	0,00	október 09	august 11
494	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výfukovej bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, dŕturiová	ks	20,65	3,00	61,95	0,00	50,00%	október 09	30,98	0,00	október 09	august 11
495	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sanitárna keramika výfuková - 5104.B	ks	171,00	3,00	513,00	0,00	50,00%	október 09	256,50	0,00	október 09	august 11
496	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veňitý rohový bez pripáčajer rúrky TE 66 G 1/2	ks	10,00	60,00	600,00	0,00	50,00%	október 09	300,00	0,00	október 09	august 11
497	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prackový ventíl + montáž	ks	15,80	12,00	189,60	0,00	50,00%	október 09	94,80	0,00	október 09	august 11
498	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umývadlových stojánk, pákových	ks	13,60	14,00	190,40	0,00	50,00%	október 09	95,20	0,00	október 09	august 11
499	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová batéria s odtok súpravou	ks	57,65	14,00	807,10	0,00	50,00%	október 09	403,55	0,00	október 09	august 11
500	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií drezových nástenných pákových	ks	8,37	3,00	25,11	0,00	50,00%	október 09	12,56	0,00	október 09	august 11
501	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria drezová nástenná + dlhá ramienko - k výfuku	ks	75,65	3,00	228,95	0,00	50,00%	október 09	113,48	0,00	október 09	august 11
502	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií veľkových nástenných G 1/2	ks	8,15	1,00	8,15	0,00	50,00%	október 09	4,08	0,00	október 09	august 11
503	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňová batéria nástenná + vanová súprava	ks	81,85	1,00	91,85	0,00	50,00%	október 09	45,93	0,00	október 09	august 11
504	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií drezových stojánk pákových	ks	8,10	10,00	81,00	0,00	50,00%	október 09	40,50	0,00	október 09	august 11
505	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drezová batéria stojánková	ks	59,20	10,00	592,00	0,00	50,00%	október 09	296,00	0,00	október 09	august 11
506	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií sprchových nástenných ostatných typu s nastavielnou výškou sprchy	ks	8,50	2,00	17,00	0,00	50,00%	október 09	8,50	0,00	október 09	august 11

Rozpočet projektu

číslo	Názov aktivity	Právnym subjektom poskytujúcim služby	Učtový výbor	objem	odhadovaná cena	počet jednotiek	Reálnosť	Operačný výdavok	Necylové výdavky	finančná pomoc	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
507	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprchová bez prielahu + sprch súprava , byč 80 cm	ks	108,70	2,00	217,40	217,40	0,00	50,00%	108,70	október 09	august 11
508	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápchových uzávierok pre zariadenie predmetu umývadlových do D 40	ks	3,73	14,00	52,22	52,22	0,00	50,00%	26,11	október 09	august 11
509	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápchových uzávierok pre zariadenie predmetu drezové jednotička D 50	ks	4,10	6,00	24,60	24,60	0,00	50,00%	12,30	október 09	august 11
510	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	2,85	20,00	57,00	57,00	0,00	50,00%	28,50	október 09	august 11
511	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 42/13"	m	1,93	20,00	38,60	38,60	0,00	50,00%	19,30	október 09	august 11
512	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kotlov osových teplovodných s výkonom do 50 kW na kvap. a plynné palivá a výkonom do 52 kW	ks	121,00	2,00	242,00	242,00	0,00	50,00%	121,00	október 09	august 11
513	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotol	ks	1 286,00	2,00	2 572,00	2 572,00	0,00	50,00%	1 286,00	október 09	august 11
514	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dymovod od kotlov	ks	242,00	1,00	242,00	242,00	0,00	50,00%	121,00	október 09	august 11
515	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového lípateľového DN 40	ks	14,00	2,00	28,00	28,00	0,00	50,00%	14,00	október 09	august 11
518	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo UPS 32-40	ks	185,30	2,00	370,60	370,60	0,00	50,00%	185,30	október 09	august 11
517	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potruba z rúrok závitových oceľových bezizolovaných bežných DN 32	m	16,70	20,00	334,00	334,00	0,00	50,00%	167,00	október 09	august 11
518	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové liškové skrutky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40	m	0,27	20,00	5,40	5,40	0,00	50,00%	2,70	október 09	august 11
519	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	ks	0,78	4,00	3,12	3,12	0,00	50,00%	1,56	október 09	august 11
520	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo potrubí ventil 1"	ks	90,25	2,00	180,50	180,50	0,00	50,00%	90,25	október 09	august 11
521	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,00	10,00	40,00	40,00	0,00	50,00%	20,00	október 09	august 11
522	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"	ks	13,65	6,00	81,90	81,90	0,00	50,00%	40,95	október 09	august 11
523	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 5/4"	ks	6,20	4,00	24,80	24,80	0,00	50,00%	12,40	október 09	august 11
524	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SOV DN 15	ks	10,05	2,00	20,10	20,10	0,00	50,00%	10,05	október 09	august 11
525	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové armatúry, kohútik, písača a vypúšťací nomy 13 7081, PN 1, 0/100°-C G 1/2	ks	6,50	4,00	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	október 09	august 11
526	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x emal a záklebný náter	m	1,98	20,00	39,60	39,60	0,00	50,00%	19,80	október 09	august 11
527	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vysušenie, revízia správa.nepojenie kotla na plyn	hod	13,30	48,00	638,40	638,40	0,00	50,00%	319,20	október 09	august 11
528	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšobná prevádzka-spustenie kotlov do prevádzky	ks	180,00	2,00	320,00	320,00	0,00	50,00%	160,00	október 09	august 11
529	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	1,40	38,00	50,40	50,40	0,00	50,00%	25,20	október 09	august 11
530	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 28/6"	m	0,40	6,00	2,40	2,40	0,00	50,00%	1,20	október 09	august 11
531	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mirelon izolácia 28/13"	m	1,80	30,00	48,00	48,00	0,00	50,00%	24,00	október 09	august 11
532	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	1,57	102,00	160,14	160,14	0,00	50,00%	80,07	október 09	august 11
533	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,29	6,00	13,74	13,74	0,00	50,00%	6,87	október 09	august 11
534	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohut 1/2" s vypuslom	ks	4,90	6,00	29,40	29,40	0,00	50,00%	14,70	október 09	august 11
535	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,04	2,00	6,08	6,08	0,00	50,00%	3,04	október 09	august 11
536	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohut 1" s vypuslom	ks	9,20	2,00	18,40	18,40	0,00	50,00%	9,20	október 09	august 11
537	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,59	6,00	21,54	21,54	0,00	50,00%	10,77	október 09	august 11
538	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohut 1" s vypuslom	ks	14,02	6,00	84,12	84,12	0,00	50,00%	42,06	október 09	august 11
539	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie chvojregulátora ventilu s termistorickým ovládaním	ks	3,76	13,00	48,88	48,88	0,00	50,00%	24,44	október 09	august 11
540	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica MIN/CO	ks	14,52	13,00	188,76	188,76	0,00	50,00%	94,38	október 09	august 11

Rozpočet projektu

№	Názov aktivity	Popisnosť výstavby / rekonštrukcia	Hlavný výkonnosť	Mz	Učtovateľ / podoba	Práca / jednotka	Objem	Objem / výkonnosť	Podiel / pomera	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
575	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry a 2 závitmi HERZ 3000	ka	7,08	23,00	162,84	0,00	50,00%	81,42	október 09	august 11
576	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ 3000	ka	20,81	23,00	478,63	0,00	50,00%	239,32	október 09	august 11
577	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo termoplastická hlavica	ke	18,15	23,00	417,45	0,00	50,00%	208,73	október 09	august 11
578	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výregulovanie dvojnásobného ventilu a termoplastickým ovládaním	ks	3,35	23,00	77,05	0,00	50,00%	39,53	október 09	august 11
579	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá panekové, liaková skúška telesa vonku VSZ, kšička dvojrakového	ke	5,72	23,00	131,56	0,00	50,00%	65,78	október 09	august 11
580	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojrakového a odvzdušnením do 2040mm	ke	21,38	23,00	491,74	0,00	50,00%	245,87	október 09	august 11
581	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x0800	ke	98,31	2,00	196,62	0,00	50,00%	98,31	október 09	august 11
582	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 500x1000	ke	109,94	1,00	109,94	0,00	50,00%	54,97	október 09	august 11
583	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x0800	ke	107,30	3,00	321,90	0,00	50,00%	160,95	október 09	august 11
584	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1000	ke	120,43	1,00	120,43	0,00	50,00%	60,22	október 09	august 11
585	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1100	ke	128,02	9,00	1 152,18	0,00	50,00%	576,09	október 09	august 11
586	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1200	ke	135,57	5,00	677,85	0,00	50,00%	338,93	október 09	august 11
587	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 500x1400	ke	150,70	2,00	301,40	0,00	50,00%	150,70	október 09	august 11
588	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	príslušenstvo vykurovacích telesa	ke	10,04	23,00	230,92	0,00	50,00%	115,46	október 09	august 11
589	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pripojenia vykurovacích telesa	ke	54,55	25,00	1 383,75	0,00	50,00%	681,88	október 09	august 11
590	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúčka v ochrannej rúrke GT-PB DD 15x1,5 120m	m	2,57	1 225,00	3 148,25	0,00	50,00%	1 574,13	október 09	august 11
591	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Adaptér GT-KA 16x2	ke	5,06	48,00	232,76	0,00	50,00%	116,38	október 09	august 11
592	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorné šrubenie	ke	2,92	48,00	129,72	0,00	50,00%	64,86	október 09	august 11
593	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia skrinica GT VS 4A 1" pre systém gt 70 300mm	ke	108,05	1,00	106,05	0,00	50,00%	53,03	október 09	august 11
594	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia skrinica GT VS 5 A 1" pre systém gt 70 355mm	ke	120,50	1,00	120,50	0,00	50,00%	60,25	október 09	august 11
595	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovacia skrinica GT VS 7A 1" pre systém gt 70 465mm	ke	148,21	2,00	292,42	0,00	50,00%	146,21	október 09	august 11
596	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatvárací kohút 1"	ke	18,44	8,00	147,52	0,00	50,00%	73,76	október 09	august 11
597	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skrinka rozdeľovacia GT VKM 4	ke	138,18	1,00	138,18	0,00	50,00%	69,09	október 09	august 11
598	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GT VKM 7	ke	153,91	3,00	461,73	0,00	50,00%	230,87	október 09	august 11
599	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo HERZ STROMAX GM 1" STRATOR	ke	3,42	5,00	17,10	0,00	50,00%	8,55	október 09	august 11
600	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Press koncový kus GT PLCU 15/200	ke	14,38	48,00	681,48	0,00	50,00%	330,74	október 09	august 11
601	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné vysušenie	hod	13,30	72,00	957,60	0,00	50,00%	478,80	október 09	august 11
602	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST1 Montáž a dodávka drevenej deliacej steny s 1-kr labeľkami	ke	12 200,00	1,00	12 200,00	0,00	50,00%	6 100,00	október 09	august 11
603	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST2 Montáž a dodávka zaskli steny s 2-kr labeľkami	ke	1 800,00	2,00	3 600,00	0,00	50,00%	1 800,00	október 09	august 11
604	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST4 Montáž a dodávka zaskli steny s 1-kr labeľkami	ke	1 420,00	1,00	1 420,00	0,00	50,00%	710,00	október 09	august 11
605	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST4 Montáž a dodávka preskl steny s labeľkami 2-kr	ke	1 200,00	2,00	2 400,00	0,00	50,00%	1 200,00	október 09	august 11
606	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST5 Demontáž, preloženie a montáž zasklenej drevenej steny pôvodnej a ošetrovaním	ke	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00	50,00%	2 500,00	október 09	august 11
607	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST6 Demontáž ošetrovanie a montáž zaskli steny a drevenými labeľkami dverami	ke	500,00	1,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	október 09	august 11
608	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súčasná, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ozn. ST7 Dodávka a montáž drevených deliacich priečok WC s dverami reštaurácia	ks	4 000,00	2,00	8 000,00	0,00	50,00%	4 000,00	október 09	august 11

Rozpočet projektu

Učtová	Názov aktivity	Skupina výdavkov / rozpočtová kategória	Hlavný výdavok	Objem	Ukazovateľ jednotky	Podstata	Podstata	Objem výdavok	Objem výdavok	Podstata pomoci	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
643	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 20	m	0,28	271,95	76,69	78,89	0,00	50,00%	38,34	október 09	august 11
644	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohybná elektroinštalácia, učená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	0,71	30,00	21,27	21,27	0,00	50,00%	10,64	október 09	august 11
645	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	I-Rúrka FX 25	m	0,41	31,50	13,04	13,04	0,00	50,00%	6,52	október 09	august 11
646	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lúča elektroinštal. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez kradíc, učená perne typ L 20 pretáčavaci	m	1,61	56,00	90,33	90,33	0,00	50,00%	45,16	október 09	august 11
647	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lúča L 40/20	m	0,90	58,80	53,10	53,10	0,00	50,00%	26,55	október 09	august 11
648	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štuktúra prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	0,88	110,00	94,93	94,93	0,00	50,00%	47,47	október 09	august 11
649	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 88-1901	ks	0,29	110,00	31,46	31,46	0,00	50,00%	15,73	október 09	august 11
650	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štuktúrová rozvodnica z lišou, izoláciu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	6,40	16,00	102,40	102,40	0,00	50,00%	51,20	október 09	august 11
651	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica 8455-12 acid	ks	3,17	16,00	50,74	50,74	0,00	50,00%	25,37	október 09	august 11
652	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekávaním a zadržaním	m	4,18	450,00	1 891,90	1 891,90	0,00	50,00%	940,95	október 09	august 11
653	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skrinu malú a vysekávaním a zadržaním	ks	2,88	110,00	314,38	314,38	0,00	50,00%	157,19	október 09	august 11
654	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2 5 mm ²	ks	0,54	56,00	30,24	30,24	0,00	50,00%	15,12	október 09	august 11
655	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátora	ks	3,28	4,00	13,10	13,10	0,00	50,00%	6,55	október 09	august 11
656	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilátor s doboham	ks	58,25	4,00	237,01	237,01	0,00	50,00%	119,50	október 09	august 11
657	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celospiesťových káblov zmrzačí, zátkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	2,90	23,00	66,75	66,75	0,00	50,00%	33,37	október 09	august 11
658	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	1,21	39,00	47,23	47,23	0,00	50,00%	23,61	október 09	august 11
659	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	4,33	39,00	168,83	168,83	0,00	50,00%	84,42	október 09	august 11
660	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. sfried. - radenie 5 A	ks	1,39	10,00	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	október 09	august 11
661	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A51340 6-1	ks	4,27	10,00	42,68	42,68	0,00	50,00%	21,34	október 09	august 11
662	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delový 3558C-A852 B1 lesklý biely	ks	1,03	10,00	10,27	10,27	0,00	50,00%	5,14	október 09	august 11
663	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,81	10,00	6,07	6,07	0,00	50,00%	3,04	október 09	august 11
664	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. - radenie 6	ks	1,66	9,00	14,93	14,93	0,00	50,00%	7,47	október 09	august 11
665	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	3,42	9,00	30,81	30,81	0,00	50,00%	15,40	október 09	august 11
666	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky 3558C-A851 B1 lesklá biela	ks	0,55	9,00	4,98	4,98	0,00	50,00%	2,48	október 09	august 11
667	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,65	9,00	5,83	5,83	0,00	50,00%	2,92	október 09	august 11
668	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	1,55	1,00	1,55	1,55	0,00	50,00%	0,78	október 09	august 11
669	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	3,20	1,00	3,20	3,20	0,00	50,00%	1,60	október 09	august 11
670	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kolísky delový 3558C-A852 B1 lesklý biely	ks	1,03	1,00	1,03	1,03	0,00	50,00%	0,51	október 09	august 11
671	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednorámček 3901A-B10 B biela	ks	0,81	1,00	0,81	0,81	0,00	50,00%	0,30	október 09	august 11
672	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač sériový vč. zapojenia sériového osvetlenia 841 A,001, 002	ks	4,07	10,00	40,68	40,68	0,00	50,00%	20,34	október 09	august 11
673	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia vč. zapojenia 10/16 A,250 V 2p + Z	ks	29,97	10,00	299,74	299,74	0,00	50,00%	149,87	október 09	august 11
674	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia 10/16 A,250 V 2p + Z	ks	3,14	56,00	175,90	175,90	0,00	50,00%	87,95	október 09	august 11
675	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn	ks	4,34	56,00	243,04	243,04	0,00	50,00%	121,52	október 09	august 11

Rozpočet projektu

Uč.č.	Názov aktivít	Podrobný výpis z výkonného programu	Názov výstavby	Obj.	Objektová cena	Podiel na celku	Objemný výdavok	Prípravný výdavok	Príjem	Príjem z iných zdrojov	NPP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
710	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,05	985,00	1 032,28	1 032,28	0,00	50,00%	516,14	október 09	august 11
711	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY CYKym 750 V 5x2,5	m	0,86	34,00	29,34	29,34	0,00	50,00%	14,67	október 09	august 11
712	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	1,69	34,00	57,43	57,43	0,00	50,00%	28,71	október 09	august 11
713	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oscadene polyamidovej príchytky do murva z osiro pálených tehál, alebo sradne tvrdého kameňa HM 8	ke	0,80	500,00	298,00	298,00	0,00	50,00%	149,00	október 09	august 11
714	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	hmoždnika klasická 8 mm TB typ TB-PA	ka	0,23	500,00	115,00	115,00	0,00	50,00%	57,50	október 09	august 11
715	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízia	ka	900,00	1,00	900,00	900,00	0,00	50,00%	450,00	október 09	august 11
716	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpojenie stených rozvodov práce	hod	13,30	135,00	1 795,50	1 795,50	0,00	50,00%	897,75	október 09	august 11
717	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ľubá elektrická, z PVC uložená pevne typ LV 1529 - 29 mm	m	1,00	70,00	70,00	70,00	0,00	50,00%	35,00	október 09	august 11
718	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ľubá PVC 1529	m	1,39	70,00	97,30	97,30	0,00	50,00%	48,65	október 09	august 11
719	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta elektrická, z PH vč. spojok, chybov. rohov, bez krabic; udržená pevne typ LV 80 - 2780	m	3,02	31,00	93,62	93,62	0,00	50,00%	46,81	október 09	august 11
720	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žreb 80x25 LP L=2m 9003	m	4,99	31,00	154,69	154,69	0,00	50,00%	77,35	október 09	august 11
721	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafňa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 08, KZ 3)	ks	0,89	4,00	3,96	3,96	0,00	50,00%	1,98	október 09	august 11
722	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica KU 68-1901	ka	0,32	4,00	1,28	1,28	0,00	50,00%	0,64	október 09	august 11
723	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drtička pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekávaním a zaďstavením	m	3,81	35,00	133,35	133,35	0,00	50,00%	66,68	október 09	august 11
724	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skríňu malú s vysekávaním a zaďstavením	ks	1,03	10,00	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	október 09	august 11
725	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre vývodkovú skríňu veľkú s vysekávaním a zaďstavením	ks	7,14	1,00	7,14	7,14	0,00	50,00%	3,57	október 09	august 11
726	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-P1	ks	5,71	4,00	22,84	22,84	0,00	50,00%	11,42	október 09	august 11
727	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Splnač S 25 V 01 P1	ks	19,17	4,00	76,68	76,68	0,00	50,00%	38,34	október 09	august 11
728	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zásuvkovej skrine	ks	22,19	1,00	22,19	22,19	0,00	50,00%	11,10	október 09	august 11
729	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvková skriňa 2x16/2x30V	ks	64,63	1,00	64,63	64,63	0,00	50,00%	32,32	október 09	august 11
730	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc NN a VN pevne uložený CY 8	m	0,95	24,00	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	október 09	august 11
731	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc medený CY 08 žltozelený	m	0,78	24,00	18,24	18,24	0,00	50,00%	9,12	október 09	august 11
732	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc NN a VN pevne uložený CY 25	m	0,88	32,00	28,16	28,16	0,00	50,00%	14,08	október 09	august 11
733	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíc medený CY 25 žltozelený	m	3,79	32,00	121,28	121,28	0,00	50,00%	60,64	október 09	august 11
734	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY CYKym 750 V 3x1,5	m	0,97	32,00	31,04	31,04	0,00	50,00%	15,52	október 09	august 11
735	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,73	32,00	23,36	23,36	0,00	50,00%	11,68	október 09	august 11
736	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY CYKym 750 V 4x1,5	m	0,97	28,00	27,18	27,18	0,00	50,00%	13,59	október 09	august 11
737	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1,10	28,00	30,80	30,80	0,00	50,00%	15,40	október 09	august 11
738	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY CYKym 750 V 4x1,5	m	1,36	32,00	43,52	43,52	0,00	50,00%	21,76	október 09	august 11
739	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	8,87	32,00	283,84	283,84	0,00	50,00%	141,92	október 09	august 11
740	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY CYKym 750 V 5x4	m	1,01	23,00	23,23	23,23	0,00	50,00%	11,62	október 09	august 11
741	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	2,96	23,00	68,08	68,08	0,00	50,00%	34,04	október 09	august 11
742	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oscadene polyamidovej príchytky do tehového murva HM 10	ks	0,68	80,00	54,40	54,40	0,00	50,00%	27,20	október 09	august 11
743	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súτέρ, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmoždnika klasická 10 mm T10 typ T10-PA	ks	0,22	80,00	17,60	17,60	0,00	50,00%	8,80	október 09	august 11

číslo	Názov aktivity	Isopuzer, výškový profil, podlažia	úroveň výškový	obj. bodu	počet jednotiek	celkom	kapitálový výdavok	investičný výdavok	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
776	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné	ka	8,96	334,18	334,18	0,00	167,09	október 09	august 11
778	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo Stropné 1x60W	ka	25,10	1 204,56	1 204,56	0,00	602,28	október 09	august 11
780	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné obj. B 22	ke	6,26	206,51	206,51	0,00	103,26	október 09	august 11
781	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo nástenné 1x60W	ke	30,02	990,66	990,66	0,00	495,33	október 09	august 11
782	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25x25 W, nástenné a onenl., zelený pruh.	ke	7,94	71,44	71,44	0,00	35,72	október 09	august 11
783	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo žiarovkové - typ 237 22 02 - (32 635 01) 40 W, valcové	ke	59,25	533,27	533,27	0,00	266,63	október 09	august 11
784	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo bodové 1x35	ke	8,40	176,46	176,46	0,00	86,23	október 09	august 11
785	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka na potrub "Bernard" veľ. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ke	58,39	1 226,21	1 226,21	0,00	613,11	október 09	august 11
786	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka BARNARD- medený pásik dĺžky 750mm	Kus	1,88	36,96	36,96	0,00	18,48	október 09	august 11
787	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospálenie v práčovniach, kúpeľniach, celne uložené Cu 4-16mm2	m	1,36	612,00	612,00	0,00	306,00	október 09	august 11
788	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 08 Z	m	0,73	345,87	345,87	0,00	172,94	október 09	august 11
789	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	0,98	46,80	46,80	0,00	23,40	október 09	august 11
790	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 16 Z	m	2,07	104,53	104,53	0,00	52,26	október 09	august 11
791	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V hrmZ/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1 5	m	0,71	562,86	562,86	0,00	281,43	október 09	august 11
792	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Ax0,1 5	m	0,68	571,80	571,80	0,00	285,90	október 09	august 11
793	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V hrmZ/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2 5	m	0,71	743,40	743,40	0,00	371,70	október 09	august 11
794	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 3Bx0,2 5	m	1,06	1 155,42	1 155,42	0,00	577,71	október 09	august 11
795	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V hrmZ/ voľne uložený N2XH-J 3x2,5	m	0,73	85,00	81,97	0,00	30,98	október 09	august 11
796	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený N2XH-J 3Cx0,2 5	m	1,27	113,82	113,82	0,00	56,91	október 09	august 11
797	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nehorľavý kábel N2XH-J	m	0,74	82,36	82,36	0,00	41,18	október 09	august 11
798	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel N2XH 3x1,5	m	1,04	120,98	120,98	0,00	60,49	október 09	august 11
799	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V hrmZ/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1 5	m	0,73	28,43	28,43	0,00	14,22	október 09	august 11
800	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx0,1 5	m	1,80	73,55	73,55	0,00	36,77	október 09	august 11
801	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Silový kábel 750 - 1000 V hrmZ/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	0,65	91,01	91,01	0,00	45,50	október 09	august 11
802	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený CYKY 5Cx0,8	m	4,17	420,03	420,03	0,00	210,02	október 09	august 11
803	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oscadené polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kamňa, jednotluchého betónu a železobetónu H 12	ka	1,05	839,20	839,20	0,00	419,60	október 09	august 11
804	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	hmoždinka klasická 12 mm T12 typ T12-PA	ka	0,17	133,60	133,60	0,00	66,80	október 09	august 11
805	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revizie	ka	950,00	950,00	950,00	0,00	475,00	október 09	august 11
806	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpájacie starých rozvodov	hod	13,30	1 795,50	1 795,50	0,00	897,75	október 09	august 11
807	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potravný ochranný ventilátor, IL176 - 450 IP 55 + regulátor RDV 10	ke	3054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	1 527,00	október 09	august 11
808	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsivka do štvorcového potrubia V 525x225 R2	ke	87,64	1 139,32	1 139,32	0,00	569,66	október 09	august 11
809	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obľuk 315-1000 / 60°R150	ke	25,14	25,14	25,14	0,00	12,57	október 09	august 11
810	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obľuk 315-1000 / 60°R150	ke	37,82	37,82	37,82	0,00	18,91	október 09	august 11
811	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súterén, prízemie, fasáda	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb		ke							

číslo	názov aktivity	kategória výdavkov	názov výdavku	jednotka	celková hodnota	počet	jednotková hodnota	počet	celková hodnota	výdavok	výdavok	pomerná	výdavok	dátum realizácie od	dátum realizácie do
812	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	62,79	1,00	62,79	1,00	62,79	62,79	0,00	60,00%	0,00	október 09	august 11
813	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	52,83	3,00	158,49	3,00	158,49	158,49	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
814	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	26,32	2,00	52,64	2,00	52,64	52,64	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
815	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	66,72	2,00	133,44	2,00	133,44	133,44	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
816	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	23,40	1,00	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
817	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	33,52	1,00	33,52	1,00	33,52	33,52	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
818	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	32,37	2,00	64,74	2,00	64,74	64,74	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
819	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,70	2,00	71,40	2,00	71,40	71,40	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
820	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,54	1,00	35,54	1,00	35,54	35,54	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
821	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	53,75	1,00	53,75	1,00	53,75	53,75	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
822	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,75	1,00	35,75	1,00	35,75	35,75	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
823	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	52,83	1,00	52,83	1,00	52,83	52,83	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
824	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	58,82	4,00	235,28	4,00	235,28	235,28	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
825	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	29,89	1,00	29,89	1,00	29,89	29,89	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
826	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	52,83	2,00	105,66	2,00	105,66	105,66	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
827	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
828	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	17,07	1,00	17,07	1,00	17,07	17,07	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
828	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	24,21	1,00	24,21	1,00	24,21	24,21	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
830	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	32,27	1,00	32,27	1,00	32,27	32,27	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
831	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	35,87	1,00	35,87	1,00	35,87	35,87	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
832	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	40,00	1,00	40,00	1,00	40,00	40,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
833	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	33,50	2,00	67,00	2,00	67,00	67,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
834	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	49,50	1,00	49,50	1,00	49,50	49,50	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
835	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	27,85	1,00	27,85	1,00	27,85	27,85	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
836	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	1740,00	1,00	1740,00	1,00	1740,00	1740,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
837	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	2542,00	1,00	2542,00	1,00	2542,00	2542,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
838	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	87,65	11,00	964,15	11,00	964,15	964,15	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
839	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	62,80	1,00	62,80	1,00	62,80	62,80	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
840	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	10,50	1,00	10,50	1,00	10,50	10,50	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
841	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	30,75	1,00	30,75	1,00	30,75	30,75	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
842	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	46,80	1,00	46,80	1,00	46,80	46,80	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
843	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	22,30	2,00	44,60	2,00	44,60	44,60	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
844	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	17,25	1,00	17,25	1,00	17,25	17,25	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11
845	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	23,40	1,00	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	0,00	október 09	august 11

Rozpočet projektu

č.ú.	Názov aktivity	Právnym subjektom vykonávajúcou prácou	Názov výstavby	Obj.	Realizačná cena	Počet jednotiek	Bežtón	Optimovaný výdavok	Neoptimovaný výdavok	Integrovaná pomoc	NFP	Samý realizácia od	Samý realizácia do
846	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 250-315 / 800 VP	ks	25,00	1,00	25,00	25,00	0,00	50,00%	12,50	október 09	august 11
847	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra zastiepaná 315-315 / 300 VP	ks	9,37	1,00	9,37	9,37	0,00	50,00%	4,69	október 09	august 11
848	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 315-315 / 1250	ks	23,40	4,00	93,60	93,60	0,00	50,00%	46,80	október 09	august 11
849	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 315-315 / 500 VP	ks	15,62	1,00	15,62	15,62	0,00	50,00%	7,81	október 09	august 11
850	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 315-315 / 800 VP	ks	25,00	1,00	25,00	25,00	0,00	50,00%	12,50	október 09	august 11
851	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 355-315 / 400 VP	ks	13,80	1,00	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	október 09	august 11
852	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 355-315 / 500 VP	ks	17,25	1,00	17,25	17,25	0,00	50,00%	8,63	október 09	august 11
853	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 500-315 / 1250 VP	ks	32,37	1,00	32,37	32,37	0,00	50,00%	16,19	október 09	august 11
854	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 500-315 / 1250	ks	32,37	3,00	97,11	97,11	0,00	50,00%	48,56	október 09	august 11
855	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 500-315 / 1000 VP	ks	32,26	1,00	32,26	32,26	0,00	50,00%	16,13	október 09	august 11
856	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 800-315 / 1250 VP	ks	52,85	3,00	158,55	158,55	0,00	50,00%	79,28	október 09	august 11
857	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 800-315 / 1000 VP	ks	53,75	1,00	53,75	53,75	0,00	50,00%	26,88	október 09	august 11
858	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 355-315 / 1250	ks	26,07	4,00	104,28	104,28	0,00	50,00%	52,14	október 09	august 11
859	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		RB 800x315-500x315-500x315 / 800 / R150	ks	80,65	1,00	80,65	80,65	0,00	50,00%	40,33	október 09	august 11
860	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		PR 500-315-355-315 / 250	ks	12,90	1,00	12,90	12,90	0,00	50,00%	6,45	október 09	august 11
861	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		PR 500-315-315-315 / 250	ks	12,90	1,00	12,90	12,90	0,00	50,00%	6,45	október 09	august 11
862	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		PR 800x315-800-500 / 300	ks	14,80	1,00	14,80	14,80	0,00	50,00%	7,40	október 09	august 11
863	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Regulačná klapka 500x315 R	ks	71,85	2,00	143,70	143,70	0,00	50,00%	71,85	október 09	august 11
864	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Výukový kus 315x800 / 45*	ks	24,50	1,00	24,50	24,50	0,00	50,00%	12,25	október 09	august 11
865	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Montáž	ks	1485,00	1,00	1 485,00	1 485,00	0,00	50,00%	747,50	október 09	august 11
866	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Potravný odvodný ventilátor, ILTB - 355 IP 55 + regulátor RDV 5	ks	1854,00	1,00	1 854,00	1 854,00	0,00	50,00%	927,00	október 09	august 11
867	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Výuka do štvorstranného potrubia V 525x225 R2	ks	87,65	6,00	525,90	525,90	0,00	50,00%	262,95	október 09	august 11
868	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Oblúk 450x315 / 20° R150	ks	10,30	1,00	10,30	10,30	0,00	50,00%	5,15	október 09	august 11
869	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Oblúk 315x315 / 80° / R150	ks	34,18	2,00	68,36	68,36	0,00	50,00%	34,18	október 09	august 11
870	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Oblúk 450x315 / 90° R150	ks	46,36	1,00	46,36	46,36	0,00	50,00%	23,18	október 09	august 11
871	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Regulačná klapka 315-315 R	ks	60,80	1,00	60,80	60,80	0,00	50,00%	30,40	október 09	august 11
872	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Regulačná klapka 355-315 R	ks	63,20	1,00	63,20	63,20	0,00	50,00%	31,60	október 09	august 11
873	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 355-315 / 1250	ks	26,00	2,00	52,00	52,00	0,00	50,00%	26,00	október 09	august 11
874	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 315-315 / 1250	ks	23,40	4,00	93,60	93,60	0,00	50,00%	46,80	október 09	august 11
875	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra zastiepaná 315-315 / 500 VP	ks	26,60	1,00	26,60	26,60	0,00	50,00%	13,30	október 09	august 11
876	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 315-315 / 1000 VP	ks	23,40	1,00	23,40	23,40	0,00	50,00%	11,70	október 09	august 11
877	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 355-315 / 300 VP	ks	10,35	1,00	10,35	10,35	0,00	50,00%	5,18	október 09	august 11
878	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 355-315 / 1000 VP	ks	26,00	1,00	26,00	26,00	0,00	50,00%	13,00	október 09	august 11
879	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suteren, prízemie, fasáda		Rúra 450-315 / 200 VP	ks	7,65	1,00	7,65	7,65	0,00	50,00%	3,83	október 09	august 11

Rozpočet projektu

číslo	názov aktivity	popis práce	Hlavný výstup	jednotka	počet	jednotková cena	celková cena	požadovaný výdavok	možný výdavok	výdavok	príspevková pomôcka	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
880	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 450-315 / 1250	ks	25,25	6,00	151,50	151,50	0,00	151,50	50,00%	75,75	október 09	august 11
881	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 450-315 / 700 VP	ks	28,70	1,00	28,70	28,70	0,00	28,70	50,00%	13,35	október 09	august 11
882	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 450-315 / 1000 VP	ks	28,95	1,00	28,95	28,95	0,00	28,95	50,00%	14,48	október 09	august 11
883	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 315-315 / 200 VP	ks	6,25	1,00	6,25	6,25	0,00	6,25	50,00%	3,13	október 09	august 11
884	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	PR 355-315-315-315 / 200	ks	9,35	1,00	9,35	9,35	0,00	9,35	50,00%	4,68	október 09	august 11
885	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	PR 450-315-355-315 / 200	ks	9,85	1,00	9,85	9,85	0,00	9,85	50,00%	4,93	október 09	august 11
886	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	PR 450-315-700-400 / 200	ks	16,15	1,00	16,15	16,15	0,00	16,15	50,00%	8,08	október 09	august 11
887	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 700-400 / 1250VP	ks	52,85	1,00	52,85	52,85	0,00	52,85	50,00%	26,43	október 09	august 11
888	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Protišaňdová žalúzia ZN 700x400	ks	45,67	1,00	45,67	45,67	0,00	45,67	50,00%	22,84	október 09	august 11
889	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Montáž	ks	983,00	1,00	983,00	983,00	0,00	983,00	50,00%	491,50	október 09	august 11
890	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Potrúbný odvodný ventilátor, ILB4 - 200 IP 55 + regulátor REV1,5	ks	605,00	1,00	605,00	605,00	0,00	605,00	50,00%	302,50	október 09	august 11
891	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Výustka do štvorhranného potrubia V 325x125 R2	ks	46,25	4,00	185,00	185,00	0,00	185,00	50,00%	92,50	október 09	august 11
892	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Obúk 200x200 / 90° / R150	ks	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	22,50	50,00%	11,25	október 09	august 11
893	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Obúk 150x200 / 90° / R150	ks	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	22,50	50,00%	11,25	október 09	august 11
894	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 200-200 / 300 VP	ks	6,50	1,00	6,50	6,50	0,00	6,50	50,00%	3,25	október 09	august 11
895	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 200-200 / 1250	ks	15,70	8,00	94,20	94,20	0,00	94,20	50,00%	47,10	október 09	august 11
896	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 200-200 / 1250 VP	ks	15,70	1,00	15,70	15,70	0,00	15,70	50,00%	7,85	október 09	august 11
897	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 150-200 / 700 VP	ks	15,25	1,00	15,25	15,25	0,00	15,25	50,00%	7,63	október 09	august 11
898	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra zastavená 150-200 / 200 VP	ks	4,35	2,00	8,70	8,70	0,00	8,70	50,00%	4,35	október 09	august 11
899	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Rúra 150-200 / 1250	ks	15,70	8,00	94,20	94,20	0,00	94,20	50,00%	47,10	október 09	august 11
900	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	RB 150x200-200x200-200x200 / 300 / R150	ks	31,60	1,00	31,60	31,60	0,00	31,60	50,00%	15,80	október 09	august 11
901	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	PR 200x200-150x200 / 200	ks	4,35	1,00	4,35	4,35	0,00	4,35	50,00%	2,18	október 09	august 11
902	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	PR 400x200-200x200 / 200	ks	4,35	1,00	4,35	4,35	0,00	4,35	50,00%	2,18	október 09	august 11
903	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Protišaňdová žalúzia ZN 400x200	ks	22,50	1,00	22,50	22,50	0,00	22,50	50,00%	11,25	október 09	august 11
904	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Montáž	ks	374,00	1,00	374,00	374,00	0,00	374,00	50,00%	187,00	október 09	august 11
905	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Oblúk Ø100 / 90°	ks	5,80	1,00	5,80	5,80	0,00	5,80	50,00%	2,90	október 09	august 11
906	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Oblúk Ø125 / 90°	ks	6,40	1,00	6,40	6,40	0,00	6,40	50,00%	3,20	október 09	august 11
907	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Oblúk Ø160 / 90°	ks	7,70	1,00	7,70	7,70	0,00	7,70	50,00%	3,85	október 09	august 11
908	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	PR Ø150 - Ø100	ks	5,20	1,00	5,20	5,20	0,00	5,20	50,00%	2,60	október 09	august 11
909	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	T-kus Ø160 - Ø140 / 90°	ks	8,75	1,00	8,75	8,75	0,00	8,75	50,00%	4,38	október 09	august 11
910	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	T-kus Ø160 - Ø100 / 90°	ks	8,25	1,00	8,25	8,25	0,00	8,25	50,00%	4,13	október 09	august 11
911	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	PR Ø160 - Ø125	ks	5,15	1,00	5,15	5,15	0,00	5,15	50,00%	2,58	október 09	august 11
912	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	T-kus Ø125 - Ø100 / 90°	ks	7,40	1,00	7,40	7,40	0,00	7,40	50,00%	3,70	október 09	august 11
913	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	Rekonštrukcia a modernizácia staveb	T-kus Ø140 - Ø100 / 90°	ks	7,80	1,00	7,80	7,80	0,00	7,80	50,00%	3,90	október 09	august 11

číslo	Názov aktivity	podtyp aktivity (podprojekt)	Názov výstavby	skupina	objem	skupinová jednotka	počet jednotiek	celková cena	počet jednotiek	objem	skupinová jednotka	objem	objemový výdavok	objemový výdavok	objemový výdavok	NFP	objem realizácie od	objem realizácie do
914	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	8,10	1,00	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	október 09	august 11					
915	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	9,50	3,00	28,50	28,50	0,00	50,00%	14,25	október 09	august 11					
916	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	10,80	6,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	október 09	august 11					
917	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	11,95	3,00	35,85	35,85	0,00	50,00%	17,93	október 09	august 11					
918	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	13,45	9,00	121,05	121,05	0,00	50,00%	60,53	október 09	august 11					
919	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	47,00	4,00	188,00	188,00	0,00	50,00%	94,00	október 09	august 11					
920	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	55,00	2,00	110,00	110,00	0,00	50,00%	55,00	október 09	august 11					
921	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	9,45	3,00	28,35	28,35	0,00	50,00%	14,18	október 09	august 11					
922	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	11,75	3,00	35,25	35,25	0,00	50,00%	17,63	október 09	august 11					
923	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	230,00	1,00	230,00	230,00	0,00	50,00%	115,00	október 09	august 11					
924	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	47,00	3,00	141,00	141,00	0,00	50,00%	70,50	október 09	august 11					
925	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	6,40	3,00	19,20	19,20	0,00	50,00%	9,60	október 09	august 11					
926	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	7,40	2,00	14,80	14,80	0,00	50,00%	7,40	október 09	august 11					
927	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	50,00%	1,00	október 09	august 11					
928	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	1,10	3,00	3,30	3,30	0,00	50,00%	1,65	október 09	august 11					
929	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	9,45	6,00	56,70	56,70	0,00	50,00%	28,35	október 09	august 11					
930	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	10,85	9,00	97,65	97,65	0,00	50,00%	48,83	október 09	august 11					
931	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	9,45	3,00	28,35	28,35	0,00	50,00%	14,18	október 09	august 11					
932	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	5,00	1,00	5,00	5,00	0,00	50,00%	2,50	október 09	august 11					
933	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	135,00	1,00	135,00	135,00	0,00	50,00%	67,50	október 09	august 11					
934	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	435,00	1,00	435,00	435,00	0,00	50,00%	217,50	október 09	august 11					
935	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	2970,00	1,00	2 970,00	2 970,00	0,00	50,00%	1 485,00	október 09	august 11					
936	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	28,30	2,00	56,60	56,60	0,00	50,00%	28,30	október 09	august 11					
937	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	18,10	2,00	32,20	32,20	0,00	50,00%	16,10	október 09	august 11					
938	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	bm	11,55	4,00	46,20	46,20	0,00	50,00%	23,10	október 09	august 11					
939	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	34,80	1,00	34,80	34,80	0,00	50,00%	17,40	október 09	august 11					
940	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	1 175,00	1,00	1 175,00	1 175,00	0,00	50,00%	587,50	október 09	august 11					
941	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb									október 09						
942	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	2	287,00	534,00	534,00	0,00	50,00%	267,00	október 09	august 11					
943	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	290	3,00	870,00	870,00	0,00	50,00%	435,00	október 09	august 11					
944	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	870	1,00	870,00	870,00	0,00	50,00%	435,00	október 09	august 11					
945	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	875	1,00	875,00	875,00	0,00	50,00%	437,50	október 09	august 11					
946	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ke	450	1,00	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	október 09	august 11					
947	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - súdržn., prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kus	46 500,00	1,00	46 500,00	46 500,00	0,00	50,00%	23 250,00	október 09	august 11					

Rozpočet projektu

Usp.	Názov aktivity	Ismafin (súhrnný výdavok) predpoklad	hlavný výdavok	JM	plánovaná penia	plánovaná jednotka	celkom	operačný výdavok	operačný výdavok	prírodná pomoc	NFP	Ismafin realizácia od	Ismafin realizácia do
948	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kus	5 100,00	1,00	5 100,00	5 100,00	0,00	50,00%	2 550,00	október 09	august 11
949	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	m2	420,00	108 50	45 570,00	45 570,00	0,00	50,00%	22 785,00	október 09	august 11
950	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	kg	4,00	731,70	2 928,80	2 928,80	0,00	50,00%	1 463,40	október 09	august 11
951	Aktivita 1 - Modernizácia a rekonštrukcia hotela - suterén, prízemie, fasáda	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	9 900,00	1,00	9 900,00	9 895,51	4,49	50,00%	4 947,76	október 09	august 11
Celkom							€ 987 883,85	€ 987 883,48	€ 4,49		€ 499 829,73	október 09	august 11

