



EURÓPSKA ÚNIA



DODATOK č. 7

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/019/2009

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : Ing. Pavol Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : 1. Tatranská, akciová spoločnosť
sídlo : Prešovská 39, 821 02 Bratislava, Slovenská Republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č. 840/B
konajúci : Boris Kollár – predseda predstavenstva
Eva Drgoňová – podpredseda predstavenstva
Peter Tomko – člen predstavenstva
IČO : 31 395 783
DIČ : 2020326264
banka : ██████████
číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky pre refundáciu: ██████████
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 15. apríla 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

A. Doterajšie znenie Článku 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým znením:

Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 10 531 362,03 EUR (slovom desať miliónov päťstotridsaťjeden tisíc tristošesťdesiatdva eur a tri centy),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 5 265 681,01 EUR (slovom päť miliónov dvestošesťdesiatpäť tisíc šesťstoosemdesiatjeden eur a jeden cent), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 148 611,59 EUR (slovom jednoštyridsaťosem tisíc šesťstojedenásť eur a päťdesiatdeväť centov).

B. Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 15. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým Predmetom podpory NFP, v ktorej je upravená tabuľka č. 6 Časový rámec realizácie projektu a tabuľky č. 7 Rozpočet projektu a č. 8 Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít. Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

C. Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 15. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorým sa menia výdavky projektu, vybrané položky rozpočtu a termín realizácie. Rozpočet projektu tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, evidovanej pod číslom **SP0801/019/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 7 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ dáva súhlas k zverejneniu dodatku v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.2 Dodatok č. 7 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 7 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Boris Kollár, predseda predstavenstva

Podpis:

Eva Drgoňová, podpredseda predstavenstva

Podpis:

Peter Tomko, člen predstavenstva

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zlepšenie služieb pre zákazníkov v stredisku cestovného ruchu Park Snow Vysoké Tatry	
Kód ITMS	25130120019	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 iné nešpecifikované služby	100%	02 Horská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Vysoké Tatry
Ulica	Štrbské Pleso
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality a ponuky služieb v stredisku cestovného ruchu PARK SNOW Vysoké Tatry
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba nových atrakcií s celoročným využitím s cieľom vytvárať nové možnosti zábavy (Areál Fun Park,)
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie garancie snehových podmienok (výstavba umelého zasnežovania lyžiarskych svahov)
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity (výstavba novej sedačkovej lanovky, Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky Solisko a Slalom klubu, Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu, Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí)
Špecifický cieľ projektu 4	Zlepšenie podmienok pre športové aktivity, budovanie lyžiarskych atrakcií – fun parkov : nové stroje majú technologické zariadenia, pomocou ktorých budeme efektívnym a jednoduchým spôsobom vytvárať aj nové možnosti zábavy na snehu napr. Skoky, prekážky, U – rampy a pod. Tieto možnosti sú v súčasnosti vyhľadávané hlavne u mladých ľudí, ktorí vyhľadávajú adrenalínový zážitok

4.

A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2008	1	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	3	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	1 100	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	1 927 736,84	2011	2 247 228,31	2016
	Nárast tržieb	Eur	3 306 114,32	2011	3 833 897,63	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2011	14	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	12	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	2	2016
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	1	2011
	Zateplená plocha	m ²	0	2008	1 100	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2011	14	2016

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2011	1	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	12	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	2	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1- 5	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso Solisko/Furkota	06/2009	09/2010
Aktivita 2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky Solisko a Slalom klubu	05/2010	11/2010
Aktivita 3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	06/2009	12/2009
Aktivita 4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	12/2009	04/2011
Aktivita 5. Areál Fun park	06/2009	07/2009
Podporné aktivity		
Riadenie projektu ¹	06/2009	04/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	04/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Softvéru	42 801,93	0,00	42 801,93	Aktivita č. 1, 2
713002 Výpočtovej techniky	2 117,42	0,00	2 117,42	Aktivita č. 1
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 525 453,36	0,00	1 525 453,36	Aktivita č. 1, 2
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	4 960 055,21	142 894,28	5 102 949,49	Aktivita č. 1, 4, 5
717001 Realizácia nových stavieb	508 912,88	0,00	508 912,88	Aktivita č. 1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3 492 021,23	5 717,31	3 497 738,54	Aktivita č. 1,2,3
Skupina výdavkov n (podpoložka)				
CELKOVO	10 531 362,03	148 611,59	10 679 973,62	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso Solisko /Furkota	6 644 053,00	0,00	6 644 053,00
2	Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky Solisko a Slalom klubu	2 426 521,31	0,00	2 426 521,31
3	Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	515 948,14	5 717,31	521 665,45
4	Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	849 386,93	142 894,28	992 281,21
5	Aktivita č.5. Areál Fun Park	95 452,65	0,00	95 452,65
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		10 531 362,03	148 611,59	10 679 973,62

¹ Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

Názov aktivity	Skupin a výdavk ov podpol ožka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotk ek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Inte nzita pom oci	NFP		termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	od	do
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	1.																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	2.	1. DODÁVKA A MONTÁŽ TECHNOLÓGIE															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	3.	Stavebné práce															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	4.	OBJEKT: SO 01 ÚDOLNÁ POHÁŇACIA STANICA															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	5.	Oddiel: 800-1 Zemné práce															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	6.	Hĺbenie jám tr.4	m3	927,36	30,78	93,80	86 986,37	2 887,42	86 986,37	2 887,42	0,00	0,00	50,0 0%	43 493,18	1 443,71	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	7.	Príplatok za lepivosť	m3	32,52	1,08	93,80	3 050,38	101,25	3 050,38	101,25	0,00	0,00	50,0 0%	1 525,19	50,63	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	8.	Zvislé premiestnenie tr. 1-4	m3	149,94	4,98	93,80	14 064,37	466,85	14 064,37	466,85	0,00	0,00	50,00%	7 032,19	233,43	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	9.	Hĺbenie jám tr.6	m3	1144,08	37,98	93,80	107 314,70	3 562,20	107 314,70	3 562,20	0,00	0,00	50,00%	53 657,35	1 781,10	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	10.	Hĺbenie jám tr.7	m3	1549,8	51,44	93,80	145 371,24	4 825,44	145 371,24	4 825,44	0,00	0,00	50,00%	72 685,62	2 412,72	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	11.	Zvislé premiestnenie tr. 5-7	m3	210,42	6,98	187,60	39 474,79	1 310,32	39 474,79	1 310,32	0,00	0,00	50,00%	19 737,40	655,16	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	12.	Dolamovanie tr.6 20% z položky č.4	m3	1638	54,37	18,76	30 728,88	1 020,01	30 728,88	1 020,01	0,00	0,00	50,00%	15 364,44	510,01	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	13.	Dolamovanie tr.7 20% z položky č.5	m3	4485,6	148,89	18,76	84 149,86	2 793,26	84 149,86	2 793,26	0,00	0,00	50,00%	42 074,93	1 396,63	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	14.	Zhutnené zásypy	m3	107,1	3,56	229,60	24 590,16	816,24	24 590,16	816,24	0,00	0,00	50,00%	12 295,08	408,12	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	15.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	146,16	4,85	51,80	7 571,09	251,31	7 571,09	251,31	0,00	0,00	50,00%	3 785,54	125,66	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	16.	Uloženie zemin na skládku	m3	27,22	0,90	51,80	1 410,00	46,80	1 410,00	46,80	0,00	0,00	50,0 0%	705,00	23,40	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	17.	Oddiel: 801-1 Bežné konštrukcie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	18.	Podkladný betón C12/15	m3	4408,8	146,35	7,98	35 182,22	1 167,84	35 182,22	1 167,84	0,00	0,00	50,0 0%	17 591,11	583,92	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	19.	Debnenie podkladného betónu	m2	453,6	15,06	3,64	1 651,10	54,81	1 651,10	54,81	0,00	0,00	50,0 0%	825,55	27,40	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	20.	Odstránenie debnenia	m2	146,4	4,86	3,64	532,90	17,69	532,90	17,69	0,00	0,00	50,0 0%	266,45	8,84	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	21.	Železobetón C30/37 (XA1)	m3	6148,8	204,10	49,08	301 783,10	10 017,36	301 783,10	10 017,36	0,00	0,00	50,0 0%	150 891,55	5 008,68	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	22.	Debnenie pätiiek	m2	885,48	29,39	40,25	35 640,57	1 183,05	35 640,57	1 183,05	0,00	0,00	50,0 0%	17 820,29	591,53	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových stavieb	23.	Odstránenie debnenia	m2	237,36	7,88	40,25	9 553,74	317,13	9 553,74	317,13	0,00	0,00	50,0 0%	4 776,87	158,56	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	24.	Výstuž pätiiek 10505	t	59969,52	1 990,62	7,60	455 768,35	15 128,74	455 768,35	15 128,74	0,00	0,00	50,0 0%	227 884,18	7 564,37	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	25.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	153,56	29 999,48	995,80	29 999,48	995,80	0,00	0,00	50,0 0%	14 999,74	497,90	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	26.	Pristavenie helikoptéry MI-8		30000	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,0 0%	15 000,00	497,91	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	27.	Doprava betónu	m3	11400	378,41	55,06	627 684,00	20 835,29	627 684,00	835,29	0,00	0,00	50,0 0%	313 842,00	10 417,65	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	28.	Bremenné lety stavebné	ks	8640	286,80	15,00	129 600,00	4 301,93	129 600,00	4 301,93	0,00	0,00	50,0 0%	64 800,00	2 150,97	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	29.	Oddiel: 800-3 Lešenie																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	30.	Montáž lešenia do 300kg	m2	118,56	3,94	207,00	24 541,92	814,64	24 541,92	814,64	0,00	0,00	50,0 0%	12 270,96	407,32	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	31.	Príplatok za použitie	m2	102,96	3,42	207,00	21 312,72	707,45	21 312,72	707,45	0,00	0,00	50,0 0%	10 656,36	353,73	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	32.	Demontáž lešenia	m2	58,68	1,95	207,00	12 146,76	403,20	12 146,76	403,20	0,00	0,00	50,0 0%	6 073,38	201,60	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	33.	Presun lešenia	t	2262	75,08	0,54	1 221,48	40,55	1 221,48	40,55	0,00	0,00	50,0 0%	610,74	20,27	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	34.	Oddiel: 801-1 Ostatné konštrukcie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	35.	Montáž kotevného koša	hod	672	22,31	32,00	21 504,00	713,80	21 504,00	713,80	0,00	0,00	50,0 0%	10 752,00	356,90	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	36.	Oddiel: 800-1 Zemné práce pre velín															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	37.	Výkop rýh tr.5	m3	1884	62,54	8,40	15 825,60	525,31	15 825,60	525,31	0,00	0,00	50,0 0%	7 912,80	262,66	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	38.	Vodorovné premiestnenie do 1000m	m3	262,08	8,70	6,30	1 651,10	54,81	1 651,10	54,81	0,00	0,00	50,0 0%	825,55	27,40	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových stavieb	39.	Zhutnený zásyp	m3	264,96	8,80	2,10	556,42	18,47	556,42	18,47	0,00	0,00	50,0 0%	278,21	9,23	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	40.	Oddiel: 801-1 Bežné konštrukcie pre velín																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	41.	Debnenie podkladného betónu	m2	588,48	19,53	67,84	39 922,48	1 325,18	39 922,48	1 325,18	0,00	0,00	50,00%	19 961,24	662,59	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	42.	Odstránenie debnenia	m2	157,32	5,22	67,84	10 672,59	354,27	10 672,59	354,27	0,00	0,00	50,00%	5 336,29	177,13	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	43.	Betón základu C30/37 (XA1)	m3	6148,8	204,10	38,56	237 097,73	7 870,20	237 097,73	7 870,20	0,00	0,00	50,00%	118 548,86	3 935,10	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	44.	Debnenie základu pod dieselagregát	m2	639,36	21,22	19,84	12 684,90	421,06	12 684,90	421,06	0,00	0,00	50,00%	6 342,45	210,53	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	45.	Odstránenie debnenia	m2	102,36	3,40	19,84	2 030,82	67,41	2 030,82	67,41	0,00	0,00	50,00%	1 015,41	33,71	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	46.	Betón pod dieselagregát C30/37 (XA1)	m3	6148,8	204,10	5,80	35 663,04	1 183,80	35 663,04	1 183,80	0,00	0,00	50,00%	17 831,52	591,90	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	47.	Vytvorenie prestupov	ks	288,6	9,58	10,00	2 886,00	95,80	2 886,00	95,80	0,00	0,00	50,00%	1 443,00	47,90	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	48.	Betónová dlažba - odkvapový chodník	m2	913,32	30,32	11,20	10 229,18	339,55	10 229,18	339,55	0,00	0,00	50,0 0%	5 114,59	169,77	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	49.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	112,63	22 003,40	730,38	22 003,40	730,38	0,00	0,00	50,0 0%	11 001,70	365,19	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	50.	Oddiel: 801-5 Štrková plocha															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	51.	Podklad z drveného kameňa fr.63-125, hr.20cm	m2	1108,8	36,81	135,62	150 375,46	4 991,55	150 375,46	4 991,55	0,00	0,00	50,0 0%	75 187,73	2 495,78	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	52.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	52,39	10 234,91	339,74	10 234,91	339,74	0,00	0,00	50,0 0%	5 117,46	169,87	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	53.	Oddiel: Sendvičové kontajnerové velíny															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	54.	Velín poháňacej stanice	súbor	1264200	41 963,75	1,00	1 264 200,00	41 963,75	1 264 200,00	41 963,75	0,00	0,00	50,0 0%	632 100,00	20 981,88	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	55.	Doprava Bytča - Štrbské Pleso	ks	82500	738,50	1,00	82 500,00	2 738,50	82 500,00	2 738,50	0,00	0,00	50,0 0%	41 250,00	1 369,25	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	56.	Doprava veľínov helikoptérou MI-8	ks	8640	286,80	5,00	43 200,00	1 433,98	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	50,0 0%	21 600,00	716,99	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	57.	Montáž	ks	57600	911,97 ¹	1,00	57 600,00	1 911,97	57 600,00	1 911,97	0,00	0,00	50,0 0%	28 800,00	955,98	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	58.	Uzemnenie	ks	14000	464,71	1,00	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,0 0%	7 000,00	232,36	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	59.	Oddiel: Zemné práce pre odvedenie vody (drenáž)																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	60.	Výkop rýh tr.5	m3	1884	62,54	64,20	120 952,80	4 014,90	120 952,80	4 014,90	0,00	0,00	50,0 0%	60 476,40	2 007,45	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	61.	Spätný zásyp	m3	264,96	8,80	64,20	17 010,43	564,64	17 010,43	564,64	0,00	0,00	50,0 0%	8 505,22	282,32	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	62.	Oddiel: Drenáž																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	63.	Trativody D10	m	89,04	2,96	56,00	4 986,24	165,51	4 986,24	165,51	0,00	0,00	50,0 0%	2 493,12	82,76	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	64.	Štrkodrva fr.16-32	m3	1064,88	35,35	11,20	11 926,66	395,89	11 926,66	395,89	0,00	0,00	50,00%	5 963,33	197,95	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	65.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	18,26	3 567,27	118,41	3 567,27	118,41	0,00	0,00	50,00%	1 783,64	59,21	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	66.	Oddiel: Chránička pre elektrickú prípojku															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	67.	Plastové potrubie DN150 + spojka	m	300	9,96	60,00	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00%	9 000,00	298,75	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	68.	Betón pre obetónovanie C12/15	m3	4408,8	146,35	1,45	6 392,76	212,20	6 392,76	212,20	0,00	0,00	50,00%	3 196,38	106,10	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	69.	Debnenie	m2	588,48	19,53	1,88	1 106,34	36,72	1 106,34	36,72	0,00	0,00	50,00%	553,17	18,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	70.	Odstránenie debnenia	m2	157,32	5,22	1,88	295,76	9,82	295,76	9,82	0,00	0,00	50,00%	147,88	4,91	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	71.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	3,65	713,45	23,68	713,45	23,68	0,00	0,00	50,00%	356,73	11,84	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /firkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717001 Realizácia nových stavieb	72.	Oddiel: Zámočnicke konštrukcie - zábradlie																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717001 Realizácia nových stavieb	73.	Oceľové zábradlie	m	2500	82,98	48,00	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00%	60 000,00	1 991,64	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717001 Realizácia nových stavieb	74.	Oddiel: 800-1 Hrubé terénne úpravy																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717001 Realizácia nových stavieb	75.	Odkopávky v tr.4	m3	182,7	6,06	205,00	37 453,50	1 243,23	37 453,50	1 243,23	0,00	0,00	50,00%	18 726,75	621,61	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717001 Realizácia nových stavieb	76.	Príplatok za lepivosť	m3	35,03	1,16	205,00	7 181,15	238,37	7 181,15	238,37	0,00	0,00	50,00%	3 590,58	119,19	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717001 Realizácia nových stavieb	77.	Odkopávky v tr.6	m3	383,04	12,71	205,00	78 523,20	2 606,49	78 523,20	2 606,49	0,00	0,00	50,00%	39 261,60	1 303,25	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717001 Realizácia nových stavieb	78.	Odkopávky v tr.7	m3	992,88	32,96	205,00	203 540,40	6 756,30	203 540,40	6 756,30	0,00	0,00	50,00%	101 770,20	3 378,15	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	79.	Dolamovanie v tr.6 20% z položky č.3	m3	1549,8	51,44	40,10	62 146,98	2 062,90	62 146,98	2 062,90	0,00	0,00	50,00%	31 073,49	1 031,45	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	80.	Dolamovanie v tr.7 20% z položky č.4	m3	4258,8	141,37	40,10	170 777,88	5 668,79	170 777,88	5 668,79	0,00	0,00	50,0 0%	85 388,94	2 834,39	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	81.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	145,92	4,84	615,00	89 740,80	2 978,85	89 740,80	2 978,85	0,00	0,00	50,0 0%	44 870,40	1 489,42	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	82.	Nakladanie výkopku tr. 1-4	m3	80,64	2,68	205,00	16 531,20	548,74	16 531,20	548,74	0,00	0,00	50,0 0%	8 265,60	274,37	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	83.	Nakladanie výkopku tr. 5-7	m3	124,74	4,14	410,00	51 143,40	1 697,65	51 143,40	1 697,65	0,00	0,00	50,0 0%	25 571,70	848,82	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	84.	Spätné zásypy zhutnené	m3	152,46	5,06	661,00	100 776,06	3 345,15	100 776,06	3 345,15	0,00	0,00	50,0 0%	50 388,03	1 672,58	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	85.	OBJEKT: SO 02 TRASA SEDAČKOVEJ LANOVKY																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	86.	Oddiel: 800-1 Zemné práce																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	87.	Hĺbenie jám tr.4	m3	927,36	30,78	238,26	220 952,79	7 334,29	220 952,79	7 334,29	0,00	0,00	50,0 0%	110 476,40	3 667,14	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	88.	Priplatok za lepivosť	m3	32,52	1,08	238,26	7 748,22	257,19	7 748,22	257,19	0,00	0,00	50,0 0%	3 874,11	128,60	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	89.	Zvislé premiestnenie tr. 1-4	m3	149,94	4,98	238,26	35 724,70	1 185,84	35 724,70	1 185,84	0,00	0,00	50,0 0%	17 862,35	592,92	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	90.	Hĺbenie jám tr.6	m3	1144,08	37,98	238,26	272 588,50	9 048,28	272 588,50	9 048,28	0,00	0,00	50,0 0%	136 294,25	4 524,14	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	91.	Hĺbenie jám tr.7	m3	1549,8	51,44	238,26	369 255,35	12 257,03	369 255,35	12 257,03	0,00	0,00	50,0 0%	184 627,67	6 128,52	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	92.	Zvislé premiestnenie tr. 5-7	m3	210,42	6,98	476,52	100 269,34	3 328,33	100 269,34	3 328,33	0,00	0,00	50,0 0%	50 134,67	1 664,17	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	93.	Dolamovanie tr.6 20% z položky č.4	m3	1638	54,37	47,65	78 050,70	2 590,81	78 050,70	2 590,81	0,00	0,00	50,0 0%	39 025,35	1 295,40	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	94.	Dolamovanie tr.7 20% z položky č.5	m3	4485,6	148,89	47,65	213 738,84	7 094,83	213 738,84	7 094,83	0,00	0,00	50,0 0%	106 869,42	3 547,41	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	95.	Zhutnené zasypy	m3	107,1	3,56	588,49	63 027,28	2 092,12	63 027,28	2 092,12	0,00	0,00	50,0 0%	31 513,64	1 046,06	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	96.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	146,16	4,85	126,29	18 458,55	612,71	18 458,55	612,71	0,00	0,00	50,0 0%	9 229,27	306,36	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	97.	Uloženie zeminy na skládku	m3	27,216	0,90	126,29	3 437,11	114,09	3 437,11	114,09	0,00	0,00	50,0 0%	1 718,55	57,05	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	98.	Oddiel: 801-1 Bežné konštrukcie																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	99.	Podkladný betón C12/15	m3	4408,8	146,35	20,22	89 145,94	2 959,10	89 145,94	2 959,10	0,00	0,00	50,0 0%	44 572,97	1 479,55	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	100.	Debnenie podkladného betónu	m2	453,6	15,06	34,40	15 603,84	517,95	15 603,84	517,95	0,00	0,00	50,0 0%	7 801,92	258,98	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	101.	Odstránenie debnenia	m2	146,4	4,86	34,40	5 036,16	167,17	5 036,16	167,17	0,00	0,00	50,0 0%	2 518,08	83,58	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	102.	Železobetón C30/37 (XA1)	m3	6425,8	213,30	123,67	794 678,69	26 378,50	794 678,69	378,50	26	0,00	0,00	50,0 0%	397 339,34	13 189,25	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových stavieb	103.	Debnenie pätiiek	m2	885,48	29,39	118,18	104 646,03	3 473,61	104 646,03	3 473,61	0,00	0,00	50,0 0%	52 323,01	1 736,81	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	104.	Odstránenie debnenia	m2	237,36	7,88	118,18	28 051,20	931,13	28 051,20	931,13	0,00	0,00	50,0 0%	14 025,60	465,56	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	105.	Výstuž pätiiek 10505	t	59969,52	1 990,62	7,48	448 691,95	14 893,84	448 691,95	14 893,84	0,00	0,00	50,0 0%	224 345,97	7 446,92	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	106.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	331,91	64 841,94	2 152,36	64 841,94	2 152,36	0,00	0,00	50,0 0%	32 420,97	1 076,18	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	107.	Pristavenie helikoptéry MI-8		30000	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,0 0%	15 000,00	497,91	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	108.	Doprava betónu	m3	11400	378,41	143,89	1 640 346,00	54 449,51	1 640 346,00	54 449,51	0,00	0,00	50,0 0%	820 173,00	27 224,76	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	109.	Bremenné lety stavebné	ks	8640	286,80	20,00	172 800,00	5 735,91	172 800,00	5 735,91	0,00	0,00	50,0 0%	86 400,00	2 867,95	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	110.	Oddiel: 800-3 Lešenie																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	111.	Montáž lešenia do 300kg	m2	118,56	3,94	418,00	49 558,08	1 645,03	49 558,08	1 645,03	0,00	0,00	50,0 0%	24 779,04	822,51	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	112.	Príplatok za použitie	m2	102,96	3,42	418,00	43 037,28	1 428,58	43 037,28	1 428,58	0,00	0,00	50,0 0%	21 518,64	714,29	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	113.	Demontáž lešenia	m2	58,68	1,95	418,00	24 528,24	814,19	24 528,24	814,19	0,00	0,00	50,0 0%	12 264,12	407,09	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	114.	Presun lešenia	t	2262	75,08	1,08	2 442,96	81,09	2 442,96	81,09	0,00	0,00	50,0 0%	1 221,48	40,55	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	115.	Oddiel: 801-1 Ostatné konštrukcie																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	116.	Montáž kotevného koša	hod	672	22,31	160,00	107 520,00	3 569,01	107 520,00	3 569,01	0,00	0,00	50,0 0%	53 760,00	1 784,51	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	117.	OBJEKT: SO 03 VRCHOLOVÁ VRATNÁ STANICA																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	118.	Oddiel: 800-1 Zemné práce																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	119.	Hĺbenie jám tr.4	m3	927,36	30,78	107,53	99 719,02	3 310,07	99 719,02	3 310,07	0,00	0,00	50,0 0%	49 859,51	1 655,03	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	120.	Príplatok za lepivosť	m3	32,52	1,08	107,53	3 496,88	116,08	3 496,88	116,08	0,00	0,00	50,0 0%	1 748,44	58,04	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	121.	Zvislé premiestnenie tr. 1-4	m3	149,94	4,98	107,53	16 123,05	535,19	16 123,05	535,19	0,00	0,00	50,0 0%	8 061,52	267,59	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	122.	Hĺbenie jám tr.6	m3	1144,08	37,98	107,53	123 022,92	4 083,61	123 022,92	4 083,61	0,00	0,00	50,0 0%	61 511,46	2 041,81	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	123.	Hĺbenie jám tr.7	m3	1549,8	51,44	107,53	166 649,99	5 531,77	166 649,99	5 531,77	0,00	0,00	50,0 0%	83 325,00	2 765,88	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	124.	Zvislé premiestnenie tr. 5-7	m3	210,42	6,98	215,06	45 252,93	1 502,12	45 252,93	1 502,12	0,00	0,00	50,0 0%	22 626,46	751,06	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	125.	Dolamovanie tr.6 20% z položky č.4	m3	1638	54,37	21,51	35 233,38	1 169,53	35 233,38	1 169,53	0,00	0,00	50,0 0%	17 616,69	584,77	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	126.	Dolamovanie tr.7 20% z položky č.5	m3	4485,6	148,89	21,51	96 485,26	3 202,72	96 485,26	3 202,72	0,00	0,00	50,0 0%	48 242,63	1 601,36	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	127.	Zhutnené zásypy	m3	107,1	3,56	261,63	28 020,57	930,11	28 020,57	930,11	0,00	0,00	50,0 0%	14 010,29	465,06	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	128.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	146,16	4,85	60,96	8 909,91	295,75	8 909,91	295,75	0,00	0,00	50,0 0%	4 454,96	147,88	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	129.	Uloženie zeminy na skládku	m3	27,216	0,90	60,96	1 659,09	55,07	1 659,09	55,07	0,00	0,00	50,0 0%	829,54	27,54	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	130.	Oddiel: 801-1 Bežné konštrukcie																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	131.	Podkladný betón C12/15	m3	4408,8	146,35	7,25	31 963,80	1 061,00	31 963,80	1 061,00	0,00	0,00	50,0 0%	15 981,90	530,50	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	132.	Debnenie podkladného betónu	m2	453,6	15,06	3,14	1 424,30	47,28	1 424,30	47,28	0,00	0,00	50,0 0%	712,15	23,64	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	133.	Odstránenie debnenia	m2	146,4	4,86	3,14	459,70	15,26	459,70	15,26	0,00	0,00	50,0 0%	229,85	7,63	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	134.	Železobetón C30/37 (XA1)	m3	6148,8	204,10	53,71	330 252,05	10 962,36	330 252,05	10 962,36	0,00	0,00	50,0 0%	165 126,02	5 481,18	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových stavieb	135.	Debnenie pätiiek	m2	885,48	29,39	51,18	45 318,87	1 504,31	45 318,87	1 504,31	0,00	0,00	50,0 0%	22 659,43	752,16	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	136.	Odstránenie debnenia	m2	237,36	7,88	51,18	12 148,08	403,24	12 148,08	403,24	0,00	0,00	50,0 0%	6 074,04	201,62	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	137.	Výstuž pätiiek 10505	t	59969,52	1 990,62	7,706	462 125,12	15 339,74	462 125,12	15 339,74	0,00	0,00	50,0 0%	231 062,56	7 669,87	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	138.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	164,205	32 079,09	1 064,83	32 079,09	1 064,83	0,00	0,00	50,0 0%	16 039,54	532,42	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	139.	Doprava betónu	m3	11400	378,41	60,96	694 944,00	23 067,91	694 944,00	23 067,91	0,00	0,00	50,0 0%	347 472,00	11 533,96	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	140.	Bremenné lety stavebné	ks	8640	286,80	9	77 760,00	2 581,16	77 760,00	2 581,16	0,00	0,00	50,0 0%	38 880,00	1 290,58	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	141.	Oddiel: 800-3 Lešenie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	142.	Montáž lešenia do 300kg	m2	118,56	3,94	207	24 541,92	814,64	24 541,92	814,64	0,00	0,00	50,0 0%	12 270,96	407,32	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových stavieb	143.	Priplatok za použitie	m2	102,96	3,42	207	21 312,72	707,45	21 312,72	707,45	0,00	0,00	50,0 0%	10 656,36	353,73	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	144.	Demontáž lešenia	m2	58,68	1,95	207	12 146,76	403,20	12 146,76	403,20	0,00	0,00	50,00%	6 073,38	201,60	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	145.	Presun lešenia	t	2262	75,08	0,54	1 221,48	40,55	1 221,48	40,55	0,00	0,00	50,00%	610,74	20,27	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	146.	Oddiel: 801-1 Ostatné konštrukcie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	147.	Montáž kotevného koša	hod	672	22,31	32	21 504,00	713,80	21 504,00	713,80	0,00	0,00	50,00%	10 752,00	356,90	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	148.	Oddiel: 800-1 Zemné práce pre velín															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	149.	Výkop jám tr.6	m3	1144,08	37,98	24,2	27 686,74	919,03	27 686,74	919,03	0,00	0,00	50,00%	13 843,37	459,52	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	150.	Výkop jám tr.7	m3	1549,8	51,44	24,2	37 505,16	1 244,94	37 505,16	1 244,94	0,00	0,00	50,00%	18 752,58	622,47	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	151.	Zvislé premiestnenie tr. 5-7	m3	210,42	6,98	48,4	10 184,33	338,06	10 184,33	338,06	0,00	0,00	50,00%	5 092,16	169,03	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	152.	Dolamovanie tr.6 20%	m3	1638	54,37	4,84	7 927,92	263,16	7 927,92	263,16	0,00	0,00	50,0 0%	3 963,96	131,58	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	153.	Dolamovanie tr.7 20%	m3	4485,6	148,89	4,84	21 710,30	720,65	21 710,30	720,65	0,00	0,00	50,0 0%	10 855,15	360,33	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	154.	Zhutnený zásyp	m3	107,1	3,56	14,2	1 520,82	50,48	1 520,82	50,48	0,00	0,00	50,0 0%	760,41	25,24	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	155.	Vodorovné premiestnenie do 100m	m3	146,16	4,85	34,2	4 998,67	165,93	4 998,67	165,93	0,00	0,00	50,0 0%	2 499,34	82,96	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	156.	Vloženie zeminy	m3	27,216	0,90	34,2	930,79	30,90	930,79	30,90	0,00	0,00	50,0 0%	465,39	15,45	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	157.	Oddiel: 801-1 Bežné konštrukcie pre velín																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	158.	Podkladný betón C12/15	m3	4408,8	146,35	1,12	4 937,86	163,91	4 937,86	163,91	0,00	0,00	50,0 0%	2 468,93	81,95	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	159.	Železobetón C30/37 (XA1)	m3	6148,8	204,10	15,6	95 921,28	3 184,00	95 921,28	3 184,00	0,00	0,00	50,0 0%	47 960,64	1 592,00	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	160.	Debnenie stien	m2	885,48	29,39	39,4	34 887,91	1 158,07	34 887,91	1 158,07	0,00	0,00	50,0 0%	17 443,96	579,03	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	161.	Odstránenie debnenia	m2	237,36	7,88	39,4	9 351,98	310,43	9 351,98	310,43	0,00	0,00	50,0 0%	4 675,99	155,21	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	162.	Výstuž	t	59969,52	1 990,62	1,4	83 957,33	2 786,87	83 957,33	2 786,87	0,00	0,00	50,0 0%	41 978,66	1 393,44	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	163.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	45,3	8 849,81	293,76	8 849,81	293,76	0,00	0,00	50,0 0%	4 424,90	146,88	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	164.	Oddiel: Sendvičové kontajnerové velíny																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	165.	Velín vrátnej stanice	súbor	273600	081,86	1	273 600,00	9 081,86	273 600,00	9 081,86	0,00	0,00	50,0 0%	136 800,00	4 540,93	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	166.	Doprava	ks	22500	746,86	1	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,0 0%	11 250,00	373,43	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	167.	Doprava velínov helikoptérou MI-8	ks	8640	286,80	1	8 640,00	286,80	8 640,00	286,80	0,00	0,00	50,0 0%	4 320,00	143,40	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	168.	Montáž	ks	19200	637,32	1	19 200,00	637,32	19 200,00	637,32	0,00	0,00	50,0 0%	9 600,00	318,66	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	169.	Uzemnenie	ks	3720	123,48	1	3 720,00	123,48	3 720,00	123,48	0,00	0,00	50,0 0%	1 860,00	61,74	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	170.	Oddiel: Chránička pre elektrickú prípojku																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	171.	Plastové potrubie DN150 + spojka	m	300	9,96	30	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,0 0%	4 500,00	149,37	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	172.	Betón pre obetónovanie C12/15	m3	4408,8	146,35	1,45	6 392,76	212,20	6 392,76	212,20	0,00	0,00	50,0 0%	3 196,38	106,10	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	173.	Debnenie	m2	588,48	19,53	1,88	1 106,34	36,72	1 106,34	36,72	0,00	0,00	50,0 0%	553,17	18,36	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	174.	Odstránenie debnenia	m2	157,32	5,22	1,88	295,76	9,82	295,76	9,82	0,00	0,00	50,0 0%	147,88	4,91	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	175.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	3,652	713,45	23,68	713,45	23,68	0,00	0,00	50,0 0%	356,73	11,84	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	176.	Oddiel: Zámočnicke konštrukcie - zábradlie																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	177.	Oceľové zábradlie	m	2500	82,98	29	72 500,00	2 406,56	72 500,00	2 406,56	0,00	0,00	50,0 0%	36 250,00	1 203,28	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	178.	Oddiel: 801-5 Štrková plocha																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	179.	Podklad z drveného kameňa fr.63-125, hr.20cm	m2	1108,8	36,81	83,41	92 485,01	3 069,94	92 485,01	3 069,94	0,00	0,00	50,0 0%	46 242,50	1 534,97	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	180.	Presun hmôt	t	195,36	6,48	32,22	6 294,50	208,94	6 294,50	208,94	0,00	0,00	50,0 0%	3 147,25	104,47	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	181.	Úprava zjazdovky do 100 do 1000 m tr.5	m3	305,8	10,15	240	73 392,00	2 436,17	73 392,00	2 436,17	0,00	0,00	50,0 0%	36 696,00	1 218,08	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	182.	Nakladanie výkopku tr. 1-4	m3	80,64	2,68	150	12 096,00	401,51	12 096,00	401,51	0,00	0,00	50,0 0%	6 048,00	200,76	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	183.	Nakladanie výkopku tr. 5-7	m3	124,74	4,14	150	18 711,00	621,09	18 711,00	621,09	0,00	0,00	50,0 0%	9 355,50	310,55	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	stavieb																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	184.	Spätne zásypy zhutnené	m3	152,46	5,06	300	45 738,00	1 518,22	45 738,00	1 518,22	0,00	0,00	50,0 0%	22 869,00	759,11	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	185.	OBJEKT: GEODETICKÉ PRÁCE															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	186.	Oddiel: Geodetické práce															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	187.	Bodové pole vrátane výpočtu	bod	2208	73,29	14	30 912,00	1 026,09	30 912,00	1 026,09	0,00	0,00	50,0 0%	15 456,00	513,05	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	188.	Podrobné osadenie košov	bod	1344	44,61	54	72 576,00	2 409,08	72 576,00	2 409,08	0,00	0,00	50,0 0%	36 288,00	1 204,54	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	189.	Kontrola zamerania skutočného vyhotovenia stavebných objektov	základ	3900	129,46	14	54 600,00	1 812,39	54 600,00	1 812,39	0,00	0,00	50,0 0%	27 300,00	906,19	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717001 Realizácia nových stavieb	190.	OBJEKT: TERÉNNÉ A PROTIERÓZNE ÚPRAVY AQUASOL															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717001 Realizácia nových	191.	Slamenné rohože-dodávka	m2	72	2,39	4000	288 000,00	9 559,85	288 000,00	9 559,85	0,00	0,00	50,0 0%	144 000,00	4 779,92	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	náradia a materiál u																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	199.	Poháňacia stanica	kpl	285760 95,6	948 552,60	1,00	28 576 095,60	948 552,60	28 576 095,60	948 552,60	0,00	0,00	50,0 0%	14 288 047,80	474 276,30	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	200.	Vratná stanica	kpl	174891 28,8	580 532,72	1,00	17 489 128,80	580 532,72	17 489 128,80	580 532,72	0,00	0,00	50,0 0%	8 744 564,40	290 266,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	201.	Traťové podpery a kompletná traťová výbava (hlavy podpier, lávky, kladkové batérie...)	kpl	109140 17,4	362 279,01	1,00	10 914 017,40	362 279,01	10 914 017,40	362 279,01	0,00	0,00	50,0 0%	5 457 008,70	181 139,50	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková	713005 Špeciáln	202.	Dopravné lano	ks	236971 0,2	78 659,97	1,00	2 369 710,20	78 659,97	2 369 710,20	78 659,97	0,00	0,00	50,0 0%	1 184 855,10	39 329,98	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	ych strojov, prístroje v, zariaden í, techniky , náraďa a materiál u																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístroje v, zariaden í, techniky , náraďa a materiál u	203.	Vozne	kpl	107471 36,4	356 739,57	1,00	10 747 136,40	356 739,57	10 747 136,40	356 739,57	0,00	0,00	50,0 0%	5 373 568,20	178 369,79	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístroje v, zariaden í, techniky , náraďa a materiál u	204.	Elektrické zariadenia	kpl	103799 98,2	344 552,82	1,00	10 379 998,20	344 552,82	10 379 998,20	344 552,82	0,00	0,00	50,0 0%	5 189 999,10	172 276,41	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístroje v, zariaden í,	205.	Technická asistencia	kpl	423877 7,4	140 701,63	1,00	4 238 777,40	140 701,63	4 238 777,40	140 701,63	0,00	0,00	50,0 0%	2 119 388,70	70 350,82	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	209.	MONTÁŽ															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	210.	Odborná montáž, vrátane ubytovania, stravovania a dopravy pracovníkov zhotoviteľa (súčasť súboru technológie lanovky)	hod	650	21,58	8400,0 0	5 460 000,00	181 238,80	5 460 000,00	181 238,80	0,00	0,00	50,0 0%	2 730 000,00	90 619,40	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	211.	Pomocné práce pri obťahovaní a záplete dopravného lana (súčasť súboru technológie lanovky)	hod	250	8,30	1000,0 0	250 000,00	8 298,48	250 000,00	8 298,48	0,00	0,00	50,0 0%	125 000,00	4 149,24	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	212.	Druhý odborný záplet	ks	240000	7 966,54	1,00	240 000,00	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	50,0 0%	120 000,00	3 983,27	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	zariadení, techniky, náradia a materiálu																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	213.																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	214.	hod	2440	80,99	1860,00	4 538 400,00	150 647,28	4 538 400,00	150 647,28	0,00	0,00	50,00%	2 269 200,00	75 323,64	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	215.	hod	1930	64,06	1295,00	2 499 350,00	82 963,22	2 499 350,00	82 963,22	0,00	0,00	50,00%	1 249 675,00	41 481,61	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	materiál u																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	216.	LETECKÁ MONTÁŽ															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	217.	Pristavenie helikoptéry	let	30000	995,82	1,00	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,0 0%	15 000,00	497,91	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	218.	Montážne lety	let	16600	551,02	66,00	1 095 600,00	36 367,26	1 095 600,00	36 367,26	0,00	0,00	50,0 0%	547 800,00	18 183,63	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713005 Špeciáln ych strojov,	219.	AMORTIZAČNÝ PODIEL TECHNIKY A NÁRADIA		139531 ,3525	4 631,59	1,00	139 531,35	4 631,59	139 531,35	4 631,59	0,00	0,00	50,0 0%	69 765,68	2 315,80	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

PLESO																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226.	1. Montáž trafostanice															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	227.	I. Materiál															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	228.	PLECH OCEL,2,00 J,11373,1	KG	7,69	0,26	7,652	58,84	1,95	58,84	1,95	0,00	0,00	50,0 0%	29,42	0,98	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	229.	DROT E CU D 3,00MM	KG	64,12	2,13	1,512	96,95	3,22	96,95	3,22	0,00	0,00	50,0 0%	48,47	1,61	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	230.	KOBEREC DIELEKTRICKY 1200X6 MM	M2	740	24,56	30	22 200,00	736,90	22 200,00	736,90	0,00	0,00	50,0 0%	11 100,00	368,45	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	231.	DIELEKTRICKE RUKAVICE	PA R	620	20,58	1	620,00	20,58	620,00	20,58	0,00	0,00	50,0 0%	310,00	10,29	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	232.	RAM NA SCHEMU	KU S	200	6,64	1	200,00	6,64	200,00	6,64	0,00	0,00	50,0 0%	100,00	3,32	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	233.	STIT OCHRANNY PLEXI	KU S	368	12,22	1	368,00	12,22	368,00	12,22	0,00	0,00	50,0 0%	184,00	6,11	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	234.	KABEL CYKY 3X1,5MM2	M	17,2	0,57	31,5	541,80	17,98	541,80	17,98	0,00	0,00	50,0 0%	270,90	8,99	júl 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	235.	KABEL CYKY 3X2,5MM2	M	28,4	0,94	31,5	894,60	29,70	894,60	29,70	0,00	0,00	50,0 0%	447,30	14,85	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	236.	KABEL CYKY 5X2,5MM2	M	44,6	1,48	16,8	749,28	24,87	749,28	24,87	0,00	0,00	50,0 0%	374,64	12,44	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	237.	KABEL CYKY 3X240+120	M	2710	89,96	144,9	392 679,00	13 034,55	392 679,00	13 034,55	0,00	0,00	50,0 0%	196 339,50	6 517,28	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	238.	KABEL CHBU 1X150MM2 1KV	M	512	17,00	12,6	6 451,20	214,14	6 451,20	214,14	0,00	0,00	50,0 0%	3 225,60	107,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	239.	KABEL CHBU 1X300MM2 1KV	M	1052	34,92	56,7	59 648,40	1 979,96	59 648,40	1 979,96	0,00	0,00	50,0 0%	29 824,20	989,98	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240.	KABEL 22- CXEKCY 1X70 MM2	M	486	16,13	85,05	41 334,30	1 372,05	41 334,30	1 372,05	0,00	0,00	50,0 0%	20 667,15	686,02	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	241.	VODIC(CYA)H 07V-K 2,5	M	8,4	0,28	98,7	829,08	27,52	829,08	27,52	0,00	0,00	50,0 0%	414,54	13,76	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	242.	VODIC CYA 16MM2 ZELENOZLTY	M	65	2,16	16	1 040,00	34,52	1 040,00	34,52	0,00	0,00	50,0 0%	520,00	17,26	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	243.	SPINAC KOLISKO VY 10 A 3553-01629	KU S	43	1,43	2	86,00	2,85	86,00	2,85	0,00	0,00	50,0 0%	43,00	1,43	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	244.	ZASUVKA 5517-2629	KU S	58	1,93	2	116,00	3,85	116,00	3,85	0,00	0,00	50,0 0%	58,00	1,93	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	245.	ZIARIVKA G 13 40 W DENNA	KU S	51	1,69	12	612,00	20,31	612,00	20,31	0,00	0,00	50,0 0%	306,00	10,16	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246.	SVIETIDLO ZIARIVK,PRAC HOTES,2X40W 53115,	KU S	963	31,97	6	5 778,00	191,79	5 778,00	191,79	0,00	0,00	50,0 0%	2 889,00	95,90	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247.	OKO KABEL AL NASTREL 120MM	KU S	84	2,79	44	3 696,00	122,68	3 696,00	122,68	0,00	0,00	50,0 0%	1 848,00	61,34	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	248.	OKO KABEL CU NASTREL 150MM		124	4,12	12	1 488,00	49,39	1 488,00	49,39	0,00	0,00	50,0 0%	744,00	24,70	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	249.	OKO KABEL AL NASTREL 240MM	KU S	110	3,65	132	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,0 0%	7 260,00	240,99	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	250.	OKA KABEL,CU NASTREL,300M M	KU S	363	12,05	18	6 534,00	216,89	6 534,00	216,89	0,00	0,00	50,0 0%	3 267,00	108,44	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	251.	OKO KABEL ALUF 70MM	KU S	42	1,39	6	252,00	8,36	252,00	8,36	0,00	0,00	50,0 0%	126,00	4,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	252.	SPOJKA KABEL,LIS, AL 70 MM C, 626110	KU S	36	1,19	64	2 304,00	76,48	2 304,00	76,48	0,00	0,00	50,0 0%	1 152,00	38,24	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	253.	SPOJ,KAB,SVC Z 185/240-S TRHACIA	KU S	3560	118,17	16	56 960,00	1 890,73	56 960,00	1 890,73	0,00	0,00	50,0 0%	28 480,00	945,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	254.	KONC,KABEL,P OLT-24C/1XI 25-70	SA D	3140	104,23	6	18 840,00	625,37	18 840,00	625,37	0,00	0,00	50,0 0%	9 420,00	312,69	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255.	ADAPTER RICS 5133	SA D	14760	489,94	3	44 280,00	1 469,83	44 280,00	1 469,83	0,00	0,00	50,0 0%	22 140,00	734,91	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	256.	PASKA ZEMIACA POZINKOVANA 30X4 MM	KG	48,8	1,62	114,92 4	5 608,29	186,16	5 608,29	186,16	0,00	0,00	50,0 0%	2 804,15	93,08	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	257.	PODPERA VEDENIA PV 44	KU S	16,3	0,54	25	407,50	13,53	407,50	13,53	0,00	0,00	50,0 0%	203,75	6,76	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	258.	SVORKA K ZEMNIAČEJ TYCI SJ 02	KU S	38,2	1,27	2	76,40	2,54	76,40	2,54	0,00	0,00	50,0 0%	38,20	1,27	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	259.	SVORKA SKUSOBNA SZ	KU S	42,2	1,40	3	126,60	4,20	126,60	4,20	0,00	0,00	50,0 0%	63,30	2,10	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	260.	SVORKA ODBOCNA SR 02	KU S	24,1	0,80	9	216,90	7,20	216,90	7,20	0,00	0,00	50,0 0%	108,45	3,60	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	261.	TYC UZEMNOVACIA ZT2 2000MM	KU S	661,2	21,95	2	1 322,40	43,90	1 322,40	43,90	0,00	0,00	50,0 0%	661,20	21,95	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	262.	SKRATOVACIA SUPRAVA NN	KU S	5340	177,26	1	5 340,00	177,26	5 340,00	177,26	0,00	0,00	50,0 0%	2 670,00	88,63	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	263.	ZASUVKA NASTENNA 16A CZ 1643S 380V	KU S	125	4,15	1	125,00	4,15	125,00	4,15	0,00	0,00	50,0 0%	62,50	2,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	264.	POISTKA VYKONOVA PH1 DO 250A CU VODICE NP	KU S	148	4,91	39	5 772,00	191,60	5 772,00	191,60	0,00	0,00	50,0 0%	2 886,00	95,80	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	265.	DIELEKTRICKE GALOSE	PA R	860	28,55	1	860,00	28,55	860,00	28,55	0,00	0,00	50,0 0%	430,00	14,27	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	266.	ZACHRANNY HAK	KU S	4260	141,41	1	4 260,00	141,41	4 260,00	141,41	0,00	0,00	50,0 0%	2 130,00	70,70	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	267.	TABULKA PRVA POMOC	KU S	96	3,19	2	192,00	6,37	192,00	6,37	0,00	0,00	50,0 0%	96,00	3,19	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	268.	TABULKA MALA	KU S	65	2,16	6	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,0 0%	195,00	6,47	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	269.	Podruzny material	%	707874 ,54	23 497,13	3,00%	21 236,24	704,91	21 236,24	704,91	0,00	0,00	50,0 0%	10 618,12	352,46	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	270.	KAMENIVO DROBNE TAZENE FR,0-4	M3	650	21,58	0,016	10,40	0,35	10,40	0,35	0,00	0,00	50,0 0%	5,20	0,17	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	271.	CEMENT (SPC 250) TR 250	KG	3	0,10	8,8	26,40	0,88	26,40	0,88	0,00	0,00	50,0 0%	13,20	0,44	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	272.	HYDRANT VAPENATY TR 1	KG	3,5	0,12	6	21,00	0,70	21,00	0,70	0,00	0,00	50,0 0%	10,50	0,35	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	273.	PPV		729168 ,5809	24 203,96	1,00%	7 291,69	242,04	7 291,69	242,04	0,00	0,00	50,0 0%	3 645,84	121,02	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	274.	ZTAZENE PODMIENKY - HORSKE VPLYVY		729168 ,5809	24 203,96	12,00 %	87 500,23	2 904,48	87 500,23	2 904,48	0,00	0,00	50,0 0%	43 750,11	1 452,24	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	275.	GZS		729168 ,5809	24 203,96	3,25%	23 697,98	786,63	23 697,98	786,63	0,00	0,00	50,0 0%	11 848,99	393,31	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	276.	III. Zemné práce + Montáž materiálu															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	277.	Zemne prace															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	278.	PRIERAZ TEHLOV, MURU HRUBKA 45 CM	KU S	590	19,58	4	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	50,0 0%	1 180,00	39,17	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	279.	ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU	M3	2960	98,25	0,5	1 480,00	49,13	1 480,00	49,13	0,00	0,00	50,0 0%	740,00	24,56	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	280.	VYKOP KABEL,RYHY 35X40 CM RUCNE,ZEM,T R,4	M	90	2,99	26	2 340,00	77,67	2 340,00	77,67	0,00	0,00	50,0 0%	1 170,00	38,84	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	281.	ZAHOZ KABEL,RYHY 35X40 CM RUCNE,ZEM,T R,4	M	18,8	0,62	26	488,80	16,23	488,80	16,23	0,00	0,00	50,0 0%	244,40	8,11	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	282.	VYKOP RYHY 35X70 CM PRE ZEM,PASIK TR,4	M	150	4,98	54	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	50,0 0%	4 050,00	134,44	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	283.	ZAHOZ RYHY 35X70 CM PRE ZEM,PASIK TR,4	M	33,2	1,10	54	1 792,80	59,51	1 792,80	59,51	0,00	0,00	50,0 0%	896,40	29,76	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	284.	Montazne prace															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	285.	DEMONTAZ OC,KONSTR, PRE PRIST,DO 100K	KU S	95,4	3,17	6	572,40	19,00	572,40	19,00	0,00	0,00	50,0 0%	286,20	9,50	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	286.	MONTAZ OCELOVEJ KONSTRUKCIE KLASICKEJ	KG	25,2	0,84	160	4 032,00	133,84	4 032,00	133,84	0,00	0,00	50,0 0%	2 016,00	66,92	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	287.	ZAKRYTIE OTVORU DO 200X300MM	KU S	136,8	4,54	6	820,80	27,25	820,80	27,25	0,00	0,00	50,0 0%	410,40	13,62	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš tucia a moderni zacia	288.	ZAKRYTIE OTVORU DO D 200MM	KU S	187,2	6,21	4	748,80	24,86	748,80	24,86	0,00	0,00	50,0 0%	374,40	12,43	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	289.	VODIC CYA 2,5MM2 CIERNY PRE DROTOVANIE	M	36	1,19	94	3 384,00	112,33	3 384,00	112,33	0,00	0,00	50,0 0%	1 692,00	56,16	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	290.	ZNOVUMONT,K ABEL CYKY 4BX25 VU	M	17	0,56	6	102,00	3,39	102,00	3,39	0,00	0,00	50,0 0%	51,00	1,69	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	291.	KABEL CYKY 3CX1,5 PU	M	23	0,76	30	690,00	22,90	690,00	22,90	0,00	0,00	50,0 0%	345,00	11,45	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	292.	KABEL CYKY 3CX2,5 PU	M	23	0,76	30	690,00	22,90	690,00	22,90	0,00	0,00	50,0 0%	345,00	11,45	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	293.	KABEL CYKY 5CX2,5 PU	M	23	0,76	16	368,00	12,22	368,00	12,22	0,00	0,00	50,0 0%	184,00	6,11	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	294.	KABEL CYKY 3X240+120 VU	M	85	2,82	138	11 730,00	389,36	11 730,00	389,36	0,00	0,00	50,0 0%	5 865,00	194,68	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	295.	KABEL 1-CHBU 1X150 MM2,VOLNE ULOZENY	M	26	0,86	12	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,0 0%	156,00	5,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	296.	KABEL 1-CHBU 1X300 MM2,VOLNE ULOZENY	M	54	1,79	54	2 916,00	96,79	2 916,00	96,79	0,00	0,00	50,0 0%	1 458,00	48,40	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	297.	DEM,KABEL AYKY 4BX16 VOLNE ULOZENY	M	5,6	0,19	6	33,60	1,12	33,60	1,12	0,00	0,00	50,0 0%	16,80	0,56	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	298.	DEM,KABEL 1- AYKY 3X185+95MM2, VOLNE ULOZ	M	16	0,53	4	64,00	2,12	64,00	2,12	0,00	0,00	50,0 0%	32,00	1,06	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	299.	DEM,KABEL 1- AYKY 3X240+120MM2 ,VOLNE ULO	M	16	0,53	30	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,0 0%	240,00	7,97	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	300.	DEM,KABEL AYKY 4BX2,5 PEVNE ULOZENY	M	10,4	0,35	30	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,0 0%	156,00	5,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	301.	DEM,KABEL 22-AXEKCY 1X70,MM2 VOLNE ULOZ	M	7,4	0,25	60	444,00	14,74	444,00	14,74	0,00	0,00	50,0 0%	222,00	7,37	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	302.	KABEL 22- CXEKCY 1X70 MM2,PEVNE ULOZENY	M	28,8	0,96	81	2 332,80	77,43	2 332,80	77,43	0,00	0,00	50,0 0%	1 166,40	38,72	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	303.	UKONC,A ZAP,VODICA 120MM2 SVORK,V ROZV,	KU S	88	2,92	40	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,0 0%	1 760,00	58,42	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	304.	UKONC,A ZAP,VODICA 240MM2 VC,OKA V ROZV,	KU S	114	3,78	120	13 680,00	454,09	13 680,00	454,09	0,00	0,00	50,0 0%	6 840,00	227,05	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	305.	UKONC,A ZAPOJ,VODICA DO 10MM2 BEZ OKA	KU S	15,4	0,51	32	492,80	16,36	492,80	16,36	0,00	0,00	50,0 0%	246,40	8,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	306.	DEM,UKONC,K AB,AYKY DO 4X10 BEZ KONCOVKY	KU S	34,8	1,16	12	417,60	13,86	417,60	13,86	0,00	0,00	50,0 0%	208,80	6,93	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	307.	ZNOVUMONT, UKONC,KAB,A YKY 4X25	KU S	112	3,72	2	224,00	7,44	224,00	7,44	0,00	0,00	50,0 0%	112,00	3,72	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	308.	DEM,UKONC,K AB,AYKY DO 3X240+120 BEZ KONC,,	KU S	218	7,24	11	2 398,00	79,60	2 398,00	79,60	0,00	0,00	50,0 0%	1 199,00	39,80	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	309.	UKONC,CHBU 4X150 BEZ KONC,,VC,OK	KU S	364	12,08	1	364,00	12,08	364,00	12,08	0,00	0,00	50,0 0%	182,00	6,04	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	310.	UKONCENIE AYY 1X240 MM2 BEZ KONC,,VC,OK	KU S	178	5,91	12	2 136,00	70,90	2 136,00	70,90	0,00	0,00	50,0 0%	1 068,00	35,45	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	311.	UKONCENIE CHBU 1X300 MM2 BEZ KONC,,VC,OK	KU S	272	9,03	18	4 896,00	162,52	4 896,00	162,52	0,00	0,00	50,0 0%	2 448,00	81,26	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	312.	KONCOVKA VNUT,POLT- 24C/1XI 25-70	SA D	4340	144,06	6	26 040,00	864,37	26 040,00	864,37	0,00	0,00	50,0 0%	13 020,00	432,18	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	313.	DEM,KONCOV KA VNUT,POLT- 24C/1X1 25-70	SA D	740	24,56	7	5 180,00	171,94	5 180,00	171,94	0,00	0,00	50,0 0%	2 590,00	85,97	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	314.	SPOJ,SVCZ 185/240-S	KU S	1652	54,84	16	26 432,00	877,38	26 432,00	877,38	0,00	0,00	50,0 0%	13 216,00	438,69	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	315.	VYPINAC JEDNOPOLOV Y NAST,DO VLHKA -1	KU S	62,4	2,07	2	124,80	4,14	124,80	4,14	0,00	0,00	50,0 0%	62,40	2,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	316.	ZASUVKA DO VLHKA 10/16A 250V 2P+Z	KU S	86	2,85	2	172,00	5,71	172,00	5,71	0,00	0,00	50,0 0%	86,00	2,85	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	317.	ZASUVKA 380V TYP CZ 1643 H,S,Z 3P+Z	KU S	84	2,79	1	84,00	2,79	84,00	2,79	0,00	0,00	50,0 0%	42,00	1,39	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	318.	POISTKOVA PATRONA PH1 250A VC,MONTAZE	KU S	3,2	0,11	39	124,80	4,14	124,80	4,14	0,00	0,00	50,0 0%	62,40	2,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	319.	DEM,POISTK,P ATRONA VN,XJ12,10A VC,MONTAZ	KU S	9	0,30	6	54,00	1,79	54,00	1,79	0,00	0,00	50,0 0%	27,00	0,90	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	320.	MONTAZ VZDUCH,TRAF A VN/0,4KV,630K VA	KU S	3880	128,79	3	11 640,00	386,38	11 640,00	386,38	0,00	0,00	50,0 0%	5 820,00	193,19	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	321.	DEMONTAZ VZDUCH,TRAF A VN/0,4KV,630K VA	KU S	1940	64,40	2	3 880,00	128,79	3 880,00	128,79	0,00	0,00	50,0 0%	1 940,00	64,40	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	322.	DEM,SVIETIDL O ZIARIVK,STRO PNE 232 06	KU S	117	3,88	3	351,00	11,65	351,00	11,65	0,00	0,00	50,0 0%	175,50	5,83	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	323.	SVIETIDLO ZARIVK,NA ZAVES 531 15 01-2X40	KU S	226	7,50	6	1 356,00	45,01	1 356,00	45,01	0,00	0,00	50,0 0%	678,00	22,51	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	324.	DEM,DOKONC OVACIE PRACE- POLE,KOBKA DO 35	KU S	302	10,02	6	1 812,00	60,15	1 812,00	60,15	0,00	0,00	50,0 0%	906,00	30,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	325.	MONTAZ OCEL,,PLAST, ROZVODNICE DO 50 KG	KU S	186	6,17	1	186,00	6,17	186,00	6,17	0,00	0,00	50,0 0%	93,00	3,09	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	326.	MONTAZ ROZV,SKRINO VYCH-1 POLE DO 300 KG	KU S	1220	40,50	7	8 540,00	283,48	8 540,00	283,48	0,00	0,00	50,0 0%	4 270,00	141,74	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	327.	DEMONTAZ ROZV,SKRINO VYCH-1 POLE DO 300	KU S	610	20,25	7	4 270,00	141,74	4 270,00	141,74	0,00	0,00	50,0 0%	2 135,00	70,87	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	328.	MONTAZ ROZV,SKRINO VYCH-1 POLE DO 400 KG	KU S	1840	61,08	10	18 400,00	610,77	18 400,00	610,77	0,00	0,00	50,0 0%	9 200,00	305,38	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	329.	DEMONTAZ ROZV,SKRINO VYCH-1 POLE DO 500	KU S	658	21,84	6	3 948,00	131,05	3 948,00	131,05	0,00	0,00	50,0 0%	1 974,00	65,52	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	330.	MONTAZ ROZVADZACA KONDENZ,1PO LE DO 600 K	KU S	1988	65,99	4	7 952,00	263,96	7 952,00	263,96	0,00	0,00	50,0 0%	3 976,00	131,98	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	331.	UZEMNENIE NA POVRCHU- PASKA FEZN 30X4MM	M	69,6	2,31	42	2 923,20	97,03	2 923,20	97,03	0,00	0,00	50,0 0%	1 461,60	48,52	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	332.	OCHRANNE POSPOJOVANI E CU16-VOLNE	M	26,2	0,87	2	52,40	1,74	52,40	1,74	0,00	0,00	50,0 0%	26,20	0,87	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	333.	SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM	KU S	78	2,59	2	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,0 0%	78,00	2,59	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	334.	SVORKA HROMOZVODO VA SKUSOBNA SZ	KU S	78	2,59	3	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,0 0%	117,00	3,88	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	335.	SVORKA HROMOZVOD NAD 2 SKR,SZ,SR01,S R02	KU S	61	2,02	9	549,00	18,22	549,00	18,22	0,00	0,00	50,0 0%	274,50	9,11	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	336.	UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	21	0,70	80	1 680,00	55,77	1 680,00	55,77	0,00	0,00	50,0 0%	840,00	27,88	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	337.	TYCOVY ZEMNIC ZT,2M/28MM	KU S	245	8,13	2	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	50,0 0%	245,00	8,13	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	338.	PREPOJ,PANCI ERA KABELU S KONSTRUKCIO U	KU S	24,4	0,81	6	146,40	4,86	146,40	4,86	0,00	0,00	50,0 0%	73,20	2,43	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	339.	SMV															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	340.	ODVOZ SUTE NA SKLADKU DO 1 KM	T	27,2	0,90	1,2	32,64	1,08	32,64	1,08	0,00	0,00	50,0 0%	16,32	0,54	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	341.	NALOZENIE SUTE NA DOPRAVNY PROSTRIEDOK	T	77,2	2,56	1,2	92,64	3,08	92,64	3,08	0,00	0,00	50,0 0%	46,32	1,54	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	342.	PPV	%	201625 ,28	6 692,73	1,00%	2 016,25	66,93	2 016,25	66,93	0,00	0,00	50,0 0%	1 008,13	33,46	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	343.	ZTAZENE PODMIENKY - HORSKE VPLYVY	%	201625 ,28	6 692,73	12,00 %	24 195,03	803,13	24 195,03	803,13	0,00	0,00	50,0 0%	12 097,52	401,56	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	344.	GZS	%	201625 ,28	6 692,73	3,25%	6 552,82	217,51	6 552,82	217,51	0,00	0,00	50,0 0%	3 276,41	108,76	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	345.	DODÁVKA STROJOV A ZARIADENÍ															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	346.	IV. Práce v HZS															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	347.	HZS - VYPÍNANIE A ZAPINANIE VEDENIA	HO D,	950	31,53	36	34 200,00	1 135,23	34 200,00	1 135,23	0,00	0,00	50,0 0%	17 100,00	567,62	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	348.	HZS - NESPECIFIKOV ANÉ PRÁCE	HO D,	350	11,62	80	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,0 0%	14 000,00	464,71	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	349.	VETRANIE TRAFOSTANIC E, OTVORY . VENTIL.	PRÍ P	350000	617,87	1	350 000,00	11 617,87	350 000,00	617,87	0,00	0,00	50,0 0%	175 000,00	5 808,94	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	350.	OSADENIE PODR. MERANÍ	PRÍ P	24800	823,21	5	124 000,00	4 116,05	124 000,00	4 116,05	0,00	0,00	50,0 0%	62 000,00	2 058,02	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	351.	HZS - SKUSKY KABLOV ZVYS. NAPATIM	HO D,	1420	47,14	16	22 720,00	754,17	22 720,00	754,17	0,00	0,00	50,0 0%	11 360,00	377,08	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	352.	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	HO D,	390	12,95	40	15 600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	50,0 0%	7 800,00	258,91	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	353.	Dodavka strojov a zariadení															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	354.	- rozv.vn - nadm.v. 1370 m.n.m 3xSDC+SMD+3 xSDFkus	133656 2,00	44 365,73	1	1 336 562,00	44 365,73	1 336 562,00	44 365,73	0,00	0,00	50,0 0%	668 281,00	22 182,87	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	355.	- rozvadzač nn RH1+ RH2	528698 ,00	17 549,56	1	528 698,00	17 549,56	528 698,00	17 549,56	0,00	0,00	50,0 0%	264 349,00	8 774,78	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	356.	- rozvadzače nn RH3	311265 ,00	10 332,11	1	311 265,00	10 332,11	311 265,00	10 332,11	0,00	0,00	50,0 0%	155 632,50	5 166,05	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	zariadení, techniky, náradia a materiálu																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	- rozvadzac RC - 4 KS	357.	kus	172260,00	57 179,84	1	1 722 600,00	57 179,84	1 722 600,00	57 179,84	0,00	0,00	50,0 0%	861 300,00	28 589,92	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	- rozvadzac merania RE.P.M. (súčasť súboru rekonštrukcia trafostanice)	358.	kus	33620,00	1 115,98	1	33 620,00	1 115,98	33 620,00	1 115,98	0,00	0,00	50,0 0%	16 810,00	557,99	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	- transformátory 630 KVA suche - 3 ks	359.	kus	716360	23 778,80	3	2 149 080,00	71 336,39	2 149 080,00	71 336,39	0,00	0,00	50,0 0%	1 074 540,00	35 668,19	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zacia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	365.	I. Materiál																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	366.	PASKA ZEMIACA POZINKOVANA 30X4 MM	KG	44,6	1,48	65,94	2 940,92	97,62	2 940,92	97,62	0,00	0,00	50,0 0%	1 470,46	48,81	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	367.	OCHRANNY UHOLNIK OU	KU S	124	4,12	1	124,00	4,12	124,00	4,12	0,00	0,00	50,0 0%	62,00	2,06	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	368.	DRZIAK OCHR UHOLNIKA DUZ	KU S	20,1	0,67	2	40,20	1,33	40,20	1,33	0,00	0,00	50,0 0%	20,10	0,67	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	369.	SVORKA K ZEMNIACEJ TYCI SJ 02	KU S	31,1	1,03	2	62,20	2,06	62,20	2,06	0,00	0,00	50,0 0%	31,10	1,03	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	370.	SVORKA ODBOCNA SR 02	KU S	19,4	0,64	22	426,80	14,17	426,80	14,17	0,00	0,00	50,0 0%	213,40	7,08	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	371.	TYC UZEMNOVACIA ZT2 2000MM	KU S	282	9,36	2	564,00	18,72	564,00	18,72	0,00	0,00	50,0 0%	282,00	9,36	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	372.	PIESOK RIECNY OSIEVANY	M3	750	24,90	0,002	1,50	0,05	1,50	0,05	0,00	0,00	50,0 0%	0,75	0,02	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /firkota	moderni zacia		FR,0-16															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	373.	CEMENT (SPC 250) TR 250	KG	3	0,10	0,04	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	50,0 0%	0,06	0,00	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	374.	Podruzny material		4159,7 44	138,08	3,00%	124,79	4,14	124,79	4,14	0,00	0,00	50,0 0%	62,40	2,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	375.	SVORKA BERNARD	KU S	29,3	0,97	1,16	33,99	1,13	33,99	1,13	0,00	0,00	50,0 0%	16,99	0,56	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	376.	EMAIL SYNT,VONK,IN DUSTROL S 2013 ZELEN	KG	122	4,05	0,016	1,95	0,06	1,95	0,06	0,00	0,00	50,0 0%	0,98	0,03	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	377.	EMAIL SYNT,VONK,IN DUSTROL S 2013ZLTY	KG	122	4,05	0,004	0,49	0,02	0,49	0,02	0,00	0,00	50,0 0%	0,24	0,01	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	378.	KAMENIVO DROBNE TAZENE FR,0-4	M3	750	24,90	0,651	488,25	16,21	488,25	16,21	0,00	0,00	50,0 0%	244,13	8,10	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	379.	STRKOPIESOK FRAKCIA 0-22 BI	M3	490	16,27	5,829	2 856,21	94,81	2 856,21	94,81	0,00	0,00	50,0 0%	1 428,11	47,40	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	380.	CEMENT [SPC 325] TR 325	KG	3	0,10	577,68 1	1 733,04	57,53	1 733,04	57,53	0,00	0,00	50,0 0%	866,52	28,76	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	381.	PPV	%	9398,4 6732	311,97	1,00%	93,98	3,12	93,98	3,12	0,00	0,00	50,0 0%	46,99	1,56	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	382.	ZTAZENE PODMIENKY - HORSKE VPLYVY	%	9398,4 6732	311,97	12,00%	1 127,82	37,44	1 127,82	37,44	0,00	0,00	50,0 0%	563,91	18,72	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	383.	GZS	%	9398,4 6732	311,97	3,25%	305,45	10,14	305,45	10,14	0,00	0,00	50,0 0%	152,73	5,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	384.	III. Zemné práce + Montáž materiálu															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	385.	Zemne prace															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	386.	VYKOP KABEL,RYHY 35X40 CM RUCNE,ZEM,T R,4	M	90	2,99	17	1 530,00	50,79	1 530,00	50,79	0,00	0,00	50,0 0%	765,00	25,39	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	387.	ZAHOZ KABEL,RYHY 35X40 CM RUCNE,ZEM,T R,4	M	18,8	0,62	17	319,60	10,61	319,60	10,61	0,00	0,00	50,0 0%	159,80	5,30	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	388.	VYKOP RYHY 35X70 CM PRE ZEM,PASIK	M	150	4,98	41	6 150,00	204,14	6 150,00	204,14	0,00	0,00	50,0 0%	3 075,00	102,07	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /firkota	moderni zacia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	397.	SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM	KU S	78	2,59	2	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,0 0%	78,00	2,59	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	398.	SVORKA HROMOZVOD NAD 2 SKR,SZ,SR01,S R02	KU S	61	2,02	22	1 342,00	44,55	1 342,00	44,55	0,00	0,00	50,0 0%	671,00	22,27	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	399.	OCHR,UHOLNI K VC,DRZIAKU DO MURU-PRE ZD01	KU S	134	4,45	1	134,00	4,45	134,00	4,45	0,00	0,00	50,0 0%	67,00	2,22	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	400.	UZEMN,V ZEMI VC,SV, FEZN 30X4MM MES,ZAS,	M	40	1,33	70	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,0 0%	1 400,00	46,47	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	401.	TYCOVY ZEMNIC ZT,2M/28MM	KU S	245	8,13	2	490,00	16,27	490,00	16,27	0,00	0,00	50,0 0%	245,00	8,13	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	402.	NATER UZEMNENIA NA POVRCHU (1X)	M	6,8	0,23	4	27,20	0,90	27,20	0,90	0,00	0,00	50,0 0%	13,60	0,45	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	403.	PPV	%	21840,84	724,98	1,00%	218,41	7,25	218,41	7,25	0,00	0,00	50,0 0%	109,20	3,62	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	404.	ZTAZENE PODMIENKY - HORSKE	%	21840,84	724,98	12,00%	2 620,90	87,00	2 620,90	87,00	0,00	0,00	50,0 0%	1 310,45	43,50	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia		VPLYVY															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	405.	GZS	%	21840,84	724,98	3,25%	709,83	23,56	709,83	23,56	0,00	0,00	50,00%	354,91	11,78	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	406.	IV. Práce v HZS															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	407.	HZS - VYPÍNANIE A ZAPINANIE VEDENIA	HO D,	950	31,53	16	15 200,00	504,55	15 200,00	504,55	0,00	0,00	50,00%	7 600,00	252,27	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	408.	HZS - SKUSKY KABLOV ZVYS. NAPATIM	HO D,	1420	47,14	8	11 360,00	377,08	11 360,00	377,08	0,00	0,00	50,00%	5 680,00	188,54	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	409.	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	HO D,	390	12,95	18	7 020,00	233,02	7 020,00	233,02	0,00	0,00	50,00%	3 510,00	116,51	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	410.	Dodavka strojov a zariadeni															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	411.	Trafostanica typ EH5	kus	402280	133 532,50	1,00	4 022 800,00	133 532,50	4 022 800,00	133 532,50	0,00	0,00	50,00%	2 011 400,00	66 766,25	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	412.	PRESUN STROJOV	%	402280	133 532,50	1,00%	40 228,00	1 335,32	40 228,00	1 335,32	0,00	0,00	50,00%	20 114,00	667,66	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	413.	MIMOSTAV,DO PRAVA STROJOV	%	402280	133	532,50	3,60%	144 820,80	4 807,17	144 820,80	4 807,17	0,00	0,00	50,0 0%	72 410,40	2 403,58	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	414.	Prvá úradná skúška TI SR		14000	464,71		1	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,0 0%	7 000,00	232,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	415.	Geodetické zameranie stavby		15000	497,91		1	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,0 0%	7 500,00	248,95	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	416.	Objekt:SO 04 VONKAJŠIE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY NN - PRÍPOJKA NN K SL																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	417.	I. Materiál																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	418.	DROT OCEL,MAKKY POZINK,D 10 MM A,11343	KG	48,6	1,61	339,32		16 490,95	547,40	16 490,95	547,40	0,00	0,00	50,0 0%	8 245,48	273,70	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	419.	KABEL AYKY 3X240+120 1KV	M	559	18,56	2467,5		1 379 332,50	45 785,45	1 379 332,50	45 785,45	0,00	0,00	50,0 0%	689 666,25	22 892,73	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	420.	KABEL 1-AYKY 4X25 1KV	M	82,4	2,74	220,5		18 169,20	603,11	18 169,20	603,11	0,00	0,00	50,0 0%	9 084,60	301,55	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furfkota	moderni zácia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	421.	KABEL AYKY 4X50 1KV	M	166,5	5,53	488,25	81 293,63	2 698,45	81 293,63	2 698,45	0,00	0,00	50,0 0%	40 646,81	1 349,23	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	422.	OKO KABEL AL NASTREL 70MM C616110	KU S	48	1,59	16	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	50,0 0%	384,00	12,75	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	423.	OKO KABEL AL NASTREL 120MM C616145	KU S	74	2,46	10	740,00	24,56	740,00	24,56	0,00	0,00	50,0 0%	370,00	12,28	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	424.	OKO KABEL AL NASTREL 240MM C616210	KU S	122	4,05	60	7 320,00	242,98	7 320,00	242,98	0,00	0,00	50,0 0%	3 660,00	121,49	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	425.	HLAVA ROZDEL, 502K046-S	KU S	336	11,15	4	1 344,00	44,61	1 344,00	44,61	0,00	0,00	50,0 0%	672,00	22,31	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	426.	HLAVA ROZDEL, 502K026-S	KU S	432	14,34	10	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	50,0 0%	2 160,00	71,70	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	427.	SVORKA K ZEMNIACEJ TYCI SJ 02	KU S	42,6	1,41	4	170,40	5,66	170,40	5,66	0,00	0,00	50,0 0%	85,20	2,83	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	428.	SVORKA ZEMIACA SR 03	KU S	35	1,16	6	210,00	6,97	210,00	6,97	0,00	0,00	50,0 0%	105,00	3,49	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furfkota	moderni zácia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	429.	TYC UZEMNOVACIA ZT2 2000MM	KU S	684	22,70	4	2 736,00	90,82	2 736,00	90,82	0,00	0,00	50,0 0%	1 368,00	45,41	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	430.	PRIPOJKOVA SKRINA SPP 2/1 100A	KU S	1969	65,36	2	3 938,00	130,72	3 938,00	130,72	0,00	0,00	50,0 0%	1 969,00	65,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	431.	POISTKA VYKONOVA PH-O 32A CU VODIC NP	KU S	94	3,12	6	564,00	18,72	564,00	18,72	0,00	0,00	50,0 0%	282,00	9,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	432.	POISTKA VYKONOVA PH1-80A NORM,PREV,	KU S	109	3,62	3	327,00	10,85	327,00	10,85	0,00	0,00	50,0 0%	163,50	5,43	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	433.	POISTKA VYKONOVA PH1-125A NORM,PREV,	KU S	109	3,62	3	327,00	10,85	327,00	10,85	0,00	0,00	50,0 0%	163,50	5,43	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	434.	POISTKA VYKONOVA PH1-200A CU VODIC NP	KU S	142	4,71	12	1 704,00	56,56	1 704,00	56,56	0,00	0,00	50,0 0%	852,00	28,28	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	435.	POISTKA VYKONOVA PH1 250A CU VODICE NP	KU S	142	4,71	3	426,00	14,14	426,00	14,14	0,00	0,00	50,0 0%	213,00	7,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	436.	TABULKA MALA	KU S	46	1,53	2	92,00	3,05	92,00	3,05	0,00	0,00	50,0 0%	46,00	1,53	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	445.	VYTYCENIE TRASY KABEL,VED,-VOLNY TEREN	KM	1388	46,07	0,66	916,08	30,41	916,08	30,41	0,00	0,00	50,0 0%	458,04	15,20	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	446.	VYKOP KABEL,RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM,T R,5	M	356	11,82	200	71 200,00	2 363,41	71 200,00	2 363,41	0,00	0,00	50,0 0%	35 600,00	1 181,70	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	447.	VYKOP KABEL,RYHY 80X80 CM RUCNE,ZEM,T R,5	M	740	24,56	460	340 400,00	11 299,21	340 400,00	11 299,21	0,00	0,00	50,0 0%	170 200,00	5 649,60	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	448.	ZAHOZ KABEL,RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM,T R,5	M	42,8	1,42	200	8 560,00	284,14	8 560,00	284,14	0,00	0,00	50,0 0%	4 280,00	142,07	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	449.	ZAHOZ KABEL,RYHY 80X80 CM RUCNE,ZEM,T R,5	M	100	3,32	460	46 000,00	1 526,92	46 000,00	1 526,92	0,00	0,00	50,0 0%	23 000,00	763,46	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	450.	KAB,LOZKO PIESKOVE SIRKA 35 CM,BEZ ZAKR,	M	17,5	0,58	200	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,0 0%	1 750,00	58,09	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	451.	KAB,LOZKO PIESKOVE SIRKA 50 CM,BEZ ZAKR,	M	20,1	0,67	920	18 492,00	613,82	18 492,00	613,82	0,00	0,00	50,0 0%	9 246,00	306,91	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	452.	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33	M	6,2	0,21	200	1 240,00	41,16	1 240,00	41,16	0,00	0,00	50,0 0%	620,00	20,58	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /firkota	moderni zacia		CM															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	453.	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	M	6,2	0,21	1380	8 556,00	284,01	8 556,00	284,01	0,00	0,00	50,0 0%	4 278,00	142,00	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	454.	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR,5	M2	58	1,93	438	25 404,00	843,26	25 404,00	843,26	0,00	0,00	50,0 0%	12 702,00	421,63	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	455.	Montazne prace															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	456.	KABEL 1-AYKY 4X25 MM2,VOLNE ULOZENY	M	12,4	0,41	210	2 604,00	86,44	2 604,00	86,44	0,00	0,00	50,0 0%	1 302,00	43,22	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	457.	KABEL 1-AYKY 4X50 MM2,VOLNE ULOZENY	M	14,6	0,48	465	6 789,00	225,35	6 789,00	225,35	0,00	0,00	50,0 0%	3 394,50	112,68	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	458.	KABEL 1-AYKY 3X240+120MM2 ,VOLNE ULOZENY	M	32	1,06	2350	75 200,00	2 496,18	75 200,00	2 496,18	0,00	0,00	50,0 0%	37 600,00	1 248,09	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	459.	STITOK OZNACOVACI PRE KABEL	KU S	4,8	0,16	14	67,20	2,23	67,20	2,23	0,00	0,00	50,0 0%	33,60	1,12	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	460.	UKONC,A ZAP,VODICA 25MM2	KU S	40,8	1,35	8	326,40	10,83	326,40	10,83	0,00	0,00	50,0 0%	163,20	5,42	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia		SVORK,V ROZVADZ															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	461.	UKONC,A ZAP,VODICA 50MM2 SVORK,V ROZVAD,	KU S	52,8	1,75	8	422,40	14,02	422,40	14,02	0,00	0,00	50,0 0%	211,20	7,01	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	462.	UKONC,A ZAP,VODICA 70MM2 SVORK,V ROZVAD,	KU S	60	1,99	6	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,0 0%	180,00	5,97	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	463.	UKONC,A ZAP,VODICA 120MM2 SVORK,V ROZV,	KU S	76,8	2,55	10	768,00	25,49	768,00	25,49	0,00	0,00	50,0 0%	384,00	12,75	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	464.	UKONC,A ZAP,VODICA 240MM2 VC,OKA V ROZV,	KU S	114	3,78	30	3 420,00	113,52	3 420,00	113,52	0,00	0,00	50,0 0%	1 710,00	56,76	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	465.	UKONC,KAB,A YKY 4X25 BEZ KONCOVKY,VC ,OK	KU S	112	3,72	2	224,00	7,44	224,00	7,44	0,00	0,00	50,0 0%	112,00	3,72	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	466.	UKONC,KAB,A YKY 4X50 BEZ KONCOVKY,VC ,OK	KU S	282	9,36	2	564,00	18,72	564,00	18,72	0,00	0,00	50,0 0%	282,00	9,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	467.	UKONC,KAB,A YKY 3X240+120 BEZ KONC.,VC,OK	KU S	436	14,47	10	4 360,00	144,73	4 360,00	144,73	0,00	0,00	50,0 0%	2 180,00	72,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	468.	KONCOVA HLAVA 4X25-70 MM2	KU S	448	14,87	4	1 792,00	59,48	1 792,00	59,48	0,00	0,00	50,0 0%	896,00	29,74	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /firkota	moderní zácia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	469.	KONCOVA HLAVA 4X120-300	KU S	624	20,71	10	6 240,00	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	50,0 0%	3 120,00	103,57	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	470.	POISTKOVA PATRONA PH0 32A VC,MONTAZE	KU S	3,2	0,11	6	19,20	0,64	19,20	0,64	0,00	0,00	50,0 0%	9,60	0,32	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	471.	POISTKOVA PATRONA PH1 80A VC,MONTAZE	KU S	3,2	0,11	3	9,60	0,32	9,60	0,32	0,00	0,00	50,0 0%	4,80	0,16	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	472.	POISTKOVA PATRONA PH1 125A VC,MONTAZE	KU S	3,2	0,11	3	9,60	0,32	9,60	0,32	0,00	0,00	50,0 0%	4,80	0,16	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	473.	POISTKOVA PATRONA PH1 200A VC,MONTAZE	KU S	3,2	0,11	12	38,40	1,27	38,40	1,27	0,00	0,00	50,0 0%	19,20	0,64	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	474.	POISTKOVA PATRONA PH1 250A VC,MONTAZE	KU S	3,2	0,11	3	9,60	0,32	9,60	0,32	0,00	0,00	50,0 0%	4,80	0,16	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	475.	MONTAZ POLYSTYREN OVEJ TABULKY A2-A5	KU S	37,2	1,23	2	74,40	2,47	74,40	2,47	0,00	0,00	50,0 0%	37,20	1,23	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	476.	PRIPOJKOVA SKRINA SPP 2/1 3X100 A	KU S	456	15,14	2	912,00	30,27	912,00	30,27	0,00	0,00	50,0 0%	456,00	15,14	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia		VC,OSAD															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	477.	SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM	KU S	78	2,59	4	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,0 0%	156,00	5,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	478.	UZEMNENIE V ZEMI-DROT FEZN 10MM	M	19,6	0,65	680	13 328,00	442,41	13 328,00	442,41	0,00	0,00	50,0 0%	6 664,00	221,20	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	479.	TYCOVY ZEMNIC ZT,2M/28MM	KU S	245	8,13	4	980,00	32,53	980,00	32,53	0,00	0,00	50,0 0%	490,00	16,27	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	480.	PPV	%	643097,88	21 346,94	1,00%	6 430,98	213,47	6 430,98	213,47	0,00	0,00	50,0 0%	3 215,49	106,73	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	481.	ZTAZENE PODMIENKY - HORSKE VPLYVY	%	643097,88	21 346,94	12,00 %	77 171,75	2 561,63	77 171,75	2 561,63	0,00	0,00	50,0 0%	38 585,87	1 280,82	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	482.	GZS	%	643097,88	21 346,94	3,25%	20 900,68	693,78	20 900,68	693,78	0,00	0,00	50,0 0%	10 450,34	346,89	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	483.	IV. Práce v HZS															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	484.	HZS - VYPÍŇANIE A ZAPINANIE	HO D,	950	31,53	4	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,0 0%	1 900,00	63,07	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia		VEDENIA															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	485.	VRTULNÍK - VÝVOZ KÁBLOV, RÚR, UZEMNENIA	PRI STAVE NIE	16000	531,10	2	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	50,0 0%	16 000,00	531,10	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	486.	KÁBLE , RÚRY , UZEMNENIA, PIESOK	LET	9500	315,34	3	28 500,00	946,03	28 500,00	946,03	0,00	0,00	50,0 0%	14 250,00	473,01	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	487.	HZS - KOMPLEXNE SKUSKY A REVIZIE	HO D,	390	12,95	21	8 190,00	271,86	8 190,00	271,86	0,00	0,00	50,0 0%	4 095,00	135,93	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	488.	Objekt : Čerpacia stanica															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	489.	Práce a dodávky HSV															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	490.	Zakladanie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	491.	Výplň trativodov kamenivom drobným ťaženým	m3	988,5	32,81	5,191	5 131,30	170,33	5 131,30	170,33	0,00	0,00	50,0 0%	2 565,65	85,16	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	492.	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN nad 130 do 160 so štrkovým lôžkom a obsypom	m	232,5	7,72	17	3 952,50	131,20	3 952,50	131,20	0,00	0,00	50,0 0%	1 976,25	65,60	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	493.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B15(C 12/15)	m3	4175,7	138,61	3,131	13 074,12	433,98	13 074,12	433,98	0,00	0,00	50,0 0%	6 537,06	216,99	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	494.	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	48616, 7	1 613,78	0,138	6 709,10	222,70	6 709,10	222,70	0,00	0,00	50,0 0%	3 354,55	111,35	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	495.	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr.B 30(C 25/30),zložitosť I	m3	6046	200,69	1,875	11 336,25	376,29	11 336,25	376,29	0,00	0,00	50,0 0%	5 668,13	188,15	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	496.	Zvislé a kompletné konštrukcie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	497.	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B30(C 25/30)	m3	4993,6	165,76	9,064	45 261,99	1 502,42	45 261,99	1 502,42	0,00	0,00	50,0 0%	22 631,00	751,21	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	498.	Debnie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie- dielce	m2	515,7	17,12	42,48	21 906,94	727,18	21 906,94	727,18	0,00	0,00	50,0 0%	10 953,47	363,59	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonš trukcia a	499.	Debnie nadzákladových múrov, stien a	m2	128,2	4,26	42,48	5 445,94	180,77	5 445,94	180,77	0,00	0,00	50,0 0%	2 722,97	90,39	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /firkota	moderní zácia		priečok dvojstranné odstránenie-dielce															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	500.	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	1085	36,02	34,201	37 108,09	1 231,76	37 108,09	1 231,76	0,00	0,00	50,0 0%	18 554,04	615,88	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	501.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	502.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4920	163,31	3,037	14 942,04	495,98	14 942,04	495,98	0,00	0,00	50,0 0%	7 471,02	247,99	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	503.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	715,8	23,76	14	10 021,20	332,64	10 021,20	332,64	0,00	0,00	50,0 0%	5 010,60	166,32	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	504.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	114,6	3,80	14	1 604,40	53,26	1 604,40	53,26	0,00	0,00	50,0 0%	802,20	26,63	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	505.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	138,4	4,59	14	1 937,60	64,32	1 937,60	64,32	0,00	0,00	50,0 0%	968,80	32,16	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	506.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	37	1,23	14	518,00	17,19	518,00	17,19	0,00	0,00	50,0 0%	259,00	8,60	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	522.	Izolácie proti vode a vlhkosti																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	523.	Zhotov.isolácie proti vlhkosti za studena vodor.náterom asfalt.	m2	4,5	0,15	22,15	99,68	3,31	99,68	3,31	0,00	0,00	50,0 0%	49,84	1,65	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	524.	Zhotov.Isolácie proti zemnej za studena zvisl.náterom asfalt.pen.	m2	13,3	0,44	34,201	454,87	15,10	454,87	15,10	0,00	0,00	50,0 0%	227,44	7,55	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	525.	Lak asfaltový ALP- PENETRAL v sudoch	t	40590	347,34 ¹	0,02	811,80	26,95	811,80	26,95	0,00	0,00	50,0 0%	405,90	13,47	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	526.	Zhotov.isolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	40,4	1,34	44,3	1 789,72	59,41	1 789,72	59,41	0,00	0,00	50,0 0%	894,86	29,70	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	527.	Zhotv.isolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	61,6	2,04	68,402	4 213,56	139,86	4 213,56	139,86	0,00	0,00	50,0 0%	2 106,78	69,93	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	528.	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	91,9	3,05	133,02 7	12 225,18	405,80	12 225,18	405,80	0,00	0,00	50,0 0%	6 112,59	202,90	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	529.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	195,94 9	6,50	2,805	549,64	18,24	549,64	18,24	0,00	0,00	50,0 0%	274,82	9,12	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	530.	Izolácie tepelné															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	531.	Montáž tepelnej izolácie stropov, položenie na vrch	m2	28,2	0,94	29	817,80	27,15	817,80	27,15	0,00	0,00	50,0 0%	408,90	13,57	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	532.	Extrudovaný polystyrén hr.50mm	m2	385	12,78	17,4	6 699,00	222,37	6 699,00	222,37	0,00	0,00	50,0 0%	3 349,50	111,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	533.	Dos cad nobasil 90kg/m3 t 15cm a	m2	313,5	10,41	17,4	5 454,90	181,07	5 454,90	181,07	0,00	0,00	50,0 0%	2 727,45	90,53	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	534.	Montáž tepelnej izolácie stien doskami vnútorné	m2	54,3	1,80	40,803	2 215,60	73,54	2 215,60	73,54	0,00	0,00	50,0 0%	1 107,80	36,77	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	535.	Extrudovaný polystyrén hr.50mm	m2	385	12,78	42,843	16 494,56	547,52	16 494,56	547,52	0,00	0,00	50,0 0%	8 247,28	273,76	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	536.	Montáž tepelnej izolácie stien, doskami vonkajšie	m2	54,3	1,80	34,201	1 857,11	61,64	1 857,11	61,64	0,00	0,00	50,0 0%	928,56	30,82	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	537.	Doska z extr.pol.AUSTR OTHERM XPS SF 1250x600x50m m	m3	9460	314,01	1,796	16 990,16	563,97	16 990,16	563,97	0,00	0,00	50,0 0%	8 495,08	281,98	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	538.	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE fólie/Isotec, Tyve k/	m2	108,9	3,61	40,83	4 446,39	147,59	4 446,39	147,59	0,00	0,00	50,0 0%	2 223,19	73,80	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	539.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	549,75 6	18,25	1,43	786,15	26,10	786,15	26,10	0,00	0,00	50,0 0%	393,08	13,05	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	540.	Konštrukcie tesárske															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	541.	Montáž debneňia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz s olišтовaním škár	m2	101	3,35	43,585	4 402,09	146,12	4 402,09	146,12	0,00	0,00	50,0 0%	2 201,04	73,06	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	542.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien	m3	942,7	31,29	0,654	616,53	20,46	616,53	20,46	0,00	0,00	50,0 0%	308,26	10,23	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	543.	Montáž krovv viazaných prierez.plocha do 120 cm2	m	179,5	5,96	53,4	9 585,30	318,17	9 585,30	318,17	0,00	0,00	50,0 0%	4 792,65	159,09	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	544.	Montáž krovv viazaných prierez.plocha nad 120-224 cm2	m	218,8	7,26	67,23	14 709,92	488,28	14 709,92	488,28	0,00	0,00	50,0 0%	7 354,96	244,14	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	545.	Montáž debneňia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	79,8	2,65	52	4 149,60	137,74	4 149,60	137,74	0,00	0,00	50,0 0%	2 074,80	68,87	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

/fukota																			
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /fukota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	554.	Oplech. odkvapov rš 330 mm	m	658,7	21,86	11,22	7 390,61	245,32	7 390,61	245,32	0,00	0,00	50,0 0%	3 695,31	122,66	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /fukota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	555.	Žľaby pododkvapný 4hranný	m	1211	40,20	9	10 899,00	361,78	10 899,00	361,78	0,00	0,00	50,0 0%	5 449,50	180,89	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /fukota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	556.	Žľab -TiZn kotlík 4hranný	ks	1762,8	58,51	1	1 762,80	58,51	1 762,80	58,51	0,00	0,00	50,0 0%	881,40	29,26	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /fukota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	557.	Odpadové rúry kruhové d 150 mm	m	574,2	19,06	2,4	1 378,08	45,74	1 378,08	45,74	0,00	0,00	50,0 0%	689,04	22,87	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /fukota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	558.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	214,30 5	7,11	2,035	436,11	14,48	436,11	14,48	0,00	0,00	50,0 0%	218,06	7,24	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /fukota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	559.	Konštrukcie stolárske																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /fukota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	560.	Montáž oblož. stien palubovkami	m2	366,9	12,18	40,83	14 980,53	497,26	14 980,53	497,26	0,00	0,00	50,0 0%	7 490,26	248,63	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	717002 Rekonš trukcia a moderni	561.	Montáž obloženia podhľadov rovných	m2	480,7	15,96	14,5	6 970,15	231,37	6 970,15	231,37	0,00	0,00	50,0 0%	3 485,08	115,68	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	zácia		palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	562.	Obloženie tatranský profil I.tr.SM hr.16 nad 2m	m2	396	13,14	60,833	24 089,87	799,64	24 089,87	799,64	0,00	0,00	50,0 0%	12 044,93	399,82	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	563.	Drevený podkladový rošt pod obklad	m2	128,7	4,27	55,38	7 127,41	236,59	7 127,41	236,59	0,00	0,00	50,0 0%	3 563,70	118,29	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	564.	Drevené okno 900/900 s okenicami vr.osadenia, dodávky	ks	17160	569,61	2	34 320,00	1 139,22	34 320,00	1 139,22	0,00	0,00	50,0 0%	17 160,00	569,61	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	565.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	874,88	29,04	0,605	529,30	17,57	529,30	17,57	0,00	0,00	50,0 0%	264,65	8,78	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	566.	Konštrukcie doplnkové kovové															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	567.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	62,7	2,08	1766	110 728,20	3 675,50	110 728,20	3 675,50	0,00	0,00	50,0 0%	55 364,10	1 837,75	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	568.	Oceľové konštrukcie-oc.kesón	kg	101,2	3,36	1766	178 719,20	5 932,39	178 719,20	5 932,39	0,00	0,00	50,0 0%	89 359,60	2 966,20	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

/furkota																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	569.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2894,4 74	96,08	0,99	2 865,53	95,12	2 865,53	95,12	0,00	0,00	50,0 0%	1 432,76	47,56	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	570.	Dokončovacie práce - nátery															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	571.	Chlórkaučuk. náter kesónu	m2	214,4	7,12	88,8	19 038,72	631,97	19 038,72	631,97	0,00	0,00	50,0 0%	9 519,36	315,98	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	572.	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 2x lakovaním	m2	209,7	6,96	40,803	8 556,39	284,02	8 556,39	284,02	0,00	0,00	50,0 0%	4 278,19	142,01	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	573.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	97,5	3,24	308,1	30 039,75	997,14	30 039,75	997,14	0,00	0,00	50,0 0%	15 019,88	498,57	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	574.	Zariad.stavenisk a 2,5%	%	104350 0,9	34 637,88	2,50%	26 087,52	865,95	26 087,52	865,95	0,00	0,00	50,0 0%	13 043,76	432,97	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	575.	Prevádzk.vplyvy 1,8%	%	104350 0,9	34 637,88	1,80%	18 783,02	623,48	18 783,02	623,48	0,00	0,00	50,0 0%	9 391,51	311,74	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonš trukcia a	576.	Sťažené podmien. 3,2%	%	104350 0,9	34 637,88	3,20%	33 392,03	1 108,41	33 392,03	1 108,41	0,00	0,00	50,0 0%	16 696,01	554,21	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	modernizácia																			
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	577.	3.Rekonštrukcia zasnežovacieho systému																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	578.	Objekt: SO 06 ZS Výtlačné potrubie VT vody-vetva "C" SO 07 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN- vetva C, SO10 TU protierózne úpravy AQUASOL																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	579.	PRÁCE A DODÁVKY HSV																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	580.	1 - ZEMNE PRÁCE spolu:																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	581.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1000 m3	m3	250	8,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	582.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	188	6,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	583.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500	m3	58	1,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia		m horn. tr. 1-4																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	584.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5Nad 1000 m3	m3	555	18,42	8750	4 856 250,00	161 197,97	4 856 250,00	161 197,97	0,00	0,00	50,0 0%	2 428 125,00	80 598,98	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	585.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 7Nad 1000 m3	m3	946	31,40	5327	5 039 342,00	167 275,51	5 039 342,00	167 275,51	0,00	0,00	50,0 0%	2 519 671,00	83 637,75	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	586.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 5-7	m3	58	1,93	14077	816 466,00	27 101,71	816 466,00	27 101,71	0,00	0,00	50,0 0%	408 233,00	13 550,85	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	587.	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	672	22,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	588.	Hĺbenie šacht v horn. tr. 5 do 100 m3	m3	887	29,44	117,45	104 178,15	3 458,08	104 178,15	3 458,08	0,00	0,00	50,0 0%	52 089,08	1 729,04	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	589.	Hĺbenie šacht v horn. tr. 7 do 100 m3	m3	1120	37,18	11,7	13 104,00	434,97	13 104,00	434,97	0,00	0,00	50,0 0%	6 552,00	217,49	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	590.	Vodorovne premiestnenie výkopku šachty do 50m	m3	331	10,99	117,45	38 875,95	1 290,45	38 875,95	1 290,45	0,00	0,00	50,0 0%	19 437,98	645,22	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	591.	Obsyp a polozenie folie	bm	155	5,15	1750	271 250,00	9 003,85	271 250,00	9 003,85	0,00	0,00	50,0 0%	135 625,00	4 501,93	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	592.	Záhrn a úprava terénu	bm	89	2,95	1750	155 750,00	5 169,95	155 750,00	5 169,95	0,00	0,00	50,0 0%	77 875,00	2 584,98	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	593.	Úprava pláne bez zhutnenia	m3	10,5	0,35	5250	55 125,00	1 829,81	55 125,00	1 829,81	0,00	0,00	50,0 0%	27 562,50	914,91	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	594.	Založenie trávniku na svahu do 1:2	m2	6,5	0,22	5250	34 125,00	1 132,74	34 125,00	1 132,74	0,00	0,00	50,0 0%	17 062,50	566,37	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	595.	Zriadenie vrstvy z geotextílie	m2	12,5	0,41	5250	65 625,00	2 178,35	65 625,00	2 178,35	0,00	0,00	50,0 0%	32 812,50	1 089,18	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	596.	Geotextília BOREAJ1	m2	32	1,06	5250	168 000,00	5 576,58	168 000,00	5 576,58	0,00	0,00	50,0 0%	84 000,00	2 788,29	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	597.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	121	4,02	117,45	14 211,45	471,73	14 211,45	471,73	0,00	0,00	50,0 0%	7 105,73	235,87	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	598.	Spona U-100	m2	5	0,17	5250	26 250,00	871,34	26 250,00	871,34	0,00	0,00	50,0 0%	13 125,00	435,67	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	599.	Klín KB-300	m2	7	0,23	5250	36 750,00	1 219,88	36 750,00	1 219,88	0,00	0,00	50,0 0%	18 375,00	609,94	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /firkota	moderni zácia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	600.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 3	m3	58	1,93	117,45	6 812,10	226,12	6 812,10	226,12	0,00	0,00	50,0 0%	3 406,05	113,06	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	601.	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	43,5	1,44	8750	380 625,00	12 634,44	380 625,00	634,44	0,00	0,00	50,0 0%	190 312,50	6 317,22	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	602.	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	m3	66	2,19	5327	351 582,00	11 670,38	351 582,00	670,38	0,00	0,00	50,0 0%	175 791,00	5 835,19	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	603.	Trávne semeno JASNÁ	m2	6	0,20	5250	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,0 0%	15 750,00	522,80	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	604.	Hnojivo Veget	m2	14	0,46	5250	73 500,00	2 439,75	73 500,00	2 439,75	0,00	0,00	50,0 0%	36 750,00	1 219,88	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	605.	2 - ZÁKLADY spolu:															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /firkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	606.	Debnenie základových klenieb zhotovenie	m2	196	6,51	60	11 760,00	390,36	11 760,00	390,36	0,00	0,00	50,0 0%	5 880,00	195,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	607.	Debnenie základových klenieb	m2	34,5	1,15	60	2 070,00	68,71	2 070,00	68,71	0,00	0,00	50,0 0%	1 035,00	34,36	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia		odstránenie															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	608.	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20	m3	2500	82,98	30	75 000,00	2 489,54	75 000,00	2 489,54	0,00	0,00	50,0 0%	37 500,00	1 244,77	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	609.	Výstuž základových klenieb z ocele 10505	t	23345	774,91	1	23 345,00	774,91	23 345,00	774,91	0,00	0,00	50,0 0%	11 672,50	387,46	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	610.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	815	27,05	32,62	26 585,30	882,47	26 585,30	882,47	0,00	0,00	50,0 0%	13 292,65	441,24	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	611.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	612.	Stavebá NN elektroinštalacia		28000	929,43	1	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,0 0%	14 000,00	464,71	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	613.	Odvetrание		5000	165,97	1	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,0 0%	2 500,00	82,98	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	614.	Dno šacty zasnežovania z betonu prosteho tr.B20 s uložením	m3	3180	105,56	19,57	62 232,60	2 065,74	62 232,60	2 065,74	0,00	0,00	50,0 0%	31 116,30	1 032,87	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	615.	Šachta zasnežovania-odkalenie 30-	m3	663	22,01	19,57	12 974,91	430,69	12 974,91	430,69	0,00	0,00	50,0 0%	6 487,46	215,34	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zácia		63															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	616.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	617.	Presun hmôt sazsnežovania do 2000 m	t	986	32,73	40	39 440,00	1 309,17	39 440,00	1 309,17	0,00	0,00	50,0 0%	19 720,00	654,58	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	618.	Pomocne prace MENZI MUCK 6000T2	mth	1100	36,51	600	660 000,00	21 907,99	660 000,00	21 907,99	0,00	0,00	50,0 0%	330 000,00	10 953,99	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	619.	Presun materialu PRAGA V3S HR	mth	750	24,90	300	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	50,0 0%	112 500,00	3 734,32	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	620.	Pomocna montážna skupina	hod	165	5,48	1500	247 500,00	8 215,49	247 500,00	8 215,49	0,00	0,00	50,0 0%	123 750,00	4 107,75	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	621.	Zariadenie staveniska		174475	791,51	1	174 475,00	5 791,51	174 475,00	5 791,51	0,00	0,00	50,0 0%	87 237,50	2 895,75	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	622.	Prevádzkové vplyvy		697900	166,04	1	697 900,00	23 166,04	697 900,00	166,04	0,00	0,00	50,0 0%	348 950,00	11 583,02	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6	717002 Rekonštrukcia a	623.	Stažené podmienky		348950	583,02	1	348 950,00	11 583,02	348 950,00	583,02	0,00	0,00	50,0 0%	174 475,00	5 791,51	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Multix poma Štrbské pleso /furkota	moderni zacia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	624.	Technológia zasnežovacieho systému															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	625.	Potrubia pre tlakové rozvody voda (VICTAULIC)/vzduch "C"															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	626.	DN200PN80 219x3,6	m	1610,99	53,48	613	987 536,87	32 780,22	987 536,87	780,22	0,00	0,00	50,00%	493 768,44	16 390,11	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	627.	DN150PN80 168x2,8	m	984,09	32,67	545	536 329,05	17 802,86	536 329,05	802,86	0,00	0,00	50,00%	268 164,53	8 901,43	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	628.	DN125PN50 139x2,1	m	586,81	19,48	361	211 838,41	7 031,75	211 838,41	7 031,75	0,00	0,00	50,0 0%	105 919,21	3 515,87	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	629.	DN100PN41 114x2,0	m	462,89	15,37	97	44 900,33	1 490,42	44 900,33	1 490,42	0,00	0,00	50,0 0%	22 450,17	745,21	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	630.	Fittingy kolená odbočky	%	17806, 02	591,05	52	925 913,04	30 734,68	925 913,04	30 734,68	0,00	0,00	50,0 0%	462 956,52	15 367,34	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	631.	Odvzdušnenie, odkalenie DN100 PN40	ks	44999	493,69	3	134 997,00	4 481,08	134 997,00	4 481,08	0,00	0,00	50,0 0%	67 498,50	2 240,54	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	632.	Šefmontáž	hod.	606,92	20,15	170	103 176,40	3 424,83	103 176,40	3 424,83	0,00	0,00	50,0 0%	51 588,20	1 712,41	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	633.	Hydranty a príslušenstvo															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	634.	Medzikus 2", 100bar (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	1084,08	35,98	29	31 438,32	1 043,56	31 438,32	1 043,56	0,00	0,00	50,00%	15 719,16	521,78	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	635.	Ohyb 90, DN80PN100 (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	1084,08	35,98	31	33 606,48	1 115,53	33 606,48	1 115,53	0,00	0,00	50,00%	16 803,24	557,77	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	636.	E-motor UNIVERSAL pre hydrant (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	33985,92	128,13	10	339 859,20	11 281,26	339 859,20	11 281,26	0,00	0,00	50,00%	169 929,60	5 640,63	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	641.	Vstup medzikus 2"m-1 1/2"m, vonk./vonk. (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	416,95	13,84	29	12 091,55	401,37	12 091,55	401,37	0,00	0,00	50,0 0%	6 045,78	200,68	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	642.	Výstup medzikus 2", vonk/vonk. (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	416,95	13,84	29	12 091,55	401,37	12 091,55	401,37	0,00	0,00	50,0 0%	6 045,78	200,68	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	643.	Guľový ventil INOX. 2",PN100 Monoblock (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	3057,6 6	101,50	5	15 288,30	507,48	15 288,30	507,48	0,00	0,00	50,0 0%	7 644,15	253,74	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	644.	Ventil XE (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	11706, 4	388,58	24	280 953,60	9 325,95	280 953,60	9 325,95	0,00	0,00	50,0 0%	140 476,80	4 662,98	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	645.	Handgriff pre XE ventil (súčasť súboru Technológia	ks	1105,1 5	36,68	1	1 105,15	36,68	1 105,15	36,68	0,00	0,00	50,0 0%	552,58	18,34	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		zasnežovacieho systému)															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	646.	Platine s batériou pre XE-Motor (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	580,96	19,28	24	13 943,04	462,82	13 943,04	462,82	0,00	0,00	50,0 0%	6 971,52	231,41	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	647.	Pripojovací set 2" pre XE-Motor (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	1250,86	41,52	24	30 020,64	996,50	30 020,64	996,50	0,00	0,00	50,0 0%	15 010,32	498,25	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	648.	Kryt šachty 2-otvor 320kg (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	3573,02	118,60	29	103 617,58	3 439,47	103 617,58	3 439,47	0,00	0,00	50,0 0%	51 808,79	1 719,74	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	649.	Uchytenie 4ks/šachtu (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	581,51	19,30	29	16 863,79	559,78	16 863,79	559,78	0,00	0,00	50,0 0%	8 431,90	279,89	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	650.	Montážna pena pre šachtu (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	86,17	2,86	58	4 997,86	165,90	4 997,86	165,90	0,00	0,00	50,0 0%	2 498,93	82,95	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	651.	Kryt vstupu v=20cm, Zn, oceľ (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	4240,98	140,77	29	122 988,42	4 082,47	122 988,42	4 082,47	0,00	0,00	50,0 0%	61 494,21	2 041,23	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	652.	Fe-beton šachta 100x120x100 740kg (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	3050,16	101,25	29	88 454,64	2 936,16	88 454,64	2 936,16	0,00	0,00	50,0 0%	44 227,32	1 468,08	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	653.	Fe-beton šachta 100x120x50 410kg (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	2527,3	83,89	29	73 291,70	2 432,84	73 291,70	2 432,84	0,00	0,00	50,0 0%	36 645,85	1 216,42	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	654.	Vstupný rebrík, Zn 1,5m (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	1853,5	61,52	29	53 751,50	1 784,22	53 751,50	1 784,22	0,00	0,00	50,0 0%	26 875,75	892,11	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	655.	Kotvenie pre rebrík (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	62,27	2,07	29	1 805,83	59,94	1 805,83	59,94	0,00	0,00	50,0 0%	902,92	29,97	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	656.	Ohrev šachty PTC100W 220V, autoregulácia (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	1655,8 6	54,96	29	48 019,94	1 593,97	48 019,94	1 593,97	0,00	0,00	50,0 0%	24 009,97	796,98	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	657.	Dranáž hadica PVC DN80 (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	bm	62,54	2,08	290	18 136,60	602,02	18 136,60	602,02	0,00	0,00	50,0 0%	9 068,30	301,01	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	658.	T-kus pre drenáž (súčasť súboru Technológia	ks	62,54	2,08	29	1 813,66	60,20	1 813,66	60,20	0,00	0,00	50,0 0%	906,83	30,10	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		zasnežovacieho systému)																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	659.	Vysokotlaková hadica, 2,7m 1,5", izolácia (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	4863,63	161,44	24	116 727,12	3 874,63	116 727,12	3 874,63	0,00	0,00	50,00%	58 363,56	1 937,32	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	660.	Kamlock 2", m INOX (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	416,95	13,84	24	10 006,80	332,16	10 006,80	332,16	0,00	0,00	50,00%	5 003,40	166,08	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	661.	Kamlock-kappe 2", s reťazou (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	833,91	27,68	24	20 013,84	664,34	20 013,84	664,34	0,00	0,00	50,00%	10 006,92	332,17	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	662.	Šachtový podklad Fe-beton 410kg (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	5112,41	169,70	29	148 259,89	4 921,33	148 259,89	4 921,33	0,00	0,00	50,00%	74 129,95	2 460,66	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	663.	Elektrant podzemný zákl. doska inkl. KIT (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	1198,88	39,80	24	28 773,12	955,09	28 773,12	955,09	0,00	0,00	50,00%	14 386,56	477,55	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	664.	Izolácia tepelná (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	319,66	10,61	24	7 671,84	254,66	7 671,84	254,66	0,00	0,00	50,00%	3 835,92	127,33	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	665.	Zásuvka Mennekes 5x63A odpojiteľný (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	6477,8	215,02	24	155 467,20	5 160,57	155 467,20	5 160,57	0,00	0,00	50,00%	77 733,60	2 580,28	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	666.	Rozvádzač MENNEKES IP6563A,SE220 V+kleme 4x35 (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	13536,27	449,32	24	324 870,48	10 783,72	324 870,48	10 783,72	0,00	0,00	50,00%	162 435,24	5 391,86	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	672.	2" RED HED, inkl. Kamlock, 60 bar (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	8895,02	295,26	20	177 900,40	5 905,21	177 900,40	5 905,21	0,00	0,00	50,00%	88 950,20	2 952,61	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	673.	Elektorozvody NN v trase zasnežovania "C"																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	674.	NN kabel 3x240+120 AYKY (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	m	440,26	14,61	3414	1 503 047,64	49 892,04	1 503 047,64	892,04	0,00	0,00	50,00%	751 523,82	24 946,02	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	675.	NN kábel 4x35 CYKY (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	m	507,99	16,86	181	91 946,19	3 052,05	91 946,19	3 052,05	0,00	0,00	50,00%	45 973,10	1 526,03	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	676.	Cellpack odbočnica Al/Cu 240/50 (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	8889,86	295,09	29	257 805,94	8 557,59	257 805,94	8 557,59	0,00	0,00	50,00%	128 902,97	4 278,79	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	677.	Uzeňovací vodič FeZn 10mm 1bm=0,625kg (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	m	57,57	1,91	2018	116 176,26	3 856,35	116 176,26	3 856,35	0,00	0,00	50,00%	58 088,13	1 928,17	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	678.	Výstražná folia 300mm blesk, červená (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	m	5,93	0,20	2018	11 966,74	397,22	11 966,74	397,22	0,00	0,00	50,00%	5 983,37	198,61	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	679.	Spojka SS pre uzeňovací vodič 6-12mm (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	20,32	0,67	38	772,16	25,63	772,16	25,63	0,00	0,00	50,00%	386,08	12,82	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	680.	PRIS4 (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	14847, 71	492,85	1	14 847,71	492,85	14 847,71	492,85	0,00	0,00	50,0 0%	7 423,86	246,43	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	681.	Spojka Reichem 4x240 (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	ks	1320,7 8	43,84	12	15 849,36	526,10	15 849,36	526,10	0,00	0,00	50,0 0%	7 924,68	263,05	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	682.	Riadiaci kábel Arctic Euro2 4x2x1mm2 dvojité tienenie (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	m	95,57	3,17	2249	214 936,93	7 134,60	214 936,93	7 134,60	0,00	0,00	50,0 0%	107 468,47	3 567,30	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	683.	Ochranná trubka DN90 (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho systému)	m	74,51	2,47	2142	159 600,42	5 297,76	159 600,42	5 297,76	0,00	0,00	50,0 0%	79 800,21	2 648,88	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	684.	RIP (súčasť súboru Technológia zasnežovacieho	ks	9821,1 8	326,00	1	9 821,18	326,00	9 821,18	326,00	0,00	0,00	50,0 0%	4 910,59	163,00	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	689.	Čerpacia stanica ČS100																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	690.	Q=24l/sec., H=380m, H0=466m, P=112kW	ks	201800,9	6 698,56	4	807 203,60	26 794,25	807 203,60	26 794,25	0,00	0,00	50,0 0%	403 601,80	13 397,13	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	691.	komplet Elektromotor 132kW,IP55, pružná spojka	ks	228930,22	7 599,09	4	915 720,88	30 396,36	915 720,88	30 396,36	0,00	0,00	50,0 0%	457 860,44	15 198,18	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	692.	armatury DN100-200,PN16-63, odvzdušnenie	súbor	131853,37	4 376,73	4	527 413,48	17 506,92	527 413,48	17 506,92	0,00	0,00	50,0 0%	263 706,74	8 753,46	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	693.	spojovací, tesniaci materiál (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	súb or	27979, 01	928,73	4	111 916,04	3 714,93	111 916,04	3 714,93	0,00	0,00	50,0 0%	55 958,02	1 857,47	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	694.	elektronické meranie, regulácia	súb or	97107, 2	223,37	4	388 428,80	12 893,47	388 428,80	893,47	0,00	0,00	50,0 0%	194 214,40	6 446,74	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	695.	Auma elmotor ventil DN200PN63	súb or	128211 ,85	255,85	1	128 211,85	4 255,85	128 211,85	4 255,85	0,00	0,00	50,0 0%	64 105,93	2 127,93	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	696.	Magnetoinduktiv . prietokomer DN200PN63	súb or	138650 ,87	602,37	1	138 650,87	4 602,37	138 650,87	4 602,37	0,00	0,00	50,0 0%	69 325,44	2 301,18	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	697.	Elektronický ventil min. priet.DN20PN10	súb or	47188, 03	566,36	4	188 752,12	6 265,42	188 752,12	6 265,42	0,00	0,00	50,0 0%	94 376,06	3 132,71	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	698.	kompresor bezolejový, tlakové vedenia	súbor	97714,12	3243,51	1	97714,12	3243,51	97714,12	3243,51	0,00	0,00	50,00%	48857,06	1621,76	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	699.	nátery, potrubný materiál DN60-200,PN100	súbor	48462,56	608,66	1	193850,24	6434,65	193850,24	6434,65	0,00	0,00	50,00%	96925,12	3217,32	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	700.	Mechanický filter DN200PN10 (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	ks	14141,24	469,40	4	56564,96	1877,61	56564,96	1877,61	0,00	0,00	50,00%	28282,48	938,81	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	701.	Automatický preplachovací filter DN200PN10	ks	682815,35	22665,32	1	682815,35	22665,32	682815,35	22665,32	0,00	0,00	50,00%	341407,68	11332,66	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	702.	Vodomer DN200PN16 (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	ks	22911,23	760,51	1	22 911,23	760,51	22 911,23	760,51	0,00	0,00	50,00%	11 455,62	380,26	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	703.	Montáž a uvedenie do prevádzky	súbor	229112,56	7 605,14	1	229 112,56	7 605,14	229 112,56	7 605,14	0,00	0,00	50,00%	114 556,28	3 802,57	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	704.	PRS a MaR, rozvádzač pre ČS200 RM200	súbor	502226,3	16 670,86	1	502 226,30	16 670,86	502 226,30	16 670,86	0,00	0,00	50,00%	251 113,15	8 335,43	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	705.	vývody 2x132kW, FM rozbehová automatika	ks	899971,32	29 873,57	1	899 971,32	29 873,57	899 971,32	29 873,57	0,00	0,00	50,00%	449 985,66	14 936,79	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	706.	PRRS a MaR, rozdávač pre ČS200 RM200	súb or	481135 ,83	15 970,78	1	481 135,83	15 970,78	481 135,83	15 970,78	0,00	0,00	50,0 0%	240 567,92	7 985,39	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	707.	vývody 2x132kW, soft. rozbehová automatika	ks	390856 ,48	12 974,06	1	390 856,48	12 974,06	390 856,48	12 974,06	0,00	0,00	50,0 0%	195 428,24	6 487,03	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	708.	Riadiaca skriňa PS100/200	ks	229264 ,03	7 610,17	1	229 264,03	7 610,17	229 264,03	7 610,17	0,00	0,00	50,0 0%	114 632,02	3 805,09	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	709.	SPS TouchScreen	ks	75804	2 516,23	1	75 804,00	2 516,23	75 804,00	2 516,23	0,00	0,00	50,0 0%	37 902,00	1 258,12	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	710.	SPS software	ks	269624 ,21	8 949,88	1	269 624,21	8 949,88	269 624,21	8 949,88	0,00	0,00	50,0 0%	134 812,11	4 474,94	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	711.	Temperovanie, osvetlenie, stavebná električka (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	ks	27979,01	928,73	1	27 979,01	928,73	27 979,01	928,73	0,00	0,00	50,0 0%	13 989,51	464,37	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	712.	Modem QUFAST SHDSL CPL L3 ČS1,ČS2 (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	ks	37295,23	237,97	2	74 590,46	2 475,95	74 590,46	2 475,95	0,00	0,00	50,0 0%	37 295,23	1 237,97	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	713.	Kábelový, pomocný, spoj. Materiál,	komplet	97865,85	248,55	3	97 865,85	3 248,55	97 865,85	3 248,55	0,00	0,00	50,0 0%	48 932,93	1 624,28	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	714.	Revízie, TI	súbor	37173,85	233,95	1	37 173,85	1 233,95	37 173,85	1 233,95	0,00	0,00	50,0 0%	18 586,93	616,97	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	715.	Montáž a uvedenie do prevádzky	súbor	189025,23	6274,49	1	189 025,23	6 274,49	189 025,23	6 274,49	0,00	0,00	50,00%	94 512,62	3 137,24	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	716.	Čerpacia stanica ČS300/400															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	717.	Q=24l/sec., H=283m, P=98kW	ks	189510,77	6290,61	2	379 021,54	12 581,21	379 021,54	12 581,21	0,00	0,00	50,00%	189 510,77	6 290,61	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	718.	komplet Elektromotor 110kW,IP55, pružná spojka	ks	221525,8	7353,31	2	443 051,60	14 706,62	443 051,60	14 706,62	0,00	0,00	50,00%	221 525,80	7 353,31	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	719.	armatury DN100- 200,PN16-100, odvzdušnenie	súb or	141928 ,24	4 711,15	2	283 856,48	9 422,31	283 856,48	9 422,31	0,00	0,00	50,0 0%	141 928,24	4 711,15	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	720.	spojovací, tesniaci materiál	súb or	27979, 01	928,73	2	55 958,02	1 857,47	55 958,02	1 857,47	0,00	0,00	50,0 0%	27 979,01	928,73	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	721.	elektronické meranie, regulácia (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS300/400)	súb or	97107, 2	3 223,37	2	194 214,40	6 446,74	194 214,40	6 446,74	0,00	0,00	50,0 0%	97 107,20	3 223,37	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	722.	Auma elmotor ventil DN200PN63	súb or	128211 ,85	4 255,85	1	128 211,85	4 255,85	128 211,85	4 255,85	0,00	0,00	50,0 0%	64 105,93	2 127,93	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	723.	Magnetoinduktív . prietokomer DN150PN40	súb or	138650 ,87	4 602,37	1	138 650,87	4 602,37	138 650,87	4 602,37	0,00	0,00	50,0 0%	69 325,44	2 301,18	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	724.	Elektronický ventil min. priet.DN20PN100	súbor	47188,03	1 566,36	4	188 752,12	6 265,42	188 752,12	6 265,42	0,00	0,00	50,0 0%	94 376,06	3 132,71	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	725.	kompresor bezolejový, tlakové vedenia	súbor	97714,12	3 243,51	1	97 714,12	3 243,51	97 714,12	3 243,51	0,00	0,00	50,0 0%	48 857,06	1 621,76	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	726.	nátery, potrubný materiál DN60-200,PN100	súbor	48462,56	1 608,66	4	193 850,24	6 434,65	193 850,24	6 434,65	0,00	0,00	50,0 0%	96 925,12	3 217,32	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	727.	Mechanický filter DN200PN10 (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	ks	14141,24	469,40	4	56 564,96	1 877,61	56 564,96	1 877,61	0,00	0,00	50,0 0%	28 282,48	938,81	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	728.	Montáž a uvedenie do prevádzky	súbor	168420,3	5 590,53	1	168 420,30	5 590,53	168 420,30	5 590,53	0,00	0,00	50,00%	84 210,15	2 795,26	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	729.	PRS a MaR, rozvádzač pre ČS400 RM400	súbor	273083,65	9 064,72	1	273 083,65	9 064,72	273 083,65	9 064,72	0,00	0,00	50,00%	136 541,83	4 532,36	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	730.	vývody 1x110kW, FM trozbehová automatika	ks	607066,04	20 150,90	1	607 066,04	20 150,90	607 066,04	20 150,90	0,00	0,00	50,00%	303 533,02	10 075,45	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	731.	PRS a MaR, rozvádzač pre ČS400 RM400	súbor	310348,54	10 301,68	1	310 348,54	10 301,68	310 348,54	10 301,68	0,00	0,00	50,00%	155 174,27	5 150,84	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	732.	vývody 1x110kW, soft. rozbehová automatika	ks	259488 ,65	8 613,45	1	259 488,65	8 613,45	259 488,65	8 613,45	0,00	0,00	50,0 0%	129 744,33	4 306,72	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	733.	Riadiaca skriňa PS300/400	ks	229264 ,03	7 610,17	1	229 264,03	7 610,17	229 264,03	7 610,17	0,00	0,00	50,0 0%	114 632,02	3 805,09	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	734.	SPS TouchScreen	ks	75804	2 516,23	1	75 804,00	2 516,23	75 804,00	2 516,23	0,00	0,00	50,0 0%	37 902,00	1 258,12	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	735.	SPS software	ks	269624 ,21	8 949,88	1	269 624,21	8 949,88	269 624,21	8 949,88	0,00	0,00	50,0 0%	134 812,11	4 474,94	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	736.	Temperovanie, osvetlenie, stavebná elektrika (súčasť	ks	27979, 01	928,73	1	27 979,01	928,73	27 979,01	928,73	0,00	0,00	50,0 0%	13 989,51	464,37	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		súboru Čerpacia stanica ČS100)															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	737.	Modem QUFAST SHDSL CPL L3 ČS2,ČS3-4 (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	ks	37295,23	1 237,97	2	74 590,46	2 475,95	74 590,46	2 475,95	0,00	0,00	50,0 0%	37 295,23	1 237,97	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	738.	Kábelový, pomocný, spoj. Materiál,	komplet	65061,82	2 159,66	1	65 061,82	2 159,66	65 061,82	2 159,66	0,00	0,00	50,0 0%	32 530,91	1 079,83	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	739.	Revízie, TI (súčasť súboru Čerpacia stanica ČS100)	súbor	29587,35	982,12	1	29 587,35	982,12	29 587,35	982,12	0,00	0,00	50,0 0%	14 793,68	491,06	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	740.	Montáž a uvedenie do prevádzky	súbor	170532,19	5 660,63	1	170 532,19	5 660,63	170 532,19	5 660,63	0,00	0,00	50,0 0%	85 266,10	2 830,32	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náraďia																		
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	741.	Centrálne riadenie a automatika																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	742.	Software ATASS PLUS 2008																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	743.	ATASS	ks	97310, 12	3 230,10	1	97 310,12	3 230,10	97 310,12	3 230,10	0,00	0,00	50,0 0%	48 655,06	1 615,05	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	744.	ATASS PIT á šachta (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	3752,5 9	124,56	29	108 825,11	3 612,33	108 825,11	3 612,33	0,00	0,00	50,0 0%	54 412,56	1 806,17	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	745.	ATASS WEATER á meteo (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	7842,9 1	260,34	2	15 685,82	520,67	15 685,82	520,67	0,00	0,00	50,0 0%	7 842,91	260,34	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	746.	ATASS PUMPSTATION á ČS	ks	78429, 05	2 603,37	3	235 287,15	7 810,10	235 287,15	7 810,10	0,00	0,00	50,0 0%	117 643,58	3 905,05	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	747.	ATASS STATISTIC	ks	58095, 6	1 928,42	1	58 095,60	1 928,42	58 095,60	1 928,42	0,00	0,00	50,0 0%	29 047,80	964,21	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	748.	ATASS WIND Control (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	19752, 5	655,66	1	19 752,50	655,66	19 752,50	655,66	0,00	0,00	50,0 0%	9 876,25	327,83	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	711003 Softvéru	749.	ATASS SMS (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	12786, 59	424,44	1	12 786,59	424,44	12 786,59	424,44	0,00	0,00	50,0 0%	6 393,30	212,22	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713002 Výpočto vej techniky	750.	Hardware															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713002 Výpočto vej techniky	751.	PC centrálna jednotka, WIN XP (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	27518, 97	913,46	1	27 518,97	913,46	27 518,97	913,46	0,00	0,00	50,0 0%	13 759,49	456,73	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713002 Výpočto vej techniky	752.	Monitor 17" (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	10562, 84	350,62	1	10 562,84	350,62	10 562,84	350,62	0,00	0,00	50,0 0%	5 281,42	175,31	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713002 Výpočto vej techniky	753.	Farebá tlačiareň HP (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	3485,7 4	115,71	1	3 485,74	115,71	3 485,74	115,71	0,00	0,00	50,0 0%	1 742,87	57,85	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713002 Výpočto vej techniky	754.	Modem (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	2904,7 8	96,42	1	2 904,78	96,42	2 904,78	96,42	0,00	0,00	50,0 0%	1 452,39	48,21	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso	713002 Výpočto vej techniky	755.	PC Anywhere (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	10689, 59	354,83	1	10 689,59	354,83	10 689,59	354,83	0,00	0,00	50,0 0%	5 344,80	177,41	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

/furfkota																			
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713002 Výpočto vej techniky	756.	C-Y 50 PC pripojenie (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	8627,3 4	286,38	1	8 627,34	286,38	8 627,34	286,38	0,00	0,00	50,0 0%	4 313,67	143,19	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	757.	Meteo stanice																
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	758.	Stožiar pre Meteo a vietor 4-20mA - spodna časť (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	3307,8 4	109,80	2	6 615,68	219,60	6 615,68	219,60	0,00	0,00	50,0 0%	3 307,84	109,80	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	759.	Stožiar pre Meteo a vietor 4-20mA - stredná časť (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	6940,8 9	230,40	2	13 881,78	460,79	13 881,78	460,79	0,00	0,00	50,0 0%	6 940,89	230,40	jún 09	september 10	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden	760.	Stožiar pre Meteo a vietor 4-20mA - horna časť (súčasť súboru technológia zasnežovacieho	ks	6940,8 9	230,40	2	13 881,78	460,79	13 881,78	460,79	0,00	0,00	50,0 0%	6 940,89	230,40	jún 09	september 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	í, techniky a náraďia		systemu)															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	761.	Meteo 2006 (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	25503,97	846,58	2	51 007,94	1 693,15	51 007,94	1 693,15	0,00	0,00	50,0 0%	25 503,97	846,58	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	762.	Držiak snímača klima (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	1133	37,61	2	2 266,00	75,22	2 266,00	75,22	0,00	0,00	50,0 0%	1 133,00	37,61	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	763.	Senzor pre meranie rýchlosti vetra ohrev (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	19607,4	650,85	2	39 214,80	1 301,69	39 214,80	1 301,69	0,00	0,00	50,0 0%	19 607,40	650,85	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	764.	Senzor pre meranie smeru vetra ohrev (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	23528,72	781,01	2	47 057,44	1 562,02	47 057,44	1 562,02	0,00	0,00	50,0 0%	23 528,72	781,01	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	765.	Riadiaca skriňa pre 1 Meteo IP65 (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	77644, 9	2 577,34	2	155 289,80	5 154,68	155 289,80	5 154,68	0,00	0,00	50,0 0%	77 644,90	2 577,34	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	766.	Držiak pre senzor merania vetra (súčasť súboru technológia zasnežovacieho systému)	ks	823,62	27,34	2	1 647,24	54,68	1 647,24	54,68	0,00	0,00	50,0 0%	823,62	27,34	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	767.	Snežné delá TECHNOALPIN ® LATEMAR															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	768.	Snežné delo T60A 2007	ks	132965 5,51	44 136,48	10	13 296 555,10	441 364,77	13 296 555,10	441 364,77	0,00	0,00	50,0 0%	6 648 277,55	220 682,39	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	769.	Rám UNIVERSAL komplet	ks	49679, 44	1 649,06	10	496 794,40	16 490,55	496 794,40	16 490,55	0,00	0,00	50,0 0%	248 397,20	8 245,28	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	770.	Prívodný kábel 40m,5x10mm2, 5x63A (súčasť súboru Snežné delo)	ks	15098,65	501,18	10	150 986,50	5 011,83	150 986,50	5 011,83	0,00	0,00	50,0 0%	75 493,25	2 505,92	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	771.	Riadiaci kábel 40m (súčasť súboru Snežné delo)	ks	11526,93	382,62	10	115 269,30	3 826,24	115 269,30	3 826,24	0,00	0,00	50,0 0%	57 634,65	1 913,12	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	772.	Platina pre E-motor Hydrant (súčasť súboru Snežné delo)	ks	18345,67	608,96	10	183 456,70	6 089,65	183 456,70	6 089,65	0,00	0,00	50,0 0%	91 728,35	3 044,82	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	773.	Ochranný matrac 200x300 (súčasť súboru Snežné delo)	ks	7338,27	243,59	10	73 382,70	2 435,86	73 382,70	2 435,86	0,00	0,00	50,0 0%	36 691,35	1 217,93	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	774.	Ochranná plachtakomplet zelená (súčasť súboru Snežné delo)	ks	8482,84	281,58	10	84 828,40	2 815,79	84 828,40	2 815,79	0,00	0,00	50,00%	42 414,20	1 407,89	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	775.	Naviják pre hadice na podv. UNIVERZAL (súčasť súboru Snežné delo)	ks	14828,18	492,21	10	148 281,80	4 922,05	148 281,80	4 922,05	0,00	0,00	50,00%	74 140,90	2 461,03	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	776.	LANZE, TYČE ATASS AUTOMATIC															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	777.	Mechanická nádstavnba s hydraul. (súčasť súboru Snežné delo)	ks	43173,86	433,11	5	215 869,30	7 165,55	215 869,30	7 165,55	0,00	0,00	50,00%	107 934,65	3 582,77	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	778.	LANZA rura 9m ALU A9V komplet s dyzami (súčasť súboru Snežné delo)	ks	94016, 76	3 120,78	5	470 083,80	15 603,92	470 083,80	15 603,92	0,00	0,00	50,0 0%	235 041,90	7 801,96	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	779.	Ventilový blok komplet pre L9V AUTO (súčasť súboru Snežné delo)	ks	63340, 6	2 102,52	5	316 703,00	10 512,61	316 703,00	10 512,61	0,00	0,00	50,0 0%	158 351,50	5 256,31	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	780.	Časti pre Lanze A9 Ventilblok regul. (súčasť súboru Snežné delo)	ks	1278,1 7	42,43	5	6 390,85	212,14	6 390,85	212,14	0,00	0,00	50,0 0%	3 195,43	106,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furfkota	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	781.	Kompresor KAESER bezolej. 4 kW, komplet (súčasť súboru Snežné delo)	ks	91176, 38	3 026,50	5	455 881,90	15 132,51	455 881,90	15 132,51	0,00	0,00	50,0 0%	227 940,95	7 566,25	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma	713004 Prevádz kových strojov,	782.	Riadiaca skriňa Lanze A9V Meteo (súčasť súboru Snežné	ks	40901, 55	1 357,68	5	204 507,75	6 788,41	204 507,75	6 788,41	0,00	0,00	50,0 0%	102 253,88	3 394,21	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Štrbské pleso /furkota	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		delo)															
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	783.	Tlakové hadice 5/8"18L90-18L 3,9m 3 ks (súčasť súboru Snežné delo)	ks	880,52	29,23	5	4 402,60	146,14	4 402,60	146,14	0,00	0,00	50,0 0%	2 201,30	73,07	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	784.	Rozvádzač MENNEKES IP65L9FI25-0,03A+4P16A+2 P10A+35mm2 (súčasť súboru Snežné delo)	ks	11427,72	379,33	5	57 138,60	1 896,65	57 138,60	1 896,65	0,00	0,00	50,0 0%	28 569,30	948,33	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	785.	Svorky 4x35 pre rozvádzač Mennekes (súčasť súboru Snežné delo)	ks	1217,11	40,40	5	6 085,55	202,00	6 085,55	202,00	0,00	0,00	50,0 0%	3 042,78	101,00	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	786.	Propojovací materiál pre ELETA 128... (súčasť súboru Snežné delo)	ks	67,32	2,23	5	336,60	11,17	336,60	11,17	0,00	0,00	50,0 0%	168,30	5,59	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	787.	METEO 2000 a 5 Lanze (súčasť súboru Snežné delo)	ks	26862,38	891,67	5	134 311,90	4 458,34	134 311,90	4 458,34	0,00	0,00	50,00%	67 155,95	2 229,17	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	788.	Master pre obsluhu z miesta komplet s držiakom max. pre 10 Lanze (súčasť súboru Snežné delo)	ks	139505,54	4 630,74	5	697 527,70	23 153,68	697 527,70	23 153,68	0,00	0,00	50,00%	348 763,85	11 576,84	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	789.	Reflektor komplet L9 (súčasť súboru Snežné delo)	ks	3205,66	106,41	5	16 028,30	532,04	16 028,30	532,04	0,00	0,00	50,00%	8 014,15	266,02	jún 09	september 10
Aktivita č.1. Sedačková lanovka TSD6 Multix poma Štrbské pleso /furkota	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	790.	Ochranný matrac pre Lanze A 9 spezial (súčasť súboru Snežné delo)	ks	16 354,94	542,88	5	81 774,70	2 714,42	81 774,70	2 714,42	0,00	0,00	50,00%	40 887,35	1 357,21	jún 09	september 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	791.	Hlavný objekt																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	792.	Práce a dodávky HSV																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	793.	Zemné práce																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	794.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	146,1	4,85	530	77 433,00	2 570,30	77 433,00	2 570,30	0,00	0,00	50,0 0%	38 716,50	1 285,15	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	795.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	933,2	30,98	530	494 596,00	16 417,58	494 596,00	16 417,58	0,00	0,00	50,0 0%	247 298,00	8 208,79	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	796.	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	84,3	2,80	530	44 679,00	1 483,07	44 679,00	1 483,07	0,00	0,00	50,0 0%	22 339,50	741,54	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	797.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1145	38,01	162,88	186 497,60	6 190,59	186 497,60	6 190,59	0,00	0,00	50,0 0%	93 248,80	3 095,29	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	798.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložn é hĺbky do 4m	m2	308,1	10,23	111,24 3	34 273,97	1 137,69	34 273,97	1 137,69	0,00	0,00	50,0 0%	17 136,98	568,84	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	799.	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky	m2	25,7	0,85	111,24 3	2 858,95	94,90	2 858,95	94,90	0,00	0,00	50,0 0%	1 429,47	47,45	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	818.	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehľami	m3	6065,5	201,34	3,159	19 160,91	636,03	19 160,91	636,03	0,00	0,00	50,0 0%	9 580,46	318,01	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	819.	Murivo z tehál pálených POROTHERM PTH Profi 20 Akustik P12	m3	7997,8	265,48	107,64 8	860 947,17	28 578,21	860 947,17	28 578,21	0,00	0,00	50,0 0%	430 473,59	14 289,11	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	820.	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	4565,1	151,53	15,771	71 996,19	2 389,84	71 996,19	2 389,84	0,00	0,00	50,0 0%	35 998,10	1 194,92	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	821.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné zhotovenie- dielce	m2	515,7	17,12	230,32	118 776,02	3 942,64	118 776,02	3 942,64	0,00	0,00	50,0 0%	59 388,01	1 971,32	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	822.	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok dvojstranné odstránenie- dielce	m2	128,2	4,26	230,32	29 527,02	980,12	29 527,02	980,12	0,00	0,00	50,0 0%	14 763,51	490,06	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	823.	Výstuž nadzákladových múrov, stiena a priečok 10 505	t	47846	588,20	2,844	136 074,02	4 516,83	136 074,02	4 516,83	0,00	0,00	50,0 0%	68 037,01	2 258,42	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	824.	Murivo výplňové z tehál pálených SUPERTHERM 38 p+d na maltu MVC (380x245x238)	m3	5251,2	174,31	197,85 8	1 038 991,93	34 488,21	1 038 991,93	34 488,21	0,00	0,00	50,0 0%	519 495,96	17 244,11	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	825.	Murivo výplňové z tehál pálených SUPERTHERM 30 p+d na maltu MVC (300x245x238)	m3	5388,7	178,87	38,04	204 986,15	6 804,29	204 986,15	6 804,29	0,00	0,00	50,0 0%	102 493,07	3 402,15	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	826.	Komin SCHIEDEL SIH 25 1 prieduch	m	8014,3	266,03	22	176 314,60	5 852,57	176 314,60	5 852,57	0,00	0,00	50,0 0%	88 157,30	2 926,29	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	827.	Komínové teleso SCHIEDEL UNI*** jednoprieduchový Dn 25cm výšky 3,00m	ks	37335,9	239,32	4	149 343,60	4 957,30	149 343,60	4 957,30	0,00	0,00	50,0 0%	74 671,80	2 478,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	828.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	109,9	3,65	16	1 758,40	58,37	1 758,40	58,37	0,00	0,00	50,0 0%	879,20	29,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	829.	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000m m	ks	336,6	11,17	16,16	5 439,46	180,56	5 439,46	180,56	0,00	0,00	50,0 0%	2 719,73	90,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	830.	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	168,4	5,59	52	8 756,80	290,67	8 756,80	290,67	0,00	0,00	50,0 0%	4 378,40	145,34	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	831.	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2500m m	ks	968	32,13	52	50 336,00	1 670,85	50 336,00	1 670,85	0,00	0,00	50,0 0%	25 168,00	835,42	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	832.	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(C 16/20)	m3	4576,8	151,92	13,68	62 610,62	2 078,29	62 610,62	2 078,29	0,00	0,00	50,0 0%	31 305,31	1 039,15	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	833.	Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-	m2	862,8	28,64	89,28	77 030,78	2 556,95	77 030,78	2 556,95	0,00	0,00	50,0 0%	38 515,39	1 278,48	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

			dielce															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	834.	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhľového štvoruholníka odstránenie- dielce	m2	64,1	2,13	89,28	5 722,85	189,96	5 722,85	189,96	0,00	0,00	50,0 0%	2 861,42	94,98	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	835.	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	46802,4	553,56	3,42	160 064,21	5 313,16	160 064,21	5 313,16	0,00	0,00	50,0 0%	80 032,10	2 656,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	836.	Priečky z tehál dĺ. 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	927,6	30,79	440,19	408 320,24	13 553,75	408 320,24	13 553,75	0,00	0,00	50,0 0%	204 160,12	6 776,87	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	837.	Priečky z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 11,5 P10	m2	829,2	27,52	43,16	35 788,27	1 187,95	35 788,27	1 187,95	0,00	0,00	50,0 0%	17 894,14	593,98	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	838.	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	m2	661,5	21,96	138,29 5	91 482,14	3 036,65	91 482,14	3 036,65	0,00	0,00	50,0 0%	45 741,07	1 518,33	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	839.	Steny inštal.predsadené sadrokartónové oplaštené RBI 12,5 mm 1+0, hrúbka priečky 62,5mm	m2	1132,1	37,58	93,73	106 111,73	3 522,26	106 111,73	3 522,26	0,00	0,00	50,0 0%	53 055,87	1 761,13	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	840.	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm	m2	692,5	22,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	841.	Ochrana zvislej hydroizolácie Styrodurrom	m2	797,3	26,47	117,98 5	94 069,44	3 122,53	94 069,44	3 122,53	0,00	0,00	50,0 0%	47 034,72	1 561,27	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia		hr.50mm															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	842.	Vodorovné konštrukcie															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	843.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B30(C 25/30)	m3	4920	163,31	207,535	1 021 072,20	33 893,39	1 021 072,20	33 893,39	0,00	0,00	50,00%	510 536,10	16 946,69	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	844.	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	715,8	23,76	1170	837 483,85	27 799,37	837 483,85	27 799,37	0,00	0,00	50,00%	418 741,93	13 899,69	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	845.	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	114,6	3,80	1170	134 081,66	4 450,70	134 081,66	4 450,70	0,00	0,00	50,00%	67 040,83	2 225,35	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	846.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	182,6	6,06	1170	213 641,45	7 091,60	213 641,45	7 091,60	0,00	0,00	50,00%	106 820,73	3 545,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	847.	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	45,5	1,51	1170	53 234,86	1 767,07	53 234,86	1 767,07	0,00	0,00	50,00%	26 617,43	883,54	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	848.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	47397,9	1 573,32	31,103	1 474 216,88	48 935,04	1 474 216,88	48 935,04	0,00	0,00	50,00%	737 108,44	24 467,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	849.	Betón nosníkov železový tr.B30(C25/30)	m3	4847,5	160,91	14,198	68 824,81	2 284,56	68 824,81	2 284,56	0,00	0,00	50,00%	34 412,40	1 142,28	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	850.	Debnenie nosníka zhotovenie- dielce	m2	563,5	18,70	110,22 4	62 111,22	2 061,71	62 111,22	2 061,71	0,00	0,00	50,0 0%	31 055,61	1 030,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	851.	Debnenie nosníka odstránenie- dielce	m2	90,5	3,00	110,22 4	9 975,27	331,12	9 975,27	331,12	0,00	0,00	50,0 0%	4 987,64	165,56	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	852.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	374,6	12,43	35,496	13 296,80	441,37	13 296,80	441,37	0,00	0,00	50,0 0%	6 648,40	220,69	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	853.	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	94,1	3,12	35,496	3 340,17	110,87	3 340,17	110,87	0,00	0,00	50,0 0%	1 670,09	55,44	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	854.	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	47366	572,26	2,84	134 519,44	4 465,23	134 519,44	4 465,23	0,00	0,00	50,0 0%	67 259,72	2 232,61	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	855.	Podhľad RIGIPS RF 2x12,5- OK, upevnenie na závesoch	m2	968,2	32,14	288,01	278 851,28	9 256,17	278 851,28	9 256,17	0,00	0,00	50,0 0%	139 425,64	4 628,08	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	856.	Podhľad RIGIPS RFI 2x12,5- OK, upevnenie na závesoch	m2	1068,5	35,47	33,36	35 645,16	1 183,20	35 645,16	1 183,20	0,00	0,00	50,0 0%	17 822,58	591,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	857.	Podhľad RIGIPS RB 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	819,4	27,20	279,37	228 915,78	7 598,61	228 915,78	7 598,61	0,00	0,00	50,0 0%	114 457,89	3 799,31	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	858.	Tvarovaný podhľad RIGIPS RB 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	1375	45,64	322,77	443 808,75	14 731,75	443 808,75	14 731,75	0,00	0,00	50,0 0%	221 904,38	7 365,88	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	859.	Podhľad RIGIPS RBI 1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	927,3	30,78	215,8	200 111,34	6 642,48	200 111,34	6 642,48	0,00	0,00	50,0 0%	100 055,67	3 321,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	860.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m	5053	167,73	12,763	64 491,44	2 140,72	64 491,44	2 140,72	0,00	0,00	50,0 0%	32 245,72	1 070,36	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	861.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	524,7	17,42	70,143	36 804,03	1 221,67	36 804,03	1 221,67	0,00	0,00	50,0 0%	18 402,02	610,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	862.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	65,6	2,18	70,143	4 601,38	152,74	4 601,38	152,74	0,00	0,00	50,0 0%	2 300,69	76,37	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	863.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	47443	574,82	1,92	91 090,56	3 023,65	91 090,56	3 023,65	0,00	0,00	50,0 0%	45 545,28	1 511,83	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	864.	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. B 30(C 25/30)	m3	5123	170,05	5,465	27 997,20	929,34	27 997,20	929,34	0,00	0,00	50,0 0%	13 998,60	464,67	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	865.	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	52708, 4	749,60	0,725	38 213,59	1 268,46	38 213,59	1 268,46	0,00	0,00	50,0 0%	19 106,80	634,23	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	866.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	874,1	29,01	25,675	22 442,52	744,96	22 442,52	744,96	0,00	0,00	50,0 0%	11 221,26	372,48	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	867.	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	93,5	3,10	25,675	2 400,61	79,69	2 400,61	79,69	0,00	0,00	50,0 0%	1 200,31	39,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	868.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	305	10,12	10,761	3 282,11	108,95	3 282,11	108,95	0,00	0,00	50,0 0%	1 641,05	54,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	869.	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	70,7	2,35	10,761	760,80	25,25	760,80	25,25	0,00	0,00	50,0 0%	380,40	12,63	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	870.	Komunikácie															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	871.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.180 mm	m2	246,1	8,17	530	130 433,00	4 329,58	130 433,00	4 329,58	0,00	0,00	50,0 0%	65 216,50	2 164,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	872.	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a zhutnením,po zhutnení hr.200 mm	m2	225,9	7,50	530	119 727,00	3 974,21	119 727,00	3 974,21	0,00	0,00	50,0 0%	59 863,50	1 987,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	873.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších na	m2	385	12,78	530	204 050,00	6 773,22	204 050,00	6 773,22	0,00	0,00	50,0 0%	102 025,00	3 386,61	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia		20m2															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	874.	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit 8 cm	m2	605	20,08	535,3	323 856,50	10 750,07	323 856,50	10 750,07	0,00	0,00	50,0 0%	161 928,25	5 375,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	875.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	876.	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	32,2	1,07	150	4 830,00	160,33	4 830,00	160,33	0,00	0,00	50,0 0%	2 415,00	80,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	877.	Príprava podkladu, prednáštrek BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	109,5	3,63	15,64	1 712,58	56,85	1 712,58	56,85	0,00	0,00	50,0 0%	856,29	28,42	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	878.	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	195,3	6,48	15,64	3 054,49	101,39	3 054,49	101,39	0,00	0,00	50,0 0%	1 527,25	50,70	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	879.	Vnútoraná omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	362,5	12,03	15,64	5 669,50	188,19	5 669,50	188,19	0,00	0,00	50,0 0%	2 834,75	94,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	880.	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	200	6,64	3630,21	726 042,20	24 100,19	726 042,20	24 100,19	0,00	0,00	50,0 0%	363 021,10	12 050,09	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	881.	Vnútna omietka vápenno-cement . zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	341,3	11,33	3562,3 5	1 215 830,40	40 358,18	1 215 830,40	40 358,18	0,00	0,00	50,0 0%	607 915,20	20 179,09	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	882.	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	26	0,86	3562,3 5	92 621,13	3 074,46	92 621,13	3 074,46	0,00	0,00	50,0 0%	46 310,56	1 537,23	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	883.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dĺ.)	m	86	2,85	450	38 700,00	1 284,60	38 700,00	1 284,60	0,00	0,00	50,0 0%	19 350,00	642,30	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	884.	Vnútna omietka vápenno-cem. zo suchých zmesí nanášaná na pilieri a stĺpy štuková	m2	501,6	16,65	67,86	34 038,58	1 129,87	34 038,58	1 129,87	0,00	0,00	50,0 0%	17 019,29	564,94	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	885.	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami Styrodur hr. 50mm	m2	556,9	18,49	84,069	46 818,03	1 554,07	46 818,03	1 554,07	0,00	0,00	50,0 0%	23 409,01	777,04	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	886.	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 hr. 8cm a omietka Terranova biela škrabaná jemná	m2	1748,1	58,03	172,71 8	301 928,34	10 022,18	301 928,34	10 022,18	0,00	0,00	50,0 0%	150 964,17	5 011,09	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	887.	Zateplenie doskami Styrodur hr.8cm a omietka Terranova biela škrabaná jemná	m2	1805,9	59,94	47,16	85 166,24	2 827,00	85 166,24	2 827,00	0,00	0,00	50,0 0%	42 583,12	1 413,50	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	888.	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 120 do 240 mm	m3	4633	153,79	58,269	269 960,28	8 961,04	269 960,28	8 961,04	0,00	0,00	50,0 0%	134 980,14	4 480,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	889.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	60,8	2,02	58,269	3 542,76	117,60	3 542,76	117,60	0,00	0,00	50,0 0%	1 771,38	58,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	890.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	48581, 5	1 612,61	6,837	332 151,72	11 025,42	332 151,72	11 025,42	0,00	0,00	50,0 0%	166 075,86	5 512,71	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	891.	Poter pieskovocement ový hr. do 50 mm	m2	631,4	20,96	1504,4 7	949 922,36	31 531,65	949 922,36	31 531,65	0,00	0,00	50,0 0%	474 961,18	15 765,82	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	892.	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	283,8	9,42	1504,4 7	426 968,59	14 172,76	426 968,59	14 172,76	0,00	0,00	50,0 0%	213 484,29	7 086,38	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	893.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	894.	Osadenie záhon. obrubička betónového, s bočnou oporou	m	170,7	5,67	150	25 605,00	849,93	25 605,00	849,93	0,00	0,00	50,0 0%	12 802,50	424,97	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	895.	Premac doplnky obrubičky parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	113,3	3,76	150	16 995,00	564,13	16 995,00	564,13	0,00	0,00	50,0 0%	8 497,50	282,07	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	896.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky 10-24 m	m2	81,6	2,71	1293,0 5	105 513,04	3 502,39	105 513,04	3 502,39	0,00	0,00	50,0 0%	52 756,52	1 751,20	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	897.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1052	m2	31,5	1,05	2586,1	81 462,28	2 704,05	81 462,28	2 704,05	0,00	0,00	50,0 0%	40 731,14	1 352,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	898.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10-24 m	m2	29,3	0,97	1293,0 5	37 886,42	1 257,60	37 886,42	1 257,60	0,00	0,00	50,0 0%	18 943,21	628,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	899.	Lešenie ľahké pracovné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	123,6	4,10	1504,4 7	185 952,49	6 172,49	185 952,49	6 172,49	0,00	0,00	50,0 0%	92 976,25	3 086,25	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	900.	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	158,1	5,25	20,04	3 168,32	105,17	3 168,32	105,17	0,00	0,00	50,0 0%	1 584,16	52,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	901.	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy do 1,50 m	m2	126	4,18	9,72	1 224,72	40,65	1 224,72	40,65	0,00	0,00	50,0 0%	612,36	20,33	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	902.	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných	m	111,4	3,70	282,93	31 518,40	1 046,22	31 518,40	1 046,22	0,00	0,00	50,0 0%	15 759,20	523,11	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	zácia		stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	903.	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	70	2,32	2010,1 9	140 712,95	4 670,81	140 712,95	4 670,81	0,00	0,00	50,0 0%	70 356,48	2 335,41	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	904.	Profil soklový hliníkový SI 12 BAUMIT	m	160,8	5,34	94,31	15 165,05	503,39	15 165,05	503,39	0,00	0,00	50,0 0%	7 582,52	251,69	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	905.	Profil okenný,dverový dilatačný BAUMIT 03- 4370+03-4520	m	136,7	4,54	111,82 5	15 286,48	507,42	15 286,48	507,42	0,00	0,00	50,0 0%	7 643,24	253,71	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	906.	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	m2	83,2	2,76	83,562	6 952,36	230,78	6 952,36	230,78	0,00	0,00	50,0 0%	3 476,18	115,39	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	907.	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement . -1,800 t	m3	563,4	18,70	20,112	11 331,10	376,12	11 331,10	376,12	0,00	0,00	50,0 0%	5 665,55	188,06	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	908.	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste -0,070 t	m	173,9	5,77	15	2 608,50	86,59	2 608,50	86,59	0,00	0,00	50,0 0%	1 304,25	43,29	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	909.	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	2664	88,43	58,269	155 228,62	5 152,65	155 228,62	5 152,65	0,00	0,00	50,0 0%	77 614,31	2 576,32	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	910.	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy do 1 m2 -0,020 t	m2	54,5	1,81	130,93	7 135,69	236,86	7 135,69	236,86	0,00	0,00	50,0 0%	3 567,84	118,43	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	911.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	ks	6,8	0,23	14	95,20	3,16	95,20	3,16	0,00	0,00	50,0 0%	47,60	1,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	912.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	ks	11,3	0,38	16	180,80	6,00	180,80	6,00	0,00	0,00	50,0 0%	90,40	3,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	913.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	ks	20,5	0,68	1	20,50	0,68	20,50	0,68	0,00	0,00	50,0 0%	10,25	0,34	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	914.	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2 - 0,082 t	m2	395,9	13,14	5,04	1 995,34	66,23	1 995,34	66,23	0,00	0,00	50,0 0%	997,67	33,12	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	915.	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	m2	159,7	5,30	25,216	4 027,00	133,67	4 027,00	133,67	0,00	0,00	50,0 0%	2 013,50	66,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	916.	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm - 0,013 t	m	33,9	1,13	30	1 017,00	33,76	1 017,00	33,76	0,00	0,00	50,0 0%	508,50	16,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	917.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	1863	61,84	2,025	3 772,58	125,23	3 772,58	125,23	0,00	0,00	50,0 0%	1 886,29	62,61	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	918.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	1299,3	43,13	1,143	1 485,10	49,30	1 485,10	49,30	0,00	0,00	50,0 0%	742,55	24,65	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	919.	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	156,3	5,19	212,4	33 198,12	1 101,98	33 198,12	1 101,98	0,00	0,00	50,0 0%	16 599,06	550,99	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	920.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	81,5	2,71	35	2 852,50	94,69	2 852,50	94,69	0,00	0,00	50,0 0%	1 426,25	47,34	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	921.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	385,2	12,79	2267,5 7	873 467,58	28 993,81	873 467,58	993,81	28	0,00	0,00	50,0 0%	436 733,79	14 496,91	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	922.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,6	0,48	11111 1	1 622 219,10	53 847,81	1 622 219,10	53 847,81	0,00	0,00	50,0 0%	811 109,55	26 923,90	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	923.	Vnútroštavenisk ová doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	219,6	7,29	2267,5 7	497 958,15	16 529,18	497 958,15	529,18	16	0,00	0,00	50,0 0%	248 979,08	8 264,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	924.	Vnútroštavenisk ová doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,5	0,81	9070,2 8	222 221,79	7 376,41	222 221,79	7 376,41	0,00	0,00	50,0 0%	111 110,89	3 688,21	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	925.	Poplatok za skládku sutiny a vybúraných hmôt	t	660	21,91	2267,5 7	1 496 595,54	49 677,87	1 496 595,54	49 677,87	0,00	0,00	50,0 0%	748 297,77	24 838,94	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	926.	Demolácia budov z monolit. alebo mont. železobet. skeletu s	m3	638	21,18	2788,4 6	1 779 039,39	59 053,29	1 779 039,39	59 053,29	0,00	0,00	50,0 0%	889 519,70	29 526,64	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

			podielom konštrukcií do 25%															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	927.	Presun hmôt HSV															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	928.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	740,2	24,57	2765,3 1	2 046 880,98	67 944,00	2 046 880,98	67 944,00	0,00	0,00	50,0 0%	1 023 440,49	33 972,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	929.	Práce a dodávky PSV															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	930.	Izolácie proti vode a vlhkosti															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	931.	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	96,9	3,22	303,05	29 365,55	974,76	29 365,55	974,76	0,00	0,00	50,0 0%	14 682,77	487,38	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	932.	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG	kg	176	5,84	1212,2	213 347,20	7 081,83	213 347,20	7 081,83	0,00	0,00	50,0 0%	106 673,60	3 540,91	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	933.	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m vodorovná	m2	29,3	0,97	313,92	9 197,86	305,31	9 197,86	305,31	0,00	0,00	50,0 0%	4 598,93	152,66	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonš trukcia a	934.	Rohož Schluter- DITRA	m2	650,1	21,58	172,65 6	112 243,67	3 725,81	112 243,67	3 725,81	0,00	0,00	50,0 0%	56 121,83	1 862,90	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderní zácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	935.	Drenážna rohož Schluter-TROBA-PLUS	m2	572	18,99	172,656	98 759,23	3 278,21	98 759,23	3 278,21	0,00	0,00	50,00%	49 379,62	1 639,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	936.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	209,2	6,94	388,46	81 265,83	2 697,53	81 265,83	2 697,53	0,00	0,00	50,00%	40 632,92	1 348,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	937.	FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	290,7	9,65	438,96	127 605,67	4 235,73	127 605,67	4 235,73	0,00	0,00	50,00%	63 802,84	2 117,87	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	938.	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	229,1	7,60	117,985	27 030,36	897,24	27 030,36	897,24	0,00	0,00	50,00%	13 515,18	448,62	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	939.	FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	290,7	9,65	136,863	39 786,07	1 320,66	39 786,07	1 320,66	0,00	0,00	50,00%	19 893,04	660,33	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	940.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	36,5	1,21	388,46	14 178,79	470,65	14 178,79	470,65	0,00	0,00	50,00%	7 089,40	235,32	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	941.	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	42,4	1,41	419,537	17 788,37	590,47	17 788,37	590,47	0,00	0,00	50,00%	8 894,18	295,23	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderní zácia	942.	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	44,2	1,47	388,46	17 169,93	569,94	17 169,93	569,94	0,00	0,00	50,00%	8 584,97	284,97	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	952.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 10° gumami fóliou položenou voľne	m2	50,1	1,66	560,07 2	28 059,61	931,41	28 059,61	931,41	0,00	0,00	50,0 0%	14 029,80	465,70	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	953.	Parozábrana	m2	96,3	3,20	644,08 3	62 025,19	2 058,86	62 025,19	2 058,86	0,00	0,00	50,0 0%	31 012,60	1 029,43	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	954.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	900,84 8	29,90	3,245	2 923,25	97,03	2 923,25	97,03	0,00	0,00	50,0 0%	1 461,63	48,52	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	955.	Izolácie tepelné																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	956.	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	28,2	0,94	1504,4 7	42 426,05	1 408,29	42 426,05	1 408,29	0,00	0,00	50,0 0%	21 213,03	704,14	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	957.	Nobasil PTN hr. 45 mm (40 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	229,9	7,63	1170,4 6	269 088,75	8 932,11	269 088,75	8 932,11	0,00	0,00	50,0 0%	134 544,38	4 466,06	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	958.	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.60mm	m2	537,9	17,86	397,55 5	213 844,83	7 098,35	213 844,83	7 098,35	0,00	0,00	50,0 0%	106 922,42	3 549,17	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	959.	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech,	m2	90,3	3,00	560,07 2	50 574,50	1 678,77	50 574,50	1 678,77	0,00	0,00	50,0 0%	25 287,25	839,38	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

			jednovrstvová prilep. asfaltom															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	960.	Nobasil MPS hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	273,9	9,09	571,27 3	156 471,67	5 193,91	156 471,67	5 193,91	0,00	0,00	50,0 0%	78 235,84	2 596,95	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	961.	Nobasil MPS hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	328,9	10,92	571,27 3	187 891,69	6 236,86	187 891,69	6 236,86	0,00	0,00	50,0 0%	93 945,84	3 118,43	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	962.	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	66,9	2,22	1504,4 7	100 649,04	3 340,94	100 649,04	3 340,94	0,00	0,00	50,0 0%	50 324,52	1 670,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	963.	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m	20,7	0,69	1504	31 132,80	1 033,42	31 132,80	1 033,42	0,00	0,00	50,0 0%	15 566,40	516,71	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	964.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	10520, 794	349,23	1,705	17 937,95	595,43	17 937,95	595,43	0,00	0,00	50,0 0%	8 968,98	297,72	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	965.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	966.	Izolácie tepelné															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	967.	Izolácia potrubia do DN 20	m	57	1,89	190	10 830,00	359,49	10 830,00	359,49	0,00	0,00	50,0 0%	5 415,00	179,75	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	968.	Izolácia potrubia do DN 20	m	57	1,89	80	4 560,00	151,36	4 560,00	151,36	0,00	0,00	50,0 0%	2 280,00	75,68	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	969.	Izolácia potrubia DN 25	m	59	1,96	45	2 655,00	88,13	2 655,00	88,13	0,00	0,00	50,0 0%	1 327,50	44,06	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	970.	Izolácia potrubia DN 32	m	67	2,22	110	7 370,00	244,64	7 370,00	244,64	0,00	0,00	50,0 0%	3 685,00	122,32	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	971.	Izolácia potrubia AERIFLEX-SSH hr. 13mm DN 25	m	59	1,96	10	590,00	19,58	590,00	19,58	0,00	0,00	50,0 0%	295,00	9,79	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	972.	Izolácia potrubia AERIFLEX-SSH hr.13mm DN 32	m	67	2,22	35	2 345,00	77,84	2 345,00	77,84	0,00	0,00	50,0 0%	1 172,50	38,92	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	973.	Izolácia potrubia AERIFLEX-SSH hr. 13mm DN 40	m	90	2,99	23	2 070,00	68,71	2 070,00	68,71	0,00	0,00	50,0 0%	1 035,00	34,36	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	974.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	975.	Potrubie z rúr HT z PP /REHAU/ DN 40	m	339,4	11,27	15	5 091,00	168,99	5 091,00	168,99	0,00	0,00	50,0 0%	2 545,50	84,50	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	976.	Potrubie z rúr HT z PP /REHAU/ DN 50	m	321,7	10,68	45	14 476,50	480,53	14 476,50	480,53	0,00	0,00	50,0 0%	7 238,25	240,27	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	977.	Potrubie z rúr HT z PP /REHAU/ DN 70	m	474,4	15,75	25	11 860,00	393,68	11 860,00	393,68	0,00	0,00	50,0 0%	5 930,00	196,84	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	978.	Potrubie z rúr HT z PP / REHAU/ DN 100	m	622,2	20,65	150	93 330,00	3 097,99	93 330,00	3 097,99	0,00	0,00	50,0 0%	46 665,00	1 548,99	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	979.	Potrubie kanalizačné RAU PVC DN 100	m	523	17,36	60	31 380,00	1 041,63	31 380,00	1 041,63	0,00	0,00	50,0 0%	15 690,00	520,81	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	980.	Potrubie kanalizačné RAU PVC DN 125	m	569	18,89	120	68 280,00	2 266,48	68 280,00	2 266,48	0,00	0,00	50,0 0%	34 140,00	1 133,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	981.	Potrubie kanalizačné RAU PVC DN 200	m	731	24,26	1	731,00	24,26	731,00	24,26	0,00	0,00	50,0 0%	365,50	12,13	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	982.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	61	2,02	60	3 660,00	121,49	3 660,00	121,49	0,00	0,00	50,0 0%	1 830,00	60,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	983.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	90,4	3,00	30	2 712,00	90,02	2 712,00	90,02	0,00	0,00	50,0 0%	1 356,00	45,01	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	984.	Vtok so zápachovou uzávierkou HL 21	kus	833	27,65	1	833,00	27,65	833,00	27,65	0,00	0,00	50,0 0%	416,50	13,83	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	985.	Zápachové uzávierky podlahové HL310NPr	kus	2033	67,48	11	22 363,00	742,32	22 363,00	742,32	0,00	0,00	50,0 0%	11 181,50	371,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia	717002 Rekonš	986.	Prívzdušňovací ventil HL900N	kus	1728	57,36	4	6 912,00	229,44	6 912,00	229,44	0,00	0,00	50,0 0%	3 456,00	114,72	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	rukcia a modernizácia																			
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	987.	Podomietková zápachová uzávierka pre práčku HL406	kus	4234	140,54	4	16 936,00	562,17	16 936,00	562,17	0,00	0,00	50,0 0%	8 468,00	281,09	máj 10	november 10		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	988.	Lapač tuku typ EG1503D	ks	45000	493,73	1	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,0 0%	22 500,00	746,86	máj 10	november 10		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	989.	Montáž lapača tuku	sub	4500	149,37	1	4 500,00	149,37	4 500,00	149,37	0,00	0,00	50,0 0%	2 250,00	74,69	máj 10	november 10		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	990.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie vodou	m	17,1	0,57	416	7 113,60	236,13	7 113,60	236,13	0,00	0,00	50,0 0%	3 556,80	118,06	máj 10	november 10		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	991.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	992.	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zväzáním	m	181,4	6,02	190	34 466,00	1 144,06	34 466,00	1 144,06	0,00	0,00	50,0 0%	17 233,00	572,03	máj 10	november 10		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	993.	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zväzáním	m	220,2	7,31	80	17 616,00	584,74	17 616,00	584,74	0,00	0,00	50,0 0%	8 808,00	292,37	máj 10	november 10		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	994.	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zväzáním	m	275,1	9,13	45	12 379,50	410,92	12 379,50	410,92	0,00	0,00	50,0 0%	6 189,75	205,46	máj 10	november 10		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	995.	Potrubie z plastických	m	350,8	11,64	110	38 588,00	1 280,89	38 588,00	1 280,89	0,00	0,00	50,0 0%	19 294,00	640,44	máj 10	november 10		

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	rukcia a modernizácia		rúrok PP DN 40x6,7 polyfúznym zväraním																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	996.	Potrubie z plastických rúrok PP DN 50x8,4 polyfúznym zväraním	m	477,8	15,86	5	2 389,00	79,30	2 389,00	79,30	0,00	0,00	50,0 0%	1 194,50	39,65	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	997.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.b ežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	491,4	16,31	10	4 914,00	163,11	4 914,00	163,11	0,00	0,00	50,0 0%	2 457,00	81,56	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	998.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.b ežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	528,8	17,55	35	18 508,00	614,35	18 508,00	614,35	0,00	0,00	50,0 0%	9 254,00	307,18	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	999.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.b ežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	605,4	20,10	18	10 897,20	361,72	10 897,20	361,72	0,00	0,00	50,0 0%	5 448,60	180,86	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1000.	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	158,2	5,25	119	18 825,80	624,90	18 825,80	624,90	0,00	0,00	50,0 0%	9 412,90	312,45	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1001.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenk a pre výtokový ventil G 1/2	ks	133,8	4,44	39	5 218,20	173,21	5 218,20	173,21	0,00	0,00	50,0 0%	2 609,10	86,61	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	1002.	Montáž armatúry	pár	270	8,96	47	12 690,00	421,23	12 690,00	421,23	0,00	0,00	50,0 0%	6 345,00	210,62	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	rukcia a moderni zácia		závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1003.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily guľ. G 3/4	ks	224,9	7,47	2	449,80	14,93	449,80	14,93	0,00	0,00	50,0 0%	224,90	7,47	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1004.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily guľ. G 1	ks	290,3	9,64	5	1 451,50	48,18	1 451,50	48,18	0,00	0,00	50,0 0%	725,75	24,09	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1005.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily guľ. G 6/4	ks	449,4	14,92	3	1 348,20	44,75	1 348,20	44,75	0,00	0,00	50,0 0%	674,10	22,38	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1006.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 3/4	ks	199,9	6,64	2	399,80	13,27	399,80	13,27	0,00	0,00	50,0 0%	199,90	6,64	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1007.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 1	ks	259	8,60	5	1 295,00	42,99	1 295,00	42,99	0,00	0,00	50,0 0%	647,50	21,49	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1008.	Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné Ve 3030 G 6/4	ks	425,4	14,12	1	425,40	14,12	425,40	14,12	0,00	0,00	50,0 0%	212,70	7,06	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1009.	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priame G 1	ks	1173	38,94	1	1 173,00	38,94	1 173,00	38,94	0,00	0,00	50,0 0%	586,50	19,47	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1010.	Armatúry závitové s jedným závitom ventily kohútiky plniace a vypúšťacie STN 13 7061 PN 0,6	ks	136,8	4,54	3	410,40	13,62	410,40	13,62	0,00	0,00	50,0 0%	205,20	6,81	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1019.	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	266,6	8,85	6	1 599,60	53,10	1 599,60	53,10	0,00	0,00	50,0 0%	799,80	26,55	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1020.	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	378,7	12,57	2	757,40	25,14	757,40	25,14	0,00	0,00	50,0 0%	378,70	12,57	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1021.	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31,8/2,6	m	325,3	10,80	30	9 759,00	323,94	9 759,00	323,94	0,00	0,00	50,0 0%	4 879,50	161,97	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1022.	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	m	433,1	14,38	6	2 598,60	86,26	2 598,60	86,26	0,00	0,00	50,0 0%	1 299,30	43,13	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1023.	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4,5	m	1278	42,42	3	3 834,00	127,27	3 834,00	127,27	0,00	0,00	50,0 0%	1 917,00	63,63	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1024.	Guľový kohút Cimberio CIM 12/G G 1/2	ks	292	9,69	3	876,00	29,08	876,00	29,08	0,00	0,00	50,0 0%	438,00	14,54	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1025.	Guľový kohút Cimberio CIM 12/G G 3/4	ks	358	11,88	1	358,00	11,88	358,00	11,88	0,00	0,00	50,0 0%	179,00	5,94	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102 6.	Guľový kohút Cimberio CIM 12/G G 1	ks	424	14,07	5	2 120,00	70,37	2 120,00	70,37	0,00	0,00	50,0 0%	1 060,00	35,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102 7.	Guľový kohút Cimberio CIM 12/G G 6/4	ks	717	23,80	2	1 434,00	47,60	1 434,00	47,60	0,00	0,00	50,0 0%	717,00	23,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102 8.	Guľový kohút Cimberio CIM 12/G G 2	ks	1120	37,18	1	1 120,00	37,18	1 120,00	37,18	0,00	0,00	50,0 0%	560,00	18,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	102 9.	Plynový kohút na hadicu Cimberio CIM 170 DN 15	ks	207	6,87	3	621,00	20,61	621,00	20,61	0,00	0,00	50,0 0%	310,50	10,31	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103 0.	Elektromagnetic ký ventil BAP 50NT DO 5kPA DN 50	ks	25952	861,45	1	25 952,00	861,45	25 952,00	861,45	0,00	0,00	50,0 0%	12 976,00	430,72	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103 1.	Filter G 1	ks	626	20,78	1	626,00	20,78	626,00	20,78	0,00	0,00	50,0 0%	313,00	10,39	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103 2.	Domový regulátor Tartarini typ R/72, DN 25/25, PN 16	ks	16500	547,70	1	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,0 0%	8 250,00	273,85	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103 3.	Skrinka	ks	14000	464,71	1	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,0 0%	7 000,00	232,36	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	103 4.	Tlakomer typ 03 313 160, so slučkou a kohútom	ks	2100	69,71	5	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,0 0%	5 250,00	174,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	103 5.	Tlakomer typ 03 313 160, so slučkou a	ks	2100	69,71	1	2 100,00	69,71	2 100,00	69,71	0,00	0,00	50,0 0%	1 050,00	34,85	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia		kohútom																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1036.	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	2227,3	73,93	1	2 227,30	73,93	2 227,30	73,93	0,00	0,00	50,0 0%	1 113,65	36,97	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1037.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	m	56,7	1,88	47	2 664,90	88,46	2 664,90	88,46	0,00	0,00	50,0 0%	1 332,45	44,23	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1038.	Odvzdušnenie a napúšťanie plyn potrubia	m	65	2,16	47	3 055,00	101,41	3 055,00	101,41	0,00	0,00	50,0 0%	1 527,50	50,70	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1039.	Montáž plynomeru	ks	1250	41,49	1	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	50,0 0%	625,00	20,75	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1040.	Revízia, revízná správa	sub	9500	315,34	1	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,0 0%	4 750,00	157,67	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1041.	Zdravotechnika - zariadenia																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1042.	Konzolová záchodová misa so sedátkom a poklopom	sub	3950	131,12	28	110 600,00	3 671,25	110 600,00	3 671,25	0,00	0,00	50,0 0%	55 300,00	1 835,62	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1043.	Konzolová WC misa pre invalidov so sedátkom s poklopom, podomiet. splach.nádržkou, a dvomi výklopnými držiakmi	sub	24700	819,89	1	24 700,00	819,89	24 700,00	819,89	0,00	0,00	50,0 0%	12 350,00	409,94	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	104 4.	Pisoárový záchodok so zápachovou uzávierkou	sub	4250	141,07	10	42 500,00	1 410,74	42 500,00	1 410,74	0,00	0,00	50,0 0%	21 250,00	705,37	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	104 5.	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu	sub	1800	59,75	26	46 800,00	1 553,48	46 800,00	1 553,48	0,00	0,00	50,0 0%	23 400,00	776,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	104 6.	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou pre invalidov	sub	4100	136,10	1	4 100,00	136,10	4 100,00	136,10	0,00	0,00	50,0 0%	2 050,00	68,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	104 7.	Výlevka diturvitová MIRA	sub	5810	192,86	1	5 810,00	192,86	5 810,00	192,86	0,00	0,00	50,0 0%	2 905,00	96,43	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	104 8.	Sprchová kabínka so zápachovou uzávierkou	sub	18000	597,49	7	126 000,00	4 182,43	126 000,00	4 182,43	0,00	0,00	50,0 0%	63 000,00	2 091,22	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	104 9.	Kombifix so splachovacou nádržkou	SU B	7950	263,89	28	222 600,00	7 388,97	222 600,00	7 388,97	0,00	0,00	50,0 0%	111 300,00	3 694,48	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	105 0.	Tlačítko na ovládanie spredu	kus	1540	51,12	28	43 120,00	1 431,32	43 120,00	1 431,32	0,00	0,00	50,0 0%	21 560,00	715,66	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	105 1.	Batérie umývadlové jednopáková stojanková	ks	1795	59,58	27	48 465,00	1 608,74	48 465,00	1 608,74	0,00	0,00	50,0 0%	24 232,50	804,37	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	105 2.	Batérie sprchové nástenne G 1/2	sub	2940	97,59	7	20 580,00	683,13	20 580,00	683,13	0,00	0,00	50,0 0%	10 290,00	341,57	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105 3.	Batérie drezové nástenne 150	sub	1884	62,54	7	13 188,00	437,76	13 188,00	437,76	0,00	0,00	50,0 0%	6 594,00	218,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105 4.	Senzorový splachovač APIS4 s mont.	ks	6995	232,19	10	69 950,00	2 321,91	69 950,00	2 321,91	0,00	0,00	50,0 0%	34 975,00	1 160,96	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105 5.	Transformátor 24V k pisoáru	ks	2497	82,89	4	9 988,00	331,54	9 988,00	331,54	0,00	0,00	50,0 0%	4 994,00	165,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105 6.	Vane bez výtokových armatúr ocelové smaltované so zápachovou uzávierkou dl. 1700 mm	sub	4420,9	146,75	3	13 262,70	440,24	13 262,70	440,24	0,00	0,00	50,0 0%	6 631,35	220,12	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105 7.	Batérie vaňové nástenne 1/2 x 150	sub	2960	98,25	3	8 880,00	294,76	8 880,00	294,76	0,00	0,00	50,0 0%	4 440,00	147,38	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105 8.	Umývatko so zápachovou uzávierkou	sub	1780	59,09	1	1 780,00	59,09	1 780,00	59,09	0,00	0,00	50,0 0%	890,00	29,54	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	105 9.	Dvierka 30/30	ks	162,5	5,39	3	487,50	16,18	487,50	16,18	0,00	0,00	50,0 0%	243,75	8,09	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106 0.	Mriežka 150x150mm	ks	110	3,65	4	440,00	14,61	440,00	14,61	0,00	0,00	50,0 0%	220,00	7,30	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	106 1.	Dvierka 15/30	ks	95	3,15	10	950,00	31,53	950,00	31,53	0,00	0,00	50,0 0%	475,00	15,77	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 2.	Montáž drezu jednoduchého so zápachovou uzávierkou	sub	509,8	16,92	7	3 568,60	118,46	3 568,60	118,46	0,00	0,00	50,0 0%	1 784,30	59,23	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 3.	Dokončovacie práce - nátery															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 4.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	36,3	1,20	47	1 706,10	56,63	1 706,10	56,63	0,00	0,00	50,0 0%	853,05	28,32	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 5.	Ostatné															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 6.	Presun hmôt	%	0,04	0,00	15600 26	62 401,04	2 071,34	62 401,04	2 071,34	0,00	0,00	50,0 0%	31 200,52	1 035,67	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 7.	Ústredné kúrenie, kotelne															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 8.	Izolácie tepelné															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	106 9.	TUBOLIT DG 18x9	m	10,2	0,34	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	107 0.	TUBOLIT DG 22/13	m	19,7	0,65	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 1.	TUBOLIT DG 28/13	m	20,8	0,69	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 2.	TUBOLIT DG 35/13	m	29	0,96	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 3.	TUBOLIT DG-A 42/13	m	42,5	1,41	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 4.	TUBOLIT DG-A 48/13	m	46	1,53	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 5.	TUBOLIT DG-A 60/13	m	54,9	1,82	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 6.	TUBOLIT DG 89/13	m	72	2,39	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 7.	Tubolit pásy ARMADUCT AD-10-99E	m2	450	14,94	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 8.	Ústredné kúrenie, kotolne																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	107 9.	Nástenný kondenzačný kotol LOGAMAX plus GB 162- 80,	ks	152500	062,07	5 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	108 0.	Základná kaskádová sada pre 2 kotle DN	ks	19250	638,98	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia		110/250																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 1.	Rozširujúca kaskádová sada pre ďalší kotol DN 110/250	ks	6550	217,42	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 2.	Zásobníkový ohrievač LOGALUX SU 500	ks	49500	643,10	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 3.	Pripojovacia skupina Buderus (UPER 25-80)	ks	20000	663,88	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 4.	Regulátor Logamatic 4121	ks	22500	746,86	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 5.	Modul FM 456	ks	5500	182,57	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 6.	Snímač teploty zásobníka AS 1	ks	600	19,92	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 7.	Expanzná nádoba Reflex N300/6 V=300l, 6bar	ks	8010	265,88	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 8.	Expanzná nádoba Reflex Refix DD25/3 V=25l, 3bar	ks	2830	93,94	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 9.	Čerpadlo Wilo TOP-S 40/7 230V	ks	14157	469,93	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 0.	Čerpadlo Wilo TOP-S 50/1-7 230V	ks	36854	223,33	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 1.	Ochrana motora SK 602	ks	4500	149,37	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 2.	Úprava vody ERDI 1054	kom pl	32295	072,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 3.	Kaskádová líniová sada,TL3,kaská dová spalínová sada do šachtyDN 250,rúra	kom pl	96000	186,62	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 4.	3-cestný zmiešavač ESBE 3F50	ks	5500	182,57	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 5.	Servopohon ESBE typ 66, 230V	ks	3500	116,18	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 6.	Tlakový spínač	ks	1950	64,73	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 7.	Kombi rozdeľovač M120, l=1600mm	m	7550	250,61	1,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 8.	Hydraulický vyrovnávač HVDT 17m3/hod, 150- 250kW	sub	14900	494,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 9.	Neutralizátor NEO.1	ks	36800	221,54	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110 0.	Reg. Logamatic 4122	ks	13300	441,48	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110 1.	Prev.modul FM 442	ks	6400	212,44	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110 2.	Snímač FV/FZ	ks	600	19,92	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110 3.	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110 4.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotelniach a strojovniach DN 15	m	253,2	8,40	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110 5.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotelniach a strojovniach DN 20	m	277,3	9,20	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	110 6.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotelniach a strojovniach DN 25	m	335,6	11,14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1107.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotelniach a strojovniach DN 32	m	452,1	15,01	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1108.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotelniach a strojovniach DN 40	m	500,3	16,61	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1109.	Potrubie z rúrok hladkých v kotelniach a strojovniach priemer 57/2,9	m	535,3	17,77	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1110.	Potrubie z rúrok hladkých v kotelniach a strojovniach priemer 89/3,6	m	1036,3	34,40	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1111.	Odvzdušňovacia nádoba z rúrok oceľových akosť 11 533.0 do DN 50	ks	489,3	16,24	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1112.	Ústredné kúrenie, armatúry.																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1113.	Filter HERZ závitový DN 50 oka 0,75	ks	1628	54,04	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1114.	AOV Flamco FLEXVENT 3/8"	ks	260	8,63	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1115.	Spätná klapka zvislá 5/4"	ks	358,7	11,91	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	zácia																			
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111 6.	Spätná klapka zvislá 6/4"	ks	504,2	16,74	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111 7.	Spätná klapka zvislá 2"	ks	1271,6	42,21	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111 8.	Poistný ventil Flamco Prescor 200 DN 25	ks	625	20,75	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	111 9.	Poistný ventil Flamco Prescor B 3/4"	ks	625	20,75	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 0.	Guľový kohút 1/2"voda	ks	129,2	4,29	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 1.	Guľový kohút 3/4"voda	ks	164,7	5,47	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 2.	Guľový kohút 1" voda	ks	282,9	9,39	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 3.	Guľový kohút 5/4"voda	ks	433,7	14,40	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 4.	Guľový kohút 6/4"voda	ks	678,3	22,52	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 5.	Guľový kohút 2"voda	ks	982,9	32,63	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 6.	Vypušťací kohút DN 15	ks	70	2,32	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 7.	Vypušťací kohút 3/4"	ks	99,5	3,30	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 8.	Regulačný ventil TA STAD DN 50	ks	4418	146,65	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	112 9.	Regulačný ventil TA STAD DN 20	ks	2211	73,39	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113 0.	Solenoidový ventil 2VE13DA 16mm	Kus	4500	149,37	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113 1.	Vodomer SUV3/4" 40st.C QN=2,5	ks	1720	57,09	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113 2.	Termostatická hlavica HERZ	Kus	492,7	16,35	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113 3.	Rohový termostatický ventil HERZ-TS- 90-V 1/2"	Kus	366	12,15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	113 4.	Priamy ventil do spiatocky HERZ-RL-5 1/2"	Kus	240	7,97	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	modernizácia																			
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1135.	HERZ 3000	Kus	499,5	16,58	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1136.	MK1 guľový kohút so zaistením Reflex	Kus	2268	75,28	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1137.	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200°C DN 40	sub	535,8	17,79	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1138.	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200°C DN 50	sub	601,8	19,98	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1139.	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200°C DN 80	sub	882	29,28	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1140.	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	576,3	19,13	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1141.	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	576,3	19,13	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1142.	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100+3-cestný ventil	ks	1593	52,88	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 3.	Ostatné meracie armatúry,návaro k s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	136,9	4,54	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 4.	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100+3- cestný ventil	ks	1593	52,88	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 5.	Protidažďová žalúzia IMOS ZN 630x400	Kus	3000	99,58	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 6.	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 7.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP	ks	3910	129,79	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 8.	Vykurovacie rebríky KORADO	ks	2950	97,92	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 9.	Ústredné kúrenie, plastové rozvody																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115 0.	HERZ plastliníková rúrka s mont.	m	275	9,13	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115 1.	HERZ T-kus	m	282	9,36	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 2.	Pripájacie skrutkovanie 16x2	ks	79	2,62	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 3.	Prechodky 20/34"	ks	151	5,01	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 4.	Skrinka HERZ 600mm s rozdeľovačom a montážou	ks	8340	276,84	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 5.	Montáž																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 6.	Montáž strojovne,armat úr,izolácie	kom pl	105000	485,36	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 7.	Spustenie kotlov	ks	3500	116,18	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 8.	Kotolňa	kom pl	89000	954,26	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	115 9.	Stavebné úpravy																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	116 0.	Úprava otvorov na vetranie	kom pl	6000	199,16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonš trukcia a	116 1.	Prieraz pre komín D250	kom pl	1500	49,79	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																			
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 2.	Dokončovacie práce - nátery																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 3.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter	m	38,5	1,28	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 4.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter	m	47,1	1,56	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 5.	Ostatné																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 6.	Presun hmôt	%	0,04	0,00	20816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 7.	Vykurovací skúška	hod	295	9,79	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 8.	Konštrukcie tesárske																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 9.	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	90,8	3,01	560,07	2	50 854,54	1 688,06	50 854,54	1 688,06	0,00	0,00	50,0	0%	25 427,27	844,03	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 0.	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x140-200	m3	6996	232,22	14,786	103 442,86	3 433,67	103 442,86	3 433,67	0,00	0,00	50,0 0%	51 721,43	1 716,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 1.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1542,9 74	51,22	5,17	7 977,18	264,79	7 977,18	264,79	0,00	0,00	50,0 0%	3 988,59	132,40	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 2.	Konštrukcie - drevostavby															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 3.	Montáž strešnej konštrukcie z vážnikov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	319,9	10,62	501,15	160 317,89	5 321,58	160 317,89	5 321,58	0,00	0,00	50,0 0%	80 158,94	2 660,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 4.	Vážnik priehradový SM/JD akosť I v.1500	m	2035	67,55	511,17 3	1 040 237,06	34 529,54	1 040 237,06	34 529,54	0,00	0,00	50,0 0%	520 118,53	17 264,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 5.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	12005, 55	398,51	4,95	59 427,47	1 972,63	59 427,47	1 972,63	0,00	0,00	50,0 0%	29 713,74	986,32	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 6.	Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 7.	Krytiny z plechu Ti-Zn hladké strešné zo zvitkov hr. 0,7 mm, š. 670 mm, so skl. strechy do 30 st.	m2	1567,4	52,03	560,07 2	877 856,85	29 139,51	877 856,85	29 139,51	0,00	0,00	50,0 0%	438 928,43	14 569,75	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 8.	Ukončujúci balkonový profil Schluter-BARA- RTK	m	894,3	29,69	67,29	60 177,45	1 997,53	60 177,45	1 997,53	0,00	0,00	50,0 0%	30 088,72	998,76	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	117 9.	Lem. z plechu Ti-Zn rúrok, konzol a držiakov na hladkej a drážk. krytine priem. nad 150 do 200 mm	ks	834,2	27,69	6	5 005,20	166,14	5 005,20	166,14	0,00	0,00	50,0 0%	2 502,60	83,07	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118 0.	Snehové zachytávače z plechu Ti-Zn s podložkou 250 x 250 mm	ks	1367,9	45,41	50	68 395,00	2 270,30	68 395,00	2 270,30	0,00	0,00	50,0 0%	34 197,50	1 135,15	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118 1.	Žlaby z plechu Ti-Zn vrátane hákov a dilatácií pododkvapové štvorhranné rš. 500 mm	m	1403,6	46,59	49,3	69 197,48	2 296,94	69 197,48	2 296,94	0,00	0,00	50,0 0%	34 598,74	1 148,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118 2.	Žlaby z plechu Ti-Zn, kotlík štvorhran. pre podokvapové žl. rš. 300 x 700 x 1000 mm	ks	3033,7	100,70	5	15 168,50	503,50	15 168,50	503,50	0,00	0,00	50,0 0%	7 584,25	251,75	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118 3.	Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 750 mm	m	784,4	26,04	101,3	79 459,72	2 637,58	79 459,72	2 637,58	0,00	0,00	50,0 0%	39 729,86	1 318,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118 4.	Odpadové rúry z plechu Ti-Zn štvorcové o strane 150 mm	m	882,1	29,28	60	52 926,00	1 756,82	52 926,00	1 756,82	0,00	0,00	50,0 0%	26 463,00	878,41	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118 5.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12281, 862	407,68	2,145	26 344,59	874,48	26 344,59	874,48	0,00	0,00	50,0 0%	13 172,30	437,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	118 6.	Konštrukcie - krytiny tvrdé															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	118 7.	Pokrytie strechy fóliou NICOFOL 250 GR/M2	m2	122,5	4,07	560,07 2	68 608,82	2 277,40	68 608,82	2 277,40	0,00	0,00	50,0 0%	34 304,41	1 138,70	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1188.	Prekrytie strechy fóliou DELTA TRELA	m2	215,2	7,14	560,072	120 527,49	4 000,78	120 527,49	4 000,78	0,00	0,00	50,00%	60 263,75	2 000,39	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1189.	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1891,363	62,78	7,59	14 355,45	476,51	14 355,45	476,51	0,00	0,00	50,00%	7 177,72	238,26	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1190.	Konštrukcie stolárske															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1191.	D+M odvetraná fasáda-drevený obklad	m2	2134	70,84	205,714	438 993,68	14 571,92	438 993,68	14 571,92	0,00	0,00	50,00%	219 496,84	7 285,96	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1192.	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	2266	75,22	161,295	365 494,47	12 132,19	365 494,47	12 132,19	0,00	0,00	50,00%	182 747,24	6 066,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1193.	D+M dvere hladké 600/1970+drev. zárubeň	ks	11458,7	380,36	25	286 467,50	9 508,98	286 467,50	9 508,98	0,00	0,00	50,00%	143 233,75	4 754,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1194.	D+M dvere hladké 800/1970+drev. zárubeň	ks	11627	385,95	31	360 437,00	11 964,32	360 437,00	11 964,32	0,00	0,00	50,00%	180 218,50	5 982,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1195.	D+M dvere posuvné 1500/1970+drev. zárubeň	m2	6605,5	219,26	11,76	77 680,68	2 578,53	77 680,68	2 578,53	0,00	0,00	50,00%	38 840,34	1 289,26	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119 6.	D+M dvere vchodové bezpečnostné PO EI/D3 900/197+derev. zárubeň	ks	28047, 8	931,02	4	112 191,20	3 724,07	112 191,20	3 724,07	0,00	0,00	50,0 0%	56 095,60	1 862,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119 7.	D+M dvere 2kr.kyvne 1300/1970+ drevená zárubeň	ks	23038, 4	764,73	1	23 038,40	764,73	23 038,40	764,73	0,00	0,00	50,0 0%	11 519,20	382,37	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119 8.	D+M dvere 2kr.kyvne 1600/1970+ drevená zárubeň	ks	23413, 5	777,19	1	23 413,50	777,19	23 413,50	777,19	0,00	0,00	50,0 0%	11 706,75	388,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	119 9.	D+M požiarne uzáver EW 30 D3-C 900x 1970	ks	16552, 8	549,45	4	66 211,20	2 197,81	66 211,20	2 197,81	0,00	0,00	50,0 0%	33 105,60	1 098,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120 0.	D+M deliace priečky WC	m2	5717,8	189,80	11,13	63 639,11	2 112,43	63 639,11	2 112,43	0,00	0,00	50,0 0%	31 819,56	1 056,22	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120 1.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18175, 668	603,32	0,88	15 994,59	530,92	15 994,59	530,92	0,00	0,00	50,0 0%	7 997,29	265,46	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120 2.	Konštrukcie doplňkové kovové															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120 3.	Montáž krytiny striech systém COVERVAR s nosnou konštrukciou priečných trámov	m2	528	17,53	560,07 2	295 718,02	9 816,04	295 718,02	9 816,04	0,00	0,00	50,0 0%	147 859,01	4 908,02	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	120 4.	Montáž dverí,dokončeni e okovania dverí,osadených do oceľovej	ks	308,4	10,24	8	2 467,20	81,90	2 467,20	81,90	0,00	0,00	50,0 0%	1 233,60	40,95	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

			zárubne otváracích jednokrídlových															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	120 5.	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové L 90x197	ks	9680	321,32	4	38 720,00	1 285,27	38 720,00	1 285,27	0,00	0,00	50,0 0%	19 360,00	642,63	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	120 6.	Oceľové presklené požiariarne dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EW30 číre sklo	m2	107437	566,26	4	429 748,00	14 265,02	429 748,00	14 265,02	0,00	0,00	50,0 0%	214 874,00	7 132,51	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	120 7.	D+M al vstupné dvere posuvné 6500/2800	ks	474450 ,9	15 748,88	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	120 8.	D+M al vstupné dvere posuvné 3675/2800	ks	232292 ,5	7 710,70	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	120 9.	D+M al zasklená stena s 1kr dverami 1300/2800	ks	102432	400,12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	121 0.	PD!	m2	15379, 1	510,49	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	121 1.	PD!	m2	16854, 2	559,46	23,184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	121 2.	PD!	m2	14957, 5	496,50	80,952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia	717002 Rekonš	121 3.	D+M al okná	m2	6785,7	225,24	97,298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	rukcia a modernizácia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1214.	D+M čistiaca rohož Diplomat 900/500	ks	4400	146,05	4	17 600,00	584,21	17 600,00	584,21	0,00	0,00	50,00%	8 800,00	292,11	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1215.	D+M schodiskové madlo	bm	1650	54,77	38,6	63 690,00	2 114,12	63 690,00	2 114,12	0,00	0,00	50,00%	31 845,00	1 057,06	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1216.	D+M schodiskové zábradlie	bm	7150	237,34	15,875	113 506,25	3 767,72	113 506,25	3 767,72	0,00	0,00	50,00%	56 753,13	1 883,86	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1217.	D+M zábradlie loggie a terasy	bm	7150	237,34	77,655	555 233,25	18 430,37	555 233,25	18 430,37	0,00	0,00	50,00%	277 616,63	9 215,18	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1218.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	57601,903	912,03	1,21	69 698,30	2 313,56	69 698,30	2 313,56	0,00	0,00	50,00%	34 849,15	1 156,78	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1219.	Podlahy z dlaždíc																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1220.	Montáž obkladov schodiskových stupňov nástupnica (tvarovka) a podstupnica z dlaždíc do tmelu	bm	814	27,02	65,7	53 479,80	1 775,20	53 479,80	1 775,20	0,00	0,00	50,00%	26 739,90	887,60	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1221.	Tvarovka stupňa	bm	770	25,56	65,7	50 589,00	1 679,25	50 589,00	1 679,25	0,00	0,00	50,00%	25 294,50	839,62	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 2.	Podstupnica rezaná z ker.dlažby	bm	555,5	18,44	65,7	36 496,35	1 211,46	36 496,35	1 211,46	0,00	0,00	50,0 0%	18 248,18	605,73	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 3.	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 108x108 mm	m	103,3	3,43	750	77 475,00	2 571,70	77 475,00	2 571,70	0,00	0,00	50,0 0%	38 737,50	1 285,85	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 4.	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodisko vé stupňovité 108x108 mm	m	173,8	5,77	23,5	4 084,30	135,57	4 084,30	135,57	0,00	0,00	50,0 0%	2 042,15	67,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 5.	Keramický soklík rezaná z ker.dlažby	m	555,5	18,44	773,5	429 679,25	14 262,74	429 679,25	14 262,74	0,00	0,00	50,0 0%	214 839,63	7 131,37	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 6.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad.300x300m m	m2	646,8	21,47	1059,6 2	685 362,22	22 749,86	685 362,22	22 749,86	0,00	0,00	50,0 0%	342 681,11	11 374,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 7.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu UNIFIX-2K/6 ASODUR-EK3	m2	825	27,38	156,96	129 492,00	4 298,35	129 492,00	4 298,35	0,00	0,00	50,0 0%	64 746,00	2 149,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 8.	Dlaždice keramické 300x300	m2	660	21,91	1080,8 1	713 335,92	23 678,41	713 335,92	23 678,41	0,00	0,00	50,0 0%	356 667,96	11 839,21	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	122 9.	Dlaždice keramické 300x300	m2	770	25,56	172,65 6	132 945,12	4 412,97	132 945,12	4 412,97	0,00	0,00	50,0 0%	66 472,56	2 206,48	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	123 0.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky	%	23129, 39	767,76	4,51	104 313,55	3 462,58	104 313,55	3 462,58	0,00	0,00	50,0 0%	52 156,77	1 731,29	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	zácia		nad 12 do 24 m																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 1.	Podlahy z prírod.a konglomer.kame ňa																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 2.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek kladených diagonálne hr. do 50 mm	m2	1320	43,82	122,85	162 162,00	5 382,79	162 162,00	5 382,79	0,00	0,00	50,0 0%	81 081,00	2 691,40	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 3.	Kamenná dlažba	m2	2750	91,28	127,76 4	351 351,00	11 662,72	351 351,00	11 662,72	0,00	0,00	50,0 0%	175 675,50	5 831,36	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 4.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	5135,1 3	170,46	5,665	29 090,51	965,63	29 090,51	965,63	0,00	0,00	50,0 0%	14 545,26	482,81	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 5.	Podlahy vlysové a parketové																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 6.	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,paroz ábranou,s olištovaním,veľk oplošné parkety 2200x184 mm	m2	627	20,81	176,42	110 615,34	3 671,76	110 615,34	3 671,76	0,00	0,00	50,0 0%	55 307,67	1 835,88	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 7.	Veľkoplošné parkety KAHRS Buk Vancouver 2200x202x22	m2	3938	130,72	185,24 1	729 479,06	24 214,27	729 479,06	24 214,27	0,00	0,00	50,0 0%	364 739,53	12 107,13	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	123 8.	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8400,9 44	278,86	1,21	10 165,14	337,42	10 165,14	337,42	0,00	0,00	50,0 0%	5 082,57	168,71	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	123 9.	Podlahy povlakové																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	124 0.	Položenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	136,8	4,54	145,58	19 915,34	661,07	19 915,34	661,07	0,00	0,00	50,0 0%	9 957,67	330,53	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	124 1.	Textilná podlaha	m2	797,5	26,47	152,85 9	121 905,05	4 046,51	121 905,05	4 046,51	0,00	0,00	50,0 0%	60 952,53	2 023,25	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	124 2.	Lepidlo disperzné na parkety V 7500	kg	152,9	5,08	23,28	3 559,51	118,15	3 559,51	118,15	0,00	0,00	50,0 0%	1 779,76	59,08	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	124 3.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1453,7 99	48,26	0,385	559,71	18,58	559,71	18,58	0,00	0,00	50,0 0%	279,86	9,29	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	124 4.	Dokončovacie práce a obklady																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	124 5.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 300 x 150 mm	m2	894,3	29,69	671,46 1	600 487,57	19 932,54	600 487,57	932,54	19	0,00	0,00	50,0 0%	300 243,79	9 966,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	124 6.	Obkladačky pórov. jednofar. hladké A 200x100 la	m2	550	18,26	684,89	376 689,50	12 503,80	376 689,50	503,80	12	0,00	0,00	50,0 0%	188 344,75	6 251,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	717002 Rekonš trukcia a moderni	124 7.	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	59,4	1,97	45	2 673,00	88,73	2 673,00	88,73	0,00	0,00	50,0 0%	1 336,50	44,36	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	zácia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	126 4.	Príjem zásob - váženie																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nariadenia	126 5.	Digitálna plošinová váha s vyhodnocovacou jednotkou (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	26000	863,04	1	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,0 0%	13 000,00	431,52	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nariadenia	126 6.	Zásobovací vozík - plošinový /herez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	10200	338,58	2	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,0 0%	10 200,00	338,58	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nariadenia	126 7.	Suchý sklad	[ks]															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nariadenia	126 8.	Techno regál - komaxitový - nosnosť 400 kg (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	3500	116,18	8	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,0 0%	14 000,00	464,71	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1269.	Chladený a mrazený sklad																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1270.	Stavebnicový chladiaci box so vstavanou chladiacou jednotkou - Mäso	[ks]	213600	090,22	7	1	213 600,00	7 090,22	213 600,00	7 090,22	0,00	0,00	50,0 0%	106 800,00	3 545,11	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1271.	Policová zostava (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11700	388,37		2	23 400,00	776,74	23 400,00	776,74	0,00	0,00	50,0 0%	11 700,00	388,37	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1272.	Stavebnicový chladiaci box so vstavanou chladiacou jednotkou (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	213600	090,22	7	1	213 600,00	7 090,22	213 600,00	7 090,22	0,00	0,00	50,0 0%	106 800,00	3 545,11	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	1278.	Škrabka zeleniny 280 kg /nerez/ + lapač šúpiek (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	49900	656,38	1	49 900,00	1 656,38	49 900,00	1 656,38	0,00	0,00	50,00%	24 950,00	828,19	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	1279.	Umývací stôl - 2-drez (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	19162	636,06	1	19 162,00	636,06	19 162,00	636,06	0,00	0,00	50,00%	9 581,00	318,03	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1280.	KUCHYŇA																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	1281.	VARŇA - hlavný varný blok																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	713004 Prevádzkových	1282.	Odsávač pár stropný bez ventilátora ([ks]	72400	403,24	2	72 400,00	2 403,24	72 400,00	2 403,24	0,00	0,00	50,00%	36 200,00	1 201,62	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		Súčasť súboru zariadenie kuchyne)															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1283.	- tukové filtre, osvetlenie (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	3600	119,50	6	21 600,00	716,99	21 600,00	716,99	0,00	0,00	50,00%	10 800,00	358,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1284.	Pracovný stôl so zásuvkami (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15652	519,55	1	15 652,00	519,55	15 652,00	519,55	0,00	0,00	50,00%	7 826,00	259,78	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1285.	Nerezová podlahová vpusť s protipachovou zábranou a roštom-kotol+panva (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	34408	142,14	1	34 408,00	1 142,14	34 408,00	1 142,14	0,00	0,00	50,00%	17 204,00	571,07	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1286.	Nerezová podlahová vpusť s protipachovou zábranou a roštom-tlaková panva (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	21174	702,85	1	21 174,00	702,85	21 174,00	702,85	0,00	0,00	50,00%	10 587,00	351,42	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	í, techniky a náraďia		zariadenie kuchyne)																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	128 7.	Plynová vyklápacia panvica 100 l (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	173700	5 765,78	1	173 700,00	5 765,78	173 700,00	5 765,78	0,00	0,00	50,0 0%	86 850,00	2 882,89	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	128 8.	Plynový kotol s nepriamym ohrevom 150 l s presostatom (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	188300	6 250,41	2	376 600,00	12 500,83	376 600,00	500,83	0,00	0,00	50,0 0%	188 300,00	6 250,41	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	128 9.	Elektrická multifunkčná tlaková vyklápacia panvica 90 l (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	877500	29 127,66	1	877 500,00	29 127,66	877 500,00	127,66	0,00	0,00	50,0 0%	438 750,00	14 563,83	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďia	129 0.	Plynový sporák 6-horákový s plynovou rúrou a skrinkou (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	165300	5 486,95	1	165 300,00	5 486,95	165 300,00	5 486,95	0,00	0,00	50,0 0%	82 650,00	2 743,48	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	129 1.	Batéria s otočným ramenom (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	8000	265,55	1	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,0 0%	4 000,00	132,78	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	129 2.	Pracovný stôl so zásuvkami (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15652	519,55	1	15 652,00	519,55	15 652,00	519,55	0,00	0,00	50,0 0%	7 826,00	259,78	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	129 3.	VARŇA - konvektomaty + šokovanie															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	129 4.	Chladiaca skriňa 600 l , digitálna, +2/+10 st. C, NEREZ	[ks]	55100	828,98	1	55 100,00	1 828,98	55 100,00	1 828,98	0,00	0,00	50,0 0%	27 550,00	914,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	129 5.	Šokový schladzovač/zm razovač pre konvektomat	[ks]	457300	179,58	1	457 300,00	15 179,58	457 300,00	15 179,58	0,00	0,00	50,0 0%	228 650,00	7 589,79	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1300.	Zavážací vozík pre 10 2/1	[ks]	52800	752,64	1	2	105 600,00	3 505,28	105 600,00	3 505,28	0,00	0,00	50,00%	52 800,00	1 752,64	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1301.	Sada pre zavážanie 10 2/1 (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	13900	461,40	2	27 800,00	922,79	27 800,00	922,79	0,00	0,00	50,00%	13 900,00	461,40	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1302.	Vedenie pre 10 2/1-65 mm (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	16600	551,02	2	33 200,00	1 102,04	33 200,00	1 102,04	0,00	0,00	50,00%	16 600,00	551,02	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1303.	- filter tukový (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	4700	156,01	2	9 400,00	312,02	9 400,00	312,02	0,00	0,00	50,00%	4 700,00	156,01	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	130 4.	- podstavec s vedením plechov 10 2/1 (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	32200	068,84	1 2	64 400,00	2 137,69	64 400,00	2 137,69	0,00	0,00	50,0 0%	32 200,00	1 068,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	130 5.	Zmäkčovač vody Automatický (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	20500	680,48	1	20 500,00	680,48	20 500,00	680,48	0,00	0,00	50,0 0%	10 250,00	340,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	130 6.	Gastronádoby:	[ks]														
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	130 7.	GN 2/1 - 65 mm (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	835	27,72	20	16 700,00	554,34	16 700,00	554,34	0,00	0,00	50,0 0%	8 350,00	277,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	130 8.	GN 2/1 - 100 mm (Súčasť súboru zariadenie	[ks]	1104	36,65	20	22 080,00	732,92	22 080,00	732,92	0,00	0,00	50,0 0%	11 040,00	366,46	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1313.	Vozík na gastronádoby a plechy/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15900	527,78	1	15 900,00	527,78	15 900,00	527,78	0,00	0,00	50,00%	7 950,00	263,89	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1314.	Pracovný stôl so zásuvkami (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	16159	536,38	1	16 159,00	536,38	16 159,00	536,38	0,00	0,00	50,00%	8 079,50	268,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1315.	Nástenná polica (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	2756	91,48	1	2 756,00	91,48	2 756,00	91,48	0,00	0,00	50,00%	1 378,00	45,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1316.	Pracovný stôl (nerez) so žulovou doskou a zásuvkami ATYP (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	33110	099,05	1	33 110,00	1 099,05	33 110,00	1 099,05	0,00	0,00	50,00%	16 555,00	549,53	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	131 7.	Nástenná polica (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	3250	107,88	1	3 250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	0,00	50,0 0%	1 625,00	53,94	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	131 8.	Univerzálne kuchynské zariadenie (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	98990	285,87 ³	1	98 990,00	3 285,87	98 990,00	3 285,87	0,00	0,00	50,0 0%	49 495,00	1 642,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	131 9.	kotlík 50 l s 3 násadami+ - Dodatočne: + 20 l + redukčný nosič (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	25411	843,49	1	25 411,00	843,49	25 411,00	843,49	0,00	0,00	50,0 0%	12 705,50	421,75	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	132 0.	Makomlyniec (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	9475	314,51	1	9 475,00	314,51	9 475,00	314,51	0,00	0,00	50,0 0%	4 737,50	157,26	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	132 1.	Umývací stôl - jednodrez (nerez) (Súčasť súboru	[ks]	15639	519,12	1	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,0 0%	7 819,50	259,56	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1326.	Pracovný stôl so zásuvkami (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	16159	536,38	1	16 159,00	536,38	16 159,00	536,38	0,00	0,00	50,00%	8 079,50	268,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1327.	Nástenná polica (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	2756	91,48	1	2 756,00	91,48	2 756,00	91,48	0,00	0,00	50,00%	1 378,00	45,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1328.	Nárezový stroj - priamy prevod (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	48500	609,91	1	48 500,00	1 609,91	48 500,00	1 609,91	0,00	0,00	50,00%	24 250,00	804,95	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1329.	Váha elektronická do 10 kg (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	9500	315,34	1	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,00%	4 750,00	157,67	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	133 0.	Kôš na odpadky uzatvárateľný (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,0 0%	3 100,00	102,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	133 1.	Umývací stôl - jednodrez (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15639	519,12	1	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,0 0%	7 819,50	259,56	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	133 2.	Chladiaca skriňa 400 l , +2/+10 st. C, NEREZ/vnútro plast (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	39700	317,80	1	39 700,00	1 317,80	39 700,00	1 317,80	0,00	0,00	50,0 0%	19 850,00	658,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	133 3.	Čistá príprava zeleniny															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	133 4.	Pracovný stôl so zásuvkami (nerez) (Súčasť súboru	[ks]	16159	536,38	1	16 159,00	536,38	16 159,00	536,38	0,00	0,00	50,0 0%	8 079,50	268,19	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		zariadenie kuchyne)																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1335.	Nástenná polica (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	2756	91,48	1	2 756,00	91,48	2 756,00	91,48	0,00	0,00	50,00%	1 378,00	45,74	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1336.	Umývací stôl - jednodrez (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15639	519,12	1	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,00%	7 819,50	259,56	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1337.	Chladiaca skriňa 400 l , +2/+10 st. C, NEREZ/vnútro plast (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	39700	317,80	1	39 700,00	1 317,80	39 700,00	1 317,80	0,00	0,00	50,00%	19 850,00	658,90	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1338.	Váha elektronická do 10 kg (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	9500	315,34	1	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,00%	4 750,00	157,67	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	134 3.	Pracovný stôl so zásuvkami (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	18850	625,71	1	18 850,00	625,71	18 850,00	625,71	0,00	0,00	50,0 0%	9 425,00	312,85	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	134 4.	Nástenná polica (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	3250	107,88	1	3 250,00	107,88	3 250,00	107,88	0,00	0,00	50,0 0%	1 625,00	53,94	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	134 5.	Mäsoklát nerezový s nierolenovou doskou (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	16900	560,98	1	16 900,00	560,98	16 900,00	560,98	0,00	0,00	50,0 0%	8 450,00	280,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	134 6.	Umývací stôl - jednodrez (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15639	519,12	1	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,0 0%	7 819,50	259,56	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	134 7.	Chladiaca skriňa 400 l , +2/+10 st. C, NEREZ/vnútro	[ks]	39700	317,80	1	39 700,00	1 317,80	39 700,00	1 317,80	0,00	0,00	50,0 0%	19 850,00	658,90	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		plast (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1348.	Váha elektronická do 10 kg (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	9500	315,34	1	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,00%	4 750,00	157,67	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1349.	Kôš na odpadky uzatvárateľný (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,00%	3 100,00	102,90	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1350.	Mäsoomyneč 160 kg/hod (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	25000	829,85	1	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1351.	Maklepávač mäsa - zjemňovač mäsovej hmoty (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	59000	958,44	1	59 000,00	1 958,44	59 000,00	1 958,44	0,00	0,00	50,00%	29 500,00	979,22	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1352.	Kúter na mäso 5,5 l, 1500 ot./min. (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	45400	507,00	1	45 400,00	1 507,00	45 400,00	1 507,00	0,00	0,00	50,0 0%	22 700,00	753,50	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1353.	Umyváreň kuchynského riadu																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1354.	Výlevka kombinovaná + páková batéria (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	18928	628,29	1	18 928,00	628,29	18 928,00	628,29	0,00	0,00	50,0 0%	9 464,00	314,15	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1355.	Umývací drezová vaňa (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	20150	668,86	1	20 150,00	668,86	20 150,00	668,86	0,00	0,00	50,0 0%	10 075,00	334,43	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	135 6.	Sprcha tlaková (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6500	215,76	1	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,0 0%	3 250,00	107,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	135 7.	Teleskopická umývačka čierneho riadu HACCP (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	330500	970,59	1	330 500,00	10 970,59	330 500,00	970,59	0,00	0,00	50,0 0%	165 250,00	5 485,30	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	135 8.	Zmäkčovač vody Automatický (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	20500	680,48	1	20 500,00	680,48	20 500,00	680,48	0,00	0,00	50,0 0%	10 250,00	340,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	135 9.	Policová zostava (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	17600	584,21	1	17 600,00	584,21	17 600,00	584,21	0,00	0,00	50,0 0%	8 800,00	292,11	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	136 0.	Kôš na odpadky uzatvárateľný (nerez) (Súčasť súboru	[ks]	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,0 0%	3 100,00	102,90	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		zariadenie kuchyne)															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	136 1.	Príprava rýb															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	136 2.	Mraziaca skriňa 400 l , -15/-20 st. C, NEREZ/vnútro plast	[ks]	50700	682,93	1	50 700,00	1 682,93	50 700,00	1 682,93	0,00	0,00	50,0 0%	25 350,00	841,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	136 3.	Umývací stôl - jednodrez (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15639	519,12	1	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,0 0%	7 819,50	259,56	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	136 4.	Kôš na odpadky uzatvárateľný (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,0 0%	3 100,00	102,90	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1365.	Príprava - Výklep vajec															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1366.	Chladiaca skriňa 400 l , +2/+10 st. C, NEREZ/vnútro plast (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	39700	317,80	1	39 700,00	1 317,80	39 700,00	1 317,80	0,00	0,00	50,00%	19 850,00	658,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1367.	Umývací stôl - jednodrez (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15639	519,12	1	15 639,00	519,12	15 639,00	519,12	0,00	0,00	50,00%	7 819,50	259,56	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1368.	Kôš na odpadky uzatvárateľný (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,00%	3 100,00	102,90	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1374.	Vozík na tácky/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15900	527,78	1	15 900,00	527,78	15 900,00	527,78	0,00	0,00	50,00%	7 950,00	263,89	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1375.	Vyhrievaný mobilný zásobník na taniere/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	38545	279,46	1	38 545,00	1 279,46	38 545,00	1 279,46	0,00	0,00	50,00%	19 272,50	639,73	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1376.	Sortirovací stôl s nadstavbou, zásuvka na príbory, odklápací modul (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	32500	078,80	1	32 500,00	1 078,80	32 500,00	1 078,80	0,00	0,00	50,00%	16 250,00	539,40	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1377.	Umývací stôl - vaňa - vstupný stôl k myčke (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	18304	607,58	1	18 304,00	607,58	18 304,00	607,58	0,00	0,00	50,00%	9 152,00	303,79	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1378.	Sprcha tlaková (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6500	215,76	1	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,00%	3 250,00	107,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1379.	Teleskopická umývačka riadu HACCP (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	132500	398,19	4	132 500,00	4 398,19	132 500,00	4 398,19	0,00	0,00	50,00%	66 250,00	2 199,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1380.	Zmäkčovač vody Automatický (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	20500	680,48	1	20 500,00	680,48	20 500,00	680,48	0,00	0,00	50,00%	10 250,00	340,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1381.	Umývačka skla a pohárov - podpultová (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	72900	419,84	2	72 900,00	2 419,84	72 900,00	2 419,84	0,00	0,00	50,00%	36 450,00	1 209,92	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	138 2.	Výstupný stôl z umývačky /nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11531	382,76	1	11 531,00	382,76	11 531,00	382,76	0,00	0,00	50,0 0%	5 765,50	191,38	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	138 3.	Policová zostava (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	17600	584,21	1	17 600,00	584,21	17 600,00	584,21	0,00	0,00	50,0 0%	8 800,00	292,11	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	138 4.	Kôš na odpadky uzatvárateľny (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,0 0%	3 100,00	102,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	138 5.	Výdaj stravy															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	138 6.	Výdajný stôl s chladiacou vitrinou presklennou -	[ks]	60200	998,27	1	60 200,00	1 998,27	60 200,00	1 998,27	0,00	0,00	50,0 0%	30 100,00	999,14	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		PREZENTÁCIA MENU (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1387.	Neutrálny výdajný pult-rohový modul - ATYP, oplechovanie, nožičky (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11242	373,17	1	11 242,00	373,17	11 242,00	373,17	0,00	0,00	50,00%	5 621,00	186,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1388.	Vozík na tácky - mobilný (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	12082	401,05	1	12 082,00	401,05	12 082,00	401,05	0,00	0,00	50,00%	6 041,00	200,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1389.	Neutrálny výdajný stôl , oplechovanie ,nožičky,dráha na tácky,police,zásuvka (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	14518	481,91	1	14 518,00	481,91	14 518,00	481,91	0,00	0,00	50,00%	7 259,00	240,95	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1390.	Zásobník na pečivo/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11914	395,47	1	11 914,00	395,47	11 914,00	395,47	0,00	0,00	50,00%	5 957,00	197,74	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 1.	Neutrálny výdajný pult,zásuvky, spodná polica,+dráha na tácky,oplechova nie (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	17402	577,64	1	17 402,00	577,64	17 402,00	577,64	0,00	0,00	50,0 0%	8 701,00	288,82	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 2.	Výdajný vyhrievaný pult 4 GN 1/1-200 mm+presklenná nastavba / nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	59486	974,57	1	59 486,00	1 974,57	59 486,00	1 974,57	0,00	0,00	50,0 0%	29 743,00	987,29	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 3.	Sada gastronádob s vekami (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	5500	182,57	1	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,0 0%	2 750,00	91,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 4.	Vyhrievaný mobilný zásobník na taniere/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	38545	279,46	2	77 090,00	2 558,92	77 090,00	2 558,92	0,00	0,00	50,0 0%	38 545,00	1 279,46	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 5.	Výdajný vyhrievaný pult 4 GN 1/1-200 mm+presklenná nadstavba / nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	59486	974,57	1	59 486,00	1 974,57	59 486,00	1 974,57	0,00	0,00	50,0 0%	29 743,00	987,29	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 6.	Sada gastronádob s vekami (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	5500	182,57	1	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,0 0%	2 750,00	91,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 7.	Neutrálny výdajný pult,zásuvky, spodná polica,+dráha na tácky,oplechova nie (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	17402	577,64	1	17 402,00	577,64	17 402,00	577,64	0,00	0,00	50,0 0%	8 701,00	288,82	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	139 8.	Zásobník na príbory/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11914	395,47	1	11 914,00	395,47	11 914,00	395,47	0,00	0,00	50,0 0%	5 957,00	197,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	139 9.	Zásobník na pečivo/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie	[ks]	11914	395,47	1	11 914,00	395,47	11 914,00	395,47	0,00	0,00	50,0 0%	5 957,00	197,74	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		kuchyne)															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1400.	Výdajný stôl s chladiacou vitrínou a osvetlením - presklenná-samoobslužná (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	69750	315,28	2	139 500,00	4 630,55	139 500,00	4 630,55	0,00	0,00	50,0 0%	69 750,00	2 315,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1401.	Neutrálny výdajný pult,zásuvky, spodná polica,+dráha na tácky,oplechovanie (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15974	530,24	1	15 974,00	530,24	15 974,00	530,24	0,00	0,00	50,0 0%	7 987,00	265,12	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1402.	Nadstavba a zásobník na misky šalátové/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	12460	413,60	1	12 460,00	413,60	12 460,00	413,60	0,00	0,00	50,0 0%	6 230,00	206,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1403.	Výdajný stôl s chladiacou vaňou na šaláty - samoobslužnou (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	63000	091,22	2	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,0 0%	31 500,00	1 045,61	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1404.	Sada gastronádob priesvitných s vekami priesvitnými s výrezom na naberačku (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6000	199,16	1	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00%	3 000,00	99,58	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1405.	Neutrálny výdajný pult-rohový modul - ATYP, oplechovanie, nožičky (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11242	373,17	1	11 242,00	373,17	11 242,00	373,17	0,00	0,00	50,00%	5 621,00	186,58	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1406.	Neutrálny výdajný pult-ATYP - SLADKOSTI,CU KROVINKY-dráha na tácky (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	27000	896,24	1	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00%	13 500,00	448,12	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1407.	Neutrálny výdajný stôl , oplechovanie ,nožičky,dráha na tácky (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11004	365,27	1	11 004,00	365,27	11 004,00	365,27	0,00	0,00	50,00%	5 502,00	182,63	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	140 8.	Mraziaci box na nanuky - DODÁVATEĽ MRAZENÝCH TOVAROV	[ks]														
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	140 9.	Zásobník na príbory/nerez/ - NA MINÚTKY (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11914	395,47	1	11 914,00	395,47	11 914,00	395,47	0,00	0,00	50,0 0%	5 957,00	197,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	141 0.	Neutrálny výdajný pult,zásuvky, spodná polica,+dráha na tácky,oplechova nie (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15974	530,24	1	15 974,00	530,24	15 974,00	530,24	0,00	0,00	50,0 0%	7 987,00	265,12	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	141 1.	Pokladničný box, dráha na tácky (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	22288	739,83	1	22 288,00	739,83	22 288,00	739,83	0,00	0,00	50,0 0%	11 144,00	369,91	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	141 2.	Neutrálny výdajný stôl , oplechovanie ,nožičky,dráha	[ks]	15176	503,75	1	15 176,00	503,75	15 176,00	503,75	0,00	0,00	50,0 0%	7 588,00	251,88	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia		na tácky-NÁPOJE (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	141 3.	Nerezová nádoba na čaj s kohútikom 20 l + odkvapkávací rošt+podstavec (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	10080	334,59	2	20 160,00	669,19	20 160,00	669,19	0,00	0,00	50,0 0%	10 080,00	334,59	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	141 4.	Nadstavba na poháre/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	16800	557,66	1	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,0 0%	8 400,00	278,83	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	141 5.	Výdaj stravy - Minútková príprava (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	141 6.	Pracovný stôl s drezom a spodnou policou a zásuvkou (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	17849	592,48	1	17 849,00	592,48	17 849,00	592,48	0,00	0,00	50,0 0%	8 924,50	296,24	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1417.	Kôš na odpadky uzatvárateľný (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	6200	205,80	1	6 200,00	205,80	6 200,00	205,80	0,00	0,00	50,00%	3 100,00	102,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1418.	Nástenná skrinka presklenná - BUFETOVÝ SORTIMENT (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15002	497,98	1	15 002,00	497,98	15 002,00	497,98	0,00	0,00	50,00%	7 501,00	248,99	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1419.	Kávovar automat - PLNOAUTOMAT M1	[ks]	247800	8225,45	1	247 800,00	8 225,45	247 800,00	8 225,45	0,00	0,00	50,00%	123 900,00	4 112,73	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1420.	Chladiaci pracovný stôl - vyvýšená zadná lišta (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	99300	296,16	3	99 300,00	3 296,16	99 300,00	3 296,16	0,00	0,00	50,00%	49 650,00	1 648,08	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	142 1.	Váha elektronická do 10 kg (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	9500	315,34	1	9 500,00	315,34	9 500,00	315,34	0,00	0,00	50,0 0%	4 750,00	157,67	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	142 2.	Indukčný vok (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	77300	565,89	2 1	77 300,00	2 565,89	77 300,00	2 565,89	0,00	0,00	50,0 0%	38 650,00	1 282,94	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	142 3.	Indukčná 2-zónova platňa (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	61700	048,06	2 1	61 700,00	2 048,06	61 700,00	2 048,06	0,00	0,00	50,0 0%	30 850,00	1 024,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádz kových strojov, prístroje v, zariaden í, techniky a náraďa	142 4.	Fritéza stolová 7 + 4 l l (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	11193	371,54	1	11 193,00	371,54	11 193,00	371,54	0,00	0,00	50,0 0%	5 596,50	185,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	713004 Prevádz kových strojov,	142 5.	Opekacia platňa (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	40700	350,99	1	40 700,00	1 350,99	40 700,00	1 350,99	0,00	0,00	50,0 0%	20 350,00	675,50	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	prístroje v, zariadení, techniky a náradia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	1426.	Podstavec otvorený pod termické zariadenia (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	15769	523,43	1	15 769,00	523,43	15 769,00	523,43	0,00	0,00	50,00%	7 884,50	261,72	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	1427.	Digestor nástenný s tukovými filtrami (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	38200	268,01	1	38 200,00	1 268,01	38 200,00	1 268,01	0,00	0,00	50,00%	19 100,00	634,00	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	1428.	- osvetlenie (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	3600	119,50	2	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00%	3 600,00	119,50	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístroje v, zariadení, techniky a náradia	1429.	Vyhrievaný mobilný zásobník na tanieri/nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	38545	279,46	1	38 545,00	1 279,46	38 545,00	1 279,46	0,00	0,00	50,00%	19 272,50	639,73	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	techniky a náradia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1430.	Pracovný stôl so zásuvkami (nerez) (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	14833	492,37	1	14 833,00	492,37	14 833,00	492,37	0,00	0,00	50,00%	7 416,50	246,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1431.	Zásobovací vozík s držadlami 2-police /nerez/ (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	12400	411,60	1	12 400,00	411,60	12 400,00	411,60	0,00	0,00	50,00%	6 200,00	205,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1432.	Chladiaca skriňa 400 l , +2/+10 st. C, NEREZ/vnútro plast (Súčasť súboru zariadenie kuchyne)	[ks]	39700	317,80	2	79 400,00	2 635,60	79 400,00	2 635,60	0,00	0,00	50,00%	39 700,00	1 317,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1433.	Montáž, revízie,zaškolenie		150000	979,09	4	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00%	75 000,00	2 489,54	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	711003 Softvéru	143 4.	HASAP Gastro software pre technológiu ELECTROLUX +kompletné príslušenstvo	[ks]	741708	24 620,20	1	741 708,00	24 620,20	741 708,00	24 620,20	0,00	0,00	50,0 0%	370 854,00	12 310,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143 5.	Elektroinštalácia															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143 6.	ROZVADZAC RE	KS	94403, 5	3 133,62	1	94 403,50	3 133,62	94 403,50	3 133,62	0,00	0,00	50,0 0%	47 201,75	1 566,81	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143 7.	MONTÁŽ ROZVÁDZAČA NN - 1 POLE	KS	1950	64,73	1	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,0 0%	975,00	32,36	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143 8.	ROZVADZAC Rkot	KS	43930	1 458,21	1	43 930,00	1 458,21	43 930,00	1 458,21	0,00	0,00	50,0 0%	21 965,00	729,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	143 9.	MONT.OCEĽOP L.ROZV. DO 150 kg	KS	1027	34,09	1	1 027,00	34,09	1 027,00	34,09	0,00	0,00	50,0 0%	513,50	17,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 0.	ROZVADZAC R3.1	KS	20737, 95	688,37	1	20 737,95	688,37	20 737,95	688,37	0,00	0,00	50,0 0%	10 368,98	344,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 1.	MONT.OCEĽOP L.ROZV. DO 100kg	KS	552,5	18,34	1	552,50	18,34	552,50	18,34	0,00	0,00	50,0 0%	276,25	9,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 2.	ROZVADZAC R3.2	KS	20737, 95	688,37	1	20 737,95	688,37	20 737,95	688,37	0,00	0,00	50,0 0%	10 368,98	344,19	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 3.	MONT.OCEĽOP L.ROZV. DO 100kg	KS	552,5	18,34	1	552,50	18,34	552,50	18,34	0,00	0,00	50,0 0%	276,25	9,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 4.	ROZVADZAC R2.1	KS	20737, 95	688,37	1	20 737,95	688,37	20 737,95	688,37	0,00	0,00	50,0 0%	10 368,98	344,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 5.	MONT.OCEĽOP L.ROZV. DO 100kg	KS	552,5	18,34	1	552,50	18,34	552,50	18,34	0,00	0,00	50,0 0%	276,25	9,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 6.	ROZVADZAC R2.2	KS	20737, 95	688,37	1	20 737,95	688,37	20 737,95	688,37	0,00	0,00	50,0 0%	10 368,98	344,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 7.	MONT.OCEĽOP L.ROZV. DO 100kg	KS	552,5	18,34	1	552,50	18,34	552,50	18,34	0,00	0,00	50,0 0%	276,25	9,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 8.	ROZVADZAC Rrešt1	KS	48518, 5	1 610,52	1	48 518,50	1 610,52	48 518,50	1 610,52	0,00	0,00	50,0 0%	24 259,25	805,26	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 9.	MONT.OCEĽOP L.ROZV. DO 150 kg	KS	1027	34,09	1	1 027,00	34,09	1 027,00	34,09	0,00	0,00	50,0 0%	513,50	17,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145 0.	ROZVADZAC Rrešt2	KS	48518, 5	1 610,52	1	48 518,50	1 610,52	48 518,50	1 610,52	0,00	0,00	50,0 0%	24 259,25	805,26	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	145 1.	MONT.OCEĽOP L.ROZV. DO 150 kg	KS	1027	34,09	1	1 027,00	34,09	1 027,00	34,09	0,00	0,00	50,0 0%	513,50	17,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	145 2.	ROZVADZAC RSP	KS	22255, 95	738,76	1	22 255,95	738,76	22 255,95	738,76	0,00	0,00	50,0 0%	11 127,98	369,38	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1453.	MONT.OCELOP L.ROZV. DO 100kg	KS	552,5	18,34	1	552,50	18,34	552,50	18,34	0,00	0,00	50,00%	276,25	9,17	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1454.	ROZVADZAC R1PP	KS	49880,1	655,72	1	49 880,10	1 655,72	49 880,10	1 655,72	0,00	0,00	50,00%	24 940,05	827,86	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1455.	MONT.OCELOP L.ROZV. DO 150 kg	KS	1027	34,09	1	1 027,00	34,09	1 027,00	34,09	0,00	0,00	50,00%	513,50	17,05	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1456.	TRUBKA MONOFLEX 320N 1425 HFPP	M	9,08	0,30	105	953,40	31,65	953,40	31,65	0,00	0,00	50,00%	476,70	15,82	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1457.	RÚRKA OHYB.EL.INŠT. 23MM (PO)	M	24,96	0,83	105	2 620,80	86,99	2 620,80	86,99	0,00	0,00	50,00%	1 310,40	43,50	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1458.	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.D 00,75KG	M	6,24	0,21	105	655,20	21,75	655,20	21,75	0,00	0,00	50,00%	327,60	10,87	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1459.	KRABICA KP 68/2 (6400-10)PRIST	KS	3,45	0,11	500	1 725,00	57,26	1 725,00	57,26	0,00	0,00	50,00%	862,50	28,63	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1460.	KRAB.PRÍSTR OJOVÁ (1901; KP 68;	KS	27,3	0,91	500	13 650,00	453,10	13 650,00	453,10	0,00	0,00	50,00%	6 825,00	226,55	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1461.	KRABICA KU 68-1903	KS	20,7	0,69	550	11 385,00	377,91	11 385,00	377,91	0,00	0,00	50,00%	5 692,50	188,96	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 2.	KRAB.ODBOČ. S VIEČKOM.SVO R.(190	KS	117	3,88	550	64 350,00	2 136,03	64 350,00	2 136,03	0,00	0,00	50,0 0%	32 175,00	1 068,01	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 3.	KRABICA KP 67/1	KS	8,05	0,27	250	2 012,50	66,80	2 012,50	66,80	0,00	0,00	50,0 0%	1 006,25	33,40	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 4.	KRAB.ODBOČ. S VIEČKOM.SVO R.(190	KS	117	3,88	250	29 250,00	970,92	29 250,00	970,92	0,00	0,00	50,0 0%	14 625,00	485,46	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 5.	KRABICA 6455- 11	KS	62,56	2,08	75	4 692,00	155,75	4 692,00	155,75	0,00	0,00	50,0 0%	2 346,00	77,87	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 6.	KRAB.ROZVOD KA 6455-11 DO 4MM2	KS	201,5	6,69	75	15 112,50	501,64	15 112,50	501,64	0,00	0,00	50,0 0%	7 556,25	250,82	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 7.	ODVIEČKOVAN IE A ZAVIEČKOVANI E	KS	6,89	0,23	800	5 512,00	182,96	5 512,00	182,96	0,00	0,00	50,0 0%	2 756,00	91,48	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 8.	MONT.VENTILÁ TOROV - DO 1.5 KW	KS	65,65	2,18	30	1 969,50	65,38	1 969,50	65,38	0,00	0,00	50,0 0%	984,75	32,69	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	146 9.	MONTAŽ ZAPOJENIE DIGESTORA	KS	65,65	2,18	10	656,50	21,79	656,50	21,79	0,00	0,00	50,0 0%	328,25	10,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 0.	MONTAŽ ZAPOJENIE EL.SPORAČU	KS	84,5	2,80	10	845,00	28,05	845,00	28,05	0,00	0,00	50,0 0%	422,50	14,02	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	147 1.	MARS-ZLAB 62/50 L=2M	KS	135,24	4,49	25	3 381,00	112,23	3 381,00	112,23	0,00	0,00	50,0 0%	1 690,50	56,11	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 2.	MARS-KRYT ZLABU 62 L=2M	KS	62,79	2,08	25	1 569,75	52,11	1 569,75	52,11	0,00	0,00	50,0 0%	784,88	26,05	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 3.	KÁB.ŽĽAB MARS 62/50MM VR.VEKA	M	172,9	5,74	50	8 645,00	286,96	8 645,00	286,96	0,00	0,00	50,0 0%	4 322,50	143,48	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 4.	MARS-NOSNIK 62	KS	35,19	1,17	35	1 231,65	40,88	1 231,65	40,88	0,00	0,00	50,0 0%	615,83	20,44	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 5.	VÝLOŽNÍK NÁST.ZVAR. 1 RAMENO	KS	51,35	1,70	35	1 797,25	59,66	1 797,25	59,66	0,00	0,00	50,0 0%	898,63	29,83	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 6.	MARS-KOLENO 62/ 50 VNUOTORNE	KS	53,13	1,76	5	265,65	8,82	265,65	8,82	0,00	0,00	50,0 0%	132,83	4,41	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 7.	MARS-KRYT KOLENA VNUT.62/50	KS	33,46	1,11	5	167,30	5,55	167,30	5,55	0,00	0,00	50,0 0%	83,65	2,78	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 8.	MONTAŽ	KS	201,5	6,69	5	1 007,50	33,44	1 007,50	33,44	0,00	0,00	50,0 0%	503,75	16,72	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	147 9.	MARS-T-KUS 62/ 50	KS	159,96	5,31	2	319,92	10,62	319,92	10,62	0,00	0,00	50,0 0%	159,96	5,31	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 0.	MARS-KRYT T-KUSU 62	KS	43,7	1,45	2	87,40	2,90	87,40	2,90	0,00	0,00	50,0 0%	43,70	1,45	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 1.	MONTAŽ	KS	201,5	6,69	2	403,00	13,38	403,00	13,38	0,00	0,00	50,0 0%	201,50	6,69	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 2.	POMOCNY MATERIAL MARS	KS	575	19,09	1	575,00	19,09	575,00	19,09	0,00	0,00	50,0 0%	287,50	9,54	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 3.	LISTA NIEDAX 5820 KOVOVA	M	12,19	0,40	168	2 047,92	67,98	2 047,92	67,98	0,00	0,00	50,0 0%	1 023,96	33,99	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 4.	PRIPEVNIENIE NIEDAX LIŠTY	M	65	2,16	168	10 920,00	362,48	10 920,00	362,48	0,00	0,00	50,0 0%	5 460,00	181,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 5.	PRICHYTKA BA58 NIEDAX	KS	0,92	0,03	168	154,56	5,13	154,56	5,13	0,00	0,00	50,0 0%	77,28	2,57	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 6.	PROFIL L 35/35/3	KG	40,25	1,34	180	7 245,00	240,49	7 245,00	240,49	0,00	0,00	50,0 0%	3 622,50	120,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 7.	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	52	1,73	180	9 360,00	310,70	9 360,00	310,70	0,00	0,00	50,0 0%	4 680,00	155,35	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 8.	ROST RII-300	KS	502,09	16,67	200	100 418,00	3 333,27	100 418,00	3 333,27	0,00	0,00	50,0 0%	50 209,00	1 666,63	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	148 9.	KÁB.ROŠTY Š.300MM - VÝROBA;MON	M	150,8	5,01	600	90 480,00	3 003,39	90 480,00	3 003,39	0,00	0,00	50,0 0%	45 240,00	1 501,69	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	149 0.	OBO-1163280 22-28 2056/N SONAP	KS	18,98	0,63	2000	37 960,00	1 260,04	37 960,00	1 260,04	0,00	0,00	50,0 0%	18 980,00	630,02	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 1.	PRÍCHYTKA SONAP 14-28, Č.V. 63	KS	6,5	0,22	2000	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,0 0%	6 500,00	215,76	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 2.	BT-STITOK NA KABEL	KS	3,45	0,11	500	1 725,00	57,26	1 725,00	57,26	0,00	0,00	50,0 0%	862,50	28,63	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 3.	DOPLNENIE KOVOVÉHO ORIENT.ŠTÍT	KS	8,97	0,30	500	4 485,00	148,87	4 485,00	148,87	0,00	0,00	50,0 0%	2 242,50	74,44	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 4.	CY 6 ŽZ (H 07 V-U)	M	17,14	0,57	105	1 799,70	59,74	1 799,70	59,74	0,00	0,00	50,0 0%	899,85	29,87	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 5.	OCHRAN.POSP OJ. V PRÁČOV.APOD	M	38,35	1,27	105	4 026,75	133,66	4 026,75	133,66	0,00	0,00	50,0 0%	2 013,38	66,83	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 6.	CYKY-O 2X1,5 (2Ax1,5)	M	10,7	0,36	656	7 019,20	232,99	7 019,20	232,99	0,00	0,00	50,0 0%	3 509,60	116,50	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 7.	KÁBEL CU 2X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	656	11 171,68	370,83	11 171,68	370,83	0,00	0,00	50,0 0%	5 585,84	185,42	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 8.	CYKY-O 3X1,5 (3Ax1,5)	M	13,8	0,46	998	13 772,40	457,16	13 772,40	457,16	0,00	0,00	50,0 0%	6 886,20	228,58	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	149 9.	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	998	16 995,94	564,16	16 995,94	564,16	0,00	0,00	50,0 0%	8 497,97	282,08	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 0.	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	13,8	0,46	1890	26 082,00	865,76	26 082,00	865,76	0,00	0,00	50,0 0%	13 041,00	432,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 1.	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	1890	32 186,70	1 068,40	32 186,70	1 068,40	0,00	0,00	50,0 0%	16 093,35	534,20	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 2.	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	22,08	0,73	2363	52 175,04	1 731,89	52 175,04	1 731,89	0,00	0,00	50,0 0%	26 087,52	865,95	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 3.	KÁBEL CU 3X2.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	2363	40 241,89	1 335,79	40 241,89	1 335,79	0,00	0,00	50,0 0%	20 120,95	667,89	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 4.	CYKY-O 4X1,5 (4DX1,5)	M	20,01	0,66	189	3 781,89	125,54	3 781,89	125,54	0,00	0,00	50,0 0%	1 890,95	62,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 5.	KÁBEL CU 4X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	189	3 218,67	106,84	3 218,67	106,84	0,00	0,00	50,0 0%	1 609,34	53,42	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 6.	CYKY-J 5X1,5 (5CX1,5)	M	22,31	0,74	315	7 027,65	233,28	7 027,65	233,28	0,00	0,00	50,0 0%	3 513,83	116,64	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 7.	KÁBEL CU 5X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	315	5 364,45	178,07	5 364,45	178,07	0,00	0,00	50,0 0%	2 682,23	89,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	150 8.	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	34,96	1,16	21	734,16	24,37	734,16	24,37	0,00	0,00	50,0 0%	367,08	12,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	150 9.	KÁBEL CU 5X2.5 MM2 750V (PO)	M	17,68	0,59	21	371,28	12,32	371,28	12,32	0,00	0,00	50,0 0%	185,64	6,16	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1510.	CYKY-J 5X6 (5CX6)	M	80,38	2,67	1313	105 538,94	3 503,25	105 538,94	3 503,25	0,00	0,00	50,00%	52 769,47	1 751,63	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1511.	KABEL CU 4X6 MM2 750V (PU)	M	31,2	1,04	1313	40 965,60	1 359,81	40 965,60	1 359,81	0,00	0,00	50,00%	20 482,80	679,90	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1512.	CYKY-J 5X16 (5CX16)	M	207,58	6,89	184	38 194,72	1 267,83	38 194,72	1 267,83	0,00	0,00	50,00%	19 097,36	633,92	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1513.	KABEL CU 4X16 MM2 750V (PU)	M	38,35	1,27	184	7 056,40	234,23	7 056,40	234,23	0,00	0,00	50,00%	3 528,20	117,11	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1514.	CYKY-J 5X25 (5CX25)	M	340,4	11,30	105	35 742,00	1 186,42	35 742,00	1 186,42	0,00	0,00	50,00%	17 871,00	593,21	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1515.	KABEL CU 4X25 MM2 1KV (PU)	M	38,35	1,27	105	4 026,75	133,66	4 026,75	133,66	0,00	0,00	50,00%	2 013,38	66,83	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1516.	CYKY-J 5X35 (5CX35)	M	472,19	15,67	89	42 024,91	1 394,97	42 024,91	1 394,97	0,00	0,00	50,00%	21 012,46	697,49	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1517.	KABEL CU 3X35+25 MM2 1KV (PU)	M	50,7	1,68	89	4 512,30	149,78	4 512,30	149,78	0,00	0,00	50,00%	2 256,15	74,89	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1518.	JYTY 7DX1	M	27,02	0,90	158	4 269,16	141,71	4 269,16	141,71	0,00	0,00	50,00%	2 134,58	70,86	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	151 9.	KABEL SIGNALNY 7X1 (PU)	M	27,3	0,91	158	4 313,40	143,18	4 313,40	143,18	0,00	0,00	50,0 0%	2 156,70	71,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 0.	BT-STITOK NA KABEL	KS	3,45	0,11	500	1 725,00	57,26	1 725,00	57,26	0,00	0,00	50,0 0%	862,50	28,63	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 1.	DOPLNENIE KOVOVÉHO ORIENT.ŠTÍT	KS	8,97	0,30	500	4 485,00	148,87	4 485,00	148,87	0,00	0,00	50,0 0%	2 242,50	74,44	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 2.	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	16,25	0,54	1250	20 312,50	674,25	20 312,50	674,25	0,00	0,00	50,0 0%	10 156,25	337,13	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 3.	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 6MM2	KS	17,03	0,57	105	1 788,15	59,36	1 788,15	59,36	0,00	0,00	50,0 0%	894,08	29,68	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 4.	UKONČ.KÁB.Z MRŠT.ZÁKL.DO 4X25 M	KS	148,2	4,92	6	889,20	29,52	889,20	29,52	0,00	0,00	50,0 0%	444,60	14,76	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 5.	UKONČ.KÁB.Z MRŠT.ZÁKL.DO 4X50 M	KS	309,4	10,27	2	618,80	20,54	618,80	20,54	0,00	0,00	50,0 0%	309,40	10,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 6.	HLAVA 502K033- 53(239) - 16/35	KS	234,6	7,79	8	1 876,80	62,30	1 876,80	62,30	0,00	0,00	50,0 0%	938,40	31,15	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	152 7.	G-KABL.OKO CU 16X 8 KU-L	KS	11,96	0,40	16	191,36	6,35	191,36	6,35	0,00	0,00	50,0 0%	95,68	3,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	152 8.	G-KABL.OKO CU 25X 8 KU-L	KS	12,88	0,43	8	103,04	3,42	103,04	3,42	0,00	0,00	50,0 0%	51,52	1,71	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1529.	G-KABL.OKO CU 35X 8 KU-L	KS	19,32	0,64	8	154,56	5,13	154,56	5,13	0,00	0,00	50,00%	77,28	2,57	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1530.	VYVODKA GP 21/16	KS	33,35	1,11	20	667,00	22,14	667,00	22,14	0,00	0,00	50,00%	333,50	11,07	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1531.	KÁBELOVÁ VÝVODKA PG 9 - PG 21	KS	15,6	0,52	20	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00%	156,00	5,18	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1532.	HR-GULATINA FEZN 8 1KG=2M	KG	46	1,53	110	5 060,00	167,96	5 060,00	167,96	0,00	0,00	50,00%	2 530,00	83,98	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1533.	VODIC FEZN 8MM S PODPERAMI	M	148,2	4,92	220	32 604,00	1 082,25	32 604,00	1 082,25	0,00	0,00	50,00%	16 302,00	541,13	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1534.	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	46	1,53	43,4	1 996,40	66,27	1 996,40	66,27	0,00	0,00	50,00%	998,20	33,13	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1535.	VODIC FEZN 8MM S PODPERAMI	M	148,2	4,92	138,88	20 582,02	683,20	20 582,02	683,20	0,00	0,00	50,00%	10 291,01	341,60	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1536.	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	46	1,53	170	7 820,00	259,58	7 820,00	259,58	0,00	0,00	50,00%	3 910,00	129,79	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1537.	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	22,88	0,76	170	3 889,60	129,11	3 889,60	129,11	0,00	0,00	50,00%	1 944,80	64,56	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153 8.	NÁTER ZEMNIAČEHO PÁSIKA DO 120	M	8,97	0,30	170	1 524,90	50,62	1 524,90	50,62	0,00	0,00	50,0 0%	762,45	25,31	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	153 9.	HR-ZVODOVA TYČ JP15	KS	181,36	6,02	1	181,36	6,02	181,36	6,02	0,00	0,00	50,0 0%	90,68	3,01	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154 0.	UPEVNŔOVACIA TYČ DO 3M DLŽKY NA	KS	399,1	13,25	1	399,10	13,25	399,10	13,25	0,00	0,00	50,0 0%	199,55	6,62	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154 1.	HR-SVORKA SO	KS	30,59	1,02	10	305,90	10,15	305,90	10,15	0,00	0,00	50,0 0%	152,95	5,08	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154 2.	SVORKY HROMOZV.NA D 2 SKRUTKY(S	KS	105,3	3,50	10	1 053,00	34,95	1 053,00	34,95	0,00	0,00	50,0 0%	526,50	17,48	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154 3.	HR-SVORKA SP 1	KS	15,06	0,50	10	150,60	5,00	150,60	5,00	0,00	0,00	50,0 0%	75,30	2,50	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154 4.	SVORKY HROMOZVODO VÉ DO 2 SKRUT	KS	75,4	2,50	10	754,00	25,03	754,00	25,03	0,00	0,00	50,0 0%	377,00	12,51	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154 5.	HR-SVORKA SK	KS	21,39	0,71	5	106,95	3,55	106,95	3,55	0,00	0,00	50,0 0%	53,48	1,78	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	154 6.	SVORKY HROMOZV.NA D 2 SKRUTKY(S	KS	105,3	3,50	5	526,50	17,48	526,50	17,48	0,00	0,00	50,0 0%	263,25	8,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	154 7.	HR-SVORKA SZ	KS	39,1	1,30	5	195,50	6,49	195,50	6,49	0,00	0,00	50,0 0%	97,75	3,24	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1548.	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	75,4	2,50	5	377,00	12,51	377,00	12,51	0,00	0,00	50,0 0%	188,50	6,26	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1549.	HR-SVORKA SR 03	KS	31,16	1,03	12	373,92	12,41	373,92	12,41	0,00	0,00	50,0 0%	186,96	6,21	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1550.	SVORKY HROMOZV.NA D 2 SKRUTKY(S	KS	105,3	3,50	12	1 263,60	41,94	1 263,60	41,94	0,00	0,00	50,0 0%	631,80	20,97	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1551.	HR-ZEMNATYC ZT 2M	KS	435,74	14,46	10	4 357,40	144,64	4 357,40	144,64	0,00	0,00	50,0 0%	2 178,70	72,32	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1552.	TYČOVÝ ZEMNÍČ VR.ZARAZENIA DO	KS	435,5	14,46	10	4 355,00	144,56	4 355,00	144,56	0,00	0,00	50,0 0%	2 177,50	72,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1553.	HR-OCHRANNÝ UHOLNÍK OU 2M	KS	155,71	5,17	5	778,55	25,84	778,55	25,84	0,00	0,00	50,0 0%	389,28	12,92	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1554.	OCHRANNÝ UHOLNÍK ALEBO RÚRKAS	KS	260	8,63	5	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,0 0%	650,00	21,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1555.	HR-DRZIAK DUZ OCHR.UHOLNÍKA	KS	23,8	0,79	10	238,00	7,90	238,00	7,90	0,00	0,00	50,0 0%	119,00	3,95	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1556.	HR-PODPERA PV 21 BETON/PLAST	KS	34,38	1,14	250	8 595,00	285,30	8 595,00	285,30	0,00	0,00	50,0 0%	4 297,50	142,65	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1557.	OBO-2332388- 4,8X370 PASKA	KS	2,07	0,07	10	20,70	0,69	20,70	0,69	0,00	0,00	50,0 0%	10,35	0,34	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1558.	VIAZACIA PÁSKA - PVC / HAD	KS	15,6	0,52	10	156,00	5,18	156,00	5,18	0,00	0,00	50,0 0%	78,00	2,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1559.	STITOK NA OZNACENIE UZEMNENIA	KS	6,04	0,20	5	30,20	1,00	30,20	1,00	0,00	0,00	50,0 0%	15,10	0,50	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1560.	OZNAČENIE ZVODU ŠTÍTKAMI SMALT	KS	53,95	1,79	5	269,75	8,95	269,75	8,95	0,00	0,00	50,0 0%	134,88	4,48	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1561.	SVORKOVNICA 1830	KS	436,08	14,48	2	872,16	28,95	872,16	28,95	0,00	0,00	50,0 0%	436,08	14,48	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1562.	EQUIPOTENCIAL NA SVORKOVNICA 180	KS	117	3,88	2	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,0 0%	117,00	3,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1563.	HMOZDINKA HM 6	KS	0,92	0,03	525	483,00	16,03	483,00	16,03	0,00	0,00	50,0 0%	241,50	8,02	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1564.	OSADENIE HMOZDINKY H 6MM V MŮR	KS	46,8	1,55	525	24 570,00	815,57	24 570,00	815,57	0,00	0,00	50,0 0%	12 285,00	407,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1565.	DR. MURARSKE A SEKACIE PRACE	M	48,75	1,62	1500	73 125,00	2 427,31	73 125,00	2 427,31	0,00	0,00	50,0 0%	36 562,50	1 213,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	1566.	SPINAC 3553- 01289 B1	KS	46,58	1,55	75	3 493,50	115,96	3 493,50	115,96	0,00	0,00	50,0 0%	1 746,75	57,98	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1567.	SPÍN.ZÁPUST. VR.ZAP.1-PÓLOVÝ -	KS	83,2	2,76	75	6 240,00	207,13	6 240,00	207,13	0,00	0,00	50,0 0%	3 120,00	103,57	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1568.	SPINAC 3553-05289 B1	KS	73,72	2,45	65	4 791,80	159,06	4 791,80	159,06	0,00	0,00	50,0 0%	2 395,90	79,53	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1569.	SÉRIOVÝ PREP.STRIED.-RADENIE	KS	97,5	3,24	65	6 337,50	210,37	6 337,50	210,37	0,00	0,00	50,0 0%	3 168,75	105,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1570.	SPINAC 3553-06289 B1	KS	50,26	1,67	65	3 266,90	108,44	3 266,90	108,44	0,00	0,00	50,0 0%	1 633,45	54,22	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1571.	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 6	KS	97,5	3,24	65	6 337,50	210,37	6 337,50	210,37	0,00	0,00	50,0 0%	3 168,75	105,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1572.	SPINAC 3553-07289 B1	KS	79,58	2,64	13	1 034,54	34,34	1 034,54	34,34	0,00	0,00	50,0 0%	517,27	17,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1573.	KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 7 ZÁ	KS	94,25	3,13	13	1 225,25	40,67	1 225,25	40,67	0,00	0,00	50,0 0%	612,63	20,34	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1574.	SPINAC 3553-23289 B1	KS	83,49	2,77	10	834,90	27,71	834,90	27,71	0,00	0,00	50,0 0%	417,45	13,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1575.	SPÍN.ZÁPUST. VR.ZAP.1-PÓLOVÝ -	KS	83,2	2,76	10	832,00	27,62	832,00	27,62	0,00	0,00	50,0 0%	416,00	13,81	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157 6.	ZASUVKA 5512C-2349 B1 DVOJNAS	KS	72,56	2,41	200	14 512,00	481,71	14 512,00	481,71	0,00	0,00	50,0 0%	7 256,00	240,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157 7.	ZÁS.POLOZAP. /ZAPUSTENÉ 10/16A	KS	97,5	3,24	200	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,0 0%	9 750,00	323,64	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157 8.	ZASUVKA 5517-2389 B1	KS	52,1	1,73	50	2 605,00	86,47	2 605,00	86,47	0,00	0,00	50,0 0%	1 302,50	43,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	157 9.	ZÁS.POLOZAP. /ZAPUSTENÉ 10/16A	KS	81,9	2,72	50	4 095,00	135,93	4 095,00	135,93	0,00	0,00	50,0 0%	2 047,50	67,96	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 0.	T-RAMCEK 3901A-B10B 1X	KS	20,24	0,67	480	9 715,20	322,49	9 715,20	322,49	0,00	0,00	50,0 0%	4 857,60	161,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 1.	SPINAC 39563- 23C SPORAK.PRIP.	KS	333,04	11,05	6	1 998,24	66,33	1 998,24	66,33	0,00	0,00	50,0 0%	999,12	33,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 2.	SPORÁK.PRÍP OJKA TYP 39563-13C	KS	119,6	3,97	6	717,60	23,82	717,60	23,82	0,00	0,00	50,0 0%	358,80	11,91	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 3.	MG-ZVONCEK SO 220V 15320	KS	243,8	8,09	6	1 462,80	48,56	1 462,80	48,56	0,00	0,00	50,0 0%	731,40	24,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 4.	JS DOMOVÝ ZVONČEK	KS	71,53	2,37	6	429,18	14,25	429,18	14,25	0,00	0,00	50,0 0%	214,59	7,12	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	158 5.	SPINAC 3553- 01929 B IP44	KS	73,72	2,45	2	147,44	4,89	147,44	4,89	0,00	0,00	50,0 0%	73,72	2,45	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 6.	SPÍN.NÁST.PR OST.OBYČ. 1-PÓLOVÝ	KS	83,2	2,76	2	166,40	5,52	166,40	5,52	0,00	0,00	50,0 0%	83,20	2,76	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 7.	ZAS.PRIEMYS. CZ 1643 H	KS	86,82	2,88	1	86,82	2,88	86,82	2,88	0,00	0,00	50,0 0%	43,41	1,44	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 8.	ZÁS.CEE DO 500V TYP CZ 3232 H/	KS	122,85	4,08	1	122,85	4,08	122,85	4,08	0,00	0,00	50,0 0%	61,43	2,04	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	158 9.	DVOJTLACITKO XAL-D213	KS	738,02	24,50	10	7 380,20	244,98	7 380,20	244,98	0,00	0,00	50,0 0%	3 690,10	122,49	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 0.	SPÍN.NÁST.PR OST.OBYČ 2-PÓLOVÝ-	KS	94,25	3,13	10	942,50	31,29	942,50	31,29	0,00	0,00	50,0 0%	471,25	15,64	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 1.	HAVARIJNE TLACITKO	KS	647,86	21,51	1	647,86	21,51	647,86	21,51	0,00	0,00	50,0 0%	323,93	10,75	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 2.	MONTAŽ	KS	162,5	5,39	1	162,50	5,39	162,50	5,39	0,00	0,00	50,0 0%	81,25	2,70	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 3.	SVIET. 2112405,IP 20 ZIAR.60W	KS	100,05	3,32	250	25 012,50	830,26	25 012,50	830,26	0,00	0,00	50,0 0%	12 506,25	415,13	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 4.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	240,5	7,98	250	60 125,00	1 995,78	60 125,00	1 995,78	0,00	0,00	50,0 0%	30 062,50	997,89	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 5.	SVIETIDLO 2131805 SIKME	KS	100,05	3,32	80	8 004,00	265,68	8 004,00	265,68	0,00	0,00	50,0 0%	4 002,00	132,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 6.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	227,5	7,55	80	18 200,00	604,13	18 200,00	604,13	0,00	0,00	50,0 0%	9 100,00	302,06	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 7.	SKLO S SVIET. 2112701	KS	47,66	1,58	330	15 727,80	522,07	15 727,80	522,07	0,00	0,00	50,0 0%	7 863,90	261,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 8.	SVIETIDLO PIKOLUX 9W PODHLAD	KS	1355,3 9	44,99	2	2 710,78	89,98	2 710,78	89,98	0,00	0,00	50,0 0%	1 355,39	44,99	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	159 9.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	276,9	9,19	2	553,80	18,38	553,80	18,38	0,00	0,00	50,0 0%	276,90	9,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160 0.	SVIET. BOCHNIK S KOSOM 60W IP54	KS	1320,1 1	43,82	10	13 201,10	438,20	13 201,10	438,20	0,00	0,00	50,0 0%	6 600,55	219,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160 1.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	245,7	8,16	10	2 457,00	81,56	2 457,00	81,56	0,00	0,00	50,0 0%	1 228,50	40,78	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160 2.	SVIET. BOCHNIK S KOSOM 60W IP54	KS	1320,1 1	43,82	22	29 042,42	964,03	29 042,42	964,03	0,00	0,00	50,0 0%	14 521,21	482,02	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	160 3.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	245,7	8,16	22	5 405,40	179,43	5 405,40	179,43	0,00	0,00	50,0 0%	2 702,70	89,71	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	160 4.	SVIET. SPMC 170 IP20 113 G24d2	KS	737,93	24,49	25	18 448,25	612,37	18 448,25	612,37	0,00	0,00	50,0 0%	9 224,13	306,18	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1605.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	283,4	9,41	25	7 085,00	235,18	7 085,00	235,18	0,00	0,00	50,00%	3 542,50	117,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1606.	SVIET. SPMC 170 IP20 218 G24d2	KS	1036,06	34,39	50	51 803,00	1 719,54	51 803,00	1 719,54	0,00	0,00	50,00%	25 901,50	859,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1607.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	283,4	9,41	50	14 170,00	470,36	14 170,00	470,36	0,00	0,00	50,00%	7 085,00	235,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1608.	SV.NUDZ. ZORKA 8W.3HOD IP65	KS	1533,92	50,92	15	23 008,80	763,75	23 008,80	763,75	0,00	0,00	50,00%	11 504,40	381,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1609.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	276,9	9,19	15	4 153,50	137,87	4 153,50	137,87	0,00	0,00	50,00%	2 076,75	68,94	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1610.	SVIET. TCW 215-158 ICP 1x58W IP65	KS	834,67	27,71	20	16 693,40	554,12	16 693,40	554,12	0,00	0,00	50,00%	8 346,70	277,06	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1611.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	283,4	9,41	20	5 668,00	188,14	5 668,00	188,14	0,00	0,00	50,00%	2 834,00	94,07	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1612.	SVIET. TCW 215-258 IC PI IP66	KS	1010,96	33,56	100	101 096,00	3 355,77	101 096,00	3 355,77	0,00	0,00	50,00%	50 548,00	1 677,89	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1613.	MONTAZ SVIETIDLA	KS	283,4	9,41	100	28 340,00	940,72	28 340,00	940,72	0,00	0,00	50,00%	14 170,00	470,36	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161 4.	VYSEK KAPS BET. MUR. 10X10X5CM	KS	62,6	2,08	484	30 298,40	1 005,72	30 298,40	1 005,72	0,00	0,00	50,0 0%	15 149,20	502,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161 5.	GABA 2X1 DETEK.UNIKU PLYNU	KS	4521	150,07	1	4 521,00	150,07	4 521,00	150,07	0,00	0,00	50,0 0%	2 260,50	75,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161 6.	MONTAŽ	KS	390	12,95	1	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,0 0%	195,00	6,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161 7.	VLNOVCOVY REG. TLAKU	KS	5220,6	173,29	1	5 220,60	173,29	5 220,60	173,29	0,00	0,00	50,0 0%	2 610,30	86,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161 8.	MONTAŽ	KS	455	15,10	1	455,00	15,10	455,00	15,10	0,00	0,00	50,0 0%	227,50	7,55	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	161 9.	HUKACKA WE 58205268 230V AC	KS	1221,3	40,54	1	1 221,30	40,54	1 221,30	40,54	0,00	0,00	50,0 0%	610,65	20,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162 0.	MONTAŽ	KS	234	7,77	1	234,00	7,77	234,00	7,77	0,00	0,00	50,0 0%	117,00	3,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162 1.	MONTAŽ SNIM.TEPL. S KAPILAROU	KS	286	9,49	1	286,00	9,49	286,00	9,49	0,00	0,00	50,0 0%	143,00	4,75	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	162 2.	MONTAŽ SNIM.TEPL. PRIESTOROV.	KS	286	9,49	1	286,00	9,49	286,00	9,49	0,00	0,00	50,0 0%	143,00	4,75	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	162 3.	MONTAŽ SNIM.TEPL. VONKAJS.	KS	286	9,49	1	286,00	9,49	286,00	9,49	0,00	0,00	50,0 0%	143,00	4,75	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1624.	REVÍZIA	KS	25000	829,85	1	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1625.	ZAKRESLENIE SKUT. STAVU DO PD RUKOU	KS	8000	265,55	1	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1626.	MONTAŽ NESPECIF. PRACE	KS	7800	258,91	1	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,00%	3 900,00	129,46	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1627.	MONTAŽ POMOCNE PRACE	KS	17550	582,55	1	17 550,00	582,55	17 550,00	582,55	0,00	0,00	50,00%	8 775,00	291,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1628.	kábel.ryha š 35/h70cm z.tr.4	M	200,2	6,65	150	30 030,00	996,81	30 030,00	996,81	0,00	0,00	50,00%	15 015,00	498,41	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1629.	zasyp káb.ryh š35/h70cm z.t.4	M	44,2	1,47	150	6 630,00	220,08	6 630,00	220,08	0,00	0,00	50,00%	3 315,00	110,04	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1630.	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU TR.4	M2	49,4	1,64	75	3 705,00	122,98	3 705,00	122,98	0,00	0,00	50,00%	1 852,50	61,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1631.	Podružný materiál	%	13102,41	434,92	3,5	45 858,44	1 522,22	45 858,44	1 522,22	0,00	0,00	50,00%	22 929,22	761,11	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1632.	PPV	%	9445,95	313,55	5	47 229,75	1 567,74	47 229,75	1 567,74	0,00	0,00	50,00%	23 614,88	783,87	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163 3.	PRESUN HMOT	%	13105,01	435,01	3,6	47 178,04	1 566,02	47 178,04	1 566,02	0,00	0,00	50,0 0%	23 589,02	783,01	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163 4.	Montáže vzduchotechnických zariad.															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163 5.	Zariadenie 1 - Havarijne vetranie plynovej kotolne															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163 6.	Ventilátor AW 200E2-K	ks	4159,8 125	138,08	2	8 319,63	276,16	8 319,63	276,16	0,00	0,00	50,0 0%	4 159,81	138,08	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163 7.	Ochranná mreža ventilátora	ks	581,25	19,29	2	1 162,50	38,59	1 162,50	38,59	0,00	0,00	50,0 0%	581,25	19,29	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163 8.	Samočinná žalúzia	ks	1162,5	38,59	2	2 325,00	77,18	2 325,00	77,18	0,00	0,00	50,0 0%	1 162,50	38,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	163 9.	SPIRO potrubie fi 200	bm	210,37 5	6,98	1	210,38	6,98	210,38	6,98	0,00	0,00	50,0 0%	105,19	3,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164 0.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1000	33,19	1	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,0 0%	500,00	16,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	164 1.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	500	16,60	1	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,0 0%	250,00	8,30	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	164 2.	Montáž		3014,8 9375	100,08	1	3 014,89	100,08	3 014,89	100,08	0,00	0,00	50,0 0%	1 507,45	50,04	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1643.	Zariadenie 2 - Vetracie šatní a sociálnych zariadení na 1. PP															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1644.	Prívodný ventilátor K160M	ks	2825,84375	93,80	2	5 651,69	187,60	5 651,69	187,60	0,00	0,00	50,00%	2 825,84	93,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1645.	Odvodný ventilátor K160M	ks	2825,84375	93,80	2	5 651,69	187,60	5 651,69	187,60	0,00	0,00	50,00%	2 825,84	93,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1646.	Reglátor ventilátora MTY1-AU	ks	1265,1875	42,00	2	2 530,38	83,99	2 530,38	83,99	0,00	0,00	50,00%	1 265,19	42,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1647.	Filter FFR160	ks	2216,5	73,57	2	4 433,00	147,15	4 433,00	147,15	0,00	0,00	50,00%	2 216,50	73,57	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1648.	Ohrievač CB 160-2,1	ks	5292,28125	175,67	2	10 584,56	351,34	10 584,56	351,34	0,00	0,00	50,00%	5 292,28	175,67	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1649.	Regulácia ohrievača PULSER	kpl.	3220,125	106,89	2	6 440,25	213,78	6 440,25	213,78	0,00	0,00	50,00%	3 220,13	106,89	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1650.	Teplotné čidlo do potrubia TG-K 330	kpl.	736,25	24,44	2	1 472,50	48,88	1 472,50	48,88	0,00	0,00	50,00%	736,25	24,44	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1651.	Prívodná výustka TRP1-325x75 R1	ks	486,6875	16,16	4	1 946,75	64,62	1 946,75	64,62	0,00	0,00	50,00%	973,38	32,31	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 2.	Tanierový odvodný ventil Balance-E 160	ks	304,18 75	10,10	2	608,38	20,19	608,38	20,19	0,00	0,00	50,0 0%	304,19	10,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 3.	Tanierový odvodný ventil Balance-E 100	ks	200,53 125	6,66	3	601,59	19,97	601,59	19,97	0,00	0,00	50,0 0%	300,80	9,98	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 4.	Dverová mriežka DMNO 525x125	ks	955,5	31,72	2	1 911,00	63,43	1 911,00	63,43	0,00	0,00	50,0 0%	955,50	31,72	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 5.	Žalúzia IGC 200	ks	559,93 75	18,59	4	2 239,75	74,35	2 239,75	74,35	0,00	0,00	50,0 0%	1 119,88	37,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 6.	Spätná klapka RSK 160	ks	357,46 875	11,87	4	1 429,88	47,46	1 429,88	47,46	0,00	0,00	50,0 0%	714,94	23,73	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 7.	Prechod 160/200	ks	205,87 5	6,83	4	823,50	27,34	823,50	27,34	0,00	0,00	50,0 0%	411,75	13,67	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 8.	SPIRO fi 200	bm	210,37 5	6,98	4	841,50	27,93	841,50	27,93	0,00	0,00	50,0 0%	420,75	13,97	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	165 9.	SPIRO fi 160	bm	167,06 25	5,55	13	2 171,81	72,09	2 171,81	72,09	0,00	0,00	50,0 0%	1 085,91	36,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 0.	SPIRO fi 100	bm	99	3,29	9	891,00	29,58	891,00	29,58	0,00	0,00	50,0 0%	445,50	14,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	166 1.	Oblúk fi 160	ks	228,37 5	7,58	2	456,75	15,16	456,75	15,16	0,00	0,00	50,0 0%	228,38	7,58	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 2.	T-kus 160 / 160 / 160	ks	294,75	9,78	4	1 179,00	39,14	1 179,00	39,14	0,00	0,00	50,0 0%	589,50	19,57	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 3.	T-kus 100 / 100 / 100	ks	218,25	7,24	1	218,25	7,24	218,25	7,24	0,00	0,00	50,0 0%	109,13	3,62	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 4.	Prechod 160/100	ks	190,12 5	6,31	4	760,50	25,24	760,50	25,24	0,00	0,00	50,0 0%	380,25	12,62	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 5.	Záslep	ks	59,625	1,98	2	119,25	3,96	119,25	3,96	0,00	0,00	50,0 0%	59,63	1,98	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 6.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	4	1 604,07	53,25	1 604,07	53,25	0,00	0,00	50,0 0%	802,04	26,62	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 7.	Prívodný ventilátor K160M	ks	2825,8 4375	93,80	1	2 825,84	93,80	2 825,84	93,80	0,00	0,00	50,0 0%	1 412,92	46,90	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 8.	Odvodný ventilátor K160M	ks	2825,8 4375	93,80	1	2 825,84	93,80	2 825,84	93,80	0,00	0,00	50,0 0%	1 412,92	46,90	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	166 9.	Reglátor ventilátora MTY1-AU	ks	1265,1 875	42,00	1	1 265,19	42,00	1 265,19	42,00	0,00	0,00	50,0 0%	632,59	21,00	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 0.	Filter FFR160	ks	2216,5	73,57	1	2 216,50	73,57	2 216,50	73,57	0,00	0,00	50,0 0%	1 108,25	36,79	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 1.	Ohrievač CB 160-2,7	ks	6212,5 9375	206,22	1	6 212,59	206,22	6 212,59	206,22	0,00	0,00	50,0 0%	3 106,30	103,11	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 2.	Regulácia ohrievača PULSER	kpl.	3220,1 25	106,89	1	3 220,13	106,89	3 220,13	106,89	0,00	0,00	50,0 0%	1 610,06	53,44	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 3.	Teplotné čidlo do potrubia TG- K 330	kpl.	736,25	24,44	1	736,25	24,44	736,25	24,44	0,00	0,00	50,0 0%	368,13	12,22	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 4.	Prívodná výustka TRP1- 325x75 R1	ks	486,68 75	16,16	2	973,38	32,31	973,38	32,31	0,00	0,00	50,0 0%	486,69	16,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 5.	Tanierový odvodný ventil Balance-E 160	ks	304,18 75	10,10	2	608,38	20,19	608,38	20,19	0,00	0,00	50,0 0%	304,19	10,10	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 6.	Tanierový odvodný ventil Balance-E 100	ks	200,53 125	6,66	1	200,53	6,66	200,53	6,66	0,00	0,00	50,0 0%	100,27	3,33	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 7.	Dverová mriežka DMNO 525x225	ks	1438,9 375	47,76	1	1 438,94	47,76	1 438,94	47,76	0,00	0,00	50,0 0%	719,47	23,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 8.	Žalúzia IGC 315	ks	1465,7 1875	48,65	2	2 931,44	97,31	2 931,44	97,31	0,00	0,00	50,0 0%	1 465,72	48,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	167 9.	Spätná klapka RSK 160	ks	357,46 875	11,87	2	714,94	23,73	714,94	23,73	0,00	0,00	50,0 0%	357,47	11,87	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	168 0.	Prechod 160/300	ks	276,75	9,19	2	553,50	18,37	553,50	18,37	0,00	0,00	50,0 0%	276,75	9,19	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 1.	SPIRO fi 315	bm	346,5	11,50	2	693,00	23,00	693,00	23,00	0,00	0,00	50,0 0%	346,50	11,50	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 2.	SPIRO fi 160	bm	167,06 25	5,55	10	1 670,63	55,45	1 670,63	55,45	0,00	0,00	50,0 0%	835,31	27,73	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 3.	SPIRO fi 100	bm	99	3,29	1	99,00	3,29	99,00	3,29	0,00	0,00	50,0 0%	49,50	1,64	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 4.	T-kus 160 / 160 / 160	ks	294,75	9,78	3	884,25	29,35	884,25	29,35	0,00	0,00	50,0 0%	442,13	14,68	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 5.	Prechod 160/100	ks	190,12 5	6,31	1	190,13	6,31	190,13	6,31	0,00	0,00	50,0 0%	95,06	3,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 6.	Záslep	ks	106,87 5	3,55	1	106,88	3,55	106,88	3,55	0,00	0,00	50,0 0%	53,44	1,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 7.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	4	1 604,07	53,25	1 604,07	53,25	0,00	0,00	50,0 0%	802,04	26,62	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 8.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	3500	116,18	1	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,0 0%	1 750,00	58,09	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	168 9.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	2500	82,98	1	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,0 0%	1 250,00	41,49	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 0.	Montáž		22434, 17319	744,68	1	22 434,17	744,68	22 434,17	744,68	0,00	0,00	50,0 0%	1 217,09	372,34	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 1.	Zariadenie 3 - Vetranie dielne a skladov na 1. PP															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 2.	Prívodný ventilátor K200M	ks	3345,0 9375	111,04	1	3 345,09	111,04	3 345,09	111,04	0,00	0,00	50,0 0%	1 672,55	55,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 3.	Odvodný ventilátor K200M	ks	3345,0 9375	111,04	1	3 345,09	111,04	3 345,09	111,04	0,00	0,00	50,0 0%	1 672,55	55,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 4.	Reglátor ventilátora MTY1-AU	ks	1265,1 875	42,00	1	1 265,19	42,00	1 265,19	42,00	0,00	0,00	50,0 0%	632,59	21,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 5.	Filter FFR200	ks	2579,7 8125	85,63	1	2 579,78	85,63	2 579,78	85,63	0,00	0,00	50,0 0%	1 289,89	42,82	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 6.	Ohrievač CB 200-3	ks	6719,2 5	223,04	1	6 719,25	223,04	6 719,25	223,04	0,00	0,00	50,0 0%	3 359,63	111,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 7.	Regulácia ohrievača PULSER	kpl.	3220,1 25	106,89	1	3 220,13	106,89	3 220,13	106,89	0,00	0,00	50,0 0%	1 610,06	53,44	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	169 8.	Teplotné čidlo do potrubia TG- K 330	kpl.	736,25	24,44	1	736,25	24,44	736,25	24,44	0,00	0,00	50,0 0%	368,13	12,22	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	169 9.	Prívodná / odvodná výustka TRP1-	ks	486,68 75	16,16	6	2 920,13	96,93	2 920,13	96,93	0,00	0,00	50,0 0%	1 460,06	48,47	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia		325x75 R1															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1700.	Žalúzia IGC 315	ks	1465,7 1875	48,65	2	2 931,44	97,31	2 931,44	97,31	0,00	0,00	50,0 0%	1 465,72	48,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1701.	Spätná klapka RSK 200	ks	389,43 75	12,93	2	778,88	25,85	778,88	25,85	0,00	0,00	50,0 0%	389,44	12,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1702.	Prechod 200/300	ks	276,75	9,19	2	553,50	18,37	553,50	18,37	0,00	0,00	50,0 0%	276,75	9,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1703.	Oblúk fi 200	ks	289,12 5	9,60	2	578,25	19,19	578,25	19,19	0,00	0,00	50,0 0%	289,13	9,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1704.	SPIRO fi 315	bm	346,5	11,50	2	693,00	23,00	693,00	23,00	0,00	0,00	50,0 0%	346,50	11,50	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1705.	SPIRO fi 200	bm	210,37 5	6,98	20	4 207,50	139,66	4 207,50	139,66	0,00	0,00	50,0 0%	2 103,75	69,83	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1706.	Záslep	ks	106,87 5	3,55	1	106,88	3,55	106,88	3,55	0,00	0,00	50,0 0%	53,44	1,77	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1707.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	4	1 604,07	53,25	1 604,07	53,25	0,00	0,00	50,0 0%	802,04	26,62	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1708.	Prívodný ventilátor K200M	ks	3345,0 9375	111,04	1	3 345,09	111,04	3 345,09	111,04	0,00	0,00	50,0 0%	1 672,55	55,52	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	170 9.	Odvodný ventilátor K200M	ks	3345,0 9375	111,04	1	3 345,09	111,04	3 345,09	111,04	0,00	0,00	50,0 0%	1 672,55	55,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 0.	Reglátor ventilátora MTY1-AU	ks	1265,1 875	42,00	1	1 265,19	42,00	1 265,19	42,00	0,00	0,00	50,0 0%	632,59	21,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 1.	Filter FFR200	ks	2579,7 8125	85,63	1	2 579,78	85,63	2 579,78	85,63	0,00	0,00	50,0 0%	1 289,89	42,82	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 2.	Ohrievač CB 200-3	ks	6719,2 5	223,04	1	6 719,25	223,04	6 719,25	223,04	0,00	0,00	50,0 0%	3 359,63	111,52	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 3.	Regulácia ohrievača PULSER	kpl.	3220,1 25	106,89	1	3 220,13	106,89	3 220,13	106,89	0,00	0,00	50,0 0%	1 610,06	53,44	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 4.	Teplotné čidlo do potrubia TG- K 330	kpl.	736,25	24,44	1	736,25	24,44	736,25	24,44	0,00	0,00	50,0 0%	368,13	12,22	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 5.	Prívodná / odvodná výustka TRP1- 325x75 R1	ks	486,68 75	16,16	6	2 920,13	96,93	2 920,13	96,93	0,00	0,00	50,0 0%	1 460,06	48,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 6.	Žalúzia IGC 315	ks	1465,7 1875	48,65	2	2 931,44	97,31	2 931,44	97,31	0,00	0,00	50,0 0%	1 465,72	48,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	171 7.	Spätná klapka RSK 200	ks	389,43 75	12,93	2	778,88	25,85	778,88	25,85	0,00	0,00	50,0 0%	389,44	12,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	171 8.	Prechod 200/300	ks	276,75	9,19	2	553,50	18,37	553,50	18,37	0,00	0,00	50,0 0%	276,75	9,19	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1719.	Prechod 160/200	ks	205,875	6,83	2	411,75	13,67	411,75	13,67	0,00	0,00	50,00%	205,88	6,83	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1720.	Oblúk fi 200	ks	289,125	9,60	1	289,13	9,60	289,13	9,60	0,00	0,00	50,00%	144,56	4,80	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1721.	Oblúk fi 160	ks	228,375	7,58	2	456,75	15,16	456,75	15,16	0,00	0,00	50,00%	228,38	7,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1722.	SPIRO fi 315	bm	346,5	11,50	2	693,00	23,00	693,00	23,00	0,00	0,00	50,00%	346,50	11,50	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1723.	SPIRO fi 200	bm	210,375	6,98	10	2 103,75	69,83	2 103,75	69,83	0,00	0,00	50,00%	1 051,88	34,92	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1724.	SPIRO fi 160	bm	167,0625	5,55	18	3 007,13	99,82	3 007,13	99,82	0,00	0,00	50,00%	1 503,56	49,91	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1725.	T-kus 160 / 160 / 160	ks	294,75	9,78	1	294,75	9,78	294,75	9,78	0,00	0,00	50,00%	147,38	4,89	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1726.	Záslep	ks	106,875	3,55	3	320,63	10,64	320,63	10,64	0,00	0,00	50,00%	160,31	5,32	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1727.	Tepelná izolácia	m2	401,0175	13,31	4	1 604,07	53,25	1 604,07	53,25	0,00	0,00	50,00%	802,04	26,62	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172 8.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	3000	99,58	1	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,0 0%	1 500,00	49,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172 9.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	2500	82,98	1	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,0 0%	1 250,00	41,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173 0.	Montáž		19466, 86613	646,18	1	19 466,87	646,18	19 466,87	646,18	0,00	0,00	50,0 0%	9 733,43	323,09	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173 1.	Zariadenie 4 - Vetracie sociálnych zariadení na 1.NP															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173 2.	Nástenný ventilátor DX 100T	ks	2095,4 0625	69,55	2	4 190,81	139,11	4 190,81	139,11	0,00	0,00	50,0 0%	2 095,41	69,55	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173 3.	Mriežka IGC 100	ks	267,37 5	8,88	2	534,75	17,75	534,75	17,75	0,00	0,00	50,0 0%	267,38	8,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173 4.	SPIRO fi 100	bm	99	3,29	2	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,0 0%	99,00	3,29	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173 5.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	1	401,02	13,31	401,02	13,31	0,00	0,00	50,0 0%	200,51	6,66	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	173 6.	Strešný ventilátor 109W / 230V TFER 160	ks	4828,2 5	160,27	2	9 656,50	320,54	9 656,50	320,54	0,00	0,00	50,0 0%	4 828,25	160,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	173 7.	Reglátor ventilátora MTY1-AU	ks	1265,1 875	42,00	2	2 530,38	83,99	2 530,38	83,99	0,00	0,00	50,0 0%	1 265,19	42,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1738.	Krycia doska pod ventilátor THB200	ks	6534,21875	216,90	2	13 068,44	433,79	13 068,44	433,79	0,00	0,00	50,00%	6 534,22	216,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1739.	Dverová mriežka DMNO 525x125	ks	955,5	31,72	2	1 911,00	63,43	1 911,00	63,43	0,00	0,00	50,00%	955,50	31,72	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1740.	Tanierový odvodný ventil Balance-E 100	ks	200,53125	6,66	11	2 205,84	73,22	2 205,84	73,22	0,00	0,00	50,00%	1 102,92	36,61	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1741.	SPIRO fi 200	bm	210,375	6,98	28	5 890,50	195,53	5 890,50	195,53	0,00	0,00	50,00%	2 945,25	97,76	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1742.	T-kus 200 / 100 / 200	ks	321,75	10,68	11	3 539,25	117,48	3 539,25	117,48	0,00	0,00	50,00%	1 769,63	58,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1743.	Oblúk fi 200	ks	289,125	9,60	2	578,25	19,19	578,25	19,19	0,00	0,00	50,00%	289,13	9,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1744.	Záslep	ks	59,625	1,98	2	119,25	3,96	119,25	3,96	0,00	0,00	50,00%	59,63	1,98	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1745.	Tepelná izolácia	m2	401,0175	13,31	12	4 812,21	159,74	4 812,21	159,74	0,00	0,00	50,00%	2 406,11	79,87	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizacia	1746.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	2500	82,98	1	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00%	1 250,00	41,49	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 7.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl.	2000	66,39	1	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,0 0%	1 000,00	33,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 8.	Montáž		13022, 90194	432,28	1	13 022,90	432,28	13 022,90	432,28	0,00	0,00	50,0 0%	6 511,45	216,14	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	174 9.	Zariadenie 5 - Vetranie reštaurácie na 1.NP															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175 0.	VZT zostava	kpl.	544488 ,44	18 073,71	1	544 488,44	18 073,71	544 488,44	18 073,71	0,00	0,00	50,0 0%	272 244,22	9 036,85	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175 1.	MaR	kpl.	207400	884,42	1	207 400,00	6 884,42	207 400,00	6 884,42	0,00	0,00	50,0 0%	103 700,00	3 442,21	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175 2.	Anemostat prívodný 600x600	ks	2843,7 5	94,40	10	28 437,50	943,95	28 437,50	943,95	0,00	0,00	50,0 0%	14 218,75	471,98	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175 3.	Odvodné výustky VP1 525x145 R1	ks	645,12 5	21,41	10	6 451,25	214,14	6 451,25	214,14	0,00	0,00	50,0 0%	3 225,63	107,07	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175 4.	Protidažďová žalúzia PZ AL 1120x560	ks	4015,1 25	133,28	2	8 030,25	266,56	8 030,25	266,56	0,00	0,00	50,0 0%	4 015,13	133,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	175 5.	Regulačné klapky fi 250	ks	697,5	23,15	10	6 975,00	231,53	6 975,00	231,53	0,00	0,00	50,0 0%	3 487,50	115,76	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	175 6.	Regulačné klapky 900x200	ks	1649,2 5	54,75	2	3 298,50	109,49	3 298,50	109,49	0,00	0,00	50,0 0%	1 649,25	54,75	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1757.	Regulačné klapky 630x200	ks	1440	47,80	4	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	50,00%	2 880,00	95,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1758.	Regulačné klapky 355x200	ks	1227,375	40,74	2	2 454,75	81,48	2 454,75	81,48	0,00	0,00	50,00%	1 227,38	40,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1759.	Potrubie do obvodu 4000 mm/30% tvaroviek	bm	2783,25	92,39	70	194 827,50	6 467,09	194 827,50	6 467,09	0,00	0,00	50,00%	97 413,75	3 233,54	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1760.	Tepelná izolácia	m2	401,0175	13,31	280	112 284,90	3 727,18	112 284,90	3 727,18	0,00	0,00	50,00%	56 142,45	1 863,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1761.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	25000	829,85	1	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00%	12 500,00	414,92	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1762.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	13000	431,52	1	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00%	6 500,00	215,76	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1763.	Montáž		289831,7105	9620,65	1	289 831,71	9 620,65	289 831,71	9 620,65	0,00	0,00	50,00%	144 915,86	4 810,33	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1764.	Zariadenie 6 - Vetrание kuchyne na 1.NP															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1765.	VZT zostava	kpl.	411972,04	13674,97	1	411 972,04	13 674,97	411 972,04	13 674,97	0,00	0,00	50,00%	205 986,02	6 837,48	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176 6.	MaR	kpl.	207400	884,42	6	1	207 400,00	6 884,42	207 400,00	6 884,42	0,00	0,00	50,0 0%	103 700,00	3 442,21	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176 7.	VK2 825x325 R1	ks	2248,1 875	74,63		2	4 496,38	149,25	4 496,38	149,25	0,00	0,00	50,0 0%	2 248,19	74,63	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176 8.	VK1 225x225 R1	ks	555,75	18,45		1	555,75	18,45	555,75	18,45	0,00	0,00	50,0 0%	277,88	9,22	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	176 9.	PZ ZN 800x500	ks	1762,8 75	58,52		1	1 762,88	58,52	1 762,88	58,52	0,00	0,00	50,0 0%	881,44	29,26	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177 0.	Odsávací zákryt vrátane lapačov tuku2400x1800	ks	69506, 9375	307,21	2	1	69 506,94	2 307,21	69 506,94	2 307,21	0,00	0,00	50,0 0%	34 753,47	1 153,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177 1.	2000x1300	ks	50603, 3125	679,72	1	1	50 603,31	1 679,72	50 603,31	1 679,72	0,00	0,00	50,0 0%	25 301,66	839,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177 2.	RK 500x315- ručná	ks	1782	59,15		1	1 782,00	59,15	1 782,00	59,15	0,00	0,00	50,0 0%	891,00	29,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177 3.	RK 250x200 - ručná	ks	1146,3 75	38,05		1	1 146,38	38,05	1 146,38	38,05	0,00	0,00	50,0 0%	573,19	19,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	177 4.	RK 225x225- ručná	ks	1306,1 25	43,36		1	1 306,13	43,36	1 306,13	43,36	0,00	0,00	50,0 0%	653,06	21,68	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	177 5.	Potrubié 4- hranné rovné	m2	703,12 5	23,34		60	42 187,50	1 400,37	42 187,50	1 400,37	0,00	0,00	50,0 0%	21 093,75	700,18	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1776.	tvárovky	m2	615,375	20,43	20	12 307,50	408,53	12 307,50	408,53	0,00	0,00	50,00%	6 153,75	204,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1777.	Izolácia potrubia do vonk. prostredia +oplech.	m2	1200	39,83	45	54 000,00	1 792,47	54 000,00	1 792,47	0,00	0,00	50,00%	27 000,00	896,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1778.	izolácia na vnútorné rozvody 30mm+ Al	m2	401,0175	13,31	12	4 812,21	159,74	4 812,21	159,74	0,00	0,00	50,00%	2 406,11	79,87	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1779.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	8000	265,55	1	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00%	4 000,00	132,78	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1780.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	5000	165,97	1	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1781.	Montáž		195677,7295	6495,31	1	195 677,73	6 495,31	195 677,73	6 495,31	0,00	0,00	50,00%	97 838,86	3 247,66	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1782.	Zariadenie 7 - Vetracie sociálnych zariadení na 2.NP															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1783.	Strešný ventilátor 109W / 230V TFER 160	ks	4828,25	160,27	2	9 656,50	320,54	9 656,50	320,54	0,00	0,00	50,00%	4 828,25	160,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1784.	Reglátor ventilátora MTY1-AU	ks	1265,1875	42,00	2	2 530,38	83,99	2 530,38	83,99	0,00	0,00	50,00%	1 265,19	42,00	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178 5.	Krycia doska pod ventilátor THB200	ks	6534,2 1875	216,90	2	13 068,44	433,79	13 068,44	433,79	0,00	0,00	50,0 0%	6 534,22	216,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178 6.	Tanierový odvodný ventil Balance-E 100	ks	200,53 125	6,66	7	1 403,72	46,59	1 403,72	46,59	0,00	0,00	50,0 0%	701,86	23,30	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178 7.	Dverová mriežka DMNO 525x125	ks	955,5	31,72	2	1 911,00	63,43	1 911,00	63,43	0,00	0,00	50,0 0%	955,50	31,72	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178 8.	SPIRO fi 200	bm	210,37 5	6,98	25	5 259,38	174,58	5 259,38	174,58	0,00	0,00	50,0 0%	2 629,69	87,29	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	178 9.	T-kus 200 / 100 / 200	ks	321,75	10,68	7	2 252,25	74,76	2 252,25	74,76	0,00	0,00	50,0 0%	1 126,13	37,38	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179 0.	T-kus 200 / 200 / 200	ks	321,75	10,68	1	321,75	10,68	321,75	10,68	0,00	0,00	50,0 0%	160,88	5,34	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179 1.	Oblúk fi 200	ks	289,12 5	9,60	3	867,38	28,79	867,38	28,79	0,00	0,00	50,0 0%	433,69	14,40	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179 2.	Záslep	ks	106,87 5	3,55	2	213,75	7,10	213,75	7,10	0,00	0,00	50,0 0%	106,88	3,55	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	179 3.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	11	4 411,19	146,42	4 411,19	146,42	0,00	0,00	50,0 0%	2 205,60	73,21	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	179 4.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	2000	66,39	1	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,0 0%	1 000,00	33,19	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180 4.	2400x1800	ks	69506, 9375	2 307,21	1	69 506,94	2 307,21	69 506,94	2 307,21	0,00	0,00	50,0 0%	34 753,47	1 153,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180 5.	2000x1300	ks	50603, 3125	1 679,72	1	50 603,31	1 679,72	50 603,31	1 679,72	0,00	0,00	50,0 0%	25 301,66	839,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180 6.	RK 500x315- ručná	ks	1782	59,15	2	3 564,00	118,30	3 564,00	118,30	0,00	0,00	50,0 0%	1 782,00	59,15	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180 7.	RK 250x200 - ručná	ks	1146,3 75	38,05	2	2 292,75	76,11	2 292,75	76,11	0,00	0,00	50,0 0%	1 146,38	38,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180 8.	RK 225x225- ručná	ks	1306,1 25	43,36	2	2 612,25	86,71	2 612,25	86,71	0,00	0,00	50,0 0%	1 306,13	43,36	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	180 9.	Potrubié 4- hranné rovné	m2	703,12 5	23,34	70	49 218,75	1 633,76	49 218,75	1 633,76	0,00	0,00	50,0 0%	24 609,38	816,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181 0.	tvarovky	m2	615,37 5	20,43	20	12 307,50	408,53	12 307,50	408,53	0,00	0,00	50,0 0%	6 153,75	204,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181 1.	Izolácia potrubia do vonk.prostredia +oplech.	m2	1200	39,83	70	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,0 0%	42 000,00	1 394,14	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	181 2.	izolácia na vnútorné rozvody 30mm+ Al	m2	401,01 75	13,31	15	6 015,26	199,67	6 015,26	199,67	0,00	0,00	50,0 0%	3 007,63	99,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	181 3.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	8000	265,55	1	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,0 0%	4 000,00	132,78	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																		
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1814.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	5000	165,97	1	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00%	2 500,00	82,98	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1815.	Montáž		215318,01	147,25	1	215 318,01	7 147,25	215 318,01	7 147,25	0,00	0,00	50,00%	107659,00	3 573,62	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1816.	Zariadenie 9 - Vetranie reštaurácie na 2.NP																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1817.	VZT zostava	kpl.	443186,96	14711,11	1	443 186,96	14 711,11	443 186,96	14 711,11	0,00	0,00	50,00%	221593,48	7 355,56	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1818.	MaR	kpl.	207400	884,42	1	207 400,00	6 884,42	207 400,00	6 884,42	0,00	0,00	50,00%	103700,00	3 442,21	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1819.	Anemostat prírodný 600x600	ks	2843,75	94,40	8	22 750,00	755,16	22 750,00	755,16	0,00	0,00	50,00%	11 375,00	377,58	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1820.	Odvodné výustky VP1 525x145 R1	ks	645,125	21,41	8	5 161,00	171,31	5 161,00	171,31	0,00	0,00	50,00%	2 580,50	85,66	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1821.	Protidažďová žalúzia PZ AL 1120x560	ks	4015,125	133,28	2	8 030,25	266,56	8 030,25	266,56	0,00	0,00	50,00%	4 015,13	133,28	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1822.	Regulačné klapky fi 250	ks	697,5	23,15	10	6 975,00	231,53	6 975,00	231,53	0,00	0,00	50,00%	3 487,50	115,76	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182 3.	Regulačné klapky 900x200	ks	1649,2 5	54,75	2	3 298,50	109,49	3 298,50	109,49	0,00	0,00	50,0 0%	1 649,25	54,75	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182 4.	Regulačné klapky 630x200	ks	1440	47,80	4	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	50,0 0%	2 880,00	95,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182 5.	Regulačné klapky 355x200	ks	1227,3 75	40,74	2	2 454,75	81,48	2 454,75	81,48	0,00	0,00	50,0 0%	1 227,38	40,74	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182 6.	Potrubie do obvodu 3200 mm	bm	2165,6 25	71,89	65	140 765,63	4 672,56	140 765,63	4 672,56	0,00	0,00	50,0 0%	70 382,81	2 336,28	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182 7.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	208	83 411,64	2 768,76	83 411,64	2 768,76	0,00	0,00	50,0 0%	41 705,82	1 384,38	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182 8.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	15000	497,91	1	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,0 0%	7 500,00	248,95	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	182 9.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,0 0%	5 000,00	165,97	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183 0.	Montáž		240 059,11	7 968,50	1	240 059,11	7 968,50	240 059,11	7 968,50	0,00	0,00	50,0 0%	120 029,56	3 984,25	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	183 1.	Zariadenie 10 - Vetranie sociálnych zariadení apartmánov															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	183 2.	Nástenný ventilátor CF40TD	ks	3993	132,54	7	27 951,00	927,80	27 951,00	927,80	0,00	0,00	50,0 0%	13 975,50	463,90	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1833.	Nástenný ventilátor CF20T	ks	2966	98,45	2	5 932,00	196,91	5 932,00	196,91	0,00	0,00	50,00%	2 966,00	98,45	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1834.	Mriežka IGC 160	ks	431,09 375	14,31	2	862,19	28,62	862,19	28,62	0,00	0,00	50,00%	431,09	14,31	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1835.	SPIRO fi 200	bm	210,37 5	6,98	10	2 103,75	69,83	2 103,75	69,83	0,00	0,00	50,00%	1 051,88	34,92	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1836.	SPIRO fi 160	bm	167,06 25	5,55	13	2 171,81	72,09	2 171,81	72,09	0,00	0,00	50,00%	1 085,91	36,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1837.	SPIRO fi 100	bm	99	3,29	4	396,00	13,14	396,00	13,14	0,00	0,00	50,00%	198,00	6,57	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1838.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	15	6 015,26	199,67	6 015,26	199,67	0,00	0,00	50,00%	3 007,63	99,84	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1839.	T-kus 200 / 100 / 200	ks	321,75	10,68	5	1 608,75	53,40	1 608,75	53,40	0,00	0,00	50,00%	804,38	26,70	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1840.	Samotáhová hlavica	ks	1258,8 75	41,79	5	6 294,38	208,93	6 294,38	208,93	0,00	0,00	50,00%	3 147,19	104,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1841.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1000	33,19	1	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00%	500,00	16,60	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 2.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	500	16,60	1	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,0 0%	250,00	8,30	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 3.	Montáž		14469, 65188	480,30	1	14 469,65	480,30	14 469,65	480,30	0,00	0,00	50,0 0%	7 234,83	240,15	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 4.	Zariadenie 11 - Odvetrávanie kuchyň apartmánov															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 5.	Digestor BHC60	ks	12710	421,89	4	50 840,00	1 687,58	50 840,00	1 687,58	0,00	0,00	50,0 0%	25 420,00	843,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 6.	Samotáhová hlavica	ks	1033,8 75	34,32	4	4 135,50	137,27	4 135,50	137,27	0,00	0,00	50,0 0%	2 067,75	68,64	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 7.	SPIRO fi 160	bm	167,06 25	5,55	15	2 505,94	83,18	2 505,94	83,18	0,00	0,00	50,0 0%	1 252,97	41,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 8.	Oblúk fi 160	ks	228,37 5	7,58	8	1 827,00	60,65	1 827,00	60,65	0,00	0,00	50,0 0%	913,50	30,32	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	184 9.	Samočinná klapka RSK160	ks	357,46 875	11,87	4	1 429,88	47,46	1 429,88	47,46	0,00	0,00	50,0 0%	714,94	23,73	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 0.	Tepelná izolácia	m2	401,01 75	13,31	8	3 208,14	106,49	3 208,14	106,49	0,00	0,00	50,0 0%	1 604,07	53,25	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	185 1.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1500	49,79	1	1 500,00	49,79	1 500,00	49,79	0,00	0,00	50,0 0%	750,00	24,90	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 2.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1000	33,19	1	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,0 0%	500,00	16,60	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 3.	Montáž		16593,131	550,79	1	16 593,13	550,79	16 593,13	550,79	0,00	0,00	50,0 0%	8 296,57	275,40	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 4.	Zariadenie 12 - Chladenie apartmánov + centrálny zdroj chladu															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 5.	Chiller EWAQ130	ks	712366,8	23 646,25	1	712 366,80	23 646,25	712 366,80	23 646,25	0,00	0,00	50,0 0%	356 183,40	11 823,12	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 6.	Fancoily FWV01CFV	ks	19130	635,00	8	153 040,00	5 080,00	153 040,00	5 080,00	0,00	0,00	50,0 0%	76 520,00	2 540,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 7.	FWV02CFV	ks	20005	664,04	2	40 010,00	1 328,09	40 010,00	1 328,09	0,00	0,00	50,0 0%	20 005,00	664,04	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 8.	FWV03CFV	ks	21117,5	700,97	7	147 822,50	4 906,81	147 822,50	4 906,81	0,00	0,00	50,0 0%	73 911,25	2 453,40	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	185 9.	FWV04CFV	ks	22892,5	759,89	2	45 785,00	1 519,78	45 785,00	1 519,78	0,00	0,00	50,0 0%	22 892,50	759,89	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 0.	Rozvody vody	bm	715	23,73	300	214 500,00	7 120,10	214 500,00	7 120,10	0,00	0,00	50,0 0%	107 250,00	3 560,05	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 1.	Izolácia potrubia	bm	275	9,13	300	82 500,00	2 738,50	82 500,00	2 738,50	0,00	0,00	50,0 0%	41 250,00	1 369,25	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 2.	Armatúry	ks	1200	39,83	25	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,0 0%	15 000,00	497,91	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 3.	Tlakové skúšky	bm	110	3,65	300	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	50,0 0%	16 500,00	547,70	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 4.	Protimrazová ochrana potrubia	kpl.	56250	867,16	1	56 250,00	1 867,16	56 250,00	1 867,16	0,00	0,00	50,0 0%	28 125,00	933,58	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 5.	Závesný a kotviaci materiál	kpl	25000	829,85	1	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,0 0%	12 500,00	414,92	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 6.	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,0 0%	5 000,00	165,97	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 7.	Montáž		224501 ,684	452,09	1	224 501,68	7 452,09	224 501,68	7 452,09	0,00	0,00	50,0 0%	112 250,84	3 726,05	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 8.	Iné															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	186 9.	Lešenie		80000	655,51	1	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	50,0 0%	40 000,00	1 327,76	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	187 0.	Elektrorevízie a revízne správy		20000	663,88	1	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,0 0%	10 000,00	331,94	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	moderni zacia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 1.	Sprevádzkovanie a zaškolenie			1	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,0 0%	19 000,00	630,68	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 2.	Doprava			3	110 000,00	3 651,33	110 000,00	3 651,33	0,00	0,00	50,0 0%	55 000,00	1 825,67	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 3.	Montáže dopr.zariad.skla d.zar.a váh															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 4.	Osobný výťah 4osôb, 4 staníc	ks	935000	31	935 000,00	31 036,31	935 000,00	31 036,31	0,00	0,00	50,0 0%	467 500,00	15 518,16	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 5.	Stolový výťah 100kg, zdvih 2,85m 2/2staníc	ks	385000	12	385 000,00	12 779,66	385 000,00	12 779,66	0,00	0,00	50,0 0%	192 500,00	6 389,83	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 6.	Vedľajšie rozpočtové náklady															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 7.	Zariad staveniska 2,5%		171484 5,3	56 922,44	1 714 845,30	56 922,44	1 714 845,30	56 922,44	0,00	0,00	50,0 0%	857 422,65	28 461,22	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 8.	Prevádzk.vplyvy 1,8%		123468 8,6	40 984,15	1 234 688,60	40 984,15	1 234 688,60	40 984,15	0,00	0,00	50,0 0%	617 344,30	20 492,08	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 9.	Ostatné		219500 1,9	72 860,71	2 195 001,90	72 860,71	2 195 001,90	72 860,71	0,00	0,00	50,0 0%	1 097 500,95	36 430,36	máj 10	november 10	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	188 0.																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	188 1.	1 - ZEMNE PRÁCE															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	188 2.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 do 100 m3	m3	1712,5	56,84	149,43 9	255 914,29	8 494,80	255 914,29	8 494,80	0,00	0,00	50,0 0%	127 957,14	4 247,40	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	188 3.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1743,7 5	57,88	5,608	9 778,95	324,60	9 778,95	324,60	0,00	0,00	50,0 0%	4 889,48	162,30	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	188 4.	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 5-7	m3	5850	194,18	7,675	44 898,75	1 490,37	44 898,75	1 490,37	0,00	0,00	50,0 0%	22 449,38	745,18	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	188 5.	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 5-7 výška 3 m	m3	1131,2 5	37,55	155,04 7	175 396,92	5 822,11	175 396,92	5 822,11	0,00	0,00	50,0 0%	87 698,46	2 911,06	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	188 6.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	212,5	7,05	134,61 3	28 605,26	949,52	28 605,26	949,52	0,00	0,00	50,0 0%	14 302,63	474,76	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	189 4.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2,5	m3	4950	164,31	3,557	17 607,15	584,45	17 607,15	584,45	0,00	0,00	50,0 0%	8 803,58	292,23	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	189 5.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 44 P+D P8 MVC 2,5	m3	5187,5	172,19	42,114	218 466,38	7 251,76	218 466,38	7 251,76	0,00	0,00	50,0 0%	109 233,19	3 625,88	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	189 6.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	160	5,31	22	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,0 0%	1 760,00	58,42	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	189 7.	Preklad nenosný Ytong 120 x 25 x 10	kus	407,5	13,53	13	5 297,50	175,84	5 297,50	175,84	0,00	0,00	50,0 0%	2 648,75	87,92	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	189 8.	Preklad nenosný Ytong 120 x 25 x 12,5	kus	475	15,77	7	3 325,00	110,37	3 325,00	110,37	0,00	0,00	50,0 0%	1 662,50	55,18	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	189 9.	Preklad nenosný Ytong 120 x 25 x 15	kus	570	18,92	2	1 140,00	37,84	1 140,00	37,84	0,00	0,00	50,0 0%	570,00	18,92	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonš trukcia a	190 0.	Montáž prefabrik. prekladov pre	kus	201,25	6,68	10	2 012,50	66,80	2 012,50	66,80	0,00	0,00	50,0 0%	1 006,25	33,40	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	moderni zácia		svetlosť otvoru do 180 cm															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	190 1.	Keramické preklady POROTHERM KP23,8 175x23,8x8	kus	631,25	20,95	10	6 312,50	209,54	6 312,50	209,54	0,00	0,00	50,0 0%	3 156,25	104,77	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	190 2.	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	602,5	20,00	109,20 2	65 794,21	2 183,97	65 794,21	2 183,97	0,00	0,00	50,0 0%	32 897,10	1 091,98	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	190 3.	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	m2	650	21,58	159,74 7	103 835,55	3 446,71	103 835,55	3 446,71	0,00	0,00	50,0 0%	51 917,78	1 723,35	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	190 4.	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	825	27,38	8,729	7 201,43	239,04	7 201,43	239,04	0,00	0,00	50,0 0%	3 600,71	119,52	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	190 5.	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	m2	737,5	24,48	65,28	48 144,00	1 598,09	48 144,00	1 598,09	0,00	0,00	50,0 0%	24 072,00	799,04	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	190 6.	Dobetónovanie prefabrik. konštrukcií	m3	5675	188,38	8,179	46 415,83	1 540,72	46 415,83	1 540,72	0,00	0,00	50,0 0%	23 207,91	770,36	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	190 7.	Kovové konštr. do 10 kg	kg	131,25	4,36	12484, 4	1 638 577,50	54 390,81	1 638 577,50	54 390,81	0,00	0,00	50,0 0%	819 288,75	27 195,40	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	1908.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	1909.	Strop z vložiek PREMACO ST20 K, výška/os. vzd. nos. 25/70 cm	m2	1143,75	37,97	41,8	47 808,75	1 586,96	47 808,75	1 586,96	0,00	0,00	50,00%	23 904,38	793,48	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	1910.	Strop z vložiek PREMACO ST20 K, výška/os. vzd. nos. 25/70 cm	m2	1143,75	37,97	54	61 762,50	2 050,14	61 762,50	2 050,14	0,00	0,00	50,00%	30 881,25	1 025,07	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	1911.	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	4400	146,05	13,296	58 502,40	1 941,92	58 502,40	1 941,92	0,00	0,00	50,00%	29 251,20	970,96	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	1912.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	341,25	11,33	6	2 047,50	67,96	2 047,50	67,96	0,00	0,00	50,00%	1 023,75	33,98	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	1913.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	141,25	4,69	6	847,50	28,13	847,50	28,13	0,00	0,00	50,00%	423,75	14,07	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	191 4.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	145	4,81	92,685	13 439,33	446,10	13 439,33	446,10	0,00	0,00	50,0 0%	6 719,66	223,05	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	191 5.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	46,25	1,54	92,685	4 286,68	142,29	4 286,68	142,29	0,00	0,00	50,0 0%	2 143,34	71,15	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	191 6.	Výstuž stropov 10425	t	51750	1 717,79	0,408	21 114,00	700,86	21 114,00	700,86	0,00	0,00	50,0 0%	10 557,00	350,43	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	191 7.	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí ťahaných	t	40750	1 352,65	1,058	43 113,50	1 431,11	43 113,50	1 431,11	0,00	0,00	50,0 0%	21 556,75	715,55	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	191 8.	Podhl'ady sadr. D113 zaves. ocel. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 2x12,5mm	m2	1068,7 5	35,48	225,55	241 056,56	8 001,61	241 056,56	8 001,61	0,00	0,00	50,0 0%	120 528,28	4 000,81	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	191 9.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	4137,5	137,34	12,658	52 372,48	1 738,45	52 372,48	1 738,45	0,00	0,00	50,0 0%	26 186,24	869,22	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	192 0.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	221,25	7,34	64,806	14 338,33	475,95	14 338,33	475,95	0,00	0,00	50,0 0%	7 169,16	237,97	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192 1.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	76,875	2,55	64,806	4 981,96	165,37	4 981,96	165,37	0,00	0,00	50,0 0%	2 490,98	82,69	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192 2.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	46500	543,52	1,006	46 779,00	1 552,78	46 779,00	1 552,78	0,00	0,00	50,0 0%	23 389,50	776,39	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192 3.	Filtračná vrstva zo štrkopiesku bez úpravy 0-32 bez zhut.	m3	1056,2 5	35,06	5,856	6 185,40	205,32	6 185,40	205,32	0,00	0,00	50,0 0%	3 092,70	102,66	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192 4.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192 5.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	386,25	12,82	962,15 9	371 633,91	12 335,99	371 633,91	335,99	12	0,00	0,00	50,0 0%	185 816,96	6 167,99	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192 6.	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 80 mm	m2	912,5	30,29	23,815	21 731,19	721,34	21 731,19	721,34	0,00	0,00	50,0 0%	10 865,59	360,67	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	192 7.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	m3	4550	151,03	4,393	19 988,15	663,49	19 988,15	663,49	0,00	0,00	50,0 0%	9 994,08	331,74	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	192 8.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	m3	4312,5	143,15	15,832	68 275,50	2 266,33	68 275,50	2 266,33	0,00	0,00	50,0 0%	34 137,75	1 133,17	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	192 9.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	216,25	7,18	4,393	949,99	31,53	949,99	31,53	0,00	0,00	50,0 0%	474,99	15,77	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	193 0.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	53,75	1,78	15,832	850,97	28,25	850,97	28,25	0,00	0,00	50,0 0%	425,49	14,12	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	193 1.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	47375	572,56	0,57	27 003,75	896,36	27 003,75	896,36	0,00	0,00	50,0 0%	13 501,88	448,18	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	193 2.	Nivelačná stierka podlahová UZÍN hr.4 mm	m2	370	12,28	219,36	81 163,20	2 694,12	81 163,20	2 694,12	0,00	0,00	50,0 0%	40 581,60	1 347,06	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	193 3.	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Typar SF 40	m2	88,75	2,95	99,552	8 835,24	293,28	8 835,24	293,28	0,00	0,00	50,0 0%	4 417,62	146,64	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonš trukcia a	193 4.	Osadenie dverných zárubní alebo	kus	222,5	7,39	25	5 562,50	184,64	5 562,50	184,64	0,00	0,00	50,0 0%	2 781,25	92,32	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a modernizácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194 2.	Šachty domové pre vodomery, steny z betónu, obost. priestor do 0,75 m3	m3	15625	518,65	0,312	4 875,00	161,82	4 875,00	161,82	0,00	0,00	50,0 0%	2 437,50	80,91	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194 3.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194 4.	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	731,25	24,27	38,33	28 028,81	930,39	28 028,81	930,39	0,00	0,00	50,0 0%	14 014,41	465,19	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194 5.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	85	2,82	170,44 6	14 487,91	480,91	14 487,91	480,91	0,00	0,00	50,0 0%	7 243,96	240,46	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194 6.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	31,875	1,06	511,33 8	16 298,90	541,02	16 298,90	541,02	0,00	0,00	50,0 0%	8 149,45	270,51	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	194 7.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	35	1,16	170,44 6	5 965,61	198,02	5 965,61	198,02	0,00	0,00	50,0 0%	2 982,81	99,01	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	194 8.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	108,75	3,61	72	7 830,00	259,91	7 830,00	259,91	0,00	0,00	50,0 0%	3 915,00	129,95	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	194 9.	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	74,375	2,47	289,50 8	21 532,16	714,74	21 532,16	714,74	0,00	0,00	50,0 0%	10 766,08	357,37	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	195 0.	Búranie muriva z kameňa na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	750	24,90	7,332	5 499,00	182,53	5 499,00	182,53	0,00	0,00	50,0 0%	2 749,50	91,27	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	195 1.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	650	21,58	52,712	34 262,80	1 137,32	34 262,80	1 137,32	0,00	0,00	50,0 0%	17 131,40	568,66	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	195 2.	Búranie muriva z tehál dutých MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	631,25	20,95	1,173	740,46	24,58	740,46	24,58	0,00	0,00	50,0 0%	370,23	12,29	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	195 3.	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	3162,5	104,98	31,355	99 160,19	3 291,52	99 160,19	3 291,52	0,00	0,00	50,0 0%	49 580,09	1 645,76	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	195 4.	Búranie valc. nosníkov v murive zmieš. dl. do 6 m do 55 kg/m	t	3462,5	114,93	6	20 775,00	689,60	20 775,00	689,60	0,00	0,00	50,0 0%	10 387,50	344,80	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195 5.	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	m3	4000	132,78	0,895	3 580,00	118,83	3 580,00	118,83	0,00	0,00	50,0 0%	1 790,00	59,42	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195 6.	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	m3	3962,5	131,53	14,375	56 960,94	1 890,76	56 960,94	1 890,76	0,00	0,00	50,0 0%	28 480,47	945,38	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195 7.	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m2	m2	133,75	4,44	143,74 5	19 225,89	638,18	19 225,89	638,18	0,00	0,00	50,0 0%	9 612,95	319,09	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195 8.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	12,25	0,41	18	220,50	7,32	220,50	7,32	0,00	0,00	50,0 0%	110,25	3,66	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	195 9.	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	161,25	5,35	28,368	4 574,34	151,84	4 574,34	151,84	0,00	0,00	50,0 0%	2 287,17	75,92	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196 0.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	91,25	3,03	312,20 2	28 488,43	945,64	28 488,43	945,64	0,00	0,00	50,0 0%	14 244,22	472,82	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	196 1.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	331,25	11,00	263,00 2	87 119,41	2 891,83	87 119,41	2 891,83	0,00	0,00	50,0 0%	43 559,71	1 445,92	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1969.	Hydroizolácia AQUAFIN (D+M)	celok	664781,25	22066,69	1	664 781,25	22 066,69	664 781,25	22 066,69	0,00	0,00	50,00%	332390,63	11033,35	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1970.	Poistná hydroizolácia Delta Trela	m2	360	11,95	180	64 800,00	2 150,97	64 800,00	2 150,97	0,00	0,00	50,00%	32 400,00	1 075,48	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1971.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	16,75	0,56	44,977	753,36	25,01	753,36	25,01	0,00	0,00	50,00%	376,68	12,50	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1972.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	50750	684,59	0,016	812,00	26,95	812,00	26,95	0,00	0,00	50,00%	406,00	13,48	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1973.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vonor.	m2	95	3,15	146,098	13 879,31	460,71	13 879,31	460,71	0,00	0,00	50,00%	6 939,66	230,35	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1974.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	95	3,15	168,013	15 961,24	529,82	15 961,24	529,82	0,00	0,00	50,00%	7 980,62	264,91	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	1975.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti	m2	140	4,65	44,977	6 296,78	209,01	6 296,78	209,01	0,00	0,00	50,00%	3 148,39	104,51	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zácia		pritavením NAIP zvislá																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1976.	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	m2	152,5	5,06	53,972	8 230,73	273,21	8 230,73	273,21	0,00	0,00	50,00%	4 115,37	136,61	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1977.	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne vodor.	m2	281,25	9,34	73,21	20 590,31	683,47	20 590,31	683,47	0,00	0,00	50,00%	10 295,16	341,74	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1978.	Fólia IZOFOL 634 zdvoj. hr. 0,6	m2	252,5	8,38	81,995	20 703,74	687,24	20 703,74	687,24	0,00	0,00	50,00%	10 351,87	343,62	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1979.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,75	0,12	8168,09	30 630,33	1 016,74	30 630,33	1 016,74	0,00	0,00	50,00%	15 315,16	508,37	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1980.	713 - Izolácie tepelné																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	1981.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie	m2	93,125	3,09	97,6	9 089,00	301,70	9 089,00	301,70	0,00	0,00	50,00%	4 544,50	150,85	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	198 2.	Doska tepelnizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x160 mm	m2	1375	45,64	99,552	136 884,00	4 543,72	136 884,00	4 543,72	0,00	0,00	50,0 0%	68 442,00	2 271,86	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	198 3.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	22,375	0,74	120,41	2 694,17	89,43	2 694,17	89,43	0,00	0,00	50,0 0%	1 347,09	44,72	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	198 4.	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 2/1,5 cm	m2	128,75	4,27	122,81 8	15 812,82	524,89	15 812,82	524,89	0,00	0,00	50,0 0%	7 906,41	262,44	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	198 5.	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	21,125	0,70	199	4 203,88	139,54	4 203,88	139,54	0,00	0,00	50,0 0%	2 101,94	69,77	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	198 6.	Doska čadičová NOBASIL FKD(TF) 150kg/m3 hr. 12 cm	m2	868,75	28,84	183,6	159 502,50	5 294,51	159 502,50	5 294,51	0,00	0,00	50,0 0%	79 751,25	2 647,26	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	198 7.	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 16 cm	m2	417,5	13,86	183,6	76 653,00	2 544,41	76 653,00	2 544,41	0,00	0,00	50,0 0%	38 326,50	1 272,21	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	198 8.	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 18 cm	m2	465	15,44	19,38	9 011,70	299,13	9 011,70	299,13	0,00	0,00	50,0 0%	4 505,85	149,57	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	199 6.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.prieme r do 38	m	32,986 8	1,09	138	4 552,18	151,10	4 552,18	151,10	0,00	0,00	50,0 0%	2 276,09	75,55	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	199 7.	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.prieme r 42-70	m	35,735 7	1,19	23	821,92	27,28	821,92	27,28	0,00	0,00	50,0 0%	410,96	13,64	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	199 8.	Izolácia potrubia ROCKWOOL PIPO AL hr. 30 mm priemer 27 mm	M	105,83 265	3,51	7	740,83	24,59	740,83	24,59	0,00	0,00	50,0 0%	370,41	12,30	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	199 9.	Izolácia potrubia ROCKWOOL PIPO AL hr. 30 mm priemer 60 mm	M	136,07 055	4,52	7,5	1 020,53	33,88	1 020,53	33,88	0,00	0,00	50,0 0%	510,26	16,94	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	200 0.	Izolácia Tubolit DG-A 18/9 /DN15/	m	23,365 65	0,78	9	210,29	6,98	210,29	6,98	0,00	0,00	50,0 0%	105,15	3,49	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	200 1.	Izolácia Tubolit DG-A 22/9 /DN20/	m	25,489 8	0,85	33	841,16	27,92	841,16	27,92	0,00	0,00	50,0 0%	420,58	13,96	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	200 2.	Izolácia Tubolit DG-A 28/9 /DN25/	m	31,612 35	1,05	29	916,76	30,43	916,76	30,43	0,00	0,00	50,0 0%	458,38	15,22	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2003.	Izolácia Tubolit DG-A 54/9 /DN50/	m	56,352 45	1,87	23	1 296,11	43,02	1 296,11	43,02	0,00	0,00	50,0 0%	648,05	21,51	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2004.	Izolácia Tubolit DG-A 22/20 /DN20/	m	79,718 1	2,65	2	159,44	5,29	159,44	5,29	0,00	0,00	50,0 0%	79,72	2,65	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2005.	Izolácia Tubolit DG-A 28/20 /DN25/	m	89,339 25	2,97	2	178,68	5,93	178,68	5,93	0,00	0,00	50,0 0%	89,34	2,97	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2006.	Sponky Tubolit 100 ks	sub	127,82 385	4,24	6,5	830,86	27,58	830,86	27,58	0,00	0,00	50,0 0%	415,43	13,79	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2007.	Páska Tubolit PE 50x15x3mm	ks	611,63 025	20,30	6	3 669,78	121,81	3 669,78	121,81	0,00	0,00	50,0 0%	1 834,89	60,91	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2008.	Izolácia Tubolit SG 22/4 /DN15/	m	21,991 2	0,73	45	989,60	32,85	989,60	32,85	0,00	0,00	50,0 0%	494,80	16,42	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2009.	Izolácia Tubolit SG 28/4 /DN20/	m	23,365 65	0,78	22	514,04	17,06	514,04	17,06	0,00	0,00	50,0 0%	257,02	8,53	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a modernizácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2010.	Izolácia Tubolit SR-Plus 22/4 /DN15/	m	26,11455	0,87	5	130,57	4,33	130,57	4,33	0,00	0,00	50,00%	65,29	2,17	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2011.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	38,4846	1,28	4	153,94	5,11	153,94	5,11	0,00	0,00	50,00%	76,97	2,55	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2012.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	170,27	5,65	1,50	255,41	8,48	255,41	8,48	0,00	0,00	50,00%	127,70	4,24	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2013.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2014.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x1000	kus	654,11325	21,71	4	2 616,45	86,85	2 616,45	86,85	0,00	0,00	50,00%	1 308,23	43,43	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2015.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000	kus	511,2954	16,97	6	3 067,77	101,83	3 067,77	101,83	0,00	0,00	50,00%	1 533,89	50,92	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	201 6.	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000	kus	662,35 995	21,99	20	13 247,20	439,73	13 247,20	439,73	0,00	0,00	50,0 0%	6 623,60	219,86	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	201 7.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177- 67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	496,30 14	16,47	20	9 926,03	329,48	9 926,03	329,48	0,00	0,00	50,0 0%	4 963,01	164,74	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	201 8.	MTZ potrubia ležatého hrdlového	M	191,04 855	6,34	35	6 686,70	221,96	6 686,70	221,96	0,00	0,00	50,0 0%	3 343,35	110,98	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	201 9.	Potrubie hrdlové HT DN 100	m	328,49 355	10,90	12	3 941,92	130,85	3 941,92	130,85	0,00	0,00	50,0 0%	1 970,96	65,42	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	202 0.	Potrubie hrdlové KG DN 125	m	388,96 935	12,91	5	1 944,85	64,56	1 944,85	64,56	0,00	0,00	50,0 0%	972,42	32,28	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	202 1.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177- 67 pripájacie D 40x1,8	M	288,50 955	9,58	14	4 039,13	134,07	4 039,13	134,07	0,00	0,00	50,0 0%	2 019,57	67,04	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	202 2.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177- 67 pripájacie D 50x1,8	M	315,99 855	10,49	20	6 319,97	209,78	6 319,97	209,78	0,00	0,00	50,0 0%	3 159,99	104,89	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2023.	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	354,73 305	11,77	3	1 064,20	35,32	1 064,20	35,32	0,00	0,00	50,0 0%	532,10	17,66	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2024.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KU S	58,726 5	1,95	7	411,09	13,65	411,09	13,65	0,00	0,00	50,0 0%	205,54	6,82	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2025.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KU S	64,974	2,16	8	519,79	17,25	519,79	17,25	0,00	0,00	50,0 0%	259,90	8,63	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2026.	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KU S	96,711 3	3,21	8	773,69	25,68	773,69	25,68	0,00	0,00	50,0 0%	386,85	12,84	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2027.	Dvorná vpusť HL616S, DN100, so suchou klapkou, nerez.vtok.mriež . 260x260mm,ZO	ks	14106, 855	468,26	1	14 106,86	468,26	14 106,86	468,26	0,00	0,00	50,0 0%	7 053,43	234,13	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2028.	Lievik HL21 + ZU HL100G	ks	1221,8 8605	40,56	1	1 221,89	40,56	1 221,89	40,56	0,00	0,00	50,0 0%	610,94	20,28	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2029.	Podlahový vpust HL71 S košíkom na nečistoty	ks	2697,6705	89,55	1	2 697,67	89,55	2 697,67	89,55	0,00	0,00	50,00%	1 348,84	44,77	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2030.	Zápachová uzávierka sprch. HL514/SNV	ks	1306,977	43,38	3	3 920,93	130,15	3 920,93	130,15	0,00	0,00	50,00%	1 960,47	65,08	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2031.	Zápachová uzávierka umývadlová HL132	ks	412,335	13,69	7	2 886,35	95,81	2 886,35	95,81	0,00	0,00	50,00%	1 443,17	47,90	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2032.	Súprava vetracej hlavice HL810 DN100	ks	1006,0974	33,40	1	1 006,10	33,40	1 006,10	33,40	0,00	0,00	50,00%	503,05	16,70	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2033.	Privzdušňovací ventil HL900	ks	2077,9185	68,97	3	6 233,76	206,92	6 233,76	206,92	0,00	0,00	50,00%	3 116,88	103,46	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2034.	Suchá zápachová uzávierka 310NPrDN50	ks	2320,3215	77,02	1	2 320,32	77,02	2 320,32	77,02	0,00	0,00	50,00%	1 160,16	38,51	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2035.	Supatko DN50	kus	7188,3735	238,61	2	14 376,75	477,22	14 376,75	477,22	0,00	0,00	50,00%	7 188,37	238,61	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	203 6.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	18,617 55	0,62	30	558,53	18,54	558,53	18,54	0,00	0,00	50,0 0%	279,26	9,27	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	203 7.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	21,991 2	0,73	22	483,81	16,06	483,81	16,06	0,00	0,00	50,0 0%	241,90	8,03	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	203 8.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1043,1 5	34,63	1,2	1 251,78	41,55	1 251,78	41,55	0,00	0,00	50,0 0%	625,89	20,78	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	203 9.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 0.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	363,60 45	12,07	9	3 272,44	108,63	3 272,44	108,63	0,00	0,00	50,0 0%	1 636,22	54,31	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 1.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	376,59 93	12,50	35	13 180,98	437,53	13 180,98	437,53	0,00	0,00	50,0 0%	6 590,49	218,76	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej	717002 Rekonš trukcia a moderni	204 2.	Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0	M	555,15 285	18,43	33	18 320,04	608,11	18 320,04	608,11	0,00	0,00	50,0 0%	9 160,02	304,06	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia		zvarov. bežných-11 343.00 DN 25															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 3.	Potr. z oceľ. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	M	838,53 945	27,83	23	19 286,41	640,19	19 286,41	640,19	0,00	0,00	50,0 0%	9 643,20	320,10	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 4.	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	M	336,99 015	11,19	2	673,98	22,37	673,98	22,37	0,00	0,00	50,0 0%	336,99	11,19	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 5.	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 63/6,7	M	613,37 955	20,36	2	1 226,76	40,72	1 226,76	40,72	0,00	0,00	50,0 0%	613,38	20,36	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 6.	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	M	86,590 35	2,87	67	5 801,55	192,58	5 801,55	192,58	0,00	0,00	50,0 0%	2 900,78	96,29	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 7.	Potrubie z rur plastových Ekoplastik Jt d 20x2,8	m	196,54 635	6,52	45	8 844,59	293,59	8 844,59	293,59	0,00	0,00	50,0 0%	4 422,29	146,79	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	204 8.	Potrubie z rur plastových Ekoplastik Jt d 25x3,5	m	204,79 305	6,80	22	4 505,45	149,55	4 505,45	149,55	0,00	0,00	50,0 0%	2 252,72	74,78	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	204 9.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom	KU S	151,43 94	5,03	27	4 088,86	135,73	4 088,86	135,73	0,00	0,00	50,0 0%	2 044,43	67,86	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia		nástenník pre výtokový ventil G 1/2															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2050.	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástenník pre batériu G 1/2	PAR	307,25 205	10,20	9	2 765,27	91,79	2 765,27	91,79	0,00	0,00	50,0 0%	1 382,63	45,90	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2051.	Gulový uzáver IMT 491 F-F voda DN20	ks	132,69 69	4,40	12	1 592,36	52,86	1 592,36	52,86	0,00	0,00	50,0 0%	796,18	26,43	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2052.	Gulový uzáver IMT 491 F-F voda DN15	ks	97,336 05	3,23	7	681,35	22,62	681,35	22,62	0,00	0,00	50,0 0%	340,68	11,31	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2053.	Gulový uzáver IMT 491 F-F voda DN25	ks	205,79 265	6,83	1	205,79	6,83	205,79	6,83	0,00	0,00	50,0 0%	102,90	3,42	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2054.	Gulový uzáver IMT 491 F-F voda DN50	ks	770,44 17	25,57	2	1 540,88	51,15	1 540,88	51,15	0,00	0,00	50,0 0%	770,44	25,57	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2055.	Spätná klapka IMT 235 DN20	ks	123,82 545	4,11	1	123,83	4,11	123,83	4,11	0,00	0,00	50,0 0%	61,91	2,06	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205 6.	Spätná klapka IMT 235 DN50	ks	481,05 75	15,97	1	481,06	15,97	481,06	15,97	0,00	0,00	50,0 0%	240,53	7,98	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205 7.	Filter IMT 570 DN25	ks	217,03 815	7,20	1	217,04	7,20	217,04	7,20	0,00	0,00	50,0 0%	108,52	3,60	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205 8.	Filter IMT 570 DN50	ks	709,59 105	23,55	1	709,59	23,55	709,59	23,55	0,00	0,00	50,0 0%	354,80	11,78	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	205 9.	AT stanica GRUNDFOS HYDRO 1000 0,37kW s tlakovou membránovou nádobou + príslušenstvo	kpl	131058 ,8055	4 350,36	1	131 058,81	4 350,36	131 058,81	4 350,36	0,00	0,00	50,0 0%	65 529,40	2 175,18	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206 0.	AT stanica GRUNDFOS HYDRO 1000 0,55kW s tlakovou membránovou nádobou + príslušenstvo	kpl	128696 ,001	4 271,92	1	128 696,00	4 271,92	128 696,00	4 271,92	0,00	0,00	50,0 0%	64 348,00	2 135,96	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206 1.	Ulrafialový sterilizačný systém Trojan UV MAX C/230V,43W/Ea rth Ressources	kpl	46756, 29	1 552,02	1	46 756,29	1 552,02	46 756,29	1 552,02	0,00	0,00	50,0 0%	23 378,15	776,01	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	206 2.	Filter na mechanické nečistoty ERB- 100M-1" s	kpl	9996	331,81	1	9 996,00	331,81	9 996,00	331,81	0,00	0,00	50,0 0%	4 998,00	165,90	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac clubu	zácia		filtračnou vložkou a manometrom															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	206 3.	Armatury závitové s jedným závitom ventily plavákové	KU S	377,72 385	12,54	2	755,45	25,08	755,45	25,08	0,00	0,00	50,0 0%	377,72	12,54	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	206 4.	Armatury závitové s jedným závitom ventily vypúšťacie K 275M G 1/2	KU S	140,94 36	4,68	2	281,89	9,36	281,89	9,36	0,00	0,00	50,0 0%	140,94	4,68	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	206 5.	Bezpečnostná súprava k EO	ks	487,67 985	16,19	2	975,36	32,38	975,36	32,38	0,00	0,00	50,0 0%	487,68	16,19	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	206 6.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	KU S	65,723 7	2,18	7	460,07	15,27	460,07	15,27	0,00	0,00	50,0 0%	230,03	7,64	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	206 7.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	KU S	81,342 45	2,70	13	1 057,45	35,10	1 057,45	35,10	0,00	0,00	50,0 0%	528,73	17,55	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	206 8.	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	KU S	88,839 45	2,95	2	177,68	5,90	177,68	5,90	0,00	0,00	50,0 0%	88,84	2,95	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonš trukcia a	206 9.	Vodomer vm3-5 3/4	kus	1596,8 61	53,01	1	1 596,86	53,01	1 596,86	53,01	0,00	0,00	50,0 0%	798,43	26,50	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderní zácia		predmety															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia rukcia a moderní zácia	2077.	Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.6 zadný rovný	ks	5367,852	178,18	4	21 471,41	712,72	21 471,41	712,72	0,00	0,00	50,00%	10 735,70	356,36	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia rukcia a moderní zácia	2078.	Sanitárna keramika LYRA NEW WC kombi 2423.7 spodný odpad	ks	5367,852	178,18	2	10 735,70	356,36	10 735,70	356,36	0,00	0,00	50,00%	5 367,85	178,18	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia rukcia a moderní zácia	2079.	Sanitárna keramika LYRA umývadlo 1433.1 55cm biele	ks	1385,6955	46,00	4	5 542,78	183,99	5 542,78	183,99	0,00	0,00	50,00%	2 771,39	91,99	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia rukcia a moderní zácia	2080.	Sanitárna keramika JIKA WC doska LYRA biela	ks	1079,8179	35,84	6	6 478,91	215,06	6 478,91	215,06	0,00	0,00	50,00%	3 239,45	107,53	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia rukcia a moderní zácia	2081.	Sanitárna keramika LYRA 1510.1 40cm umývatko-biele	ks	1305,7275	43,34	3	3 917,18	130,03	3 917,18	130,03	0,00	0,00	50,00%	1 958,59	65,01	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia rukcia a moderní zácia	2082.	Sanitárna keramika JIKA OLYMP zavesné WC 2064.0 + sedátko	ks	5420,331	179,92	1	5 420,33	179,92	5 420,33	179,92	0,00	0,00	50,00%	2 710,17	89,96	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	208 3.	Výlevka JIKA - MIRA 5104.6 biela	ks	7315,8 225	242,84	1	7 315,82	242,84	7 315,82	242,84	0,00	0,00	50,0 0%	3 657,91	121,42	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	208 4.	Urínál JIKA- GOLEM 4306.0 vnút.prívod vody	ks	6316,2 225	209,66	1	6 316,22	209,66	6 316,22	209,66	0,00	0,00	50,0 0%	3 158,11	104,83	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	208 5.	Tlačný ventil pisoárový Art.410/UR podomietkový La Torre 00674/PPS	kpl	2210,3 655	73,37	1	2 210,37	73,37	2 210,37	73,37	0,00	0,00	50,0 0%	1 105,18	36,69	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	208 6.	Tlačný ventil stojánkový umývadlový La Torre 00580	kpl	1520,6 415	50,48	4	6 082,57	201,90	6 082,57	201,90	0,00	0,00	50,0 0%	3 041,28	100,95	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	208 7.	Montážny prvok DUOFIX pre WC s montážou na stenu	kpl	10958, 115	363,74	1	10 958,12	363,74	10 958,12	363,74	0,00	0,00	50,0 0%	5 479,06	181,87	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	208 8.	Vaňová zástena ROLTECHNIK	ks	13753, 2465	456,52	1	13 753,25	456,52	13 753,25	456,52	0,00	0,00	50,0 0%	6 876,62	228,26	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	208 9.	Sprchová vanička Vagnerplast PLUTO štvrtkruh 80x80	ks	4198,3 2	139,36	2	8 396,64	278,72	8 396,64	278,72	0,00	0,00	50,0 0%	4 198,32	139,36	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209 0.	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	SU B	753,69 84	25,02	7	5 275,89	175,13	5 275,89	175,13	0,00	0,00	50,0 0%	2 637,94	87,56	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209 1.	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách /T 710 a T 26	SU B	285,38 58	9,47	6	1 712,31	56,84	1 712,31	56,84	0,00	0,00	50,0 0%	856,16	28,42	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209 2.	Umývadlová stojánková batéria SAGITTARIUS STARSHIP ST3118	kpl	3138,7 44	104,19	3	9 416,23	312,56	9 416,23	312,56	0,00	0,00	50,0 0%	4 708,12	156,28	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209 3.	Drezová stojánková batéria SAGITTARIUS STARSHIP ST3113	kpl	2816,3 73	93,49	3	8 449,12	280,46	8 449,12	280,46	0,00	0,00	50,0 0%	4 224,56	140,23	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209 4.	Drezová nástenná batéria SAGITTARIUS STARSHIP ST3115	kpl	3227,4 585	107,13	1	3 227,46	107,13	3 227,46	107,13	0,00	0,00	50,0 0%	1 613,73	53,57	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	209 5.	Sprchová nástenná batéria SAGITTARIUS MOON MO 3130, +súprava Armony 02156C	kpl	4215,8 13	139,94	3	12 647,44	419,82	12 647,44	419,82	0,00	0,00	50,0 0%	6 323,72	209,91	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonštrukcia a	209 6.	Zástena sprchová ROLTECHNIK	ks	19319, 769	641,30	2	38 639,54	1 282,60	38 639,54	1 282,60	0,00	0,00	50,0 0%	19 319,77	641,30	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia		CS2/800															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2097.	Sprchová vanička ARIES RADIUS 800/800 POLYSYSTÉM	ks	4591,9125	152,42	1	4 591,91	152,42	4 591,91	152,42	0,00	0,00	50,00%	2 295,96	76,21	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2098.	Elektrický zásobníkový ohrievač TUV TATRAMAT EO 30-220, 30l	sub	6137,544	203,73	1	6 137,54	203,73	6 137,54	203,73	0,00	0,00	50,00%	3 068,77	101,86	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2099.	Elektrický zásobníkový ohrievač TUV TATRAMAT EO 80J-380, 80l	sub	11009,3445	365,44	1	11 009,34	365,44	11 009,34	365,44	0,00	0,00	50,00%	5 504,67	182,72	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2100.	Montáž tlakových ohrievačov ostatných typov 80 l	SUB	1799,28	59,73	2	3 598,56	119,45	3 598,56	119,45	0,00	0,00	50,00%	1 799,28	59,73	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2101.	Ventily nástenné T 212 G 1/2 s PO ventilom	SUB	503,2986	16,71	1	503,30	16,71	503,30	16,71	0,00	0,00	50,00%	251,65	8,35	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2102.	Ventily rohové bez pripájacej rúrky T 66 G 1/2	SUB	353,98335	11,75	26	9 203,57	305,50	9 203,57	305,50	0,00	0,00	50,00%	4 601,78	152,75	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	210 3.	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	SU B	416,33 34	13,82	6	2 498,00	82,92	2 498,00	82,92	0,00	0,00	50,0 0%	1 249,00	41,46	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	210 4.	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných chromovaných	KU S	196,04 655	6,51	1	196,05	6,51	196,05	6,51	0,00	0,00	50,0 0%	98,02	3,25	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	210 5.	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových G 1/2	KU S	511,29 54	16,97	6	3 067,77	101,83	3 067,77	101,83	0,00	0,00	50,0 0%	1 533,89	50,92	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	210 6.	Batérie sprchové montáž batérií sprchových nástenných ostatných typov s nastaviteľnou výškou sprchy	KU S	291,00 855	9,66	3	873,03	28,98	873,03	28,98	0,00	0,00	50,0 0%	436,51	14,49	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	210 7.	Krycie dvierka PVC biele 15x15 HACO	ks	173,18 07	5,75	6	1 039,08	34,49	1 039,08	34,49	0,00	0,00	50,0 0%	519,54	17,25	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	210 8.	Krycie dvierka PVC biele 15x30 HACO	ks	235,03 095	7,80	7	1 645,22	54,61	1 645,22	54,61	0,00	0,00	50,0 0%	822,61	27,31	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	210 9.	Krycie dvierka PVC biele 20x20 HACO	ks	203,41 86	6,75	1	203,42	6,75	203,42	6,75	0,00	0,00	50,0 0%	101,71	3,38	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

sedáčky a Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2110.	Montáž sprchovej vaničky	sub	593,7624	19,71	3	1 781,29	59,13	1 781,29	59,13	0,00	0,00	50,00%	890,64	29,56	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2111.	Montáž sprchových zásten	sub	1065,19875	35,36	3	3 195,60	106,07	3 195,60	106,07	0,00	0,00	50,00%	1 597,80	53,04	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2112.	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2375,11	78,84	0,3	712,53	23,65	712,53	23,65	0,00	0,00	50,00%	356,27	11,83	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2113.	ČOV																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2114.	DODÁVKA ZARIADENIA ČOV- SOLISKO BIVAC																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2115.	Domová ČOV - BCTS 3 atyp	ks	153500	095,27	5	153 500,00	5 095,27	153 500,00	5 095,27	0,00	0,00	50,00%	76 750,00	2 547,63	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2116.	Nádstavec 670 mm	ks	5420	179,91	1	5 420,00	179,91	5 420,00	179,91	0,00	0,00	50,00%	2 710,00	89,96	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	211 7.	Lapač tukov 600x400x1500 mm	ks	19624	651,40	1	19 624,00	651,40	19 624,00	651,40	0,00	0,00	50,0 0%	9 812,00	325,70	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	211 8.	Kalojem s výstrojou (800x600x1000 mm)	ks	18500	614,09	1	18 500,00	614,09	18 500,00	614,09	0,00	0,00	50,0 0%	9 250,00	307,04	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	211 9.	Prepojovacie potrubie	ks	2880	95,60	1	2 880,00	95,60	2 880,00	95,60	0,00	0,00	50,0 0%	1 440,00	47,80	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	212 0.	Pracovné pomôcky	ks	1400	46,47	1	1 400,00	46,47	1 400,00	46,47	0,00	0,00	50,0 0%	700,00	23,24	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	212 1.	Kontrolná šachta+drenáž+ geotextília	ks	5800	192,52	1	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,0 0%	2 900,00	96,26	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	212 2.	Doprava/vrtulník +auto/	ks	31850	057,23	1	31 850,00	1 057,23	31 850,00	1 057,23	0,00	0,00	50,0 0%	15 925,00	528,61	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	212 3.	Montáž, spustenie a zaškolenie	ks	19370	642,97	1	19 370,00	642,97	19 370,00	642,97	0,00	0,00	50,0 0%	9 685,00	321,48	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia		obsluhy															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2124.	Prevádzkový poriadok	ks	9000	298,75	1	9 000,00	298,75	9 000,00	298,75	0,00	0,00	50,00%	4 500,00	149,37	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2125.	kalojem, BCTS															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2126.	Práce a dodávky HSV															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2127.	Zemné práce															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2128.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	926,7	30,76	0,512	474,47	15,75	474,47	15,75	0,00	0,00	50,00%	237,24	7,87	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2129.	Výkop šachty horina 6 pre akýkoľvek objem výkopu	m3	2232,7	74,11	26,912	60 086,42	1 994,50	60 086,42	1 994,50	0,00	0,00	50,00%	30 043,21	997,25	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2130.	Prehodenie neuhnutého	m3	101,1	3,36	26,912	2 720,80	90,31	2 720,80	90,31	0,00	0,00	50,00%	1 360,40	45,16	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		výkopku z horniny 5 až 7 do 100 m3																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	213 1.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	198,4	6,59	26,912	5 339,34	177,23	5 339,34	177,23	0,00	0,00	50,0 0%	2 669,67	88,62	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	213 2.	Uloženie sypaniny nesúdržnej horníny v aktívnej zóne	m3	106,4	3,53	26,912	2 863,44	95,05	2 863,44	95,05	0,00	0,00	50,0 0%	1 431,72	47,52	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	213 3.	Zakladanie																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	213 4.	Betón základových dosiek, pásov, pätiok, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B12,5	m3	3290,8	109,23	0,936	3 080,19	102,24	3 080,19	102,24	0,00	0,00	50,0 0%	1 540,09	51,12	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	213 5.	Betón základový spodný pod BCTS, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3296	109,41	0,707	2 330,27	77,35	2 330,27	77,35	0,00	0,00	50,0 0%	1 165,14	38,68	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	213 6.	Betón základový pod kalojem, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3296	109,41	0,048	158,21	5,25	158,21	5,25	0,00	0,00	50,0 0%	79,10	2,63	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213 7.	Betón základových múrov BCTS, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	3563,6	118,29	7,615	27 136,81	900,78	27 136,81	900,78	0,00	0,00	50,0 0%	13 568,41	450,39	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213 8.	Betón základových múrov - kalojem, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	3563,6	118,29	0,84	2 993,42	99,36	2 993,42	99,36	0,00	0,00	50,0 0%	1 496,71	49,68	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	213 9.	Betón stien a podklad. pre BCTS obetonovanie bez debnenia, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	3563,6	118,29	8,446	30 098,17	999,08	30 098,17	999,08	0,00	0,00	50,0 0%	15 049,08	499,54	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 0.	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné BCTS	m2	252,5	8,38	52,276	13 199,69	438,15	13 199,69	438,15	0,00	0,00	50,0 0%	6 599,85	219,07	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 1.	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné - kalojem	m2	252,5	8,38	8,4	2 121,00	70,40	2 121,00	70,40	0,00	0,00	50,0 0%	1 060,50	35,20	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 2.	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné BCTS	m2	80,5	2,67	52,276	4 208,22	139,69	4 208,22	139,69	0,00	0,00	50,0 0%	2 104,11	69,84	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 3.	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné -	m2	80,5	2,67	8,4	676,20	22,45	676,20	22,45	0,00	0,00	50,0 0%	338,10	11,22	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu			kalojem																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 4.	Zvislé a kompletne konštrukcie																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 5.	Prestupy v múroch z betónu vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2	m	97,2	3,23	0,92	89,42	2,97	89,42	2,97	0,00	0,00	50,0 0%	44,71	1,48	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 6.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 7.	Búranie podkladov betonových hr.nad 100 mm - 2,200 t	m3	1700,4	56,44	1,523	2 589,71	85,96	2 589,71	85,96	0,00	0,00	50,0 0%	1 294,85	42,98	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 8.	Práce a dodávky PSV																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	214 9.	Izolácie proti vode a vlhkosti																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	215 0.	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej	m2	141,4	4,69	0,48	67,87	2,25	67,87	2,25	0,00	0,00	50,0 0%	33,94	1,13	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac clubu	zácia		tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej kalojem															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 1.	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej BCTS	m2	141,4	4,69	7,069	999,56	33,18	999,56	33,18	0,00	0,00	50,0 0%	499,78	16,59	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 2.	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche zvislej kalojem	m2	185,7	6,16	8,4	1 559,88	51,78	1 559,88	51,78	0,00	0,00	50,0 0%	779,94	25,89	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 3.	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche zvislej BCTS	m2	185,7	6,16	52,276	9 707,65	322,24	9 707,65	322,24	0,00	0,00	50,0 0%	4 853,83	161,12	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 4.	Vedfajšie rozpočtové náklady															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 5.	Zariad. staveniska	%	172501	5 725,98	2,50%	4 312,53	143,15	4 312,53	143,15	0,00	0,00	50,0 0%	2 156,26	71,57	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej	717002 Rekonš trukcia a moderni	215 6.	Mimostav. doprava	%	172501	5 725,98	15,00 %	25 875,15	858,90	25 875,15	858,90	0,00	0,00	50,0 0%	12 937,58	429,45	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 7.	Územné vplyvy	%	172501	5 725,98	10,00 %	17 250,10	572,60	17 250,10	572,60	0,00	0,00	50,0 0%	8 625,05	286,30	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 8.	Prevádzkové vplyvy	%	172501	5 725,98	2,50%	4 312,53	143,15	4 312,53	143,15	0,00	0,00	50,0 0%	2 156,26	71,57	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	215 9.	Zaobstarávacie náklady 5% z 491 595,0	%	491595	16 317,96	5,00%	24 579,75	815,90	24 579,75	815,90	0,00	0,00	50,0 0%	12 289,88	407,95	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	216 0.	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE A VZDUCHOTEC HNIKA															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	216 1.	Elektrické vykurovanie	%														
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	216 2.	vyk.teleso IQ- line olej.11K600/500 ,v=0,5m,h=0,6m	KS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonš trukcia a	216 3.	vyk.teleso IQ- line olej.11K600/500	KS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00		

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		olej.21K600/700 ,v=0,7m,h=0,6m															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	217 1.	kúpeľ.rebrík.radiátor 700W ,Fenix Premier02	KS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	217 2.	MONTAŽ	KS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	217 3.	ODSKÚŠANIE FUNKČNOSTI	KS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	217 4.	ZASKOLENIE PERSONALU	KS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	217 5.	PPV	%	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	217 6.	LEPIDLO MIRELON 100 ML	kus	25,00	0,83	1	25,00	0,83	25,00	0,83	0,00	0,00	50,00%	12,50	0,41	november 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2177.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	72,54	2,41	8	580,35	19,26	580,35	19,26	0,00	0,00	50,00%	290,17	9,63	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2178.	Mirelon 26x6 na izoláciu potrubia	M	12,65	0,42	2	25,31	0,84	25,31	0,84	0,00	0,00	50,00%	12,65	0,42	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2179.	Mirelon 35x9 na izoláciu potrubia	M	27,54	0,91	6	165,21	5,48	165,21	5,48	0,00	0,00	50,00%	82,61	2,74	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2180.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer 42-70	m	79,02	2,62	10	790,20	26,23	790,20	26,23	0,00	0,00	50,00%	395,10	13,12	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2181.	Mirelon izolácia 52/13"	M	41,75	1,39	4	167,02	5,54	167,02	5,54	0,00	0,00	50,00%	83,51	2,77	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2182.	Mirelon izolácia 42/13"	m	33,83	1,12	6	202,99	6,74	202,99	6,74	0,00	0,00	50,00%	101,49	3,37	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2183.	Montáž kotla oceleového teplovodného na tuhé palivá o výkone nad 23 do 35 kW	SUB	2695,90	89,49	1	2695,90	89,49	2695,90	89,49	0,00	0,00	50,00%	1347,95	44,74	november 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2184.	Montáž komína Schidel 18/20 + modul 20-66	ks	4981,64	165,36	1	4981,64	165,36	4 981,64	165,36	0,00	0,00	50,00%	2 490,82	82,68	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2185.	Komín Schidel 18/20 + modul 20- 66	ks	46153,03	1532,00	1	46153,03	1532,00	46 153,03	1 532,00	0,00	0,00	50,00%	23 076,52	766,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2186.	VIGAS kotol na tuhé palivo 25 S s chladiacím výmeníkom	kus	40360,00	1339,71	1	40360,00	1339,71	40 360,00	1 339,71	0,00	0,00	50,00%	20 180,00	669,85	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2187.	Kotol na spal.drev.hmoty VIGAS odpúšťací ventil TS 130 3/4"	kus	2141,96	71,10	1	2141,96	71,10	2 141,96	71,10	0,00	0,00	50,00%	1 070,98	35,55	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2188.	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	SUB	873,80	29,00	1	873,80	29,00	873,80	29,00	0,00	0,00	50,00%	436,90	14,50	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2189.	Ohrievač vody ACV Smart Line SL 130	ks	24610,00	816,90	1	24610,00	816,90	24 610,00	816,90	0,00	0,00	50,00%	12 305,00	408,45	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2190.	Tlaková nádrž Reflex N 50/6	kus	1780,80	59,11	1	1780,80	59,11	1 780,80	59,11	0,00	0,00	50,00%	890,40	29,56	november 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2191.	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	SU B	96,80	3,21	1	96,80	3,21	96,80	3,21	0,00	0,00	50,00%	48,40	1,61	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2192.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 180	ks	8668,00	287,72	1	8668,00	287,72	8668,00	287,72	0,00	0,00	50,00%	4334,00	143,86	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2193.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 25	M	400,10	13,28	2	800,20	26,56	800,20	26,56	0,00	0,00	50,00%	400,10	13,28	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2194.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 32	M	513,50	17,05	6	3081,00	102,27	3081,00	102,27	0,00	0,00	50,00%	1540,50	51,14	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2195.	Potrubie z rúrok závitových zosilnených v kotolniach a strojovniach DN 50	M	713,20	23,67	4	2852,80	94,70	2852,80	94,70	0,00	0,00	50,00%	1426,40	47,35	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2196.	Potrubie REHAU RAUTHERM S 17x2	m	59,00	1,96	100	5899,88	195,84	5899,88	195,84	0,00	0,00	50,00%	2949,94	97,92	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2197.	Potrubie REHAU	m	78,33	2,60	130	10182,98	338,01	10182,98	338,01	0,00	0,00	50,00%	5091,49	169,01	november 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		<i>RAUTITAN stabil 16,2x2,6</i>																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2198.	<i>Potrubie REHAU RAUTITAN stabil 20x2,9</i>	m	105,44	3,50	40	4217,64	140,00	4 217,64	140,00	0,00	0,00	50,00%	2 108,82	70,00	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2199.	<i>Potrubie REHAU RAUTITAN stabil 25x3,7</i>	m	165,69	5,50	60	9941,40	329,99	9 941,40	329,99	0,00	0,00	50,00%	4 970,70	165,00	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2200.	<i>Potrubie REHAU RAUTITAN stabil 32x4,7</i>	m	219,92	7,30	15	3298,80	109,50	3 298,80	109,50	0,00	0,00	50,00%	1 649,40	54,75	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2201.	<i>Potrubie REHAU RAUTITAN stabil 40x6</i>	m	539,25	17,90	12	6470,99	214,80	6 470,99	214,80	0,00	0,00	50,00%	3 235,50	107,40	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2202.	<i>REHAU systémova hoska 14-17 hrúbka 23/46 mm</i>	m2	397,00	13,18	50	19850,02	658,90	19 850,02	658,90	0,00	0,00	50,00%	9 925,01	329,45	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2203.	<i>REHAU okrajový izolačný pás 10/180mm</i>	m	39,00	1,29	30	1170,03	38,84	1 170,03	38,84	0,00	0,00	50,00%	585,02	19,42	november 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	220 4.	Potrubie REHAU RAUTITAN koleno 90°; 25	m	247,00	8,20	4	988,00	32,80	988,00	32,80	0,00	0,00	50,0 0%	494,00	16,40	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	220 5.	Potrubie REHAU RAUTITAN koleno 90°; 32	m	451,00	14,97	8	3608,01	119,76	3 608,01	119,76	0,00	0,00	50,0 0%	1 804,01	59,88	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	220 6.	Potrubie REHAU RAUTITAN koleno 90°; 40	m	754,00	25,03	8	6032,00	200,23	6 032,00	200,23	0,00	0,00	50,0 0%	3 016,00	100,11	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	220 7.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 16	ks	183,00	6,07	10	1830,00	60,75	1 830,00	60,75	0,00	0,00	50,0 0%	915,00	30,37	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	220 8.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 20-16-16	ks	183,00	6,07	12	2196,00	72,89	2 196,00	72,89	0,00	0,00	50,0 0%	1 098,00	36,45	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	220 9.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 20-20-16	ks	206,00	6,84	4	823,99	27,35	823,99	27,35	0,00	0,00	50,0 0%	412,00	13,68	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 0.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 25-16-20	ks	224,00	7,44	2	448,00	14,87	448,00	14,87	0,00	0,00	50,0 0%	224,00	7,44	novem ber 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 1.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 25-16-25	ks	235,00	7,80	12	2820,01	93,61	2 820,01	93,61	0,00	0,00	50,0 0%	1 410,01	46,80	novem ber 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 2.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 25-20-25	ks	207,87	6,90	4	831,48	27,60	831,48	27,60	0,00	0,00	50,0 0%	415,74	13,80	novem ber 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 3.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 25-20-20	ks	198,83	6,60	2	397,66	13,20	397,66	13,20	0,00	0,00	50,0 0%	198,83	6,60	novem ber 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 4.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 25-20-16	ks	224,00	7,44	2	448,00	14,87	448,00	14,87	0,00	0,00	50,0 0%	224,00	7,44	novem ber 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 5.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 32-16-32	ks	490,00	16,27	8	3920,00	130,12	3 920,00	130,12	0,00	0,00	50,0 0%	1 960,00	65,06	novem ber 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 6.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 40-20-40	ks	980,00	32,53	2	1960,00	65,06	1 960,00	65,06	0,00	0,00	50,0 0%	980,00	32,53	novem ber 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej	717002 Rekonš trukcia a moderni	221 7.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 40-25-40	ks	1009,2 2	33,50	2	2018,44	67,00	2 018,44	67,00	0,00	0,00	50,0 0%	1 009,22	33,50	novem ber 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 8.	Potrubie REHAU RAUTITAN T- kus 40-32-32	ks	1009,2 2	33,50	2	2018,44	67,00	2 018,44	67,00	0,00	0,00	50,0 0%	1 009,22	33,50	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	221 9.	Potrubie REHAU RAUTITAN spojka 32-25	ks	315,00	10,46	2	630,00	20,91	630,00	20,91	0,00	0,00	50,0 0%	315,00	10,46	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	222 0.	Potrubie REHAU súprava prip.skrut.spojov G1/2 x G 3/4"	pár	78,33	2,60	7	548,31	18,20	548,31	18,20	0,00	0,00	50,0 0%	274,16	9,10	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	222 1.	Potrubie REHAU sada pripojovacích skrutkovaní Ratitan stabil 16,2x2,6xG3/4	pár	228,00	7,57	7	1596,00	52,98	1 596,00	52,98	0,00	0,00	50,0 0%	798,00	26,49	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	222 2.	Potrubie REHAU násvvná objímka 17	ks	26,00	0,86	4	103,99	3,45	103,99	3,45	0,00	0,00	50,0 0%	52,00	1,73	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	222 3.	Potrubie REHAU Prechod s vonk.záv. 16- R1/2	ks	114,48	3,80	42	4808,11	159,60	4 808,11	159,60	0,00	0,00	50,0 0%	2 404,05	79,80	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	222 4.	Montáž plastových rúr PE-X a	m	50,00	1,66	357	17850,04	592,51	17 850,04	592,51	0,00	0,00	50,0 0%	8 925,02	296,26	novem ber 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia		tvároviek																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2225.	Ústredné kúrenie, armatúry.																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2226.	Armatúry a príslušenstvo HEIMEIER MULTIBOX RTL	súbor	2145,00	71,20	1	2145,00	71,20	2 145,00	71,20	0,00	0,00	50,00%	1 072,50	35,60	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2227.	Heimmeier radiátorové skrútkovanie REGULUX 1/2"	kus	277,00	9,19	21	5816,99	193,09	5 816,99	193,09	0,00	0,00	50,00%	2 908,50	96,54	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2228.	Armatúry HEIMEIER termostatický ventil STANDART 1/2"	súbor	359,00	11,92	21	7538,99	250,25	7 538,99	250,25	0,00	0,00	50,00%	3 769,49	125,12	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2229.	Heimmeier Vekotec skrútkovanie kompaktné rohové vnút.závit 1/2"	kus	338,00	11,22	7	2365,99	78,54	2 365,99	78,54	0,00	0,00	50,00%	1 183,00	39,27	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2230.	Armatúry HEIMEIER termostatická hlavica pre ver. priestory K	súbor	504,00	16,73	28	14111,97	468,43	14 111,97	468,43	0,00	0,00	50,00%	7 055,99	234,22	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2231.	Vyp.guľ.uzáver s hadicovým	kus	242,21	8,04	1	242,21	8,04	242,21	8,04	0,00	0,00	50,00%	121,11	4,02	november 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		výv.GIACOMINI R608/2 3/4"																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	223 2.	Filter do potrubia GIACOMINI R 74A 1"	kus	376,00	12,48	1	376,00	12,48	376,00	12,48	0,00	0,00	50,0 0%	188,00	6,24	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	223 3.	Zpätná klapka GIACOMINI N5 1"	kus	311,00	10,32	1	311,00	10,32	311,00	10,32	0,00	0,00	50,0 0%	155,50	5,16	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	223 4.	Gul'ový uzáver plnoprietok, GIACOMINI R910 3/4"	kus	210,00	6,97	2	420,00	13,94	420,00	13,94	0,00	0,00	50,0 0%	210,00	6,97	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	223 5.	Gul'ový uzáver plnoprietok, GIACOMINI R910 1"	kus	325,00	10,79	6	1950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,0 0%	975,00	32,36	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	223 6.	Gul'ový uzáver plnoprietok, GIACOMINI R910 2"	kus	1110,00	36,85	2	2220,00	73,69	2 220,00	73,69	0,00	0,00	50,0 0%	1 110,00	36,85	november 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	223 7.	GIACOMINI Automatický odvzduš. ventil so späť. klapkou R991/2"	kus	193,00	6,41	7	1350,99	44,84	1 350,99	44,84	0,00	0,00	50,0 0%	675,50	22,42	november 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	223 8.	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	KU S	18,20	0,60	7	127,39	4,23	127,39	4,23	0,00	0,00	50,0 0%	63,70	2,11	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	223 9.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	KU S	52,90	1,76	56	2962,47	98,34	2 962,47	98,34	0,00	0,00	50,0 0%	1 481,24	49,17	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	224 0.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	KU S	64,80	2,15	2	129,60	4,30	129,60	4,30	0,00	0,00	50,0 0%	64,80	2,15	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	224 1.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	KU S	70,80	2,35	9	637,19	21,15	637,19	21,15	0,00	0,00	50,0 0%	318,60	10,58	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	224 2.	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2	kus	128,10	4,25	2	256,20	8,50	256,20	8,50	0,00	0,00	50,0 0%	128,10	4,25	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	224 3.	Ventily poistné - závitové nízkozdvížné pružinové P 10- 137-606, PN 0,6/120 st.C ON 10 7030 G 1	KU S	1068,1 0	35,45	1	1068,10	35,45	1 068,10	35,45	0,00	0,00	50,0 0%	534,05	17,73	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	224 4.	Zmiešavacie armatúry štvorcestné "Duomix AO" DN 25	KU S	1696,3 0	56,31	1	1696,30	56,31	1 367,79	45,40	328,51	10,91	50,0 0%	683,90	22,70	novem ber 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2245.	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	KU S	1181,90	39,23	1	1181,90	39,23	0,00	0,00	1 181,90	39,23	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2246.	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	kus	585,00	19,42	1	585,00	19,42	0,00	0,00	585,00	19,42	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2247.	GIACOMINI Termomanometer 0°C-120°C, 0-4 bar	kus	397,00	13,18	2	794,00	26,36	0,00	0,00	794,00	26,36	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2248.	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	KU S	118,70	3,94	3	356,10	11,82	0,00	0,00	356,10	11,82	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2249.	Vyregulovanie dvojregulačných ventilov s termostatickým ovládaním	KU S	77,60	2,58	27	2095,16	69,55	0,00	0,00	2 095,16	69,55	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2250.	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odzdušením do 2040mm	SU B	417,10	13,85	11	4588,11	152,30	0,00	0,00	4 588,11	152,30	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2251.	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90	SU B	513,20	17,04	13	6671,59	221,46	0,00	0,00	6 671,59	221,46	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	moderni zácia		dvojradowého s odvzdušnením do 2040mm															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	225 2.	Trubkové vykurovacie teleso KORALUX Lineár 1830.600	kus	5914,00	196,31	3	17742,00	588,93	0,00	0,00	17 742,00	588,93	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	225 3.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	1865,01	61,91	1	1865,01	61,91	0,00	0,00	1 865,01	61,91	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	225 4.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 900x0600	ks	2781,20	92,32	1	2781,20	92,32	0,00	0,00	2 781,20	92,32	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	225 5.	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1400	ks	5888,64	195,47	5	29443,19	977,34	0,00	0,00	29 443,19	977,34	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	225 6.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	1123,82	37,30	3	3371,46	111,91	0,00	0,00	3 371,46	111,91	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	225 7.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	ks	1246,49	41,38	5	6232,47	206,88	0,00	0,00	6 232,47	206,88	0,00 %	0,00	0,00	november 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	225 8.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0900	ks	1615,8 1	53,64	1	1615,81	53,64	0,00	0,00	1 615,81	53,64	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	225 9.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 900x0800	ks	2112,3 4	70,12	1	2112,34	70,12	0,00	0,00	2 112,34	70,12	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 0.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800	ks	1976,9 9	65,62	5	9884,94	328,12	0,00	0,00	9 884,94	328,1 2	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 1.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000	ks	2300,0 3	76,35	1	2300,03	76,35	0,00	0,00	2 300,03	76,35	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 2.	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200	ks	2671,1 5	88,67	2	5342,30	177,33	0,00	0,00	5 342,30	177,3 3	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 3.	Držiak pre vykurovacie teleso KORALUX biely	kus	171,00	5,68	6	1026,01	34,06	0,00	0,00	1 026,01	34,06	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 4.	Odvzdušňovací radiátorový ventil R 90 1/2"	kus	33,00	1,10	3	99,00	3,29	0,00	0,00	99,00	3,29	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 5.	KORAD stojan s príslušenstvom na radiátory	súb or	328,70	10,91	10	3286,99	109,11	0,00	0,00	3 286,99	109,1 1	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 6.	KORAD držiak rad. poplastovaný	Sk	28,60	0,95	40	1143,94	37,97	0,00	0,00	1 143,94	37,97	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 7.	KORAD opierka rad. pod držiak	Sk	6,90	0,23	40	275,95	9,16	0,00	0,00	275,95	9,16	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 8.	KORAD zátka zaslapovacia 1/2"	Sk	8,35	0,28	40	334,04	11,09	0,00	0,00	334,04	11,09	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	226 9.	KORAD zátka odvzdušňovacia	Sk	10,05	0,33	7	70,35	2,34	0,00	0,00	70,35	2,34	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	227 0.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	M	46,33	1,54	12	556,01	18,46	0,00	0,00	556,01	18,46	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonš	227 1.	Zariadenie stavenisk	súb or	436827 ,00	14500, 00	4,20%	18346,73	609,00	0,00	0,00	18 346,73	609,0 0	0,00 %	0,00	0,00	novem ber 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	227 8.	Potrubný ventilátor C 200, vrátane regulátora otáčok	ks	5813	192,96	1	5 813,00	192,96	5 813,00	192,96	0,00	0,00	50,0 0%	2 906,50	96,48	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	227 9.	Tanierový odsávací ventil,kovový 100	ks	217,5	7,22	6	1 305,00	43,32	1 305,00	43,32	0,00	0,00	50,0 0%	652,50	21,66	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	228 0.	Protidažďová žalúzia 315	ks	1424,0 356	47,27	1	1 424,04	47,27	1 424,04	47,27	0,00	0,00	50,0 0%	712,02	23,63	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	228 1.	Redukcia Spiro 200/315-600	ks	248,62 5	8,25	1	248,63	8,25	248,63	8,25	0,00	0,00	50,0 0%	124,31	4,13	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	228 2.	Potrubie Spiro, d200, rovný kus 550 mm	ks	105,75	3,51	2	211,50	7,02	211,50	7,02	0,00	0,00	50,0 0%	105,75	3,51	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	228 3.	Spätná klapka 200	ks	272,81 25	9,06	1	272,81	9,06	272,81	9,06	0,00	0,00	50,0 0%	136,41	4,53	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	228 4.	Redukcia Spiro 150/200-190	ks	174,37 5	5,79	1	174,38	5,79	174,38	5,79	0,00	0,00	50,0 0%	87,19	2,89	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228 5.	Potrubie Spiro, d150, rovný kus 240 mm	ks	38,25	1,27	1	38,25	1,27	38,25	1,27	0,00	0,00	50,0 0%	19,13	0,63	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228 6.	Spiro segment 45, 150	ks	171	5,68	2	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	50,0 0%	171,00	5,68	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228 7.	Potrubie spiro d 150 rovný kus 100 mm	ks	15,75	0,52	1	15,75	0,52	15,75	0,52	0,00	0,00	50,0 0%	7,88	0,26	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228 8.	Potrubie spiro d 150 rovný kus 710 mm	ks	111,37 5	3,70	1	111,38	3,70	111,38	3,70	0,00	0,00	50,0 0%	55,69	1,85	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	228 9.	T-kus Spiro 150/100/150	ks	294,75	9,78	1	294,75	9,78	294,75	9,78	0,00	0,00	50,0 0%	147,38	4,89	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 0.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 100 mm	ks	11,25	0,37	1	11,25	0,37	11,25	0,37	0,00	0,00	50,0 0%	5,63	0,19	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 1.	T-kus Spiro 100/100/100	ks	218,25	7,24	1	218,25	7,24	218,25	7,24	0,00	0,00	50,0 0%	109,13	3,62	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 2.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 700 mm	ks	74,25	2,46	1	74,25	2,46	74,25	2,46	0,00	0,00	50,0 0%	37,13	1,23	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 3.	Oblúk Spiro 90, d100	ks	160,87 5	5,34	1	160,88	5,34	160,88	5,34	0,00	0,00	50,0 0%	80,44	2,67	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 4.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 500 mm	ks	50,625	1,68	1	50,63	1,68	50,63	1,68	0,00	0,00	50,0 0%	25,31	0,84	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 5.	Oblúk Spiro 90, d100	ks	160,87 5	5,34	1	160,88	5,34	160,88	5,34	0,00	0,00	50,0 0%	80,44	2,67	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 6.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 500 mm	ks	50,625	1,68	1	50,63	1,68	50,63	1,68	0,00	0,00	50,0 0%	25,31	0,84	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	229 7.	Redukcia Spiro 150/125-190	ks	158,62 5	5,27	1	158,63	5,27	158,63	5,27	0,00	0,00	50,0 0%	79,31	2,63	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	229 8.	Potrubie Spiro, d125, rovný kus	ks	136,12 5	4,52	1	136,13	4,52	136,13	4,52	0,00	0,00	50,0 0%	68,06	2,26	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		1100 mm															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	229 9.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 1300 mm	ks	131,62 5	4,37	1	131,63	4,37	131,63	4,37	0,00	0,00	50,0 0%	65,81	2,18	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	230 0.	T-kus Spiro 125/100/125 - 190	ks	243	8,07	1	243,00	8,07	243,00	8,07	0,00	0,00	50,0 0%	121,50	4,03	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	230 1.	Potrubie Spiro, d125, rovný kus 210 mm	ks	25,875	0,86	1	25,88	0,86	25,88	0,86	0,00	0,00	50,0 0%	12,94	0,43	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	230 2.	T-kus Spiro 125/100/125 - 190	ks	243	8,07	1	243,00	8,07	243,00	8,07	0,00	0,00	50,0 0%	121,50	4,03	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	230 3.	Redukcia Spiro 125/100-190	ks	144	4,78	1	144,00	4,78	144,00	4,78	0,00	0,00	50,0 0%	72,00	2,39	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	230 4.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 780 mm	ks	78,75	2,61	1	78,75	2,61	78,75	2,61	0,00	0,00	50,0 0%	39,38	1,31	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	230 5.	Oblúk Spiro 90, d100	ks	160,87 5	5,34	1	160,88	5,34	160,88	5,34	0,00	0,00	50,0 0%	80,44	2,67	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	230 6.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 250 mm	ks	25,875	0,86	1	25,88	0,86	25,88	0,86	0,00	0,00	50,0 0%	12,94	0,43	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	230 7.	Potrubie Spiro, d100, rovný kus 1500 mm	ks	151,87 5	5,04	1	151,88	5,04	151,88	5,04	0,00	0,00	50,0 0%	75,94	2,52	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	230 8.	Dverná mriežka 400x200	ks	433,12 5	14,38	4	1 732,50	57,51	1 732,50	57,51	0,00	0,00	50,0 0%	866,25	28,75	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	230 9.	Hliniková ohybná hadica d100	m	46,875	1,56	5	234,38	7,78	234,38	7,78	0,00	0,00	50,0 0%	117,19	3,89	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	231 0.	Závesný materiál	kg	80	2,66	25	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,0 0%	1 000,00	33,19	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	231 1.	Tesniaci a spojovací materiál	kg	120	3,98	10	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,0 0%	600,00	19,92	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231 2.	MONTÁŽ	SU B	4333,4 1693	143,84	1	4 333,42	143,84	4 333,42	143,84	0,00	0,00	50,0 0%	2 166,71	71,92	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231 3.	Zar.č.2 Odvetrание nádrží																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231 4.	Potrubný ventilátor C200, vrátane regulátora otáčok	ks	5813	192,96	1	5 813,00	192,96	5 813,00	192,96	0,00	0,00	50,0 0%	2 906,50	96,48	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231 5.	Tanierový odsávací ventil, kovový d 160	ks	335,62 5	11,14	4	1 342,50	44,56	1 342,50	44,56	0,00	0,00	50,0 0%	671,25	22,28	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231 6.	Spiro potrubie, nerezové, T kus 180/160/180 - 230	ks	1269	42,12	4	5 076,00	168,49	5 076,00	168,49	0,00	0,00	50,0 0%	2 538,00	84,25	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231 7.	Spiro potrubie, nerezové, D180, rovný kus 2000 mm	ks	1440	47,80	4	5 760,00	191,20	5 760,00	191,20	0,00	0,00	50,0 0%	2 880,00	95,60	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	231 8.	Spiro potrubie, nerezové, záslepka, D200	ks	238,5	7,92	1	238,50	7,92	238,50	7,92	0,00	0,00	50,0 0%	119,25	3,96	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	231 9.	Oblúk nerezový, Spiro 90, d180	ks	1030,5	34,21	4	4 122,00	136,83	4 122,00	136,83	0,00	0,00	50,0 0%	2 061,00	68,41	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	232 0.	Spiro potrubie, nerezové, D180, rovný kus 1700 mm	ks	1224	40,63	1	1 224,00	40,63	1 224,00	40,63	0,00	0,00	50,0 0%	612,00	20,31	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	232 1.	Redukcia Spiro 180/200 - 270 mm	ks	174,37 5	5,79	1	174,38	5,79	174,38	5,79	0,00	0,00	50,0 0%	87,19	2,89	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	232 2.	Spätná klapka 200	ks	272,81 25	9,06	1	272,81	9,06	272,81	9,06	0,00	0,00	50,0 0%	136,41	4,53	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	232 3.	Potrubie Spiro, d200, rovný kus 2000 ,mm	ks	382,5	12,70	1	382,50	12,70	382,50	12,70	0,00	0,00	50,0 0%	191,25	6,35	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	232 4.	Protidažďová žaluzia 315 315/200 mm	ks	1587,8 044	52,71	1	1 587,80	52,71	1 587,80	52,71	0,00	0,00	50,0 0%	793,90	26,35	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	232 5.	Oblúk Spiro 90, d200	ks	289,12 5	9,60	2	578,25	19,19	578,25	19,19	0,00	0,00	50,0 0%	289,13	9,60	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2326.	Dverná mriežka 400x200	ks	433,125	14,38	1	433,13	14,38	433,13	14,38	0,00	0,00	50,00%	216,56	7,19	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2327.	Závesný materiál	kg	80	2,66	25	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2328.	Tesniaci a spojovací materiál	kg	120	3,98	10	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2329.	MONTÁŽ	SU B	8101,46007	268,92	1	8 101,46	268,92	8 101,46	268,92	0,00	0,00	50,00%	4 050,73	134,46	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2330.	Zar.č.3 Vetranie bufetu															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2331.	Stavebnicová vetracia jednotka H2	kpl	214117,8	7107,41	1	214 117,80	7 107,41	214 117,80	7 107,41	0,00	0,00	50,00%	107 058,90	3 553,70	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	233 2.	MaR	kpl	73547, 175	2 441,32	1	73 547,18	2 441,32	73 547,18	2 441,32	0,00	0,00	50,0 0%	36 773,59	1 220,66	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	233 3.	Pružná manžeta 310x350	ks	612	20,31	1	612,00	20,31	612,00	20,31	0,00	0,00	50,0 0%	306,00	10,16	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	233 4.	Pružná manžeta 255x255	ks	473,62 5	15,72	1	473,63	15,72	473,63	15,72	0,00	0,00	50,0 0%	236,81	7,86	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	233 5.	redukcia asymetrická 255x255/350x8 00-500 mm	ks	788,62 5	26,18	1	788,63	26,18	788,63	26,18	0,00	0,00	50,0 0%	394,31	13,09	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	233 6.	Oblúk 90, 350x800	ks	1238,6 25	41,11	1	1 238,63	41,11	1 238,63	41,11	0,00	0,00	50,0 0%	619,31	20,56	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	233 7.	Rúra 350x800- 600 mm	ks	895,5	29,73	1	895,50	29,73	895,50	29,73	0,00	0,00	50,0 0%	447,75	14,86	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	233 8.	Protidažďová žalúzia 300x800 s reduk. Adaptérom	ks	1455,7 5	48,32	1	1 455,75	48,32	1 455,75	48,32	0,00	0,00	50,0 0%	727,88	24,16	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2339.	redukcia asymetrická 350x310/500x3 15-350 mm	ks	612	20,31	1	612,00	20,31	612,00	20,31	0,00	0,00	50,0 0%	306,00	10,16	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2340.	Pružná manžeta 310x350	ks	108	3,58	1	108,00	3,58	108,00	3,58	0,00	0,00	50,0 0%	54,00	1,79	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2341.	Rúra 350x310-100 mm	ks	1103,625	36,63	1	1 103,63	36,63	1 103,63	36,63	0,00	0,00	50,0 0%	551,81	18,32	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2342.	Protidažďová žalúzia 300x800 s reduk. Adaptérom	ks	1455,75	48,32	1	1 455,75	48,32	1 455,75	48,32	0,00	0,00	50,0 0%	727,88	24,16	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2343.	Redukcia asymetrická 350x310/350x800-700 mm	ks	346,5	11,50	1	346,50	11,50	346,50	11,50	0,00	0,00	50,0 0%	173,25	5,75	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2344.	Tlmič hluku kulisový, 500x315-750mm	ks	1699,875	56,43	1	1 699,88	56,43	1 699,88	56,43	0,00	0,00	50,0 0%	849,94	28,21	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2345.	Rúra 500x315-500 mm	ks	618,75	20,54	1	618,75	20,54	618,75	20,54	0,00	0,00	50,0 0%	309,38	10,27	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	234 6.	Oblúk 90, 500x315	ks	1285,8 75	42,68	1	1 285,88	42,68	1 285,88	42,68	0,00	0,00	50,0 0%	642,94	21,34	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	234 7.	Prechod asymet. 500x315/500x1 80-100 mm	ks	227,25	7,54	1	227,25	7,54	227,25	7,54	0,00	0,00	50,0 0%	113,63	3,77	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	234 8.	T kus 500x180/500x1 80/500x180	ks	927	30,77	1	927,00	30,77	927,00	30,77	0,00	0,00	50,0 0%	463,50	15,39	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	234 9.	neobsadená pozícia															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	235 0.	Rúra 500x180- 1000mm	ks	832,5	27,63	2	1 665,00	55,27	1 665,00	55,27	0,00	0,00	50,0 0%	832,50	27,63	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	235 1.	Nádstavec kruhový d100	ks	86,625	2,88	1	86,63	2,88	86,63	2,88	0,00	0,00	50,0 0%	43,31	1,44	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	235 2.	Hliniková ohybná hadica SV 100	ks	46,875	1,56	1	46,88	1,56	46,88	1,56	0,00	0,00	50,0 0%	23,44	0,78	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2353.	Odsávací tanierový ventil kovový, d100	ks	217,5	7,22	1	217,50	7,22	217,50	7,22	0,00	0,00	50,00%	108,75	3,61	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2354.	neobsadená pozícia															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2355.	Pružná manžeta 310x350	ks	612	20,31	1	612,00	20,31	612,00	20,31	0,00	0,00	50,00%	306,00	10,16	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2356.	redukcia asymetrická 350x310/500x3 15-250 mm	ks	346,5	11,50	1	346,50	11,50	346,50	11,50	0,00	0,00	50,00%	173,25	5,75	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2357.	Tlmič hluku kulisový, 500x315-750mm	ks	1699,875	56,43	1	1 699,88	56,43	1 699,88	56,43	0,00	0,00	50,00%	849,94	28,21	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2358.	Rúra 500x315-500 mm	ks	628,875	20,87	1	628,88	20,87	628,88	20,87	0,00	0,00	50,00%	314,44	10,44	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2359.	Oblúk 90, 500x315	ks	1285,875	42,68	1	1 285,88	42,68	1 285,88	42,68	0,00	0,00	50,00%	642,94	21,34	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	236 0.	Rúra 500x315-1725 mm	ks	1402,875	46,57	1	1 402,88	46,57	1 402,88	46,57	0,00	0,00	50,00%	701,44	23,28	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	236 1.	Prechod asymet. 500x315/500x180-275 mm	ks	381,375	12,66	1	381,38	12,66	381,38	12,66	0,00	0,00	50,00%	190,69	6,33	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	236 2.	Rúra 500x180-1890mm	ks	1323	43,92	1	1 323,00	43,92	1 323,00	43,92	0,00	0,00	50,00%	661,50	21,96	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	236 3.	Rúra 500x180-1500mm	ks	1116	37,04	2	2 232,00	74,09	2 232,00	74,09	0,00	0,00	50,00%	1 116,00	37,04	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	236 4.	T-kus 500x180-500x180-500x180	ks	927	30,77	1	927,00	30,77	927,00	30,77	0,00	0,00	50,00%	463,50	15,39	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	236 5.	Prívodná výustka 400x100 s reguláciou	ks	508,5	16,88	5	2 542,50	84,40	2 542,50	84,40	0,00	0,00	50,00%	1 271,25	42,20	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	237 3.	Odsávací ventilátor VORT MEDIO s reguláciou a spätnou klapkou	ks	2953,1 25	98,03	3	8 859,38	294,08	8 859,38	294,08	0,00	0,00	50,0 0%	4 429,69	147,04	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	237 4.	Hliníková ohybná hadica SEMIVAC SV 100	m	46,875	1,56	3	140,63	4,67	140,63	4,67	0,00	0,00	50,0 0%	70,31	2,33	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	237 5.	Spiro potrubie, pozinkovaný plech D100, rovná rúra 500mm	ks	50,625	1,68	1	50,63	1,68	50,63	1,68	0,00	0,00	50,0 0%	25,31	0,84	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	237 6.	Redukcia Spiro 100/160 - 200	ks	158,62 5	5,27	2	317,25	10,53	317,25	10,53	0,00	0,00	50,0 0%	158,63	5,27	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	237 7.	Potrubie Spiro, d160, rovný kus 550 mm	ks	86,625	2,88	1	86,63	2,88	86,63	2,88	0,00	0,00	50,0 0%	43,31	1,44	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	237 8.	T kus Spiro 160/100/160	ks	294,75	9,78	1	294,75	9,78	294,75	9,78	0,00	0,00	50,0 0%	147,38	4,89	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej	717002 Rekonš trukcia a moderni	237 9.	Potrubie Spiro, d160, rovný kus 150 mm	ks	23,625	0,78	1	23,63	0,78	23,63	0,78	0,00	0,00	50,0 0%	11,81	0,39	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	238 0.	Oblúk Spiro 90, d160	ks	228,37 5	7,58	3	685,13	22,74	685,13	22,74	0,00	0,00	50,0 0%	342,56	11,37	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	238 1.	Potrubie Spiro, d 150, rovný kus 100 mm	ks	15,75	0,52	1	15,75	0,52	15,75	0,52	0,00	0,00	50,0 0%	7,88	0,26	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	238 2.	T kus Spiro 160/160/160	ks	294,75	9,78	1	294,75	9,78	294,75	9,78	0,00	0,00	50,0 0%	147,38	4,89	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	238 3.	Potrubie Spiro, d 150, rovný kus 100 mm	ks	15,75	0,52	1	15,75	0,52	15,75	0,52	0,00	0,00	50,0 0%	7,88	0,26	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	238 4.	Potrubie Spiro, d160, rovný kus 2000 mm	ks	315	10,46	6	1 890,00	62,74	1 890,00	62,74	0,00	0,00	50,0 0%	945,00	31,37	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	238 5.	Potrubie Spiro, d160, segment 45	ks	171	5,68	2	342,00	11,35	342,00	11,35	0,00	0,00	50,0 0%	171,00	5,68	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	238 6.	Potrubie Spiro, d160, rovný kus 650 mm	ks	102,37 5	3,40	1	102,38	3,40	102,38	3,40	0,00	0,00	50,0 0%	51,19	1,70	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2387.	Redukcia Spiro 200/315 - 600	ks	248,625	8,25	1	248,63	8,25	248,63	8,25	0,00	0,00	50,00%	124,31	4,13	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2388.	Protidažďová žalúzia 315	ks	1702,125	56,50	1	1 702,13	56,50	1 702,13	56,50	0,00	0,00	50,00%	851,06	28,25	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2389.	Závesný materiál	kg	80	2,66	25	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00%	1 000,00	33,19	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2390.	Tesniaci a spojovací materiál	kg	120	3,98	10	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00%	600,00	19,92	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2391.	MONTÁŽ	SU B	4520,8125	150,06	1	4 520,81	150,06	4 520,81	150,06	0,00	0,00	50,00%	2 260,41	75,03	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2392.	INÉ															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2393.	Lešenie	SU B	12000	398,33	1	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00%	6 000,00	199,16	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	239 4.	Elektrorevízie a revízne správy	SU B	10000	331,94	1	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,0 0%	5 000,00	165,97	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	239 5.	Sprevádzkovanie a zaškolenie	SU B	15000	497,91	1	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,0 0%	7 500,00	248,95	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	239 6.	Doprava	SU B	8000	265,55	1	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,0 0%	4 000,00	132,78	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	239 7.	Zaobstarávacie náklady 5% z 549 481,0	%	549481	239,43	5,00%	27 474,05	911,97	27 474,05	911,97	0,00	0,00	50,0 0%	13 737,03	455,99	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	239 8.	762 - Konštrukcie tesárske																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	239 9.	Príplatok za hobl'ovanie	m3	6875	228,21	6,2	42 625,00	1 414,89	42 625,00	1 414,89	0,00	0,00	50,0 0%	21 312,50	707,45	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 0.	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	m	271,25	9,00	421	114 196,25	3 790,62	114 196,25	3 790,62	0,00	0,00	50,0 0%	57 098,13	1 895,31	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 1.	Hranol SM 1 200x200 0-600	m3	8575	284,64	6,104	52 341,80	1 737,43	52 341,80	1 737,43	0,00	0,00	50,0 0%	26 170,90	868,71	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 2.	Montáž debneňa štít. odkvapových rím z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	270	8,96	224	60 480,00	2 007,57	60 480,00	2 007,57	0,00	0,00	50,0 0%	30 240,00	1 003,78	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 3.	Doska SM omietaná 1 24- 32x250-300	m3	8912,5	295,84	4,825	43 002,81	1 427,43	43 002,81	1 427,43	0,00	0,00	50,0 0%	21 501,41	713,72	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 4.	Hranolček SM 2 S76-100 L200- 375	m3	9137,5	303,31	3,168	28 947,60	960,88	28 947,60	960,88	0,00	0,00	50,0 0%	14 473,80	480,44	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 5.	Demontáž debneňa striech rovných, z dosiek hrubých	m2	32,5	1,08	209,03 2	6 793,54	225,50	6 793,54	225,50	0,00	0,00	50,0 0%	3 396,77	112,75	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 6.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1462,5	48,55	14,097	20 616,86	684,35	20 616,86	684,35	0,00	0,00	50,0 0%	10 308,43	342,18	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 7.	Montáž OSB dosiek (D+M)	m2	620	20,58	148	91 760,00	3 045,87	91 760,00	3 045,87	0,00	0,00	50,0 0%	45 880,00	1 522,94	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 8.	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na zraz	m2	270	8,96	105,68	28 533,60	947,14	28 533,60	947,14	0,00	0,00	50,0 0%	14 266,80	473,57	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	240 9.	Doska SM omietaná 1 24- 32x250-300	m3	8912,5	295,84	3,456	30 801,60	1 022,43	30 801,60	1 022,43	0,00	0,00	50,0 0%	15 400,80	511,21	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	241 0.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	132,5	4,40	3,2	424,00	14,07	424,00	14,07	0,00	0,00	50,0 0%	212,00	7,04	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	241 1.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1587,5	52,70	10,068	15 982,95	530,54	15 982,95	530,54	0,00	0,00	50,0 0%	7 991,48	265,27	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	241 2.	764 - Konštrukcie klampiarske															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonš trukcia a	241 3.	Oplechovanie hrebeňa	m	648,75	21,53	5	3 243,75	107,67	3 243,75	107,67	0,00	0,00	50,0 0%	1 621,88	53,84	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	moderni zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2414.	Oplechovanie atiky	m	1265	41,99	17	21 505,00	713,84	21 505,00	713,84	0,00	0,00	50,00%	10 752,50	356,92	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2415.	Oplechovanie parapetu š.230	m	555	18,42	9	4 995,00	165,80	4 995,00	165,80	0,00	0,00	50,00%	2 497,50	82,90	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2416.	Oplechovanie odkvap - terasa	m	677,5	22,49	11	7 452,50	247,38	7 452,50	247,38	0,00	0,00	50,00%	3 726,25	123,69	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2417.	Oplechovanie prestupov D160	ks	602,5	20,00	1	602,50	20,00	602,50	20,00	0,00	0,00	50,00%	301,25	10,00	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2418.	Fasáda - ukončovacia lišta	m	977,5	32,45	34	33 235,00	1 103,20	33 235,00	1 103,20	0,00	0,00	50,00%	16 617,50	551,60	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2419.	Oplechovanie odkvap bez odvetrania	m	1050	34,85	13	13 650,00	453,10	13 650,00	453,10	0,00	0,00	50,00%	6 825,00	226,55	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2420.	Oplechovanie odkvap s	m	1050	34,85	5	5 250,00	174,27	5 250,00	174,27	0,00	0,00	50,00%	2 625,00	87,13	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		odvetraním															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	242 1.	Oplechovanie hrebeňa strechy	m	977,5	32,45	13	12 707,50	421,81	12 707,50	421,81	0,00	0,00	50,0 0%	6 353,75	210,91	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	242 2.	Žľaby, zvody + príslušenstvo	m	938,75	31,16	24	22 530,00	747,86	22 530,00	747,86	0,00	0,00	50,0 0%	11 265,00	373,93	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	242 3.	Oplechovanie záveternej lišty	m	977,5	32,45	32	31 280,00	1 038,31	31 280,00	1 038,31	0,00	0,00	50,0 0%	15 640,00	519,15	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	242 4.	Zachytávače snehu	m	335	11,12	45	15 075,00	500,40	15 075,00	500,40	0,00	0,00	50,0 0%	7 537,50	250,20	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	242 5.	Strešná krytina, RZ modrošedý hr.0,8mm+tes.p ásik	m2	1718,75	57,05	130	223 437,50	7 416,77	223 437,50	7 416,77	0,00	0,00	50,0 0%	111 718,75	3 708,38	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	242 6.	Oplechovanie fasády + podhľad	m2	1718,75	57,05	50	85 937,50	2 852,60	85 937,50	2 852,60	0,00	0,00	50,0 0%	42 968,75	1 426,30	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	242 7.	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 - 30ST25-m2	m2	43,75	1,45	209,03 2	9 145,15	303,56	9 145,15	303,56	0,00	0,00	50,0 0%	4 572,58	151,78	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	242 8.	765 - Krytiny tvrdé															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	242 9.	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	m2	91,25	3,03	189	17 246,25	572,47	17 246,25	572,47	0,00	0,00	50,0 0%	8 623,13	286,24	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	243 0.	Montáž obkladov stien z mák. kam. rovné lice hr. 25- 30mm	m2	2312,5	76,76	116,73 1	269 940,44	8 960,38	269 940,44	8 960,38	0,00	0,00	50,0 0%	134 970,22	4 480,19	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	243 1.	Opracovanie kamenného obkladu	m2	2175	72,20	116,73 1	253 889,93	8 427,60	253 889,93	8 427,60	0,00	0,00	50,0 0%	126 944,96	4 213,80	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	243 2.	766 - Konštrukcie stolárske															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	243 3.	Osadenie výplňových konštrukcií PUR pena	m	312,5	10,37	81,856	25 580,00	849,10	25 580,00	849,10	0,00	0,00	50,0 0%	12 790,00	424,55	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243 4.	Interierové dvere jednokridlové (D+M)	celok	4837,5	160,58	24	116 100,00	3 853,81	116 100,00	3 853,81	0,00	0,00	50,0 0%	58 050,00	1 926,91	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243 5.	Interierové dvere jednokridlové protipožiarne (D+M)	celok	9837,5	326,55	1	9 837,50	326,55	9 837,50	326,55	0,00	0,00	50,0 0%	4 918,75	163,27	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243 6.	Vstupné hliníkové dvere s nadsvetlíkom 1200/2450	celok	47025	560,94	1	47 025,00	1 560,94	47 025,00	1 560,94	0,00	0,00	50,0 0%	23 512,50	780,47	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243 7.	Vstupné hliníkové dvere s nadsvetlíkom 900/2450	celok	37565	246,93	4	150 260,00	4 987,72	150 260,00	4 987,72	0,00	0,00	50,0 0%	75 130,00	2 493,86	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243 8.	Okno hliníkové OS 900/1400	celok	28500	946,03	9	256 500,00	8 514,24	256 500,00	8 514,24	0,00	0,00	50,0 0%	128 250,00	4 257,12	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	243 9.	Okno hliníkové OS 1300/600	celok	26500	879,64	1	26 500,00	879,64	26 500,00	879,64	0,00	0,00	50,0 0%	13 250,00	439,82	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	244 0.	Celopresklená stena hliníková v imit.dreva 1730/10675	celok	232237,5	7 708,87	1	232 237,50	7 708,87	232 237,50	7 708,87	0,00	0,00	50,0 0%	116 118,75	3 854,44	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	244 1.	Celopresklená stena s 2ks dvojkr.dverí v imit.dreva "12"	celo k	328295	10 897,40	1	328 295,00	10 897,40	328 295,00	10 897,40	0,00	0,00	50,0 0%	164 147,50	5 448,70	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	244 2.	Parapetná doska plastová š.250 (D+M)	m	995	33,03	85	84 575,00	2 807,38	84 575,00	2 807,38	0,00	0,00	50,0 0%	42 287,50	1 403,69	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	244 3.	Parapetná doska hliníková (exterior) š.350 (D+M)	m	1050	34,85	85	89 250,00	2 962,56	89 250,00	2 962,56	0,00	0,00	50,0 0%	44 625,00	1 481,28	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	244 4.	771 - Podlahy z dlaždíc keramických																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	244 5.	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelu	m2	597,5	19,83	23,68	14 148,80	469,65	14 148,80	469,65	0,00	0,00	50,0 0%	7 074,40	234,83	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	244 6.	Dlaždica keramická 200/200/9 PC	m2	562,5	18,67	24,154	13 586,63	450,99	13 586,63	450,99	0,00	0,00	50,0 0%	6 793,31	225,50	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonš trukcia a	244 7.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v	t	592,5	19,67	0,599	354,91	11,78	354,91	11,78	0,00	0,00	50,0 0%	177,45	5,89	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	moderni zácia		objektoch výšky do 12 m															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	244 8.	775 - Podlahy vlysové a parketové															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	244 9.	Zhotovenie parket podlahy s podložkou,paroz ábranou, s olišтовaním, veľkoploš.par	m2	312,5	10,37	47,2	14 750,00	489,61	14 750,00	489,61	0,00	0,00	50,0 0%	7 375,00	244,81	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	245 0.	Laminátové parkety Kronospan Lamikron 1285x195x7,2 PC	m2	500	16,60	47,2	23 600,00	783,38	23 600,00	783,38	0,00	0,00	50,0 0%	11 800,00	391,69	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	245 1.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	t	1062,5	35,27	0,378	401,63	13,33	401,63	13,33	0,00	0,00	50,0 0%	200,81	6,67	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	245 2.	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	245 3.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	m2	610	20,25	219,00 1	133 590,61	4 434,40	133 590,61	4 434,40	0,00	0,00	50,0 0%	66 795,31	2 217,20	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	245 4.	Obkl. ker. glazované	m2	437,5	14,52	223,38 1	97 729,19	3 244,01	97 729,19	3 244,01	0,00	0,00	50,0 0%	48 864,59	1 622,01	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		200x200x8 OT I PC															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	245 5.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	493,75	16,39	4,087	2 017,96	66,98	2 017,96	66,98	0,00	0,00	50,0 0%	1 008,98	33,49	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	245 6.	783 - Nátery															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	245 7.	Nátery ocel. konštr. sred. B polyuret. dvojnás.+3x email	m2	462,5	15,35	38,8	17 945,00	595,66	17 945,00	595,66	0,00	0,00	50,0 0%	8 972,50	297,83	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	245 8.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	128,75	4,27	246,66 4	31 757,99	1 054,17	31 757,99	1 054,17	0,00	0,00	50,0 0%	15 879,00	527,09	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	245 9.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	101,25	3,36	292	29 565,00	981,38	29 565,00	981,38	0,00	0,00	50,0 0%	14 782,50	490,69	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	246 0.	Nátery tesárskych konštr. hĺbková impregnácia	m2	367,5	12,20	240,66	88 442,55	2 935,75	88 442,55	2 935,75	0,00	0,00	50,0 0%	44 221,28	1 467,88	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 1.	Nátery farbami ekologickými Sadakrinom bielym pre sadorkartó	m2	65	2,16	225,55	14 660,75	486,65	14 660,75	486,65	0,00	0,00	50,0 0%	7 330,38	243,32	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 2.	784 - Maľby															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 3.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	13,5	0,45	804,08 9	10 855,20	360,33	10 855,20	360,33	0,00	0,00	50,0 0%	5 427,60	180,16	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 4.	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	40	1,33	804,08 9	32 163,56	1 067,63	32 163,56	1 067,63	0,00	0,00	50,0 0%	16 081,78	533,82	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 5.	M21 - 155 Elektromontáže															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 6.	Elektroinštalácia - silnoprúd															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 7.	SVIETIDLO A2362FLS 2x36W IP65	KS	1147,7	38,10	28	32 135,60	1 066,71	32 135,60	1 066,71	0,00	0,00	50,0 0%	16 067,80	533,35	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 8.	231 33 01 - 2X40W SVIET.ŽIARIV	KS	286	9,49	28	8 008,00	265,82	8 008,00	265,82	0,00	0,00	50,0 0%	4 004,00	132,91	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	246 9.	SVIET.OLLI 11 A1364011 1X36W	KS	1009,1 2	33,50	29	29 264,48	971,40	29 264,48	971,40	0,00	0,00	50,0 0%	14 632,24	485,70	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 0.	231 33 01 - 2X40W SVIET.ŽIARIV	KS	240,5	7,98	29	6 974,50	231,51	6 974,50	231,51	0,00	0,00	50,0 0%	3 487,25	115,76	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 1.	ZASUVKA 5517-2389 B1	KS	52,32	1,74	44	2 302,08	76,42	2 302,08	76,42	0,00	0,00	50,0 0%	1 151,04	38,21	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 2.	ZÁS.POLOZAP. /ZAPUSTENÉ 10/16A	KS	81,9	2,72	44	3 603,60	119,62	3 603,60	119,62	0,00	0,00	50,0 0%	1 801,80	59,81	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 3.	ZASUVKA 5518-2929 B IP44	KS	84,41	2,80	3	253,23	8,41	253,23	8,41	0,00	0,00	50,0 0%	126,62	4,20	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej	717002 Rekonš trukcia a moderni	247 4.	ZÁS.V KRABICI PROST.VLHKÉ 10/1	KS	115,7	3,84	3	347,10	11,52	347,10	11,52	0,00	0,00	50,0 0%	173,55	5,76	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 5.	ZASUVKA IZS 1653	KS	105,11	3,49	1	105,11	3,49	105,11	3,49	0,00	0,00	50,0 0%	52,56	1,74	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 6.	ZÁS.CEE DO 500V TYP CZG 1643/1	KS	122,85	4,08	1	122,85	4,08	122,85	4,08	0,00	0,00	50,0 0%	61,43	2,04	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 7.	SPINAC 39563- 23C SPORAK.PRIP.	KS	333,04	11,05	2	666,08	22,11	666,08	22,11	0,00	0,00	50,0 0%	333,04	11,05	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 8.	SPORÁK.PRÍP OJKA TYP 39563-13C	KS	119,6	3,97	2	239,20	7,94	239,20	7,94	0,00	0,00	50,0 0%	119,60	3,97	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	247 9.	SPINAC 3553- 01289 B1	KS	46,58	1,55	24	1 117,92	37,11	1 117,92	37,11	0,00	0,00	50,0 0%	558,96	18,55	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	248 0.	SPÍN.ZÁPUST. VR.ZAP.1- PÓLOVÝ -	KS	40,3	1,34	24	967,20	32,11	967,20	32,11	0,00	0,00	50,0 0%	483,60	16,05	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	248 1.	SPINAC 3553- 06289 B1	KS	50,26	1,67	14	703,64	23,36	703,64	23,36	0,00	0,00	50,0 0%	351,82	11,68	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248 2.	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 6	KS	97,5	3,24	14	1 365,00	45,31	1 365,00	45,31	0,00	0,00	50,0 0%	682,50	22,65	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248 3.	SPINAC 3553-21289 B1	KS	81,76	2,71	2	163,52	5,43	163,52	5,43	0,00	0,00	50,0 0%	81,76	2,71	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248 4.	SPÍN.NÁST.PR OST.OBYČ. 1-PÓLOVÝ	KS	83,2	2,76	2	166,40	5,52	166,40	5,52	0,00	0,00	50,0 0%	83,20	2,76	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248 5.	SPINAC 3553-05289 B1	KS	73,72	2,45	4	294,88	9,79	294,88	9,79	0,00	0,00	50,0 0%	147,44	4,89	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248 6.	SÉRIOVÝ PREPÍNAČ - RADENIA 5 N	KS	97,5	3,24	4	390,00	12,95	390,00	12,95	0,00	0,00	50,0 0%	195,00	6,47	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	248 7.	SPINAC 3553-01929 B IP44	KS	73,72	2,45	3	221,16	7,34	221,16	7,34	0,00	0,00	50,0 0%	110,58	3,67	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	248 8.	SPÍN.NÁST.PR OST.OBYČ. 1-	KS	83,2	2,76	3	249,60	8,29	249,60	8,29	0,00	0,00	50,0 0%	124,80	4,14	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		PÓLOVÝ															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2489.	KRABICA KU 68-1903	KS	20,7	0,69	40	828,00	27,48	828,00	27,48	0,00	0,00	50,00%	414,00	13,74	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2490.	KRAB.ODBOČNÁ S VIEČKOM;SVO R.(K	KS	119,6	3,97	59	7 056,40	234,23	7 056,40	234,23	0,00	0,00	50,00%	3 528,20	117,11	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2491.	KRABICA KU 68-1901 (6400-201)	KS	5,52	0,18	107	590,64	19,61	590,64	19,61	0,00	0,00	50,00%	295,32	9,80	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2492.	KRAB.PRÍSTR OJOVÁ (1901; KP 68;	KS	27,3	0,91	107	2 921,10	96,96	2 921,10	96,96	0,00	0,00	50,00%	1 460,55	48,48	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2493.	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	13,8	0,46	617	8 514,60	282,63	8 514,60	282,63	0,00	0,00	50,00%	4 257,30	141,32	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	2494.	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	617	10 507,51	348,79	10 507,51	348,79	0,00	0,00	50,00%	5 253,76	174,39	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	249 5.	CYKY-J 3x2,5	M	22,08	0,73	684	15 102,72	501,32	15 102,72	501,32	0,00	0,00	50,0 0%	7 551,36	250,66	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	249 6.	KÁBEL CU 3X2.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	684	11 648,52	386,66	11 648,52	386,66	0,00	0,00	50,0 0%	5 824,26	193,33	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	249 7.	CYKY-O 2X1,5 (2Ax1,5)	M	10,7	0,36	118	1 262,60	41,91	1 262,60	41,91	0,00	0,00	50,0 0%	631,30	20,96	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	249 8.	KÁBEL CU 2X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	118	2 009,54	66,70	2 009,54	66,70	0,00	0,00	50,0 0%	1 004,77	33,35	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	249 9.	CYKY-O 3X1,5	M	13,8	0,46	78	1 076,40	35,73	1 076,40	35,73	0,00	0,00	50,0 0%	538,20	17,86	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	250 0.	KÁBEL CU 3X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	78	1 328,34	44,09	1 328,34	44,09	0,00	0,00	50,0 0%	664,17	22,05	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	250 1.	CYKY-O 4x1,5	M	20,01	0,66	18	360,18	11,96	360,18	11,96	0,00	0,00	50,0 0%	180,09	5,98	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250 2.	KÁBEL CU 4X1.5 MM2 750V (PO)	M	17,03	0,57	18	306,54	10,18	306,54	10,18	0,00	0,00	50,0 0%	153,27	5,09	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250 3.	DR. MURARSKE A SEKACIE PRACE	HO D	300	9,96	60	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,0 0%	9 000,00	298,75	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250 4.	CYKY-J 5x10	M	136,85	4,54	54	7 389,90	245,30	7 389,90	245,30	0,00	0,00	50,0 0%	3 694,95	122,65	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250 5.	KÁBEL CU 4X10 MM2 750V (PO)	M	20,41	0,68	54	1 102,14	36,58	1 102,14	36,58	0,00	0,00	50,0 0%	551,07	18,29	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250 6.	ROZVADZAC RS1	KS	8934,3 5	296,57	1	8 934,35	296,57	8 934,35	296,57	0,00	0,00	50,0 0%	4 467,18	148,28	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	250 7.	MONT.OCELOP L.ROZVODNÍC DO 50KG	KS	585	19,42	1	585,00	19,42	585,00	19,42	0,00	0,00	50,0 0%	292,50	9,71	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonštrukcia a	250 8.	CYKY-J 5x2,5	M	38,87	1,29	26	1 010,62	33,55	1 010,62	33,55	0,00	0,00	50,0 0%	505,31	16,77	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2509.	KÁBEL CU 5X2.5 MM2 750V (PO)	M	17,68	0,59	26	459,68	15,26	459,68	15,26	0,00	0,00	50,00%	229,84	7,63	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2510.	OBO-5015502-PRIPOJNICA 1801VDE	KS	133,17	4,42	1	133,17	4,42	133,17	4,42	0,00	0,00	50,00%	66,59	2,21	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2511.	EQUIPOTENCIAL NA SVORKOVNICA 180	KS	117	3,88	1	117,00	3,88	117,00	3,88	0,00	0,00	50,00%	58,50	1,94	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2512.	CY 4 ZŽ (H 07 V-U)	M	11,38	0,38	25	284,50	9,44	284,50	9,44	0,00	0,00	50,00%	142,25	4,72	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2513.	OCHRAN.POSP OJ. V PRÁČOV.APOD	M	38,35	1,27	25	958,75	31,82	958,75	31,82	0,00	0,00	50,00%	479,38	15,91	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2514.	BERNARD SV.ZEM. ZS 4 PL. POTR.	KS	27,6	0,92	10	276,00	9,16	276,00	9,16	0,00	0,00	50,00%	138,00	4,58	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	251 5.	SVORKA NA POTRUBIE	KS	78,65	2,61	10	786,50	26,11	786,50	26,11	0,00	0,00	50,0 0%	393,25	13,05	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	251 6.	CY 25 ŽŽ (H 07 V-U)	M	79,81	2,65	35	2 793,35	92,72	2 793,35	92,72	0,00	0,00	50,0 0%	1 396,68	46,36	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	251 7.	CY 25 MM2 ČIERNY (PU)	M	27,3	0,91	35	955,50	31,72	955,50	31,72	0,00	0,00	50,0 0%	477,75	15,86	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	251 8.	CYKY-J 5x6	M	89,47	2,97	32	2 863,04	95,04	2 863,04	95,04	0,00	0,00	50,0 0%	1 431,52	47,52	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	251 9.	KÁBEL CU 5X4 MM2 750V (PO)	M	17,68	0,59	32	565,76	18,78	565,76	18,78	0,00	0,00	50,0 0%	282,88	9,39	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	252 0.	CYKY-J 7x1,5	M	33,58	1,11	32	1 074,56	35,67	1 074,56	35,67	0,00	0,00	50,0 0%	537,28	17,83	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a	717002 Rekonštr ukcia a moderni zácia	252 1.	KÁBEL CU 5X2.5 MM2 750V (POS)	M	19,37	0,64	35	677,95	22,50	677,95	22,50	0,00	0,00	50,0 0%	338,98	11,25	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252 2.	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	16,25	0,54	120	1 950,00	64,73	1 950,00	64,73	0,00	0,00	50,0 0%	975,00	32,36	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252 3.	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 6MM2	KS	17,03	0,57	10	170,30	5,65	170,30	5,65	0,00	0,00	50,0 0%	85,15	2,83	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252 4.	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 16MM2	KS	24,57	0,82	18	442,26	14,68	442,26	14,68	0,00	0,00	50,0 0%	221,13	7,34	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252 5.	MONTAZNE PRACE	HO D	300	9,96	48	14 400,00	477,99	14 400,00	477,99	0,00	0,00	50,0 0%	7 200,00	239,00	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252 6.	ZAKRESLENIE SKUT. STAVU DO PD	KS	3500	116,18	1	3 500,00	116,18	3 500,00	116,18	0,00	0,00	50,0 0%	1 750,00	58,09	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	252 7.	REVÍZIA	KS	7500	248,95	1	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,0 0%	3 750,00	124,48	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonštrukcia a	252 8.	Podružný materiál	%	1409,8 2	46,80	3,5	4 934,37	163,79	4 934,37	163,79	0,00	0,00	50,0 0%	2 467,19	81,90	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	modernizácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2529.	PPV	%	1162,65	38,59	5	5 813,25	192,96	5 813,25	192,96	0,00	0,00	50,00%	2 906,63	96,48	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2530.	BLESKOZVOD															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2531.	HR-SVORKA SO	KS	30,59	1,02	2	61,18	2,03	61,18	2,03	0,00	0,00	50,00%	30,59	1,02	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2532.	SVORKY HROMOZV.NA D 2 SKRUTKY(S	KS	105,3	3,50	2	210,60	6,99	210,60	6,99	0,00	0,00	50,00%	105,30	3,50	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2533.	HR-SVORKA SZ	KS	39,1	1,30	2	78,20	2,60	78,20	2,60	0,00	0,00	50,00%	39,10	1,30	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2534.	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	75,4	2,50	2	150,80	5,01	150,80	5,01	0,00	0,00	50,00%	75,40	2,50	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2535.	HR-SVORKA SS	KS	14,6	0,48	22	321,20	10,66	321,20	10,66	0,00	0,00	50,00%	160,60	5,33	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	253 6.	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	75,4	2,50	22	1 658,80	55,06	1 658,80	55,06	0,00	0,00	50,0 0%	829,40	27,53	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	253 7.	HR-OCHRANNY UHOLNIK OU 1,7M	KS	149,73	4,97	2	299,46	9,94	299,46	9,94	0,00	0,00	50,0 0%	149,73	4,97	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	253 8.	OCHRANNÝ UHOL'NIK ALEBO RÚRKA S	KS	260	8,63	2	520,00	17,26	520,00	17,26	0,00	0,00	50,0 0%	260,00	8,63	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	253 9.	HR-DRZIAK DUZ OCHR.UHOLNI KA	KS	26,8	0,89	4	107,20	3,56	107,20	3,56	0,00	0,00	50,0 0%	53,60	1,78	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	254 0.	HR-GULATINA FEZN 8 1KG=2M	KG	46	1,53	21	966,00	32,07	966,00	32,07	0,00	0,00	50,0 0%	483,00	16,03	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	254 1.	VODIC FEZN 8MM S PODPERAMI	KG	133,38	4,43	21	2 800,98	92,98	2 800,98	92,98	0,00	0,00	50,0 0%	1 400,49	46,49	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	254 9.	MONTAŽ TRANSFORMA TORA	KS	19500	647,28	1	19 500,00	647,28	19 500,00	647,28	0,00	0,00	50,0 0%	9 750,00	323,64	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 0.	MONTAŽ VN ROZVADZACA	KS	3250	107,88	2	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	50,0 0%	3 250,00	107,88	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 1.	MONTAŽ NN ROZVADZACA	KS	7800	258,91	1	7 800,00	258,91	7 800,00	258,91	0,00	0,00	50,0 0%	3 900,00	129,46	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 2.	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (VU)	M	44,2	1,47	55	2 431,00	80,69	2 431,00	80,69	0,00	0,00	50,0 0%	1 215,50	40,35	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 3.	SPOJKA 1KV SV DO 4X240 MM2	SA D	2530	83,98	2	5 060,00	167,96	5 060,00	167,96	0,00	0,00	50,0 0%	2 530,00	83,98	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 4.	kábel.ryha š 50/h80cm z.tr.3	M	286	9,49	16	4 576,00	151,90	4 576,00	151,90	0,00	0,00	50,0 0%	2 288,00	75,95	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej	717002 Rekonš trukcia a moderni	255 5.	ruč.zah.káb.ry.š 50/h80cm z.t.3	M	61,75	2,05	16	988,00	32,80	988,00	32,80	0,00	0,00	50,0 0%	494,00	16,40	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

stanice sedačky a Bivac klubu	zácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 6.	kábel.ryha š 65/h120cm z.tr.3	M	548,6	18,21	7	3 840,20	127,47	3 840,20	127,47	0,00	0,00	50,0 0%	1 920,10	63,74	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 7.	ru.zah.káb.ry.š6 5/h120cm z.t.3	M	117,65	3,91	7	823,55	27,34	823,55	27,34	0,00	0,00	50,0 0%	411,78	13,67	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 8.	ZAKRYTIE KABLOV FOLIOU 33CM	M	9,75	0,32	30	292,50	9,71	292,50	9,71	0,00	0,00	50,0 0%	146,25	4,85	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	255 9.	RÚRKA OCHR.PE VNÚT.DO 100(VU)	M	46,8	1,55	7	327,60	10,87	327,60	10,87	0,00	0,00	50,0 0%	163,80	5,44	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	256 0.	ULOZENIE PLATNE KPL 250/10	KS	15,6	0,52	30	468,00	15,53	468,00	15,53	0,00	0,00	50,0 0%	234,00	7,77	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	256 1.	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 240 MM2	KS	150,8	5,01	36	5 428,80	180,20	5 428,80	180,20	0,00	0,00	50,0 0%	2 714,40	90,10	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývanej	717002 Rekonš trukcia a	256 2.	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 120 MM2	KS	100,75	3,34	12	1 209,00	40,13	1 209,00	40,13	0,00	0,00	50,0 0%	604,50	20,07	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	moderni zácia																		
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	256 3.	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (PU)	M	56,55	1,88	39	2 205,45	73,21	2 205,45	73,21	0,00	0,00	50,0 0%	1 102,73	36,60	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	256 4.	KABEL CU 4X10 MM2 750V (VU)	M	17,03	0,57	43	732,29	24,31	732,29	24,31	0,00	0,00	50,0 0%	366,15	12,15	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	256 5.	SPOJKA 1KV SV DO 4X16 MM2	SA D	1309	43,45	2	2 618,00	86,90	2 618,00	86,90	0,00	0,00	50,0 0%	1 309,00	43,45	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	256 6.	SPOJKA 1ŽILOVÁ 22KV DO 1X70 MM	KS	3276	108,74	3	9 828,00	326,23	9 828,00	326,23	0,00	0,00	50,0 0%	4 914,00	163,11	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	256 7.	VN KABEL AL DO 1X70 /22KV (PU)	M	38,87	1,29	38	1 477,06	49,03	1 477,06	49,03	0,00	0,00	50,0 0%	738,53	24,51	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac clubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	256 8.	KONCOVKA PRE AXEKVCEY1x70 VON	KS	1651	54,80	3	4 953,00	164,41	4 953,00	164,41	0,00	0,00	50,0 0%	2 476,50	82,20	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	256 9.	KONCOVKA KVJK PRE	SA D	5187	172,18	2	10 374,00	344,35	10 374,00	344,35	0,00	0,00	50,0 0%	5 187,00	172,18	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	rukcia a moderni zacia		KÁB.1X240MM2																
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	257 0.	VN KABEL AL DO 1X70 /22KV (PU)	M	38,87	1,29	27	1 049,49	34,84	1 049,49	34,84	0,00	0,00	50,0 0%	524,75	17,42	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	257 1.	MONTAŽ	KG	52	1,73	35	1 820,00	60,41	1 820,00	60,41	0,00	0,00	50,0 0%	910,00	30,21	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	257 2.	MONTAŽ	M2	325	10,79	4	1 300,00	43,15	1 300,00	43,15	0,00	0,00	50,0 0%	650,00	21,58	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	257 3.	ROŠT RI - 6 (SONAP)	KS	422,5	14,02	3	1 267,50	42,07	1 267,50	42,07	0,00	0,00	50,0 0%	633,75	21,04	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	257 4.	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU TR.3	M2	36,4	1,21	30	1 092,00	36,25	1 092,00	36,25	0,00	0,00	50,0 0%	546,00	18,12	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zacia	257 5.	ODOBRATIE TR. PORASTU	M2	54,6	1,81	30	1 638,00	54,37	1 638,00	54,37	0,00	0,00	50,0 0%	819,00	27,19	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Bivac klubu																			
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258 3.	SVORKY HROMOZV.NA D 2 SKRUTKY(S	KS	105,3	3,50	20	2 106,00	69,91	2 106,00	69,91	0,00	0,00	50,0 0%	1 053,00	34,95	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258 4.	TYČOVÝ ZEMNIČ VR.ZARAZENIA DO	KS	435,5	14,46	10	4 355,00	144,56	4 355,00	144,56	0,00	0,00	50,0 0%	2 177,50	72,28	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258 5.	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	22,88	0,76	85	1 944,80	64,56	1 944,80	64,56	0,00	0,00	50,0 0%	972,40	32,28	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258 6.	PODPERA	KS	48,44	1,61	25	1 211,00	40,20	1 211,00	40,20	0,00	0,00	50,0 0%	605,50	20,10	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258 7.	SVORKY HROMOZVODO VÉ DO 2 SKRUT	KS	75,4	2,50	2	150,80	5,01	150,80	5,01	0,00	0,00	50,0 0%	75,40	2,50	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	258 8.	OCHRANNÝ UHOLNÍK ALEBO RÚRKA S	KS	260	8,63	2	520,00	17,26	520,00	17,26	0,00	0,00	50,0 0%	260,00	8,63	jún 09	december 09	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej	717002 Rekonštrukcia a	258 9.	ZVOD.VODIČE FEZN A AL DO H 10M	M	80,6	2,68	7	564,20	18,73	564,20	18,73	0,00	0,00	50,0 0%	282,10	9,36	jún 09	december 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	moderni zácia																	
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	2590.	kábel.ryha š 35/h80cm z.tr.3	M	239,2	7,94	20	4 784,00	158,80	4 784,00	158,80	0,00	0,00	50,00%	2 392,00	79,40	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	2591.	zasyp káb.ryh š35/h80cm z.t.3	M	40,95	1,36	20	819,00	27,19	819,00	27,19	0,00	0,00	50,00%	409,50	13,59	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	2592.	Zaobstarávacie náklady 5% z 764 500,0	Sk	38225	268,84	1	38 225,00	1 268,84	38 225,00	1 268,84	0,00	0,00	50,00%	19 112,50	634,42	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	2593.	M48 - Iné															
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	2594.	Vrtulník - let	kus	7000	232,36	15	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	50,00%	52 500,00	1 742,68	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia bývalej vrcholovej stanice sedačky a Bivac klubu	717002 Rekonštrukcia a moderni zácia	2595.	Vrtulník prelet	kus	20000	663,88	5	100 000,00	3 319,39	100 000,00	3 319,39	0,00	0,00	50,00%	50 000,00	1 659,70	jún 09	december 09
Aktivita č.3. Rekonštrukcia	717002 Rekonštrukcia	2596.	Doprava lanovkou	jazda	1000	33,19	850	850 000,00	28 214,83	850 000,00	28 214,83	0,00	0,00	50,00%	425 000,00	14 107,42	jún 09	december 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežekých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďa a materiál u	260 6.	ks	35127, 12	1 166,01	1	35 127,12	1 166,01	35 127,12	1 166,01	0,00	0,00	50,0 0%	17 563,56	583,00	decem ber 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežekých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďa a materiál u	260 7.	ks	129606 9,6	43 021,63	1	1 296 069,60	43 021,63	1 296 069,60	43 021,63	0,00	0,00	50,0 0%	648 034,80	21 510,81	decem ber 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežekých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďa a materiál u	260 8.	ks	140811 3	46 740,79	1	1 408 113,00	46 740,79	1 408 113,00	46 740,79	0,00	0,00	50,0 0%	704 056,50	23 370,39	decem ber 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náraďa a materiál u	260 9.	ks	835783 ,2	27 742,92	1	835 783,20	27 742,92	835 783,20	27 742,92	0,00	0,00	50,0 0%	417 891,60	13 871,46	decem ber 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

zjazdových a bežeckých tratí	zariadení, techniky, náradia a materiálu																	
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	rám predného rýchlopínacieho systému	2610.	ks	417891,6	13871,46	1	417 891,60	13 871,46	417 891,60	13 871,46	0,00	0,00	50,00%	208945,80	6 935,73	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	12-polohová čelná radlica 4,4m na prevoz zasnežovacích zariadení	2611.	ks	366412,2	12162,66	1	366 412,20	12 162,66	366 412,20	12 162,66	0,00	0,00	50,00%	183206,10	6 081,33	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	radlicový nakladač snehu	2612.	ks	154438,2	5126,41	1	154 438,20	5 126,41	154 438,20	5 126,41	0,00	0,00	50,00%	77 219,10	2 563,20	december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	materiál u																	
Aktivita č.4. Nákup technológií na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežekých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2613.	AlpinFlex-fréza pre PistenBully 600 s hydr. sklop. stranovými finišermi	ks	747965,4	24827,90	1	747 965,40	24 827,90	747 965,40	24 827,90	0,00	0,00	50,00%	373 982,70	12 413,95	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológií na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežekých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2614.	xenónové pracovné osvetlenie vpredu a vzadu	ks	78733,2	2 613,46	1	78 733,20	2 613,46	78 733,20	2 613,46	0,00	0,00	50,00%	39 366,60	1 306,73	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológií na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežekých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2615.	zadná kamera	ks	105987	3 518,12	1	105 987,00	3 518,12	105 987,00	3 518,12	0,00	0,00	50,00%	52 993,50	1 759,06	december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2616.	prepravné náklady (súčasť súboru Snežné pásové vozidlo)	ks	42091,98	1397,20	1	42 091,98	1 397,20	42 091,98	1 397,20	0,00	0,00	50,00%	21 045,99	698,60	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2617.	Snežné pásové vozidlo č. 2 - 1 ks KÄSSBOHRER PistenBully 400															
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2618.	snežné pásové vozidlo PistenBully 400 Park – 276kW (370PS)	ks	4993501,8	165753,89	1	4 993501,80	165753,89	4 993501,80	165753,89	0,00	0,00	50,00%	2 496750,90	82876,95	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	2619.	plné vodiace kolesá a poháňacie kolesá Magnum	ks	124156,2	4121,23	1	124 156,20	4 121,23	124 156,20	4 121,23	0,00	0,00	50,00%	62 078,10	2 060,62	december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

zjazdových a bežeckých tratí	zariadení, techniky, nariadenia a materiál u																	
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístroje v, zariadení, techniky, nariadenia a materiál u	262 0.	vývod pre čelné prídavné zariadenia	ks	149895 ,9	4 975,63	1	149 895,90	4 975,63	149 895,90	4 975,63	0,00	0,00	50,0 0%	74 947,95	2 487,82	decem ber 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístroje v, zariadení, techniky, nariadenia a materiál u	262 1.	ťažné zariadenie (súčasť súboru Snežné pásové vozidlo)	ks	35127, 12	1 166,01	1	35 127,12	1 166,01	35 127,12	1 166,01	0,00	0,00	50,0 0%	17 563,56	583,00	decem ber 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístroje v, zariadení, techniky, nariadenia a	262 2.	sada kombinovaných pásov 1 650 mm	ks	714655 ,2	23 722,21	1	714 655,20	23 722,21	714 655,20	23 722,21	0,00	0,00	50,0 0%	357 327,60	11 861,10	decem ber 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	materiál u																	
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	262 3.	ks	442117 ,2	14 675,60	1	442 117,20	14 675,60	442 117,20	14 675,60	0,00	0,00	50,0 0%	221 058,60	7 337,80	decem ber 09	april 11	
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	262 4.	ks	387609 ,6	12 866,28	1	387 609,60	12 866,28	387 609,60	12 866,28	0,00	0,00	50,0 0%	193 804,80	6 433,14	decem ber 09	april 11	
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	262 5.	ks	763106 ,4	25 330,49	1	763 106,40	25 330,49	763 106,40	25 330,49	0,00	0,00	50,0 0%	381 553,20	12 665,25	decem ber 09	april 11	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2626.	sklopná galéria nákladnej plošiny	ks	56021,7	1859,58	1	56 021,70	1 859,58	56 021,70	1 859,58	0,00	0,00	50,00%	28 010,85	929,79	december 09 apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2627.	xenónové pracovné osvetlenie vpredu a vzadu	ks	92360,1	3065,79	1	92 360,10	3 065,79	92 360,10	3 065,79	0,00	0,00	50,00%	46 180,05	1 532,90	december 09 apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2628.	prepravné náklady (súčasť súboru Snežné pásové vozidlo)	ks	42091,98	1397,20	1	42 091,98	1 397,20	42 091,98	1 397,20	0,00	0,00	50,00%	21 045,99	698,60	december 09 apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	2629.	Snežné pásové vozidlo č. 3 - 1 ks KÄSSBOHRER PistenBully 100														

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

zjazdových a bežeckých tratí	zariadení, techniky, náradia a materiálu																			
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	snežné pásové vozidlo PistenBully 100 3,1 m – 130kW (177PS)	2630.	ks	2834395,2	94084,68	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	plné vodiace kolesá (súčasť súboru Snežné pásové vozidlo)	2631.	ks	37852,5	1256,47	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	vývod pre čelné prídavné zariadenia	2632.	ks	93874,2	3116,05	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	materiál u																			
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2633.	sada kombinovaných pásov 1 120 mm	ks	387609,6	12866,28	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2634.	rám predného rýchlopínacieho systému	ks	199861,2	6634,18	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2635.	12-polohová čelná radlica 3,1 m	ks	127184,4	4221,75	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2636.	zadná snehová fréza 3,1 m s hydraul. sklopnými stranovými finišermi	ks	486026,1	16133,11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2637.	dvojstopovač s VarioTrackDesigner-om „Classic“ (minifrézy pred stopovačmi)	ks	505709,4	16786,48	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2638.	prepravné náklady (súčasť súboru Snežné pásové vozidlo)	ARCTIC BEARCAT Z1 XT	39366,6	1306,73	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	2639.	Snežný pracovný skúter, výstražný maják s konzolou + montáž																	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

zjazdových a bežeckých tratí	zariadení, techniky, náradia a materiálu																	
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2640.	ARCTIC CAT BEARCAT Z1 XT	ks	320000,00	10622,05	2	640 000,00	21 244,11	640 000,00	21 244,11	0,00	0,00	50,00%	320 000,00	10622,05	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2641.	výstražný maják s konzolou + montáž (súčasť súboru snežný pracovný skúter)	ks	7900,00	262,23	2	15 800,00	524,46	15 800,00	524,46	0,00	0,00	50,00%	7 900,00	262,23	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2642.	protišmykové hroty 48 ks á 160,- Sk (súčasť súboru snežný pracovný skúter)	ks	7680,00	254,93	2	15 360,00	509,86	15 360,00	509,86	0,00	0,00	50,00%	7 680,00	254,93	december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u																	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	2647.	ks	76056,75	2524,62	1	76 056,75	2 524,62	76 056,75	2 524,62	0,00	0,00	50,00%	38 028,38	1 262,31	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	2648.	ks	82813,5	2748,90	1	82 813,50	2 748,90	82 813,50	2 748,90	0,00	0,00	50,00%	41 406,75	1 374,45	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	2649.	ks	85758,75	2846,67	1	85 758,75	2 846,67	85 758,75	2 846,67	0,00	0,00	50,00%	42 879,38	1 423,33	jún 09	júl 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	,' náradia a materiál u																		
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náradia a materiál u	265 0.		ks	84026, 25	2 789,16	1	84 026,25	2 789,16	84 026,25	2 789,16	0,00	0,00	50,0 0%	42 013,13	1 394,58	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náradia a materiál u	265 1.		ks	77789, 25	2 582,13	1	77 789,25	2 582,13	77 789,25	2 582,13	0,00	0,00	50,0 0%	38 894,63	1 291,07	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciáln ych strojov, prístroj v, zariaden í, techniky , náradia a materiál u	265 2.		ks	79175, 25	2 628,14	1	79 175,25	2 628,14	79 175,25	2 628,14	0,00	0,00	50,0 0%	39 587,63	1 314,07	jún 09	júl 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nariadenia a materiálu	265 3.	Baby car mod. SPIDER	ks	75537	2 507,37	1	75 537,00	2 507,37	75 537,00	2 507,37	0,00	0,00	50,0 0%	37 768,50	1 253,68	jún 09	júl 09
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nariadenia a materiálu	265 4.	Baby car mod. GRAND PRIX	ks	92688, 75	3 076,70	1	92 688,75	3 076,70	92 688,75	3 076,70	0,00	0,00	50,0 0%	46 344,38	1 538,35	jún 09	júl 09
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nariadenia a materiálu	265 5.	Baby car mod. TURBO 98	ks	78482, 25	2 605,13	1	78 482,25	2 605,13	78 482,25	2 605,13	0,00	0,00	50,0 0%	39 241,13	1 302,57	jún 09	júl 09
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, nariadenia a materiálu	265 6.	Baby car mod. SONIK	ks	84546	2 806,41	1	84 546,00	2 806,41	84 546,00	2 806,41	0,00	0,00	50,0 0%	42 273,00	1 403,21	jún 09	júl 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	zariadení, techniky, náradia a materiálu																	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2657.	ks	109494	3 634,53	1	109 494,00	3 634,53	109 494,00	3 634,53	0,00	0,00	50,0 0%	54 747,00	1 817,27	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2658.	ks	128898	4 278,63	1	128 898,00	4 278,63	128 898,00	4 278,63	0,00	0,00	50,0 0%	64 449,00	2 139,31	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2659.	ks	119196	3 956,58	1	119 196,00	3 956,58	119 196,00	3 956,58	0,00	0,00	50,0 0%	59 598,00	1 978,29	jún 09	júl 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	materiál																		
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky , nariadenia a materiálu	266 0.	Baby boat mod. BOUNTY	ks	135654 ,75	4 502,91	1	135 654,75	4 502,91	135 654,75	4 502,91	0,00	0,00	50,0 0%	67 827,38	2 251,46	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky , nariadenia a materiálu	266 1.	Baby boat mod. PELLICAN	ks	161469	5 359,79	1	161 469,00	5 359,79	161 469,00	5 359,79	0,00	0,00	50,0 0%	80 734,50	2 679,89	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky , nariadenia a materiálu	266 2.	Baby boat mod. HOVERCRAFT	ks	157830 ,75	5 239,02	1	157 830,75	5 239,02	157 830,75	5 239,02	0,00	0,00	50,0 0%	78 915,38	2 619,51	jún 09	júl 09	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov,	266 3.	Outdoor 10 units battery charger	ks	99099	3 289,48	2	198 198,00	6 578,97	198 198,00	6 578,97	0,00	0,00	50,0 0%	99 099,00	3 289,48	jún 09	júl 09	

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	prístroje, zariadení, techniky, náradia a materiál u																	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	266 4.	AGM battery 80 AMP (súčasť súborov Baby motor, Baby car, Baby boat)	ks	7390,8 45	245,33	10	73 908,45	2 453,31	73 908,45	2 453,31	0,00	0,00	50,0 0%	36 954,23	1 226,66	jún 09	júl 09
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiál u	266 5.	AGM battery 120 AMP(súčasť súborov Baby motor, Baby car, Baby boat)	ks	8222,4 45	272,94	10	82 224,45	2 729,35	82 224,45	2 729,35	0,00	0,00	50,0 0%	41 112,23	1 364,68	jún 09	júl 09
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky	266 6.	Hliníková bungge trampolína pre 4 osoby	ks	844609 ,5	28 035,90	1	844 609,50	28 035,90	844 609,50	28 035,90	0,00	0,00	50,0 0%	422 304,75	14 017,95	jún 09	júl 09

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	náradia a materiál u																	
Aktivita č.5. Areál Fun Park	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojov, zariaden í, techniky , náradia a materiál u	2667.	Doprava a montáž zariadenia (Baby motor, Baby car, Baby boat	ks	47250	1 568,41	1	47 250,00	1 568,41	47 250,00	1 568,41	0,00	0,00	50,0 0%	23 625,00	784,21	jún 09	júl 09
		2668.	ústredné kúrenie kotolne															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2669.	Kondenzačný stacionárny celonerezový kotol Hamworthy Condensinox 80, s menovitým výkonom 20 až 80 kW (pri tep.spáde 80/60°C) so salavým horákom a radiacou doskou LMU 64. Hmotnosť (bez vod.náplne):225 kg, rozmery (v x š x h) 1728 x 695 x 779 mm. Odvod spalín DN 100	ks	146 272,45	4 855,36	3	438 817,36	14 566,07	438 817,36	14 566,07	0,00	0,00	50,0 0%	219 408,68	7 283,03	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2670.	Zásobníkový ohrievač VTS 500/S litrov	ks	32 010,42	1 062,55	2	64 020,84	2 125,10	64 020,84	2 125,10	0,00	0,00	50,0 0%	32 010,42	1 062,55	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 1.	Regulátor Siemens RVS 63.283	ks	8 475,61	281,34	1	8 475,61	281,34	8 475,61	281,34	0,00	0,00	50,0 0%	4 237,80	140,67	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 2.	Obslužná jednotka AVS 37.294	ks	3 005,71	99,77	1	3 005,71	99,77	3 005,71	99,77	0,00	0,00	50,0 0%	1 502,86	49,89	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 3.	Snímač teploty TV QAZ36	ks	252,78	8,39	1	252,78	8,39	252,78	8,39	0,00	0,00	50,0 0%	126,39	4,20	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 4.	Príložný snímač teploty QAD 36	ks	574,83	19,08	4	2 299,33	76,32	2 299,33	76,32	0,00	0,00	50,0 0%	1 149,66	38,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 5.	Spätná spalinová klapka DN100/110	ks	3 667,14	121,73	3	11 001,41	365,18	11 001,41	365,18	0,00	0,00	50,0 0%	5 500,70	182,59	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 6.	Komínová sada združ. odvodu spalín DN 200	ks	16 565,89	549,89	1	16 565,89	549,89	16 565,89	549,89	0,00	0,00	50,0 0%	8 282,94	274,94	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 7.	Rozšírenie DN200	ks	6 593,25	218,86	1	6 593,25	218,86	6 593,25	218,86	0,00	0,00	50,0 0%	3 296,63	109,43	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 8.	Revizný T-kus priamy DN 200	ks	4 039,14	134,08	1	4 039,14	134,08	4 039,14	134,08	0,00	0,00	50,0 0%	2 019,57	67,04	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	267 9.	Pätkové koleno s podperou DN 200	ks	7 197,06	238,90	1	7 197,06	238,90	7 197,06	238,90	0,00	0,00	50,0 0%	3 598,53	119,45	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice	717002 Rekonštrukcia a	268 0.	PP rúra DN 200, l= 2 m	ks	2 820,21	93,61	7	19 741,45	655,30	19 741,45	655,30	0,00	0,00	50,0 0%	9 870,73	327,65	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

lanovky solisko a Slalom klubu	modernizácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 1.	Dištančné objímky DN 200	ks	493,24	16,37	10	4 932,37	163,72	4 932,37	163,72	0,00	0,00	50,00%	2 466,18	81,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 2.	Komínový poklop DN 200	ks	426,81	146,94	1	4 426,81	146,94	4 426,81	146,94	0,00	0,00	50,00%	2 213,40	73,47	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 3.	komunikačný modul OCI 420	ks	674,67	88,78	3	8 024,00	266,35	8 024,00	266,35	0,00	0,00	50,00%	4 012,00	133,17	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 4.	Tlaková expanzná nádoba Reflen NG80, V=80 l, 3bar	ks	667,14	121,73	1	3 667,14	121,73	3 667,14	121,73	0,00	0,00	50,00%	1 833,57	60,86	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 5.	podružný materiál	ks	344,93	675,33	1	20 344,93	675,33	20 344,93	675,33	0,00	0,00	50,00%	10 172,46	337,66	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 6.	Presun hmôt	%	328,75	23 113,88	0,033	22 978,85	762,76	22 978,85	762,76	0,00	0,00	50,00%	11 489,42	381,38	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 7.	izolácie tepelné															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 8.	Tubolit DG TL-22/9	bm	8,66	0,29	58	502,23	16,67	502,23	16,67	0,00	0,00	50,00%	251,11	8,34	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	268 9.	Tubolit DG TL-28/9	bm	9,66	0,32	107	1 033,43	34,30	1 033,43	34,30	0,00	0,00	50,00%	516,72	17,15	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 0.	Tubolit DG TL- 35/13	bm	18,98	0,63	96	1 822,41	60,49	1 822,41	60,49	0,00	0,00	50,0 0%	911,21	30,25	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 1.	Tubolit DG TL- 42/13	bm	21,98	0,73	48	1 055,08	35,02	1 055,08	35,02	0,00	0,00	50,0 0%	527,54	17,51	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 2.	Montáž Izolácia	kom pl.	1 015,45	33,71	1	1 015,45	33,71	1 015,45	33,71	0,00	0,00	50,0 0%	507,72	16,85	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 3.	ústredné kúrenie rozvodné potrubie															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 4.	Guľový kohút voda PN6 DN50	ks	592,15	19,66	2	1 184,30	39,31	1 184,30	39,31	0,00	0,00	50,0 0%	592,15	19,66	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 5.	Čierna rúra závitová bezšvová tr.11 353.0 SanhaTherm uhlíková oceľ 1.0034 35 x 1,5	bm	116,23	3,86	96	11 158,27	370,39	11 158,27	370,39	0,00	0,00	50,0 0%	5 579,14	185,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 6.	Čierna rúra závitová bezšvová tr.11 353.0 SanhaTherm uhlíková oceľ 1.0034 42 x 1,5	bm	150,20	4,99	48	7 209,71	239,32	7 209,71	239,32	0,00	0,00	50,0 0%	3 604,86	119,66	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 7.	Rúra Herz HT 32x3	bm	101,25	3,36	184	18 629,09	618,37	18 629,09	618,37	0,00	0,00	50,0 0%	9 314,54	309,19	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 8.	Rúra Herz HT 20x2	bm	43,96	1,46	58	2 549,78	84,64	2 549,78	84,64	0,00	0,00	50,0 0%	1 274,89	42,32	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	zácia																	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	269 9.	Rúra Herz HT 26x3	bm	81,93	2,72	107	8 766,36	290,99	8 766,36	290,99	0,00	0,00	50,0 0%	4 383,18	145,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 0.	Tvarovky Herz	kom pl.	15 705,64	521,33	1	15 705,64	521,33	15 705,64	521,33	0,00	0,00	50,0 0%	7 852,82	260,67	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 1.	Tlaková skúška oceľové potrubie závitové do D89/5	bm	63,94	2,12	19	1 214,94	40,33	1 214,94	40,33	0,00	0,00	50,0 0%	607,47	20,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 2.	Tlaková skúška plastové potrubie do D32	bm	33,97	1,13	328	11 142,28	369,86	11 142,28	369,86	0,00	0,00	50,0 0%	5 571,14	184,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 3.	Montáž strojné zariadenia	kom pl.	173 562,66	5 761,22	1	173 562,66	5 761,22	173 562,66	5 761,22	0,00	0,00	50,0 0%	86 781,33	2 880,61	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 4.	Montáž Armatúry	kom pl.	688,40	22,85	1	688,40	22,85	688,40	22,85	0,00	0,00	50,0 0%	344,20	11,43	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 5.	Montáž rúrový materiál	kom pl.	23 606,08	783,58	1	23 606,08	783,58	23 606,08	783,58	0,00	0,00	50,0 0%	11 803,04	391,79	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 6.	ústrené kúrenie, vykurov.telesá + podl. kúrenie															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 7.	Podlahové vykurovanie	kom pl.	834 451,05	27 698,70	1	834 451,05	27 698,70	834 451,05	27 698,70	0,00	0,00	50,0 0%	417 225,53	13 849,35	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 8.	montáž															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	270 9.	montáž podlahové vykurovanie	ks	385 601,10	12 799,61	1	385 601,10	12 799,61	385 601,10	12 799,61	0,00	0,00	50,0 0%	192 800,55	6 399,81	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271 0.	ostatné															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271 1.	Presun hmôt	%	1 240,25	41,17	1,5	1 860,38	61,75	1 860,38	61,75	0,00	0,00	50,0 0%	930,19	30,88	máj 10	november 10
		271 2.	konštrukcie kovové doplňkové															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271 3.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:1550mm, š.:295 - dl.:1550mm	ks	1 215,58	40,35	1	1 215,58	40,35	1 215,58	40,35	0,00	0,00	50,0 0%	607,79	20,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271 4.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:1220mm, š.:295 - dl.:1220mm	ks	813,09	26,99	1	813,09	26,99	813,09	26,99	0,00	0,00	50,0 0%	406,54	13,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271 5.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:1220mm, š.:295 - dl.:1220mm	ks	813,09	26,99	2	1 626,18	53,98	1 626,18	53,98	0,00	0,00	50,0 0%	813,09	26,99	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	271 6.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:3170mm, š.:295 - dl.:3170mm	ks	2 044,84	67,88	2	4 089,67	135,75	4 089,67	135,75	0,00	0,00	50,0 0%	2 044,84	67,88	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	271 7.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:2810mm, š.:295 - dl.:2810mm	ks	1 817,34	60,32	4	7 269,35	241,30	7 269,35	241,30	0,00	0,00	50,0 0%	3 634,68	120,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	271 8.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:3470mm, š.:295 - dl.:3470mm	ks	2 234,10	74,16	3	6 702,31	222,48	6 702,31	222,48	0,00	0,00	50,0 0%	3 351,15	111,24	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	271 9.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:2920mm, š.:295 - dl.:2920mm	ks	1 886,61	62,62	2	3 773,22	125,25	3 773,22	125,25	0,00	0,00	50,0 0%	1 886,61	62,62	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	272 0.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:2420mm, š.:295 - dl.:2420mm	ks	1 570,91	52,14	2	3 141,83	104,29	3 141,83	104,29	0,00	0,00	50,0 0%	1 570,91	52,14	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	272 1.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:1220mm, š.:295 - dl.:1220mm	ks	813,09	26,99	15	12 196,34	404,84	12 196,34	404,84	0,00	0,00	50,0 0%	6 098,17	202,42	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	272 2.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:1220mm, š.:295 - dl.:1220mm	ks	813,09	26,99	3	2 439,27	80,97	2 439,27	80,97	0,00	0,00	50,0 0%	1 219,63	40,48	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	272 3.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:2535mm, š.:295 - dl.:2535mm	ks	1 643,59	54,56	2	3 287,18	109,11	3 287,18	109,11	0,00	0,00	50,0 0%	1 643,59	54,56	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonš trukcia a moderni zácia	272 4.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:2350mm, š.:295 - dl.:2350mm	ks	1 527,00	50,69	1	1 527,00	50,69	1 527,00	50,69	0,00	0,00	50,0 0%	763,50	25,34	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272 5.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:1520mm, š.:295 - dl.:1520mm	ks	1 002,73	33,28	3	3 008,20	99,85	3 008,20	99,85	0,00	0,00	50,0 0%	1 504,10	49,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272 6.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:890mm, š.:295 - dl.:890mm	ks	604,90	20,08	4	2 419,58	80,32	2 419,58	80,32	0,00	0,00	50,0 0%	1 209,79	40,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272 7.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:3220mm, š.:295 - dl.:3220mm	ks	2 076,25	68,92	1	2 076,25	68,92	2 076,25	68,92	0,00	0,00	50,0 0%	1 038,13	34,46	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272 8.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:2325mm, š.:295 - dl.:2325mm	ks	1 511,10	50,16	2	3 022,21	100,32	3 022,21	100,32	0,00	0,00	50,0 0%	1 511,10	50,16	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	272 9.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:1550mm, š.:295 - dl.:1550mm	ks	1 021,66	33,91	1	1 021,66	33,91	1 021,66	33,91	0,00	0,00	50,0 0%	510,83	16,96	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 0.	Parapetná doska STANDARD dĺžka:4020mm, š.:295 - dl.:4020mm	ks	2 581,60	85,69	1	2 581,60	85,69	2 581,60	85,69	0,00	0,00	50,0 0%	1 290,80	42,85	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 1.	Hliníkové vchodové dvere s nadsvetlíkom dvojkrídlové D01 1350/2400 mm	ks	91 311,29	3 030,98	1	91 311,29	3 030,98	91 311,29	3 030,98	0,00	0,00	50,0 0%	45 655,65	1 515,49	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 2.	Hliníkové vchodové dvere s nadsvetlíkom D02 1000/2050 mm	ks	64 373,73	2 136,82	2	128 747,47	4 273,63	128 747,47	4 273,63	0,00	0,00	50,0 0%	64 373,73	2 136,82	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 3.	Hliníkové vchodové dvere D06 1499/2000 mm	ks	94 671,91	3 142,53	1	94 671,91	3 142,53	94 671,91	3 142,53	0,00	0,00	50,0 0%	47 335,95	1 571,27	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 4.	Hliníkové vchodové dvere D07 700/2000 mm	ks	48 885,67	1 622,71	1	48 885,67	1 622,71	48 885,67	1 622,71	0,00	0,00	50,0 0%	24 442,83	811,35	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 5.	Hliníková zostava 2 prvkov D03 1100/2050 mm	ks	71 431,86	2 371,10	1	71 431,86	2 371,10	71 431,86	2 371,10	0,00	0,00	50,0 0%	35 715,93	1 185,55	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 6.	Hliníková zostava 2 prvkov D04 - mliečne sklo 1200/2000 mm	ks	67 981,53	2 256,57	1	67 981,53	2 256,57	67 981,53	2 256,57	0,00	0,00	50,0 0%	33 990,77	1 128,29	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 7.	Hliníkové vchodové dvere s nadsvetlíkom D02 900/2400 mm	ks	64 373,73	2 136,82	1	64 373,73	2 136,82	64 373,73	2 136,82	0,00	0,00	50,0 0%	32 186,87	1 068,41	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 8.	doprava	ks	1 514,13	50,26	1	1 514,13	50,26	1 514,13	50,26	0,00	0,00	50,0 0%	757,07	25,13	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	273 9.	montáž	ks	13 854,31	459,88	1	13 854,31	459,88	13 854,31	459,88	0,00	0,00	50,0 0%	6 927,16	229,94	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 0.	Posuvné balkónové dvere SK130, O26 Vonkajšie rozmery: W: 1780.0 x H: 1475.0 mm	ks	33 199,63	1 102,03	1	33 199,63	1 102,03	33 199,63	1 102,03	0,00	0,00	50,0 0%	16 599,82	551,01	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 1.	Plastové okno 1-dielne, O27 Vonkajšie rozmery: W: 870.0 x H: 570.0 mm	ks	8 392,08	278,57	4	33 568,32	1 114,26	33 568,32	1 114,26	0,00	0,00	50,0 0%	16 784,16	557,13	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 2.	Plastové okno 1-dielne, O28 onkajšie rozmery: W: 1500.0 x H: 570.0 mm	ks	10 423,67	346,00	3	31 271,01	1 038,01	31 271,01	1 038,01	0,00	0,00	50,0 0%	15 635,50	519,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 3.	Plastové okno 1-dielne, O29 W: 2330.0 x H: 370.0 mm	ks	6 404,78	212,60	1	6 404,78	212,60	6 404,78	212,60	0,00	0,00	50,0 0%	3 202,39	106,30	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 4.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O2 Vonkajšie rozmery: W: 5050.0 x H: 2000.0 mm	ks	70 914,03	353,91	1	70 914,03	2 353,91	70 914,03	2 353,91	0,00	0,00	50,0 0%	35 457,01	1 176,96	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 5.	Plastové okno 2-dielne, O3 Vonkajšie rozmery: W: 1200.0 x H: 1970.0 mm	ks	20 989,67	696,73	3	62 969,00	2 090,19	62 969,00	2 090,19	0,00	0,00	50,0 0%	31 484,50	1 045,09	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 6.	Plastové okno 2-dielne, O4 Vonkajšie rozmery: W: 1200.0 x H: 1770.0 mm	ks	20 171,66	669,58	15	302 574,83	10 043,64	302 574,83	10 043,64	0,00	0,00	50,0 0%	151 287,41	5 021,82	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 7.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O5 Vonkajšie rozmery: W: 2400.0 x H: 2000.0 mm	ks	37 964,23	260,18	2	75 928,46	2 520,36	75 928,46	2 520,36	0,00	0,00	50,0 0%	37 964,23	1 260,18	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 8.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O6 Vonkajšie rozmery: W: 2900.0 x H: 2000.0 mm	ks	7 137,62	236,93	2	14 275,24	473,85	14 275,24	473,85	0,00	0,00	50,0 0%	7 137,62	236,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	274 9.	Zostava 3 prvkov, O7 Vonkajšie rozmery: W:	ks	59 357,79	970,32	3	178 073,37	5 910,95	178 073,37	5 910,95	0,00	0,00	50,0 0%	89 036,68	2 955,48	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

a Slalom klubu	zácia		3450.0 x H: 2000.0 mm															
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 0.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O8 Vonkajšie rozmery: W: 5600.0 x H: 2000.0 mm	ks	69 896,91	2 320,15	2	139 793,82	4 640,30	139 793,82	4 640,30	0,00	0,00	50,0 0%	69 896,91	2 320,15	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 1.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O9 Vonkajšie rozmery: W: 3150.0 x H: 2000.0 mm	ks	38 678,90	1 283,90	2	77 357,80	2 567,81	77 357,80	2 567,81	0,00	0,00	50,0 0%	38 678,90	1 283,90	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 2.	Plastové okno 2-dielne, O11 Vonkajšie rozmery: W: 1200.0 x H: 1970.0 mm	ks	15 601,62	517,88	2	31 203,25	1 035,76	31 203,25	1 035,76	0,00	0,00	50,0 0%	15 601,62	517,88	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 3.	Plastové okno 1-dielne, O12 Vonkajšie rozmery: W: 1200.0 x H: 1170.0 mm	ks	12 031,68	399,38	1	12 031,68	399,38	12 031,68	399,38	0,00	0,00	50,0 0%	6 015,84	199,69	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 4.	Plastové okno 2-dielne, O13 Vonkajšie rozmery: W: 1530.0 x H: 1970.0 mm	ks	17 649,49	585,86	1	17 649,49	585,86	17 649,49	585,86	0,00	0,00	50,0 0%	8 824,74	292,93	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 5.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O15 Vonkajšie rozmery: W: 3200.0 x H: 2000.0 mm	ks	39 013,90	1 295,02	1	39 013,90	1 295,02	39 013,90	1 295,02	0,00	0,00	50,0 0%	19 506,95	647,51	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 6.	Zostava 3 prvkov, O16 Vonkajšie rozmery: W: 4630.0 x H: 2000.0 mm	ks	62 998,14	2 091,16	1	62 998,14	2 091,16	62 998,14	2 091,16	0,00	0,00	50,0 0%	31 499,07	1 045,58	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 7.	Plastové okno 2-dielne, O17 Vonkajšie rozмеры: W: 1530.0 x H: 1770.0 mm	ks	16 930,65	561,99	1	16 930,65	561,99	16 930,65	561,99	0,00	0,00	50,0 0%	8 465,33	281,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 8.	Plastové okno 2-dielne, O19 Vonkajšie rozмеры: W: 1160.0 x H: 2580.0 mm	ks	21 354,57	708,84	3	64 063,71	2 126,53	64 063,71	2 126,53	0,00	0,00	50,0 0%	32 031,86	1 063,26	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	275 9.	Zostava 4 prvkov s posuvným krídlom vľavo, O20 Vonkajšie rozмеры: W: 3200.0 x H: 2580.0 mm	ks	65 111,12	2 161,29	1	65 111,12	2 161,29	65 111,12	2 161,29	0,00	0,00	50,0 0%	32 555,56	1 080,65	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 0.	Zostava 8 prvkov - posuvné dvere SK130, O14 Vonkajšie rozмеры: W: 5950.0 x H: 2580.0 mm	ks	128 449,94	4 263,76	2	256 899,88	8 527,51	256 899,88	8 527,51	0,00	0,00	50,0 0%	128 449,94	4 263,76	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 1.	Zostava 4 prvkov s posuvným krídlom vpravo, O21 Vonkajšie rozмеры: W: 2400.0 x H: 2580.0 mm	ks	56 333,69	1 869,94	1	56 333,69	1 869,94	56 333,69	1 869,94	0,00	0,00	50,0 0%	28 166,84	934,97	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 2.	Zostava 3 prvkov, O22 Vonkajšie rozмеры: W: 4000.0 x H: 2000.0 mm	ks	58 323,64	1 935,99	1	58 323,64	1 935,99	58 323,64	1 935,99	0,00	0,00	50,0 0%	29 161,82	968,00	máj 10	november 10
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 3.	Zostava 4 prvkov s posuvným krídlom vpravo, O24 Vonkajšie rozмеры: W:	ks	55 461,55	1 840,99	2	110 923,09	3 681,97	110 923,09	3 681,97	0,00	0,00	50,0 0%	55 461,55	1 840,99	máj 10	november 10

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

			2250.0 x H: 2580.0 mm																
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 4.	Zostava- posuvné krídlo v strede pole č. 6 SK130, O25 Vonkajšie rozmery: W: 4190.0 x H: 2580.0 mm	ks	82 393,43	2 734,96	1	82 393,43	2 734,96	82 393,43	2 734,96	0,00	0,00	50,0 0%	41 196,71	1 367,48	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 5.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O18 Vonkajšie rozmery: W: 3050.0 x H: 2360.0 mm	ks	58 768,79	1 950,77	1	58 768,79	1 950,77	58 768,79	1 950,77	0,00	0,00	50,0 0%	29 384,40	975,38	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 6.	Zostava z 2 prvkov vedľa seba, O30 Vonkajšie rozmery: W: 1780.0 x H: 2200.0 mm	ks	56 398,04	1 872,07	1	56 398,04	1 872,07	56 398,04	1 872,07	0,00	0,00	50,0 0%	28 199,02	936,04	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 7.	Doprava	ks	3 028,27	100,52	1	3 028,27	100,52	3 028,27	100,52	0,00	0,00	50,0 0%	1 514,13	50,26	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 8.	Montáž	ks	136 475,60	4 530,16	1	136 475,60	4 530,16	136 475,60	4 530,16	0,00	0,00	50,0 0%	68 237,80	2 265,08	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	276 9.	Dodávka a montáž AL aut. Vchodových posuvných 2- krídl. Dvier 0-01 4015/2700, dekor tmavý dub	ks	194 463,33	6 455,00	2	388 926,66	12 910,00	388 926,66	12 910,00	0,00	0,00	50,0 0%	194 463,33	6 455,00	máj 10	november 10	
Aktivita č.2. Rekonštrukcia údolnej stanice lanovky solisko a Slalom klubu	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	277 0.	Dodávka a montáž AL aut. Vchodových posuvných 2- krídl. Dvier 0-01 4655/2700,	ks	216 756,57	7 195,00	2	433 513,14	14 390,00	433 513,14	14 390,00	0,00	0,00	50,0 0%	216 756,57	7 195,00	máj 10	november 10	

			dekor tmavý dub																
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	277 1.	Snežné pásové vozidlo č. 3 - 1 ks KÄSSBOHRER PistenBully 600 W																
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	277 2.	Snežné pásové vozidlo Pisten Bully 600W- 295kW (400PS)	ks	5 116 298,58	169 830,00	1	5 116 298,58	169 830,00	4 711 879,02	156 405,73	404 419,56	13 424,2 7	50,0 0%	2 355 939,36	78 202,86		decem ber 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojo v, zariaden í, techniky , náraďia a materiál u	277 3.	navijak TL 4060 AH - 4,5t/1000m lana	ks	1 542 451,20	51 200,00	1	1 542 451,20	51 200,00	0,00	0,00	1 542 451,20	51 200,0 0	0,00 %	0,00	0,00		decem ber 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckych tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	277 4.	ťažné zariadenie vzadu	ks	21690,72	720,00	1	21 690,72	720,00	0,00	0,00	21 690,72	720,00	0,00 %	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckych tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	277 5.	technický balík - predné vysokotlakové vývody	ks	144 604,80	4 800,00	1	144 604,80	4 800,00	0,00	0,00	144 604,80	4 800,00	0,00 %	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckych tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	277 6.	xenónové pracovné osvetlenie vpredu a vzadu	ks	88 871,70	2 950,00	1	88 871,70	2 950,00	0,00	0,00	88 871,70	2 950,00	0,00 %	0,00	0,00	december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov,	277 7.	sada kombinovaných pásov 1650 mm	ks	744 112,20	24 700,00	1	744 112,20	24 700,00	0,00	0,00	744 112,20	24 700,00	0,00 %	0,00	0,00	december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

zjazdových a bežeckých tratí	zariadení, techniky, náradia a materiálu																		
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2778.	rám predného rýchlopínacieho systému	ks	376 575,00	12 500,00	1	376 575,00	12 500,00	0,00	0,00	376 575,00	12 500,00	0,00 %	0,00	0,00		december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2779.	12-polohová čelná radlica 4,4m pre radlicový nakladač	ks	274 146,60	9 100,00	1	274 146,60	9 100,00	0,00	0,00	274 146,60	9 100,00	0,00 %	0,00	0,00		december 09	apríl 11
Aktivita č.4. Nákup technológie na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	2780.	AlpinFlex-fréza pre PistenBully 600 s hydr. sklop. bočnými finišermi	ks	668 797,20	22 200,00	1	668 797,20	22 200,00	0,00	0,00	668 797,20	22 200,00	0,00 %	0,00	0,00		december 09	apríl 11

Rozpočet

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. SP0801/019/2009

	materiál u																			
Aktivita č.4. Nákup technológií na úpravu a správu lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí	713005 Špeciáln ych strojov, prístrojov, zariadení, techniky , náradia a materiál u	278 1.	prepravné náklady		39 163,80	1 300,00	1	39 163,80	1 300,00	0,00	0,00	39 163,80	1 300,0 0	0,00 %	0,00	0,00			decem ber 09	april 11
		Cel kom						321 744 885,20	10 679 973,62	317 267 812,60	10 531 362,03	4 477 072,60	148 611,5 9	50,0 0%	158 633 906,15	5 265 681,01			jún 09	april 11