

Príloha č. 4

k Zmluve o poskytovaní služieb č. H/21/0007/83

Cena za poskytované služby :

	Cena za mesiac			Cena za obdobie platnosti zmluvy		
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Pozáručný servis sa týka nasledovných prístrojových zariadení, bez alebo vrátane dodávky a výmeny originálnych náhradných dielov:						
Časť:1 CT – SOMATOM Definition AS Plus s výrobným číslom: 91960 <ul style="list-style-type: none"> – Preventívna údržba prístroja 6-krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom – Test kvality – QA (Testy kvality zobrazovania) – Pripravenosť na servisný zásah – Služby telefonической podpory – Oprava porúch v prioritnom čase – reaktívny servis (čas uviesť v ponuke) – Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) – Kontrola parametrov RTG žiariča – Dodávka RTG žiariča, detektorov a ostatných náhradných dielov – Diaľková diagnostika pomocou pripojenia SRS a monitoring chybových funkcií – Zálohovanie SW nastavení – Kontrola mechanických častí, rotačných komponentov – Kontrola konzistencie lokálnej databázy akvizičnej konzoly – Kontrola bezpečnosti a prevedenie elektrickej revízie 1-krát ročne v závislosti na vykonávaných servisných zásahov – Prioritný čas odstránenia poruchy (čas uviesť v ponuke) – Náklady na dopravu v cene paušálnej platby – Garancia funkčnosti min. 96% – Antivírusová ochrana – Servisná zmluva, zmluva na poskytnutie služieb a náhradných dielov na 36 mesiacov – Nástup servisného technika max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy – Odstránenie poruchy, diagnostika bez prítomnosti servisného technika formou vzdialeného prístupu max do 12 hodín od nahlásenia poruchy 	7 691,20 €	20%	9 229,44 €	276 883,20 €	20%	332 259,84 €

<ul style="list-style-type: none"> - Oprava poruchy, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu max. do 48 hodín - Oprava poruchy s dodávkou náhradného dielu max. do 72 hodín 						
<p>Časť:2 CT – SOMATOM Definition Excel s výrobným číslom: 65484</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventívna údržba prístroja 6 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Pripravenosť na servisný zásah - Služby telefonického podpory - Oprava porúch bez dodávky náhradných dielov – reaktívny servis - Testy kvality zobrazovania - Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) - Kontrola parametrov RTG žiariča - Diaľková diagnostika pomocou pripojenia SRS a monitoring chybových funkcií - Kontrola mechanických častí, rotačných komponentov - Kontrola konzistencie lokálnej databázy akvizície konzoly - Kontrola bezpečnosti a prevedenie elektrickej revízie 1-krát ročne v závislosti na vykonávaných servisných zásahov - Servisná zmluva na 36 mesiacov - Nástup servisného technika max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy - Odstránenie poruchy bez prítomnosti servisného technika formou vzdialeného prístupu max do 12 hodín od nahlásenia poruchy - Oprava poruchy, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu max. do 48 hodín - Oprava poruchy s dodávkou náhradného dielu max. do 72 hodín od objednania náhradného dielu , 	2 266,81 €	20%	2 720,17 €	81 605,16 €	20%	97 926,19 €
<p>Časť: 3 C-rameno – Cios Select s výrobným číslom: 10656</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventívna údržba prístroja 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Kontrola bezpečnosti 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom, respektíve podľa platnej legislatívy - Test kvality QA (kvality zobrazovania) - Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre 	484,17 €	20%	581,00	17 430,12 €	20%	20 916,14 €

<ul style="list-style-type: none"> zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) – Pripravenosť na servisný zásah – Služby telefonického podpory – Oprava porúch bez dodávky náhradných dielov – reaktívny servis. – Diaľková diagnostika – Elektrickú revíziu minimálne 1x ročne v závislosti na rozsahu servisných zásahov – Kontrola parametrov RTG žiariča – Servisná zmluva na 36 mesiacov 						
<p>Časť: 4 C-rameno – Cios Fusion s výrobným číslom: 30853</p> <ul style="list-style-type: none"> – Preventívna údržba prístroja 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom – Kontrola bezpečnosti 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom, respektíve podľa platnej legislatívy – Test kvality QA (kvality zobrazovania) – Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) – Pripravenosť na servisný zásah – Služby telefonického podpory – Oprava porúch bez dodávky náhradných dielov – reaktívny servis. – Diaľková diagnostika – Elektrickú revíziu minimálne 1x ročne v závislosti na rozsahu servisných zásahov – Kontrola parametrov RTG žiariča – Servisná zmluva na 36 mesiacov 	580,69 €	20%	696,83 €	20 904,84 €	20%	25 085,81 €
<p>Časť: 5 C-rameno – Cios Fusion s výrobným číslom: 31463</p> <ul style="list-style-type: none"> – Preventívna údržba prístroja 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom – Kontrola bezpečnosti 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom, respektíve podľa platnej legislatívy – Test kvality QA (kvality zobrazovania) – Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) – Pripravenosť na servisný zásah – Služby telefonického podpory – Oprava porúch bez dodávky náhradných dielov – reaktívny servis. – Diaľková diagnostika – Elektrickú revíziu minimálne 1x ročne v závislosti na rozsahu servisných zásahov – Kontrola parametrov RTG žiariča 	580,69 €	20%	696,83 €	14 329,93 €	20%	17 195,92

<ul style="list-style-type: none"> - Servisná zmluva na 24 mesiacov a 21 dní - garancia do 10.12.2021 						
<p>Časť: 6 Litotripter – Modularis Variostar s výrobným číslom: 7078</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventívna údržba prístroja 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Kontrola bezpečnosti 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom, respektíve podľa platnej legislatívy - Test kvality QA (kvality zobrazovania) - Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) - Pripravenosť na servisný zásah - Služby telefonickkej podpory - Oprava porúch bez dodávky náhradných dielov – reaktívny servis. - Diaľková diagnostika - Elektrickú revíziu minimálne 1x ročne v závislosti na rozsahu servisných zásahov - Kontrola parametrov hlavy rázových vln - Servisná zmluva na 36 mesiacov 	421,99 €	20%	506,39 €	15 191,64 €	20%	18 229,97 €
<p>Časť: 7 Sono – ACUSON X300 PE s výrobným číslom: 352002</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventívna údržba prístroja 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Kontrola bezpečnosti 1 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Test kvality QA (kvality zobrazovania) - Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) - Pripravenosť na servisný zásah - Služby telefonickkej podpory - Oprava porúch bez dodávky náhradných dielov – reaktívny servis. - Diaľková diagnostika - Garantovaný čas opravy - Elektrickú revíziu minimálne 1x ročne v závislosti na rozsahu servisných zásahov - Servisná zmluva na 36 mesiacov 	193,94 €	20%	232,73 €	6 981,84 €	20%	8 378,21 €
<p>Časť: 8 Sono – ACUSON S1000 s výrobným číslom: 216086</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventívna údržba prístroja 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom 	470,92 €	20%	565,10 €	16 953,12 €	20%	20 343,74 €

<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola bezpečnosti 1 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Test kvality QA (kvality zobrazovania) - Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) - Pripravenosť na servisný zásah - Služby telefonického podpory - Oprava porúch s dodávkou náhradných dielov, vrátane výmeny sondy v prípade poruchy (max. raz ročne, okrem vyšetrovacích sond V5M, Z6MS, V7M, 9EVF4, EV-8C4, ABVS) – reaktívny servis. - Diaľková diagnostika - Garantovaný čas opravy - Elektrickú revíziu minimálne 1x ročne v závislosti na rozsahu servisných zásahov - Servisná zmluva na 36 mesiacov 						
<p>Časť: 9 Sono – ACUSON NX3 SERIES s výrobným číslom: 501596</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preventívna údržba prístroja 2 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Kontrola bezpečnosti 1 -krát ročne v rozsahu predpísanom výrobcom - Test kvality QA (kvality zobrazovania) - Prevedenie softvérových aktualizácií (tzv. update) vydaných výrobcom pre zakúpené softvérové licencie (pokiaľ sú vydané výrobcom ako bezplatné) - Pripravenosť na servisný zásah - Služby telefonického podpory - Oprava porúch bez dodávky náhradných dielov – reaktívny servis. - Diaľková diagnostika - Garantovaný čas opravy - Elektrickú revíziu minimálne 1x ročne v závislosti na rozsahu servisných zásahov - Servisná zmluva na 36 mesiacov 	295,38 €	20%	354,46 €	10 633,68 €	20%	12 760,42 €
CELKOM	12 985,79 €	20%	15 582,95 €	460 913,53 €	20%	553 096,24 €