

RÁMCOVÁ DOHODA

(č.Dodávateľ'a: 7119/Ba)

v zmysle zákona č. 25/2066 Z.z. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – rektor univerzity
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
Identifikačné číslo pre DPH: SK2021246590
(ďalej len „objednávateľ“)

Dodávateľ: ABC KLÍMA s.r.o.
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Pochaba – konateľ, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.
Číslo účtu:
IČO: 31354131
DIČ: 2020296696
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020296696
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,
vložka č. 5390/B
(ďalej len „dodávateľ“)

II. Predmet plnenia zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľ'a vykonať pre objednávateľ'a práce spočívajúce v realizácii **Opravy a odborného servisu vzduchotechnicko-klimatizačných zariadení, výmena filtračných vložiek a kontrolné prehliadky požiarnych klapiek podľa platnej legislatívy v objektoch UKF v Nitre.**

1.1 Predmet plnenia tejto zmluvy obsahuje :

A/ Odborný servis vzduchotechnicko-klimatizačných zariadení, výmena filtračných vložiek a kontrolné prehliadky požiarnych klapiek podľa platnej legislatívy v objektoch UKF v Nitre, vrátane všetkých súvisiacich nákladov (t.j. vrátane dopravy a ostatných súvisiacich služieb)

B/ Opravy vzduchotechnicko-klimatizačných zariadení v objektoch UKF v Nitre

Špecifikácia predmetu plnenia je daná cenovou ponukou dodávateľ'a, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto Rámcovej dohody ako jej príloha č. 1 a č. 2.

Práce budú realizované podľa podrobnej špecifikácie s rozsahom prác, ktoré sú obsahom súťažných podkladov a výzvy predloženie ponuky, v zmysle spoločného slovníka obstarávania CPV: 50730000-1, ktorú odoslal objednávateľ dodávateľovi, podľa ďalších pokynov objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, odbornou starostlivosťou a v súlade :

- s požiadavkami na prvotriednu akosť materiálov a prác stanovenými príslušnými STN a EN
- s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom
- s rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy

Súčasťou prác je tiež dokladová časť vrátane zoznamu odovzdávaných dokladov, certifikáty a vyhlásenia o zhode na dodané a montované zariadenia a prvky, ako aj objednávateľom doručený súpis činností, ktoré je potrebné vykonať na vzduchotechnicko-klimatizačných zariadeniach v rámci servisu.

2. Dodávateľ vykoná práce na svoje náklady a zodpovednosť. Dodávateľ prehlasuje, že práce budú realizované len odborne spôsobilou osobou v súlade s § 6 a § 15 zákona 286/2009 Z. z.
3. Miesto realizácie prác :
 - budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 1, Nitra
 - budova UKF v Nitre, ŠD Nitra, B. Slančíkovej č. 1, Nitra
 - budova UKF v Nitre, FSVaZ, Kraskova č. 1, Nitra
 - budova UKF v Nitre, PF Dražovská 4, Nitra
 - budova UKF v Nitre, ŠD Zobor, Dražovská 2, Nitra
 - budova UKF v Nitre, FF, Štefánikova tr. 67, Nitra
 - budova UKF v Nitre, FF, Hodžova 1,
 - budova UKF v Nitre, FPV, Nábřežie Mládeže 91, Nitra

III. Doba — čas plnenia

1. Práce špecifikované v článku II. tejto zmluvy vykoná dodávateľ po častiach podľa požiadaviek objednávateľa definovaných v konkrétnych objednávkach v týchto termínoch :
 - 1.1 jarný servis za rok 2012 – od 1.4.2012 do 30.4.2012 a za rok 2013 – od 1.4.2013 do 30.4.2013
 - 1.2 jesenný servis za rok 2012 – o 01.10.2012 do 31.10.2012 a jesenný servis za rok 2013 – od 1.10.2013 do 31.10.2013
 - 1.3 opravy – počas trvania zmluvy.

Objedávateľ požaduje nástup na opravu a vypracovanie cenovej ponuky na opravu do 48 hod. od jej nahlásenia (dodávateľ môže uviesť aj kratší termín).
2. Dodržanie času plnenia zo strany dodávateľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto dohode. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je dodávateľ v omeškaní so splnením záväzku.

IV. Cena za dielo, fakturácia a platobné podmienky

1. Cena riadne poskytnutej práce je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena najvyššie prípustná a predstavuje :
 - A) Odborný servis v roku 2012 a 2013 (podľa prílohy č. 1) — cena celkom bez DPH, DPH 20 %, cena celkom vrátane DPH.

Rok 2012

	Cena spolu v EUR s DPH
Tabuľka č. I. (1.1 - 1.10)	10 557,60 €
Tabuľka č. II. (2.1 - 2.5)	1 184,74 €
Tabuľka č. III. (3.1 - 3.3)	433,92 €
Tabuľka č. IV. (4.1 - 4.3)	72,00 €
Cena celkom v EUR s DPH	12 248,26 €

Rok 2013

	Cena spolu v EUR s DPH
Tabuľka č. I. (1.1 - 1.11)	12 264,00 €
Tabuľka č. II. (2.1 - 2.6)	1 253,02 €
Tabuľka č. III. (3.1 - 3.3)	433,92 €
Tabuľka č. IV. (4.1 - 4.3)	86,40 €
Tabuľka č. V. (5.1 - 5.3)	600,00 €
Cena celkom v EUR s DPH	14 637,34 €

B) Opravy vzduchotechnicko-klimatizačných zariadení v roku 2012 a 2013 (podľa prílohy č.2)
 Hodinová sadzba servisného technika pri predpokladanom počte 200 hodín a náklady na dopravu pri predpokladanom počte 30 výjazdov na opravy ročne.

Rok 2012

p.č.	Popis položky	m.j.	pred pokl. mn.	Jedn.cena €	Cena € (mn. x j.c.)
1.	Hodinová sadzba servisného technika (HZS)	hod.	200	12,5	2500
2.	Náklady na dopravu - predpokladaných 30 výjazdov na opravy	súb.	30	6,5	195
	Cena spolu v € bez DPH				2 695,00 €
	DPH				539,00 €
	Cena spolu v € s DPH				3 234,00 €

Rok 2013

p.č.	Popis položky	m.j.	pred pokl. mn.	Jedn.cena €	Cena € (mn. x j.c.)
1.	Hodinová sadzba servisného technika (HZS)	hod.	200	12,5	2500
2.	Náklady na dopravu - predpokladaných 30 výjazdov na opravy	súb.	30	6,5	195
	Cena spolu v € bez DPH				2 695,00 €
	DPH				539,00 €
	Cena spolu v € s DPH				3 234,00 €

2. Na cenu prác nemá vplyv inflácia, zmena kurzu, ani zmena cla a dovoznejej prirážky. Rozpis ceny je uvedený v ponuke poskytovateľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody ako jej príloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 a hodinová sadzba servisného technika a náklady na dopravu uvedené v prílohe č. 2 sú ceny pevné platné počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.
3. V cenách opráv nie sú započítané náklady na náhradné diely. Tieto budú ocenené v cenovej ponuke dodávateľa na výkon konkrétnej opravy na základe preukázateľných obstarávacích cien dodávateľa, ktoré budú vopred odsúhlasené objednávateľom.
4. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom tak, aby finančný limit pre podprahovú zákazku 39 999 EUR bez DPH nebol prekročený.
5. Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím práce, bez ceny náhradných dielov použitých pri opravách vykonaných podľa čl. II., odst. 1, písm. B tejto Rámcovej dohody a je platná po celú dobu platnosti dohody až do jej ukončenia.
6. Zmluvné strany sa dohodli na platobných podmienkach, fakturácii a úhradách nasledovne :
 - 6.1 Úhrada ceny diela bude realizovaná formou daňových dokladov — faktúr, ktorú vystaví poskytovateľ na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok. Doba splatnosti faktúry je 28 dní od jej preukázateľného doručenia na adresu objednávateľa podľa tejto zmluvy.
 - 6.2 Faktúra bude vystavená v 2 originálnych vyhotoveniach.
 - 6.3 Faktúra musí vždy obsahovať náležitosti faktúry v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení.
 - 6.4 DPH bude účtovaná v zákonom predpísanej výške v dobe fakturácie.
7. Ak nebude faktúra obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude ich uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť k prepracovaniu do 5 dní. Pri vrátení faktúry objednávateľ uvedie dôvody jej vrátenia. Po doručení opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.

V. Záručná doba — zodpovednosť za vady

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a je bez väd.
2. Dodávateľ nezodpovedá za vady prác, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
3. Objednávateľ je povinný pri vykonávaní služby spolupôsobiť, dokončenú prácu skontrolovať a protokolárne prevziať. Oprávnenou osobou za objednávateľa je RNDr. Magdaléna Stritzová.
4. Dodávateľ poskytne objednávateľovi záruku na vykonané práce v zmysle predloženej cenovej ponuky:
 - a) v trvaní 12 mesiacov, záruka začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu,
 - b) na použitý materiál, príp. náhradný diel bude záruka stanovená podľa záručnej lehoty danej výrobcom náhradného dielu, minimálne 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na živelné pohromy, závady spôsobené neodbornými zásahmi a manipuláciou.
5. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd a predmetu plnenia do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd si dohodne dodávateľ s objednávateľom písomnou formou.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.

VI. Sankcie

1. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s riadnym ukončením a odovzdaním prác objednávateľovi podľa termínov uvedených v bodoch 1.1. — 1.3., má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý deň omeškania.

2. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s dodržaním splatnosti vystavených faktúr, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 5.5., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý deň omeškania.

VII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď..
2. Ak sa splnenie tejto dohody stane nemožným, je povinná hociktorá zmluvná strana túto skutočnosť oznámiť druhej strane do 24 hodín od vyskytnutia sa vyššej moci. Strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu dohody vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od dohody. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

VIII. Ostatné podmienky – ďalšie dojednania

1. Dodávateľ vyhlasuje, že splní svoju povinnosť vykonať práce ich riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi, podľa podrobnej špecifikácie s rozsahom dodávok a prác, ktoré sú obsahom súťažných podkladov, platných noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. Dodávateľ pred zahájením prác preukáže odbornú spôsobilosť osôb, v súlade s § 6 a § 15 zákona 286/2009 Z.z., realizujúcich dielo platným certifikátom u zodpovedného pracovníka objednávateľa. Objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo prevziať.
2. Dodávateľ je povinný viesť montážny denník, kde budú uvedené všetky rozhodné skutočnosti pre plnenie zmluvy.
3. Dodávateľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku a je povinný odstrániť odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami a činnosťou.
4. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci svojich pracovníkov, za dodržanie predpisov BOZP a PO pri vykonávaných prácach a za škody spôsobené porušením príslušných predpisov v plnom rozsahu.
5. Dodávateľ vybaví svojich pracovníkov potrebnými pracovnými a ochrannými pomôckami, náradím a vybavením potrebným pre výkon príslušných prác.
6. Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu vykonávania prác zodpovedá za to, že riadny priebeh prác nebude narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
7. Dodávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh prác a priebežne poskytovateľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
8. Pre realizáciu diela budú na náklady objednávateľa vytvorené nasledovné podmienky :
 - a) možnosť napojenia na elektrickú sieť 230/400V
 - b) príjazd a prístup na miesto výkonu opráv a servisnej činnosti
9. Dodávateľ prehlasuje, že má uzatvorenú poisťnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania u poisťovateľa QBE Insurance (Europe) Limited. na poisťnú sumu: 500 000,00 EUR.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy a účely kontroly u objednávateľa.
11. Na zariadeniach v záručnej a pozáručnej dobe vykoná zhotoviteľ servis odborne spôsobilou osobou v súlade s návodom na servis a údržbu týchto zariadení dodaného výrobcom (predajcom).
12. Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na opravy a vypracovanie cenovej ponuky na opravu do 48

hodín od jej nahlásenia. Následnú opravu vykoná dodávateľ na základe objednávky objednávateľa v dohodnutom termíne a za dohodnutú cenu.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich naväzujúcimi.
V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť spory vzájomnou dohodou, v prípade, že nedospejú k dohode, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať o rozhodnutie súdu.
2. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo dodatky k tejto dohode sú pre obe strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto dohode a sú obojstranne podpísané.
3. Od Rámcovej dohody je možné odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinnosti, najmä uvedených v bodoch II.1, III.1. a V.1 tejto zmluvy v písomnej forme. Zmluvné strany sa dohodli, že Rámcovú dohodu tiež môže vypovedať objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede dodávateľovi.
4. Rámcová dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po 2 rovnopisoch.
5. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť zmluva nadobúda zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Dĺžka trvania Rámcovej dohody je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, resp. do naplnenia finančného limitu platného pre podprahovú zákazku t. j. do 39 999,- EUR bez DPH, pričom zmluva zaniká z tej právnej skutočnosti, ktorá nastane ako prvá.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je Príloha č. 1 a č. 2 – cenová ponuka dodávateľa.

V Nitre, dňa
Za objednávateľa :

V Bratislave, dňa
Za dodávateľa :

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor univerzity
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ing. Peter P o c h a b a
konateľ, generálny riaditeľ
ABC KLÍMA s. r. o.

Príloha č.1

Pre rok 2012

I. ZOZNAM VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

1.1 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Chiller CARRIER 30 RA 033 s hydromodulom 5.NP	kpl	1	105	105	105
2.	Chiller LENNOX WA 110 EK STD	pri kotolni	kpl	1	205	205
3.	Chiller CARRIER 30 RA 060	kanc.priestory -2.+3NP blok A	kpl	1	130	130
4.	Klimat. Jednotka. TECNAIR				0	0
	typ UCA51-H/R407C	Serverovňa 1. NP .	kpl	2	95	190
5.	Fan coily CARRIER 42NZ/42GW	kancelárske priestory-hlavná bud.	ks	43	12	516
	Cena spolu v € bez DPH				1 146,00 €	630,00 €
	DPH				229,20 €	126,00 €
	Cena spolu v € s DPH				1 375,20 €	756,00 €

1.2 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	4.1. Vzduchom chladený kondenzátor CAC 251 - V - 4P - 1	ks	2	60	120	120
2.	4.2. Chladiaca jednotka CARRIER 30 RWA 185	ks	1	220	220	220
3.	Fan coily CARRIER 42NZ	jkanc.priest.-presklená nadstavba	ks	26	12	312
	Cena spolu v € bez DPH				652,00 €	340,00 €
	DPH				130,40 €	68,00 €
	Cena spolu v € s DPH				782,40 €	408,00 €

1.3 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	vztzariadenie LENNOX KMLD2	kotolňa	kpl	1	50	50
2.	vzt.zariadenie LENNOX	odvod aula	kpl	1	50	50
3.	vztzariadenie LENNOX KLM 25	prívod aula	kpl	1	50	50
4.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR		kpl.	1	135	135
5.	Split systém COOLWEX	UNI club	kpl	3	60	180
6.	SPLIT systém HOKKAIDO	študijné FPV - 1	kpl	1	60	60
7.	SPLIT systém HOKKAIDO	študijné FPV - 2	kpl	1	60	60
8.	SPLIT systém HOKKAIDO	technik FPV	kpl	1	60	60
9.	SPLIT systém TOSHIBA RAS 13 YA	zasadačka FPV	kpl	1	60	60
10.	SPLIT systém TOSHIBA RAS 13 SA	dekan FPV (dekanát 1 .NP)	kpl	1	60	60
11.	SPLIT systém TOSHIBA RAS 10 SA	tajomníčka FPV	kpl	1	60	60
12.	SPLIT systém AIRWELL GCN 12 RC	rektorát UKF m.č.A217 2.NP	kpl	1	60	60
13.	SPLIT systém AIRWELL GC 24 RC	Jedáleň I. NP	kpl	1	60	60

14.	SPLIT systém TOSHIBA RAV 264 A	Jedáleň I. NP	kpl	1	60	60	N
15.	SPLIT systém COOLWEX CHC 9R10	kancelária m.č. 203 2.NP	kpl	1	60	60	N
16.	Vonkajšia jednotka CRV 280 R 7	kancelárske priestory - 5.NP	kpl	1	90	90	N
17.	Vnútrotná jednotka CHC 28 R7	kancelárske priestory - 5.NP	ks	1	20	20	N
18.	Vnútrotná jednotka CHC 36 R7	kancelárske priestory - 5 NP	ks	2	20	40	N
19.	Vnútrotná jednotka CHC 45 R7	kancelárske priestory - 5.NP	ks	4	20	80	N
Cena spolu v € bez DPH						1 295,00 €	0,00 €
DPH						259,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						1 554,00 €	0,00 €

1.4 Budova UKF v Nitre - FF, Štefánikova ul. č.67

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie		m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzt.jednotka: SNF1.10.10.35	prívod do kotolne	ks	1	50	50	N
2.	Vzt.jednotka: SNF1.10.20.33	prívod do jedálne	ks	1	50	50	N
3.	Odvodný ventilátor 3500 m3/h	odvod z jedálne	ks	1	50	50	N
4.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR		kpl.	2	135	270	N
5.	SPLIT systém CARRIER 42HQV012	miestnosť č. 132	kpl	1	60	60	N
6.	SPLIT systém CARRIER 42HQV012	miestnosť č. 133	kpl	1	60	60	N
7.	SPLIT systém CARRIER 42VMC024	Dekanát-zasadacia miestnosť	kpl	1	60	60	N
Cena spolu v € bez DPH						600,00 €	0,00 €
DPH						120,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						720,00 €	0,00 €

1.5 Budova UKF v Nitre - ŠD Nitra, B. Slančíkovej č.1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie		m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	BATKLIMA - BKL - Z J 19.12 strecha	v.č.1.2892-13	ks	1	50	50	N
2.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08 strecha	v.č. 1.2892-14	ks	1	50	50	N
3.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08 strecha	V.Č.-2892- 21	ks	1	50	50	N
4.	BATKLIMA-BKL-ZJ 14.08 strecha	v.č. 1-2892-22	ks	1	50	50	N
5.	BATKLIMA - BKL - ZJ 14.08 strecha	v.č. 1-2892-1	ks	1	50	50	N
6.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR		kpl.	5	135	675	N
7.	VOLF - divadielko	KG 40	ks	1	50	50	N
8.	SPLIT systém AIRWELL	GCN 30 - SX 30	kpl	2	70	140	N
Cena spolu v € bez DPH						1 115,00 €	0,00 €
DPH						223,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						1 338,00 €	0,00 €

1.6 Budova UKF - FF, B. Slančíkovej č.1 (vzdelávacie priestory)

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie		m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	ZJ 08.07-0,0,0 TPB	125231	kpl.	1	50	50	N
2.	ZR 09.07.-1,0,0 TPB	12 5231	kpl.	1	50	50	N
3.	ZR 12.08-1,0,0 TPB	12 5231	kpl.	1	50	50	N

4.	ZR 14.08-1,0,0-TPB 125231	kpl.	1	50	50	N
5.	Split systém COOLWEX CRS 18 110 tech.miest..	kpl.	1	60	60	N
6.	BATKLIMA ZR 12.08-1 ..0.0 TPB 125231-L v.č.09.065.01-18	ks	1	50	50	N
7.	BATKLIMA ZR 14.08-1.0.0 TPB 125231 - L v.č.09.065.01-19	ks	1	50	50	N
8.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR	kpl	6	135	810	N
Cena spolu v € bez DPH					1 170,00 €	0,00 €
DPH					234,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					1 404,00 €	0,00 €

1.7 Budova UKF Nitra, B. Slančíkovej č.1 - Audiovizuálne centrum FF UKF

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	SPLIT systém COOLWEX CK 36 R 7	kpl.	1	70	70	N
2.	SPLIT systém COOLWEX CHC 12 R 10	kpl.	2	60	120	N
3.	SPLIT systém COOLWEX CHC 18 R 10	kpl.	1	60	60	N
Cena spolu v € bez DPH					250,00 €	0,00 €
DPH					50,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					300,00 €	0,00 €

1.8 Budova UKF - FSVaZ, Krasková ulica č. 1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	LENNOX KLM 04 vzduchotech. jednotka	kpl	1	50	50	N
2.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR	kpl	1	130	130	N
3.	CHC 18 R SPLIT-kancelária	kpl	2	60	120	N
4.	CHC 12 R 10 SPLIT kancelária	kpl	1	60	60	N
Cena spolu v € bez DPH					360,00 €	0,00 €
DPH					72,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					432,00 €	0,00 €

1.9 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	1.1. VZT jednotka prívod: CV - A 4LNV - 1387B/1 - G	kpl	2	50	100	N
	odvod: CV - 4AP NW - 1387B / 1 - G				0	N
2.	2.1. VZT jednotka Prívod vzduchu CV-2LNW-1387B-1 - G	kpl	1	50	50	N
	Odvod vzduchu CV - A2P NW - 1387B - /1 - G				0	N
3.	5.1. vonkajšia jednotka 38 BCS - 009G SPLIT - tech. Miest.	ks	2	60	120	N
4.	5.2. vnútorná jednotka 42 HMC 009N SPLIT - tech. Miest.	ks	2	20	40	N
5.	5.3. vonkajšia jednotka 38 GL - 018G SPLIT- tech. Miest.	ks	2	60	120	N
6.	5.4. vnútorná jednotka 42 HMC - 018N SPLIT - tech. Miest.	ks	2	20	40	N
7.	6.1. Vetracia jednotka prívodná VTS CV-P-1PN-42A/1 - S	kpl	1	50	50	N
8.	6.2. Vetracia jednotka odvodná C V - P - 1P W - OA/1-S	kpl	1	50	50	N
9.	2. NP SPLIT systém COOLWEX CT 30 R7	kpl	1	70	70	N
10.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR	kpl	4	135	540	N
Cena spolu v € bez DPH					1 180,00 €	0,00 €

DPH		236,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH		1 416,00 €	0,00 €

1.10 Budova UKF - FPV, Nábřežie mládeže 91 - Katedra botaniky a genetiky

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	SPLIT systém HOKKAIDO HKEI351E fytokomora skleník	kpl.	1	60	60	N
	Cena spolu v € bez DPH				60,00 €	0,00 €
	DPH				12,00 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH				72,00 €	0,00 €

II. ZOZNAM FILTRAČNÝCH VLOŽIEK, trieda čistoty G 4 - VÝMENY

2.1 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

P.č.	Filtračné vložky Vzť. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzt.zariadenie KLM 25, filtračné vložky, v.č.10022443/AHU0531	kpl.	1	592x592x360-4ks	43,52	N
				592x287x360-4ks	39,76	N
				287x287x360-1 ks	5,91	N
2.	Filtračná tkanina FIRON - tr. G1 (pre KMLD2-V kotolni)	kpl.	1	1000x300-1 ks	13,4	N
	Cena spolu v € bez DPH				102,59 €	0,00 €
	DPH				20,52 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH				123,11 €	0,00 €

2.2. Budova UKF - FSVaZ, Krasková č.1

P.č.	Filtračné vložky Vzť. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzt.zariadenie KLM 04, filtračné vložky, v.č.20141451	kpl.	1	592x490x300-2ks	21,44	N
	Cena spolu v € bez DPH				21,44 €	0,00 €
	DPH				4,29 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH				25,73 €	0,00 €

2.3 Budova UKF - ŠD, B.Slančíkovej č.1

P.č.	Filtračné vložky Vzť. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	BATKLIMA-BKL-ZJ 19.12, v.č.1.2892-13, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-1ks	10,72	N
				592x592x360-2ks	21,76	N
				592x287x360-2ks	19,88	N
				490x287x360-1 ks	9,23	N
2.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08, v.č.1.2892-14, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-2ks	21,44	N
3.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08, v.č.1.2892-21, filtračné vložky	kpl.	1	592x490x360-2ks	21,68	N
4.	BATKLIMA - BKL - ZJ 14.08, v.č.1.2892-22, filtračné vložky	kpl.	1	590x590x360-2ks	21,76	N

5.	BATKLIMA - BKL - ZJ 14.08. v.č.1.2892-1, filtračné vložky	kpl.	1	592x592x360-2ks	21,76	N
6.	VOLF KG 40	kpl.	1	590x490x360-1 ks	10,84	N
vzdelávacie priestory FF - I.Etapa						
1.	BATKLIMA - BKL - ZR 09.07.-1,0,0 TPB 12 5231, filtračné vložky	kpl.	1	592x490x360-2ks	21,68	N
2.	BATKLIMA - BKL - ZR 12.08.-1,0,0 TPB 12 5231, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-4ks	42,88	N
3.	BATKLIMA - BKL - ZR 14.08.-1,0,0 TPB 12 5231, filtračné vložky	kpl.	1	592x592x360-4ks	43,52	N
vzdelávacie priestory FF - II.Etapa						
4.	BATKLIMA - BKL - ZR 12.08.-1,0,0 TPB, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-4ks	42,88	N
5.	BATKLIMA - BKL - ZR 14.08.-1,0,0 TPB, filtračné vložky	kpl.	1	592x592x360-4ks	43,52	N
Cena spolu v € bez DPH					353,55 €	0,00 €
DPH					70,71 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					424,26 €	0,00 €

2.4 Budova UKF - PF, Drážovská 4

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	2.1. Odvod - prívod vzt. Zariadenie filtračné vložky, v.č.8104-1020490	kpl.	1	592x592x300-2ks	21,56	N
				287x592x300-2ks	17,9	N
2.	1.1. Odvod - prívod vzt. Zariadenie filtračné vložky, v.č.8104-1040302, v.č.8104-1040301	kpl.	2	592x592x300-4ks	86,24	N
				592x287x300-4ks	79,04	N
				592x287x300-4ks	79,04	N
				592x592x300-4ks	86,24	N
3.	6.1. Prívod VTS CV - P - 1P N-42 A/1-S, filtračné vložky, v.č.8104-201-0776, v.č.8104-201-0776, v.č.8104-201-0779,	kpl.	1	490x287x360-1ks	10,72	N
				592x287x200-1ks	9,73	N
				592x287x200-1 ks	9,73	N
Cena spolu v € bez DPH					400,20 €	0,00 €
DPH					80,04 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					480,24 €	0,00 €

2.5 Budova UKF v Nitre - FF, Štefánikova ul. č.67

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzt.jednotka: SNF1.10.10.35, kazetový filter-G4	ks	1	780x500x150	36,5	N
2.	Vzt.jednotka: SNF1.10.20.33, kazetový filter-G4	ks	2	780x500x150	73	N
Cena spolu v € bez DPH					109,50 €	0,00 €
DPH					21,90 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					131,40 €	0,00 €

III. ZOZNAM POŽIARNÝCH KLAPIEK S CENOU

3.1 Budova UKF - ŠD Nitra, B. Slančíkovej č.1

Poz.	Výrobca, typ požiarnej klapky	výrobné číslo	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 1000x355	v.č.0895	ks	1	11,3	11,3	N
1.102	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 800x315	v.č.0893	ks	1	11,3	11,3	N
1.103	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 630x200	v.č.0894	ks	1	11,3	11,3	N
13.	MANDÍK-PKTM 90/SK.01 1500x500	v.č.0897	ks	1	11,3	11,3	N
13.	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 1000x450	v.č.0896	ks	1	11,3	11,3	N
14.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 630x450	v.č.0899	ks	1	11,3	11,3	N
14.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 630x450	v.č.0898	ks	1	11,3	11,3	N
21.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 800x450	v.č.0901	ks	1	11,3	11,3	N
21.101	MANDIK - PKTM 90/SK.01 800x450	v.č.0900	ks	1	11,3	11,3	N
	MANDÍK-PKTM 90/SK.01 1250x500	v.č.0905	ks	1	11,3	11,3	N
	MANDIK - PKTM 90/SK.01 1100x450	v.č.0902	ks	1	11,3	11,3	N
Cena spolu v € bez DPH						124,30 €	0,00 €
DPH						24,86 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						149,16 €	0,00 €

3.2 Budova UKF - FF Nitra, B. Slančíkovej č.1 (vzdelávacie priestory)

Poz.	Výrobca, typ požiarnej klapky	výrobné číslo	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01		ks	9	11,3	101,7	N
1.5B	MANDÍK - PKTM 90/SK.11	v.č.1409	ks	1	11,3	11,3	N
1.5A	MANDÍK - PKTM 90/SK.12	v.č.1408	ks	1	11,3	11,3	N
19.6.B	MANDÍK - PKTM 90/SK 900x355	v.č. 1424	ks	1	11,3	11,3	N
19.6.A	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 1000x500	v.č.1425	ks	1	11,3	11,3	N
18.6.B	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 400x560	v.č.1416	ks	1	11,3	11,3	N
18.6.A	MANDIK - PKTM 90/SK.01 400x560	v.č.1415	ks	1	11,3	11,3	N
Cena spolu v € bez DPH						169,50 €	0,00 €
DPH						33,90 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						203,40 €	0,00 €

3.3 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

Poz.	Výrobca, typ požiarnej klapky	výrobné číslo	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
2.3.2.	MANDÍK - PKTM 90/SK.11 710x315	v.č.0201	ks	1	11,3	11,3	N
2.3.1.	MANDIK - PKTM 90/SK.11 710x315	v.č.0198	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.1.	MANDÍK-PKTM 90/SK.11 630x710	v.č.0202	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.2.	MANDIK - PKTM 90/SK.11 630x710	v.č.0203	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.3.	MANDÍK-PKTM 90/SK. 11 630x710	v.č.0205	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.4.	MANDÍK - PKTM 90/SK.11 630x710	v.č.0204	ks	1	11,3	11,3	N
Cena spolu v € bez DPH						67,80 €	0,00 €
DPH						13,56 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						81,36 €	0,00 €

IV. REVÍZIA KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ (podľa zákona č: 286/2009 Z.z)

4.1 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Carrier 30RA033 (na streche)	ks	1	6	N	6
2.	Carrier 30RA060 (na streche)	ks	1	6	N	6
3.	Coolwex CRV280R7 (na streche)	ks	1	6	N	6
4.	LennoxWAHO EK STD (pri kotolni)	ks	1	6	N	6
5.	Tecnaair-č.1-UCA 51-H/R407C (serverovňa)	ks	1	6	N	6
6.	Tecnaair-č.2-UCA 51-H/R407C (serverovňa)	ks	1	6	N	6
7.	Hokkaido CL30TRIAL-1 (1 .NP-študovňa)	ks	1	6	N	6
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	42,00 €
	DPH				0,00 €	8,40 €
	Cena spolu v € s DPH				0,00 €	50,40 €

4.2 Budova UKF - ŠD Nitra, B. Slančíkovej č.1

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Coolwex CK36R7	ks	1	6	N	6
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	6,00 €
	DPH				0,00 €	1,20 €
	Cena spolu v € s DPH				0,00 €	7,20 €

4.3 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Carrier 30RWA185 - okruh č.1	ks	1	6	N	6
2.	Carrier 30RWA185 - okruh č.2	ks	1	6	N	6
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	12,00 €
	DPH				0,00 €	2,40 €
	Cena spolu v € s DPH				0,00 €	14,40 €

V jednotkových cenách musia byť započítané všetky súvisiace náklady (t.j. vrátane dopravy a ostatných súvisiacich služieb)

Vysvetlivka: N - nepožaduje sa

CENA CELKOM 2012

	Cena spolu v EUR s DPH
Tabuľka č. I. (1.1 - 1.10)	10 557,60 €
Tabuľka č. II. (2.1 - 2.5)	1 184,74 €
Tabuľka č. III. (3.1 - 3.3)	433,92 €
Tabuľka č. IV. (4.1 - 4.3)	72,00 €
Cena celkom v EUR s DPH	12 248,26 €

Pre rok 2013
Príloha č.1 k Rámcovej dohode
I. ZOZNAM VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

1.1 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Chiller CARRIER 30 RA 033 s hydromodulom 5.NP	kpl	1	105	105	105
2.	Chiller LENNOX WA 110 EK STD	pri kotolni	kpl	1	205	205
3.	Chiller CARRIER 30 RA 060	kanc.priestory -2.+3NP blok A	kpl	1	130	130
4.	Klimat. Jednotka. TECNAIR				0	0
	typ UCA51-H/R407C	Serverovňa 1. NP .	kpl	2	95	190
5.	Fan coily CARRIER 42NZ/42GW	kancelárske priestory-hlavná bud.	ks	43	12	516
	Cena spolu v € bez DPH				1 146,00 €	630,00 €
	DPH				229,20 €	126,00 €
	Cena spolu v € s DPH				1 375,20 €	756,00 €

1.2 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	4.1. Vzduchom chladený kondenzátor CAC 251 - V - 4P - 1	ks	2	60	120	120
2.	4.2. Chladiaca jednotka CARRIER 30 RWA 185	ks	1	220	220	220
3.	Fan coily CARRIER 42NZ	jkanc.priest.-presklená nadstavba	ks	26	12	312
	Cena spolu v € bez DPH				652,00 €	340,00 €
	DPH				130,40 €	68,00 €
	Cena spolu v € s DPH				782,40 €	408,00 €

1.3 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - Univerzitná knižnica

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzduchom chladený kondenzátor DAIKIN EAV6N 7440 (strecha obj.)	ks	1	60	60	60
2.	Chladiaca jednotka DAIKIN EWLD 120MBYNN (suterén objektu)	ks	1	220	220	220
3.	Fan coily DAIKIN FWC07AT	1,2 a 3 podlažie	ks	31	12	372
4.	LENNOX KLM 08 vzduchotech.jednotka (suterén-strojovňa VZT a UK)	kpl	1	50	50	N
5.	BOSCH 396540 vzduchotech.jednotka (suterén-sklad)	kpl	1	50	50	N
6.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR	kpl	2	135	270	N
7.	DAIKIN FTXS71 split - serverovňa	kpl	1	60	60	60
	Cena spolu v € bez DPH				1 082,00 €	340,00 €
	DPH				216,40 €	68,00 €
	Cena spolu v € s DPH				1 298,40 €	408,00 €

1.4 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie		m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	vztzariadenie LENNOX KMLD2	kotolňa	kpl	1	50	50	N
2.	vzt.zariadenie LENNOX	odvod aula	kpl	1	50	50	N
3.	vztzariadenie LENNOX KLM 25	prívod aula	kpl	1	50	50	N
4.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR		kpl.	1	135	135	N
5.	Split systém COOLWEX	UNI club	kpl	3	60	180	N
6.	SPLIT systém HOKKAIDO	študijné FPV - 1	kpl	1	60	60	N
7.	SPLIT systém HOKKAIDO	študijné FPV - 2	kpl	1	60	60	N
8.	SPLIT systém HOKKAIDO	technik FPV	kpl	1	60	60	N
9.	SPLIT systém TOSHIBA RAS 13 YA	zasadačka FPV	kpl	1	60	60	N
10.	SPLIT systém TOSHIBA RAS 13 SA	dekan FPV (dekanát 1 .NP)	kpl	1	60	60	N
11.	SPLIT systém TOSHIBA RAS 10 SA	tajomníčka FPV	kpl	1	60	60	N
12.	SPLIT systém AIRWELL GCN 12 RC	rektorát UKF m.č.A217 2.NP	kpl	1	60	60	N
13.	SPLIT systém AIRWELL GC 24 RC	Jedáleň I. NP	kpl	1	60	60	N
14.	SPLIT systém TOSHIBA RAV 264 A	Jedáleň I. NP	kpl	1	60	60	N
15.	SPLIT systém COOLWEX CHC 9R10	kancelária m.č. 203 2.NP	kpl	1	60	60	N
16.	Vonkajšia jednotka CRV 280 R 7	kancelárske priestory - 5.NP	kpl	1	90	90	N
17.	Vnúťorná jednotka CHC 28 R7	kancelárske priestory - 5.NP	ks	1	20	20	N
18.	Vnúťorná jednotka CHC 36 R7	kancelárske priestory - 5 NP	ks	2	20	40	N
19.	Vnúťorná jednotka CHC 45 R7	kancelárske priestory - 5.NP	ks	4	20	80	N
	Cena spolu v € bez DPH					1 295,00 €	0,00 €
	DPH					259,00 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH					1 554,00 €	0,00 €

1.5 Budova UKF v Nitre - FF, Štefánikova ul. č.67

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie		m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzt.jednotka: SNF1.10.10.35	prívod do kotolne	ks	1	50	50	N
2.	Vzt.jednotka: SNF1.10.20.33	prívod do jedálne	ks	1	50	50	N
3.	Odvodný ventilátor 3500 m3/h	odvod z jedálne	ks	1	50	50	N
4.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR		kpl.	2	135	270	N
5.	SPLIT systém CARRIER 42HQV012	miestnosť č. 132	kpl	1	60	60	N
6.	SPLIT systém CARRIER 42HQV012	miestnosť č. 133	kpl	1	60	60	N
7.	SPLIT systém CARRIER 42VMC024	Dekanát-zasadacia miestnosť	kpl	1	60	60	N
	Cena spolu v € bez DPH					600,00 €	0,00 €
	DPH					120,00 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH					720,00 €	0,00 €

1.6 Budova UKF v Nitre - ŠD Nitra, B. Slančkovej č.1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
------	--	------	-----	------------	--------------	----------------

1.	BATKLIMA - BKL - Z J 19.12 strecha v.č.1.2892-13	ks	1	50	50	N
2.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08 strecha v.č. 1.2892-14	ks	1	50	50	N
3.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08 strecha V.Č.-2892- 21	ks	1	50	50	N
4.	BATKLIMA-BKL-ZJ 14.08 strecha v.č. 1-2892-22	ks	1	50	50	N
5.	BATKLIMA - BKL - ZJ 14.08 strecha v.č. 1-2892-1	ks	1	50	50	N
6.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR	kpl.	5	135	675	N
7.	VOLF - divadielko KG 40	ks	1	50	50	N
8.	SPLIT systém AIRWELL GCN 30 - SX 30	kpl	2	70	140	N
Cena spolu v € bez DPH					1 115,00 €	0,00 €
DPH					223,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					1 338,00 €	0,00 €

1.7 Budova UKF - FF, B. Slančíkovej č.1 (vzdelávacie priestory)

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	ZJ 08.07-0,0,0 TPB 125231	kpl.	1	50	50	N
2.	ZR 09.07.-1,0,0 TPB 12 5231	kpl.	1	50	50	N
3.	ZR 12.08-1,0,0 TPB 12 5231	kpl.	1	50	50	N
4.	ZR 14.08-1,0,0-TPB 125231	kpl.	1	50	50	N
5.	Split systém COOLWEX CRS 18 110 tech.miest..	kpl.	1	60	60	N
6.	BATKLIMA ZR 12.08-1 ..0.0 TPB 125231-L v.č.09.065.01-18	ks	1	50	50	N
7.	BATKLIMA ZR 14.08-1.0.0 TPB 125231 - L v.č.09.065.01-19	ks	1	50	50	N
8.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR	kpl	6	135	810	N
Cena spolu v € bez DPH					1 170,00 €	0,00 €
DPH					234,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					1 404,00 €	0,00 €

1.8 Budova UKF Nitra, B. Slančíkovej č.1 - Audiovizuálne centrum FF UKF

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	SPLIT systém COOLWEX CK 36 R 7	kpl.	1	70	70	N
2.	SPLIT systém COOLWEX CHC 12 R 10	kpl.	2	60	120	N
3.	SPLIT systém COOLWEX CHC 18 R 10	kpl.	1	60	60	N
Cena spolu v € bez DPH					250,00 €	0,00 €
DPH					50,00 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					300,00 €	0,00 €

1.9 Budova UKF - FSVaZ, Krasková ulica č. 1

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	LENNOX KLM 04 vzduchotech. jednotka	kpl	1	50	50	N
2.	Riadiaci systém - Profilaktická prehliadka MaR	kpl	1	130	130	N
3.	CHC 18 R SPLIT-kancelária	kpl	2	60	120	N
4.	CHC 12 R 10 SPLIT kancelária	kpl	1	60	60	N
Cena spolu v € bez DPH					360,00 €	0,00 €
DPH					72,00 €	0,00 €

Cena spolu v € s DPH		432,00 €	0,00 €
-----------------------------	--	-----------------	---------------

1.10 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.	1.1. VZT jednotka prívod: CV - A 4LNV - 1387B/1 - G	kpl	2	50	100	N
	odvod: CV - 4AP NW - 1387B / 1 - G				0	N
2.	2.1. VZT jednotka Prívod vzduchu CV-2LNW-1387B-1 - G	kpl	1	50	50	N
	Odvod vzduchu CV - A2P NW - 1387B - /1 - G				0	N
3.	5.1. vonkajšia jednotka 38 BCS - 009G SPLIT - tech. Miest.	ks	2	60	120	N
4.	5.2. vnútorná jednotka 42 HMC 009N SPLIT - tech. Miest.	ks	2	20	40	N
5.	5.3. vonkajšia jednotka 38 GL - 018G SPLIT- tech. Miest.	ks	2	60	120	N
6.	5.4. vnútorná jednotka 42 HMC - 018N SPLIT - tech. Miest.	ks	2	20	40	N
7.	6.1. Vetracia jednotka prívodná VTS CV-P-1PN-42A/1 - S	kpl	1	50	50	N
8.	6.2. Vetracia jednotka odvodná C V - P - 1P W - OA/1-S	kpl	1	50	50	N
9.	2. NP SPLIT systém COOLWEX CT 30 R7	kpl	1	70	70	N
10.	Riadiaci systém - Profilaktická prehládka MaR	kpl	4	135	540	N
	Cena spolu v € bez DPH				1 180,00 €	0,00 €
	DPH				236,00 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH				1 416,00 €	0,00 €

1.11 Budova UKF - FPV, Nábřežie mládeže 91 - Katedra botaniky a genetiky

P.č.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis	
1.	SPLIT systém HOKKAIDO HKEI351E	fytokomora skleník	kpl	1	60	60	N
	Cena spolu v € bez DPH				60,00 €	0,00 €	
	DPH				12,00 €	0,00 €	
	Cena spolu v € s DPH				72,00 €	0,00 €	

II. ZOZNAM FILTRAČNÝCH VLOŽIEK, trieda čistoty G 4 - VÝMENY

2.1 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzt.zariadenie KLM 25, filtračné vložky, V.Č.10022443/AHU0531	kpl.	1	592x592x360-4ks	43,52	N
				592x287x360-4ks	39,76	N
				287x287x360-1 ks	5,91	N
2.	Filtračná tkanina FIRON - tr. G1 (pre KMLD2-V kotolni)	kpl	1	1000x300-1 ks	13,4	N
	Cena spolu v € bez DPH				102,59 €	0,00 €
	DPH				20,52 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH				123,11 €	0,00 €

2.2. Budova UKF - FSVaZ, Krasková č.1

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
------	---------------------------------	------	-----	---------	--------------	----------------

1.	Vzt.zariadenie KLM 04, filtračné vložky, v.č.20141451	kpl.	1	S92x490x300-2ks	21,44	N
	Cena spolu v € bez DPH				21,44 €	0,00 €
	DPH				4,29 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH				25,73 €	0,00 €

2.3 Budova UKF - ŠD, B.Slančíkovej č.1

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	BATKLIMA-BKL-ZJ 19.12, v.č.1.2892-13, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-1ks	10,72	N
				592x592x360-2ks	21,76	N
				592x287x360-2ks	19,88	N
				490x287x360-1 ks	9,23	N
2.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08, v.č.1.2892-14, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-2ks	21,44	N
3.	BATKLIMA - BKL - ZJ 12.08, v.č.1.2892-21, filtračné vložky	kpl.	1	592x490x360-2ks	21,68	N
4.	BATKLIMA - BKL - ZJ 14.08, v.č.1.2892-22, filtračné vložky	kpl.	1	590x590x360-2ks	21,76	N
5.	BATKLIMA - BKL - ZJ 14.08, v.č.1.2892-1, filtračné vložky	kpl.	1	592x592x360-2ks	21,76	N
6.	VOLF KG 40	kpl.	1	590x490x360-1 ks	10,84	N
vzdelávacie priestory FF - I.Etapa						
1.	BATKLIMA - BKL - ZR 09.07.-1,0,0 TPB 12 5231, filtračné vložky	kpl.	1	592x490x360-2ks	21,68	N
2.	BATKLIMA - BKL - ZR 12.08.-1,0,0 TPB 12 5231, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-4ks	42,88	N
3.	BATKLIMA - BKL - ZR 14.08.-1,0,0 TPB 12 5231, filtračné vložky	kpl.	1	592x592x360-4ks	43,52	N
vzdelávacie priestory FF - II.Etapa						
4.	BATKLIMA - BKL - ZR 12.08.-1,0,0 TPB, filtračné vložky	kpl.	1	490x592x360-4ks	42,88	N
5.	BATKLIMA - BKL - ZR 14.08.-1,0,0 TPB, filtračné vložky	kpl.	1	592x592x360-4ks	43,52	N
	Cena spolu v € bez DPH				353,55 €	0,00 €
	DPH				70,71 €	0,00 €
	Cena spolu v € s DPH				424,26 €	0,00 €

2.4 Budova UKF - PF, Drážovská 4

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	2.1. Odvod - prívod vzt. Zariadenie filtračné vložky, v.č.8104-1020490	kpl.	1	592x592x300-2ks	21,56	N
				287x592x300-2ks	17,9	N
2.	1.1. Odvod - prívod vzt. Zariadenie filtračné vložky, v.č.8104-1040302, v.č.8104-1040301	kpl.	2	592x592x300-4ks	86,24	N
				592x287x300-4ks	79,04	N
				592x287x300-4ks	79,04	N
				592x592x300-4ks	86,24	N
3.	6.1. Prívod VTS CV - P - 1P N-42 A/1-S, filtračné vložky, v.č.8104-201-0776, v.č.8104-201-0776, v.č.8104-201-0779,	kpl.	1	490x287x360-1ks	10,72	N
				592x287x200-1ks	9,73	N
				592x287x200-1 ks	9,73	N
	Cena spolu v € bez DPH				400,20 €	0,00 €
	DPH				80,04 €	0,00 €

Cena spolu v € s DPH	480,24 €	0,00 €
-----------------------------	-----------------	---------------

2.5 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - Univerzitná knižnica

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	LENNOX KLM 08 vzduchotech.jednotka (suterén-strojovňa VZT a UK)	kpl.	1	592x592x360-2ks	21,76	N
				287x592x300-2ks	17,9	N
2.	BOSCH 396540 vzduchotech.jednotka (suterén-sklad)	kpl.	1	287x592x360-2ks	17,24	N
Cena spolu v € bez DPH					56,90 €	0,00 €
DPH					11,38 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					68,28 €	0,00 €

2.6 Budova UKF v Nitre - FF, Štefánikova ul. č.67

P.č.	Filtračné vložky Vzt. zariadení	m.j.	mn.	rozmery	Jarný servis	Jesenný servis
1.	Vzt.jednotka: SNF1.10.10.35, kazetový filter-G4	ks	1	780x500x150	36,5	N
2.	Vzt.jednotka: SNF1.10.20.33, kazetový filter-G4	ks	2	780x500x150	73	N
Cena spolu v € bez DPH					109,50 €	0,00 €
DPH					21,90 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH					131,40 €	0,00 €

III. ZOZNAM POŽIARNÝCH KLAPIEK S CENOU

3.1 Budova UKF - ŠD Nitra, B. Slančíkovej č.1

Poz.	Výrobca, typ požiarnej klapky	výrobné číslo	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.101	MANDÍK- PKTM 90/SK.01 1000x355	v.č.0895	ks	1	11,3	11,3	N
1.102	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 800x315	v.č.0893	ks	1	11,3	11,3	N
1.103	MANDIK - PKTM 90/SK.01 630x200	v.č.0894	ks	1	11,3	11,3	N
13.	MANDÍK-PKTM 90/SK.01 1500x500	v.č.0897	ks	1	11,3	11,3	N
13.	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 1000x450	v.č.0896	ks	1	11,3	11,3	N
14.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 630x450	v.č.0899	ks	1	11,3	11,3	N
14.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 630x450	v.č.0898	ks	1	11,3	11,3	N
21.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 800x450	v.č.0901	ks	1	11,3	11,3	N
21.101	MANDIK - PKTM 90/SK.01 800x450	v.č.0900	ks	1	11,3	11,3	N
	MANDÍK-PKTM 90/SK.01 1250x500	v.č.0905	ks	1	11,3	11,3	N
	MANDIK - PKTM 90/SK.01 1100x450	v.č.0902	ks	1	11,3	11,3	N
Cena spolu v € bez DPH						124,30 €	0,00 €
DPH						24,86 €	0,00 €

Cena spolu v € s DPH	149,16 €	0,00 €
-----------------------------	-----------------	---------------

3.2 Budova UKF - FF Nitra, B. Slančíkovej č.1 (vzdelávacie priestory)

Poz.	Výrobca, typ požiarnej klapky	výrobné číslo	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
1.101	MANDÍK - PKTM 90/SK.01		ks	9	11,3	101,7	N
1.5B	MANDÍK - PKTM 90/SK.11	v.č.1409	ks	1	11,3	11,3	N
1.5A	MANDÍK - PKTM 90/SK.12	v.č.1408	ks	1	11,3	11,3	N
19.6.B	MANDÍK - PKTM 90/SK 900x355	v.č. 1424	ks	1	11,3	11,3	N
19.6.A	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 1000x500	v.č.1425	ks	1	11,3	11,3	N
18.6.B	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 400x560	v.č.1416	ks	1	11,3	11,3	N
18.6.A	MANDÍK - PKTM 90/SK.01 400x560	v.č.1415	ks	1	11,3	11,3	N
Cena spolu v € bez DPH						169,50 €	0,00 €
DPH						33,90 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						203,40 €	0,00 €

3.3 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

Poz.	Výrobca, typ požiarnej klapky	výrobné číslo	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarný servis	Jesenný servis
2.3.2.	MANDÍK - PKTM 90/SK.11 710x315	v.č.0201	ks	1	11,3	11,3	N
2.3.1.	MANDÍK - PKTM 90/SK.11 710x315	v.č.0198	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.1.	MANDÍK-PKTM 90/SK.11 630x710	v.č.0202	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.2.	MANDÍK - PKTM 90/SK.11 630x710	v.č.0203	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.3.	MANDÍK-PKTM 90/SK. 11 630x710	v.č.0205	ks	1	11,3	11,3	N
1.6.4.	MANDÍK - PKTM 90/SK.11 630x710	v.č.0204	ks	1	11,3	11,3	N
Cena spolu v € bez DPH						67,80 €	0,00 €
DPH						13,56 €	0,00 €
Cena spolu v € s DPH						81,36 €	0,00 €

IV. REVÍZIA KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ (podľa zákona č: 286/2009 Z.z)

4.1 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Carrier 30RA033 (na streche)	ks	1	6	N	6
2.	Carrier 30RA060 (na streche)	ks	1	6	N	6
3.	Coolwex CRV280R7 (na streche)	ks	1	6	N	6
4.	LennoxWAHO EK STD (pri kotolni)	ks	1	6	N	6
5.	Tecnaier-č.1-UCA 51-H/R407C (serverovňa)	ks	1	6	N	6
6.	Tecnaier-č.2-UCA 51-H/R407C (serverovňa)	ks	1	6	N	6
7.	Hokkaido CL30TRIAL-1 (1 .NP-študovňa)	ks	1	6	N	6
Cena spolu v € bez DPH					0,00 €	42,00 €
DPH					0,00 €	8,40 €
Cena spolu v € s DPH					0,00 €	50,40 €

4.2 Budova UKF - ŠD Nitra, B. Slančíkovej č.1

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Coolwex CK36R7	ks	1	6	N	6
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	6,00 €
	DPH				0,00 €	1,20 €
	Cena spolu v € s DPH				0,00 €	7,20 €

4.3 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Carrier 30RWA185 - okruh č.1	ks	1	6	N	6
2.	Carrier 30RWA185 - okruh č.2	ks	1	6	N	6
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	12,00 €
	DPH				0,00 €	2,40 €
	Cena spolu v € s DPH				0,00 €	14,40 €

4.4 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - Univerzitná knižnica

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	DAIKIN EWLD 120MBYNN	ks	1	6	6	6
	Cena spolu v € bez DPH				6,00 €	6,00 €
	DPH				1,20 €	1,20 €
	Cena spolu v € s DPH				7,20 €	7,20 €

V. REVÍZIA KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ (podľa zákona č: 17/2007 Z.z)

5.1 Budova UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku č.1

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Okruh-1 - Carrier 30RA033 + fan coils (FCU-CARRIER)	kpl.	1	100	N	100
2.	Okruh-2 - Carrier 30RA060 + fan coils (FCU-CARRIER)	kpl.	1	100	N	100
3.	Okruh-3 - Lennox WA110 EK STD + vzt.jednotky v aule (LENNOX)	kpl.	1	100	N	100
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	300,00 €
	DPH				0,00 €	60,00 €
	Cena spolu v € s DPH				0,00 €	360,00 €

5.2 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - veľká budova

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Okruh-4 - Carrier 30RWA185 + vzt jednotky v strojovni (VTS-CLIMA) a fan coils v presklennej nadstavbe (FCU-CARRIER)	kpl.	1	100	N	100
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	100,00 €
	DPH				0,00 €	20,00 €

Cena spolu v € s DPH	0,00 €	120,00 €
----------------------	--------	----------

5.3 Budova UKF - PF, Drážovská 4. - Univerzitná knižnica

Poz.	Vzduchotechnické a klimatizačné zariadenie	m.j.	mn.	jedn. cena	Jarná revízia	Jesenná revízia
1.	Okruh-5 - DAIKIN EWLD 120MBYNN + vzt jednotky v strojovni (LENNOX a BOSCH) a fan coils (FCU-DAIKIN)	kpl.	1	100	N	100
	Cena spolu v € bez DPH				0,00 €	100,00 €
	DPH				0,00 €	20,00 €
	Cena spolu v € s DPH				0,00 €	120,00 €

V jednotkových cenách musia byť započítané všetky súvisiace náklady (t.j. vrátane dopravy a ostatných súvisiacich služieb)

Vysvetlivka: N - nepožaduje sa

CENA CELKOM 2013

	Cena spolu v EUR s DPH
Tabuľka č. I. (1.1 - 1.11)	12 264,00 €
Tabuľka č. II. (2.1 - 2.6)	1 253,02 €
Tabuľka č. III. (3.1 - 3.3)	433,92 €
Tabuľka č. IV. (4.1 - 4.3)	86,40 €
Tabuľka č. V. (5.1 - 5.3)	600,00 €
Cena celkom v EUR s DPH	14 637,34 €

Príloha č.2

OPRAVY VZDUCHOTECHNICKO - KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ pre rok 2012

p.č.	Popis položky	m.j.	pred pokl. mn.	Jedn.cena €	Cena € (mn. x j.c.)
1.	Hodinová sadzba servisného technika (HZS)	hod.	200	12,5	2500
2.	Náklady na dopravu - predpokladaných 30 výjazdov na opravy	súb.	30	6,5	195
	Cena spolu v € bez DPH				2 695,00 €
	DPH				539,00 €
	Cena spolu v € s DPH				3 234,00 €

V cenách HZS musia byť započítané aj náklady na drobný spotrebný materiál
 V cenách za dopravu musia byť započítané všetky náklady na výjazd motorového vozidla na miesto výkonu opravy
 do objektov UKF v Nitre.

V cenách opráv nebudú započítané náklady na náhradné diely. Tieto budú ocenené v cenovej ponuke zhotoviteľa na výkon konkrétnej opravy na základe preukázateľných obstarávacích cien zhotoviteľa, ktoré budú vopred odsúhlasené objednávateľom.

OPRAVY VZDUCHOTECHNICKO - KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ pre rok 2013

p.č.	Popis položky	m.j.	pred pokl. mn.	Jedn.cena €	Cena € (mn. x j.c.)
1.	Hodinová sadzba servisného technika (HZS)	hod.	200	12,5	2500
2.	Náklady na dopravu - predpokladaných 30 výjazdov na opravy	súb.	30	6,5	195
	Cena spolu v € bez DPH				2 695,00 €
	DPH				539,00 €
	Cena spolu v € s DPH				3 234,00 €

V cenách HZS musia byť započítané aj náklady na drobný spotrebný materiál
 V cenách za dopravu musia byť započítané všetky náklady na výjazd motorového vozidla na miesto výkonu opravy
 do objektov UKF v Nitre.

V cenách opráv nebudú započítané náklady na náhradné diely. Tieto budú ocenené v cenovej ponuke zhotoviteľa na výkon konkrétnej opravy na základe preukázateľných obstarávacích cien zhotoviteľa, ktoré budú vopred odsúhlasené objednávateľom.