

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.03.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Revízia	31.03.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC - MRC502	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka Trane - CGCH120	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.04.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.04.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET WRC 9111027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie Župné nám. 6, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie Župné nám. 5, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV ELDOMINVEST EURO 300 L 7287	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV WRC 911027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Bleskozvod	Bleskozvod - Budova 5	1	Odborná prehliadka a skúška	27.06.2020	R	4
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Bleskozvod	Bleskozvod - Budova 6	1	Odborná prehliadka a skúška	27.06.2020	R	4
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	27.06.2020	R	2
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	33	Údržba požiarnych dverí	07.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	17	Údržba požiarnej klapky	07.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5BG	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.08.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.09.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	06.09.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Kontrola	30.09.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka Trane - CGCH120	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.10.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.12.2020	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2020	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.01.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Revízia	31.03.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC - MRC502	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka Trane - CGCH120	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťomá jednotka Trane - CGCH120	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.04.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotel	Teplotový kotel K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET WRC 9111027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie Župné nám. 6, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie Župné nám. 5, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotel	Teplotový kotel K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotel	Teplotový kotel K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotel	Teplotový kotel K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotel	Teplotový kotel K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotel	Teplotový kotel K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV ELDOMINVEST EURO 300 L 7287	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV WRC 911027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	33	Údržba požiarnych dverí	07.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	17	Údržba požiarnych klapky	07.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5BG	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.08.2021	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.08.2021	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.08.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.09.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	06.09.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Kontrola	30.09.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Trane - CGCH120	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.10.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET WRC 9111027	1	Tlaková skúška	31.10.2021	R	10
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET	1	Tlaková skúška	31.10.2021	R	10
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Revízia	31.03.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC - MRC502	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Trane - CGCH120	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Trane - CGCH120	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.04.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET WRC 9111027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie Župné nám. 6, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie Župné nám. 5, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový stojatý ohrievač TÜV ELDOMINVEST EURO 300 L 7287	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový stojatý ohrievač TÜV WRC 911027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET WRC 9111027	1	Vnútorná prehliadka	14.06.2022	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET	1	Vnútorná prehliadka	14.06.2022	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektroinštalácia	Územnenie - DRSP Územnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	27.6.2022	R	2
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	33	Údržba požiarnych dverí	07.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	17	Údržba požiarne klapky	07.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5BG	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.08.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.08.2022	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.08.2022	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.09.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	06.09.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Kontrola	30.09.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Trane - CGCH120	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.10.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.03.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.03.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Revízia	31.03.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC - MRC502	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Trane - CGCH120	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	12.04.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorá jednotka Trane - CGCH120	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.04.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET WRC 9111027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat ZILMET	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie Župné nám. 6, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie Župné nám. 5, Bratislava	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/2/51 E	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K4 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol K5 THERMONA THERM DUO 50	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV ELDOMINVEST EURO 300 L 7287	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV WRC 911027	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	14.06.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	14.06.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	14.06.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	14.06.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.06.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	33	Údržba požiarnych dverí	07.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	17	Údržba požiarnej klapky	07.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.08.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.08.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5BG	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.08.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.08.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.08.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.08.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5BG	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6E EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GPDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.08.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.08.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.09.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	06.09.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	20.09.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1386	Kontrola	30.09.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka AERMEC NRC 502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka CGCH 120 TRANE	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka AERMEC EXG 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka DAIKIN FAQ 100 B WR	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka AERMEC fan coil FCX 62P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka AERMEC fan coil FCX 42P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka AERMEC fan coil FCX 32P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka AERMEC fan coil FCX 22P	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka AERMEC - MRC502	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka Trane - CGCH120	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC CX 240	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RZQ100B8V3B	1	Servis a kontrola tesnosti	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000	1	Servis	30.10.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná prehliadka	26.12.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 Elvyt	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 Elvyt	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Župné nám. 5-6, Bratislava	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kt	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EW 30 D3	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2020	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Expanzomat	Expanzomat Refix DT5	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV BUDERUS LOGALUX SU/SF 1000	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Vnútrotná prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Vnútrotná prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.09.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.09.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Odborná skúška	21.09.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Odborná skúška	21.09.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Odborná skúška	21.09.2020	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kt	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EW 30 D3	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2021	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Expanzomat	Expanzomat Refix DT5	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV BUDERUS LOGALUX SU/SF 1000	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Vnútrotná prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Vnútrotná prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	07.12.2021	R	2



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	07.12.2021	R	2
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	12.06.2022	R	4
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kt	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EW 30 D3	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2022	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Expanzomat	Expanzomat Refix DT5	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV BUDERUS LOGALUX SU/SF 1000	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Expanzomat	Expanzomat Refix DT5	1	Vnútna prehliadka	21.09.2022	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Vnútna prehliadka	21.09.2022	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus logano GE 315	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.07.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.07.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.07.2023	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlynsky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.07.2023	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódna výkonu	Interval výkonu
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kt	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EW 30 D3	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2023	M	12
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Expanzomat	Expanzomat Refix DT5	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Tlaková nádobu TUV	Stojatý ohrievač TUV BUDERUS LOGALUX SU/SF 1000	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Vnútrošná prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Vnútrošná prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.09.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30F/1-C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.09.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp	1	Odborná skúška	21.09.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	21.09.2023	R	6
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus logano GE 315	1	Odborná skúška	21.09.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus logano GE 315	1	Odborná skúška	21.09.2023	R	3
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	07.12.2023	R	2
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	07.12.2023	R	2
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	27.02.2024	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	27.02.2024	R	5
Ústredie PSVR	Objekt Prostredný Hámor 206, Mlyny	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.03.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.03.2020	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.04.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavené	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavené	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Vnútorňá prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Vnútorňá prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Vnútorňá prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Vnútorňá prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Odborná skúška	04.06.2020	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV VT-800-FFM (zásobník vody), RWT-2-450 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV VT-100-FFM (zásobník vody), RWT-2-360 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Billi 6	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	17	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	60	Údržba požiarnych dverí	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	49	Údržba požiarnej klapky	16.07.2020	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.07.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.07.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN CTXS15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavené	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Lamp TL	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn SE	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Self-countained emergency luminare	9	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 1x8W	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2020	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.12.2020	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.12.2020	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	29.01.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.02.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN CTXS15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	06.03.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná skúška	08.03.2021	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná skúška	08.03.2021	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.03.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.03.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.03.2021	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.04.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.05.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIER SCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIER SCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 RAPIDO F 310/9	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIER SCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIER SCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavené	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 RAPIDO F 310/9	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 RAPIDO F 310/9	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k1 RAPIDO F 310/9	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotol	Teplotný kotol k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VT-800-FFM (zásobník vody), RWT-2-450 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VT-100-FFM (zásobník vody), RWT-2-360 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Billi 6	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	17	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.07.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	60	Údržba požiarnych dverí	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	49	Údržba požiarnej klapky	16.07.2021	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.07.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.07.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN CTXS15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T1	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2021	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T1	1	Údržba	20.09.2021	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T2	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2021	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T2	1	Údržba	20.09.2021	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.09.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavené	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Lamp TL	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn SE	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Self-countained emergency luminare	9	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 1x8W	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2021	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN CTXS15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	06.03.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavený	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VT-800-FFM (zásobník vody), RWT-2-450 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VT-100-FFM (zásobník vody), RWT-2-360 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Vnútorná prehliadka	13.06.2022	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Vnútorná prehliadka	13.06.2022	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2022	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Billi 6	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	17	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	60	Údržba požiarnych dverí	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	49	Údržba požiarnej klapky	16.07.2022	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.07.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.07.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	23.08.2022	R	4
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN CXTX15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavené	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Lamp TL	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn SE	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Self-couintained emergency luminare	9	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 1x8W	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2022	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Lamp TL	3	Odborná prehliadka a skúška	07.12.2022	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn SE	21	Odborná prehliadka a skúška	07.12.2022	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Self-couintained emergency luminare	9	Odborná prehliadka a skúška	07.12.2022	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 1x8W	21	Odborná prehliadka a skúška	07.12.2022	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2023	M	3



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN CTXS15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	06.03.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.03.2023	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - C ZM-LN	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k1 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 Giersch RG30-Z-L-N	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Horák	Horák k2 GIERSCH MG1-Z-L-N-350	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x ALU 6U/BD - odstavený	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor 1x ALU 6U/BD - odstavený	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Vnútorná prehliadka	04.06.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Odborná prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITOPLEX 200 SX 2A	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Vnútrotná prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Odborná prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 310/9	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Vnútrotná prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Odborná prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 220/11 NT	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Vnútrotná prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Odborná prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/10 NT	1	Odborná skúška	04.06.2023	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV VT-800-FFM (zásobník vody), RWT-2-450 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV VT-100-FFM (zásobník vody), RWT-2-360 (vyhrievacia vložka)	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Ročná kontrola a odborná prehladka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.07.2023	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	17	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.07.2023	R	5
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Billi 6	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	17	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	60	Údržba požiarnych dverí	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	49	Údržba požiarnej klapky	16.07.2023	M	12
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehladka	30.07.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehladka	30.07.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka DAIKIN CTXS15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútrotná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.09.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	4	Kontrola komína	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T1	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2023	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T1	1	Údržba	20.09.2023	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T2	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2023	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Trafo stanica	Transformátor T2	1	Údržba	20.09.2023	R	2
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EZS	EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.10.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN50	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x SCHLUMBERGER ROMBACH DN25/50	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor 1x ALZ 6U/BD - odstavené	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1255	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Lamp TL	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn SE	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Self-contained emergency luminare	9	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 1x8W	21	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2023	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2024	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	30.01.2024	M	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	EPS	EPS Siemens - CC1145	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka DAIKIN RXN35LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútna jednotka Toshiba RVA-SM562	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN CXTX15K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S42 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S20 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vnútna jednotka Fancoil	82	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FTX S35 K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA - RAV-SM 653	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN 5MX S90 E7V3B1	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXYSQ4P8Y1B	1	Odborná prehliadka a skúška Pz BI	06.03.2024	R	1
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Daikin RXN35KV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 18.12	1	Servis	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika TROGES AIRSET 2000 Typ : 15.12	1	Servis	06.03.2024	M	6
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná skúška	08.03.2024	R	3
ÚPSVR Bratislava	Objekt Vazovova 7/A, Bratislava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná skúška	08.03.2024	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2020	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2020	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplodný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplodný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	03.06.2020	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektroinštalácia	Uzernenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	03.06.2020	R	2
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM-V-35/10BAR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	12.06.2020	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	12.06.2020	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	12.06.2020	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Odborná skúška	12.06.2020	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Odborná skúška	12.06.2020	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV BUDERUS ST 401	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Kontrola	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	34	Údržba požiarnych dverí	05.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútna jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	18	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant B75	2	Kontrola požiarneho vodovodu	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	21.09.2020	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Funkčná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Normalux	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2020	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Revízia	28.02.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná skúška	08.03.2021	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútna jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.03.2021	R	2
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	20.03.2021	R	2
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	21.03.2021	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM-V-35/10BAR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s dvojistou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k1 Buderus Logano GE 315	1	Vnútrotná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotol	Teplotný kotol k2 Buderus Logano GE 315	1	Vnútrotná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV BUDERUS ST 401	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Kontrola	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	34	Údržba požiarnych dverí	05.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.09.2021	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	18	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant B75	2	Kontrola požiarneho vodovodu	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Funkčná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s dvojistou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Normalux	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2021	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Revízia	28.02.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútna jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výtah	Osobný výtah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektroinštalácia	Územnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	3.6.2022	R	2
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM-V-35/10BAR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s dvojistou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový stojaty ohrievač TUV BUDERUS ST 401	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výtah	Osobný výtah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Kontrola	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	34	Údržba požiarnych dverí	05.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútna jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	18	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant B75	2	Kontrola požiarneho vodovodu	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výtah	Osobný výtah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.09.2022	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Funkčná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s dvojistou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Normalux	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2022	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výtah	Osobný výtah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	12.02.2023	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Revízia	28.02.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútna jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.03.2023	R	2
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	20.03.2023	R	2
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komin (Dymovod)	Komin murovaný	2	Kontrola komína	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2023	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2023	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM-V-35/10BAR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	12.06.2023	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	12.06.2023	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	12.06.2023	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Odborná skúška	12.06.2023	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k1 Buderus Logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Vnútna prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Kotel	Teplotný kotel k2 Buderus Logano GE 315	1	Odborná skúška	12.06.2023	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový stojatý ohrievač TUV BUDERUS ST 401	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	20.06.2023	R	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO gas alarm	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Kontrola	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	34	Údržba požiarnych dverí	05.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútna jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2023	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2023	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	18	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant B75	2	Kontrola požiarneho vodovodu	14.09.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	21.09.2023	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Funkčná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	EZS	EZS DOMINUS	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Vnútná prehliadka	21.11.2023	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200631	1	Vnútná prehliadka	21.11.2023	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM-V-35/10BAR	1	Vnútná prehliadka	21.11.2023	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová s dvojistou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Normalux	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2023	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	668	Revízia	28.02.2024	R	1
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná skúška	08.03.2024	R	3
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Normalux	13	Odborná prehliadka a skúška	11.03.2024	R	5
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vnútna jednotka SHINING KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SHINING	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Malacky	Objekt Záhorácka 2942/60A, Malacky	Osobný výťah	Osobný výťah OT 630 / 0,6	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	2	Kontrola komína	20.03.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k1 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k2 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k1 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k1 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná skúška	12.06.2020	R	3
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k2 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k2 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná skúška	12.06.2020	R	3
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	264	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2020	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2020	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2020	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.09.2020	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vnútna jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ELSTER BK - G4MT	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	264	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vnútna jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	2	Kontrola komína	20.03.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k1 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k2 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k1 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k2 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	264	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2021	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2021	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2021	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.09.2021	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vnútna jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ELSTER BK - G4MT	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Elektroinštalácia	Uzemnenie - Plynomerňa Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	264	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vnútna jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	2	Kontrola komína	20.03.2022	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k1 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k2 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	3
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k1 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Kotel	Teplotný kotel k2 PROTHERM PANTHER 25 KTO-A/1	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	264	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2022	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2022	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.09.2022	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.09.2022	M	12
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vnútna jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Whirpool - AMD 351	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Pezínok	Objekt Krátka 1, Senec	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2022	R	4













## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXN50LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTX560GV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXN50LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXN50LV189	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB60L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXN50LV189	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6xABC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2023	R	5
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2023	R	5
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2023	R	5
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2023	R	5
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P 6xABC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2023	R	5
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	19	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CA 6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6xABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	22	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	19.09.2023	M	12
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAN 500	1	Odborná prehliadka	27.09.2023	M	3
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAN 400	1	Odborná prehliadka	27.09.2023	M	3
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	EZS	EZS Satel CA-10	1	Funkčná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	EZS	EZS Satel CA-10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1333	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Pikolux 1h	27	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.12.2023	R	1
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAN 500	1	Odborná prehliadka	27.12.2023	M	3
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAN 400	1	Odborná prehliadka	27.12.2023	M	3
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka DAIKIN FTXN50LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka DAIKIN FTX560GV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka FUJI-RYT-14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka DAIKIN FTXN50LV1B9	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXN50LV189	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB60LV21B	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FUJI-RO-147R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Tmava	Objekt J. Bottu 4, Tmava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXN50LV189	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.03.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Revízia	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	12	Údržba požiarnych dverí	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty DN 25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	28.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat GP Lus - w (štitkové údaje sú v nesúlade so skutočnosťou)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.08.2020	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH RD116RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL RDO16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MOB02-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.09.2020	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Funkčná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku Francel B40 AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.11.2020	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Kontrola	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	25	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.02.2021	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvhacia rampa (závora)	Zdvhacia rampa č.1 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvhacia rampa (závora)	Zdvhacia rampa č.2 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDM19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDI16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDM19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL RDO16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MOB02-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.03.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.05.2021	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Revízia	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	12	Údržba požiarlych dverí	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarlych dverí	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty DN 25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat GP Lus - w (štitkové údaje sú v nesúlade so skutočnosťou)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2021	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.08.2021	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	16.09.2021	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	16.09.2021	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	16.09.2021	R	2
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka ARTEL RDI16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL RDO16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MOB02-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.09.2021	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Funkčná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynov Francel B40 AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.11.2021	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Kontrola	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	25	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.02.2022	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa č.1 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa č.2 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka ARTEL RDI16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.03.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.05.2022	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Revízia	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotel	Teplotný kotel k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotel	Teplotný kotel k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	12	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	12	Údržba požiarnych dverí	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	13.06.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty DN 25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat GP Lus - w (štitkové údaje sú v nesúlade so skutočnosťou)	1	Vnútrotná prehliadka	28.06.2022	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat GP Lus - w (štitkové údaje sú v nesúlade so skutočnosťou)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu Francel B40 AC10	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.08.2022	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL RDM19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL RD116RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL RDM19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL RDO16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MOB02-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.09.2022	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Funkčná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu Francel B40 AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.11.2022	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Kontrola	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	25	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	25	Odborná prehliadka a skúška	02.02.2023	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.02.2023	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Vnútrotná prehliadka	14.02.2023	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Vnútrotná prehliadka	14.02.2023	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Vnútrotná prehliadka	14.02.2023	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa č.1 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa č.2 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	23.02.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	23.02.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL RDM19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL RD116RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL RDO16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MOB02-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.03.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.05.2023	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	13.05.2023	R	4
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Revízia	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	12	Údržba požiarnych dverí	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty DN 25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu Francel B40 AC10	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat GP Lus - w (štitkové údaje sú v nesúlade so skutočnosťou)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Expanzomat	Expanzomat Thermopress N50/6	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Kotol	Teplotný kotol k5 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.08.2023	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	16.9.2023	R	2
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDI16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL RDO16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MOB02-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódna výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	22.09.2023	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	EZS	EZS ESPRIT 748+	1	Funkčná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu Francel B40 AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.11.2023	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	600	Kontrola	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	25	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	02.02.2024	M	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa č.1 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2024	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa č.2 CAME G4000	1	Odborná prehliadka	21.02.2024	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR70GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS13VKP-E33	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RD116RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSMACU-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR 26GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDMI9RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13AU-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL ROM09RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL RDO16RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MOB02-18HRFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Staničná 5, Galanta	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINTECH	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	22.03.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Sa	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	18.06.2020	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k1 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	18.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k2 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	18.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k3 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	18.06.2020	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.09.2020	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	17.09.2020	R	2
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Funkčná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu Francel B 40 AC	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie WA 750	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie FI Selena	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2020	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	22.03.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotel	Teplotný kotel k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Sa	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	18.06.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	18.06.2021	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Funkčná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu Fancel B 40 AC	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie WA 750	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie FI Selena	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2021	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	22.03.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Sa	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu Fancel B 40 AC	1	Odborná prehliadka	18.06.2022	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	18.06.2022	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	17.9.2022	R	2
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Funkčná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.11.2022	R	4
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu Fancel B 40 AC	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie WA 750	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie FI Selena	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2022	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	02.01.2023	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie WA 750	5	Odborná prehliadka a skúška	02.01.2023	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie FI Selena	2	Odborná prehliadka a skúška	02.01.2023	R	5
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	23.02.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	23.02.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	22.03.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Sa	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	18.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	18.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	18.06.2023	R	3
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu Fancel B 40 AC	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	28.06.2023	R	6
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere ESTA 12	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.08.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Funkčná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	EZS	EZS ESPRIT	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	153	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu Fancel B 40 AC	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie WA 750	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2023	R	1
ÚPSVR Galanta	Objekt Vonkajší rad 795, Sereď	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie FI Selena	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.12.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2020	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2020	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2020	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2020	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2020	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2020	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	20	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	20	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	20	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2021	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	20	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	20	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	05.12.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.09.2022	R	4
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2022	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	20	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	20	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	8	Odborná prehliadka a skúška	14.12.2022	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	1	Odborná prehliadka a skúška	14.12.2022	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.05.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	08.07.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.08.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	739	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.11.2023	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	20	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	20	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.12.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 OTAV 800	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 OTAV 800	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2024	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 OTAV 800	1	Odborná prehliadka	21.02.2024	M	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka CARRIER 42HVS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTXB35C2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38 VS-18	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Krajinská cesta 5053/13, Piešťany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXB35C5V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.03.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	21.06.2020	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	21.06.2020	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná skúška	21.06.2020	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná skúška	21.06.2020	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná skúška	21.06.2020	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV OVS 2500	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Automatické a posuvné dvere	Dvojkrídlové automatické posuvné dvere ADS S2 EXT+INT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	15.07.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GABA 2S2	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S1	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.08.2020	R	2
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	22.08.2020	R	2
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútna jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútna jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.09.2020	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.11.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	27.11.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Hydra 9W 30-2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	05.12.2020	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Multilux	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus 8w	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2020	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa Real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2020	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútná jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútná jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.03.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotol k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotol k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotol k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV OVS 2500	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotol k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotol k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotol k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2 EXT+INT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	15.07.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GABA 2S2	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S1	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútná jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútná jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.09.2021	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.11.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	27.11.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Hydra 9W 30-2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	05.12.2021	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.12.2021	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC MultiLux	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus 8w	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2021	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	07.03.2022	R	2
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.03.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	21.04.2022	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	21.04.2022	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrieváč TÜV OVS 2500	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotol	Teplotný kotol k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Automatické a posuvné dvere	Dvojkridlové automatické posuvné dvere ADS S2 EXT+INT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	15.07.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GABA 2S2	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S1	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.08.2022	R	2
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	22.08.2022	R	2
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.09.2022	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.11.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	27.11.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.12.2022	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.12.2022	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Hydra 9W 30-2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Nástenný hydrant	Nastenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	05.12.2022	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Multilux	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus 8w	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2022	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Kte	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.12.2022	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Multilux	30	Odborná prehliadka a skúška	19.02.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus 8w	3	Odborná prehliadka a skúška	19.02.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	3	Odborná prehliadka a skúška	19.02.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	23.02.2023	R	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	23.02.2023	R	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.03.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	21.06.2023	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	21.06.2023	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	21.06.2023	R	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná skúška	21.06.2023	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná skúška	21.06.2023	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná skúška	21.06.2023	R	3
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Tlaková nádoba TUV	Stojatý ohrievač TUV OVS 2500	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k1 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k2 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Kotel	Teplotný kotel k3 TERMOTÉKA 60 ES	1	Odborná prehliadka	30.06.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Automatické a posuvné dvere	Dvojkrídlové automatické posuvné dvere ADS S2 EXT+INT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	15.07.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Vnútna prehliadka	02.08.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Expanzomat	Expanzomat ERE L 250	1	Vnútna prehliadka	02.08.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GABA 2S2	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S1	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútna jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútna jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Komín (Dymovod)	Komín murovaný SCHIEDEL	1	Kontrola komína	22.09.2023	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.11.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	27.11.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	8	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.12.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.12.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Hydra 9W 30-2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.12.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.12.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.12.2023	R	5
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Hydra 9W 30-2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	05.12.2023	M	12
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Multilux	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus 8w	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.12.2023	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	294	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	07.03.2024	R	2
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútna jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vnútna jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 0,32/1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Piešťany	Objekt Jarmočná 3204/3, Hlohovec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka WHIRPOOL AMD 011	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Revízia	31.03.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehládka NTL kotolne	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Buderus S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov UA 11.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	10.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarny vodovod	Vonkajší požiarny vodovod B75	1	Kontrola požiarneho vodovodu	31.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8w 1h	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	29.05.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Buderus S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Tlaková skúška	07.06.2021	R	10
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov UA 11.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	10.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarňový vodovod	Vonkajší požiarňový vodovod B75	1	Kontrola požiarneho vodovodu	31.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2021	R	2
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8w 1h	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotel k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Buderus S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotel	Teplotný kotel k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútná prehliadka	07.06.2022	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútná prehliadka	07.06.2022	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútná prehliadka	07.06.2022	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútná prehliadka	07.06.2022	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.07.2022	R	4
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov UA 11.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútná jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútná jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	10.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarňový vodovod	Vonkajší požiarňový vodovod B75	1	Kontrola požiarneho vodovodu	31.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8w 1h	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	03.01.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Odborná prehliadka a skúška	03.01.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8w 1h	7	Odborná prehliadka a skúška	03.01.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútná jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútná jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	23.03.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	23.03.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV Buderus S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Kotol	Teplotový kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-60	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	07.06.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	07.06.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov UA 11.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS - 18UKHP - ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL RDF 13 RN4B	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann Vitoclima	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	521	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	10.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 DN	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant CS2	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Požiarňový vodovod	Vonkajší požiarňový vodovod B75	1	Kontrola požiarneho vodovodu	31.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2023	R	2
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Ádorská 41, Dunajská Streda	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8w 1h	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	20.03.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotol	Teplotový kotol k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotol	Teplotový kotol k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotol	Teplotový kotol k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotol	Teplotový kotol k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotol	Teplotový kotol k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	10.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	20.03.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	10.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - DRSP	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2021	R	2
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	20.03.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Vnútorná prehliadka	07.06.2022	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Vnútorná prehliadka	07.06.2022	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.07.2022	R	4
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	10.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	20.03.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	23.03.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved 60 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	07.06.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	07.06.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	134	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	10.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.10.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.10.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9DN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp Regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - DRSP	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2023	R	2
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO AIRCOM TA-12CH5	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Bratislavská 35, Šamorín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO	1	Servis a kontrola tesnosti	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629 Dukla Trutnov s.r.o.	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Tlaková nádobu TUV	Stacionárny ohrievač TUV OKH 100 NTR/HV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k1 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k1 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k2 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k2 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná skúška	29.05.2020	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k1 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k2 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	25.7.2020	R	2
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Kontrola	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	10.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu EKB-10/G20 Qv 5m3/h, Qmax 10m3/h	1	Nastavenie a servis	10.10.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/S	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2020	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/S	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2721	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2020	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Revízia	28.02.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629 Dukla Trutnov s.r.o.	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Tlaková nádobu TUV	Stacionárny ohrievač TUV OKH 100 NTR/HV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k1 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k2 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k1 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k2 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Kontrola	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	10.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu EKB-10/G20 Qv 5m3/h, Qmax 10m3/h	1	Nastavenie a servis	10.10.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/S	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2021	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2721	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2021	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Revízia	28.02.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629 Dukla Trutnov s.r.o.	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu EKB-10/G20 Qv 5m3/h, Qmax 10m3/h	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Tlaková nádobu TUV	Stacionárny ohrievač TUV OKH 100 NTR/HV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotel	Teplotný kotel k1 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Expanzomat	Expanzomat 042021110200629 Dukla Trutnov s.r.o.	1	Vnútna prehliadka	07.06.2022	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.07.2022	R	4
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	25.7.2022	R	2
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Kontrola	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnej dvere	10.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB-10/G20 Qv 5m3/h, Qmax 10m3/h	1	Nastavenie a servis	10.10.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/S	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2022	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2721	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2022	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2721	5	Odborná prehliadka a skúška	01.02.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	2	Odborná prehliadka a skúška	01.02.2023	R	5
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Revízia	28.02.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	19.03.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Expanzomat	Expanzomat 042021110200629 Dukla Trutnov s.r.o.	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Tlaková nádobu TUV	Stacionárny ohrievač TUV OKH 100 NTR/HV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná prehliadka	29.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS NAOS K4	1	Odborná skúška	29.05.2023	R	3
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS NAOS K4	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB-10/G20 Qv 5m3/h, Qmax 10m3/h	1	Odborná skúška	07.06.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	07.06.2023	R	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Kontrola	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOYO aircon TA-09CH3	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOYO Aircom	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnej dvere	10.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB-10/G20 Qv 5m3/h, Qmax 10m3/h	1	Nastavenie a servis	10.10.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/S	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5 BG	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.10.2023	M	12
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2721	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	12.12.2023	R	1
ÚPSVR Dunajská Streda	Objekt Okočská 1, Veľký Meder	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	114	Revízia	28.02.2024	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.02.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	2	Kontrola komína	21.03.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútna prehliadka	19.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná skúška	19.06.2020	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná skúška	19.06.2020	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV OKC 60 NTR - 120580830	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1F	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Funkčná skúška	07.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátora tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	2	Kontrola komína	21.03.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	05.06.2021	R	4
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV OKC 60 NTR - 120580830	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Funkčná skúška	07.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátora tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	2	Kontrola komína	21.03.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátora tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV OKC 60 NTR - 120580830	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútna prehliadka	27.06.2022	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Tlaková skúška	27.06.2022	R	10
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Funkčná skúška	07.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátora tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	2	Kontrola komína	21.03.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	04.04.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotol	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotel	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	01.06.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.06.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.06.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.06.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.06.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotel	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotel	Teplotný kotol k1 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná skúška	19.06.2023	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotel	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Kotel	Teplotný kotol k2 PROTHERM PANTHER CONDENS 25 KKO - A/1	1	Odborná skúška	19.06.2023	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV OKC 60 NTR - 120580830	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	6
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	6
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Funkčná skúška	07.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	EZS	EZS Esprit 724	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	165	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Gorkého 2, Skalica	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6FIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6FIS	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	07.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5i9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5i9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	05.06.2021	R	4
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6FIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	07.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5i9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holíč	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5i9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6FIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.07.2022	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	07.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5I9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5I9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	06.06.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6FIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	07.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5I9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	184	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HP5I9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Hviezdoslavova 17, Holič	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO9RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2020	R	2
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA Expanzomat B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Tlaková nádobu TUV	Stojatý ohrievač TUV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná skúška	19.06.2020	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná skúška	19.06.2020	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná skúška	19.06.2020	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2020	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Honeywell XC100D	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	18.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.09.2020	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.03.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	05.06.2021	R	4
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA Expanzomat B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Tlaková nádobu TUV	Stojatý ohrievač TUV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2021	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Honeywell XC100D	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	18.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2022	R	2
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA Expanzomat B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Tlaková nádobu TUV	Stojatý ohrievač TUV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotol k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2022	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Honeywell XC100D	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	18.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.03.2023	R	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.03.2023	R	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.06.2023	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA Expanzomat B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Tlaková nádoba TÜV	Stojaty ohrievač TÜV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná skúška	19.06.2023	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná skúška	19.06.2023	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS Logano G 234 X - 44	1	Odborná skúška	19.06.2023	R	3
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 Pa Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.06.2023	M	12
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 SPEDOS teleskopické	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	02.07.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Honeywell XC100D	1	Funkčná skúška, kalibrácia	20.08.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Funkčná skúška	18.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	EZS	EZS Jablotron JA 63 KRX	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	21.09.2023	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	143	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA Expanzomat B	1	Vnútna prehliadka	27.02.2024	R	5
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINTECH KFR-23GW	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Senica	Objekt Štúrova 1328/A, Šaštín - Stráže	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.04.2020	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5K.I.V.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 HTB	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5B6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.05.2020	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 50	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednoduchá	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednoduchá	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV OKC 300/NTR/BP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k1 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k1 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k2 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k2 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k3 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k3 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k4 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k4 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k1 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k2 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k3 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k4 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotový kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Revízia	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.07.2020	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.08.2020	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.10.2020	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednostupňová	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.11.2020	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Kontrola	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.01.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.02.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.04.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5K.I.V.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 HTB	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5B6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.05.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 50	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednostupňová	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Tlaková nádoba TUV	Stojatý ohrievač TUV OKC 300/NTR/BP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k1 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k2 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k3 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k4 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 50	1	Vnútroštruktúrna prehliadka	23.05.2021	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k1 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k2 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k3 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k4 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotel	Teplotný kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Revízia	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5B6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2021	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.07.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.08.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútroštruktúrna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútroštruktúrna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútroštruktúrna jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.10.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z plynovej jednotky	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.11.2021	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Kontrola	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.01.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.02.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútroštruktúrna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútroštruktúrna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútroštruktúrna jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.04.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5K.I.V.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 HTB	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5B6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.05.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 50	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednostupňová	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Tlaková nádoba TUV	Stojatý ohrievač TUV OKC 300/NTR/BP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k1 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k2 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k3 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k4 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Vnútná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Vnútná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Vnútná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Vnútná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k1 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k2 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k3 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k4 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.06.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.06.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.06.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Revízia	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.07.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.08.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútná jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.09.2022	R	4
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.10.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednostupňová	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.11.2022	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Kontrola	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.01.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.02.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.02.2023	R	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.02.2023	R	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.04.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5K.I.V.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 HTB	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5B6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa1 PMK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Požiarne dvere	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.05.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.05.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5K.I.V.	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.05.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pa6PDC	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.05.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.05.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.05.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 CO2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.05.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat 0420211110200629	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 50	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednostupňová	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednostupňová	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Tlaková nádoba TUV	Stojatý ohrievač TUV OKC 300/NTR/BP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k1 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k1 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k2 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k2 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k3 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k3 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k4 THERM TRIO 90	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k4 THERM TRIO 90	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	31.05.2023	R	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k1 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k2 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k3 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k4 THERM TRIO 90	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Kotol	Teplotný kotol k5 THERM DUO 50 T	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Revízia	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.07.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.08.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CO SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.03	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.10.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoradová jednostupňová	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.11.2023	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektroinštalácia	Územnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	706	Kontrola	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINERVA IP200	1	Odborná prehliadka	29.01.2024	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Genesis	1	Odborná prehliadka	07.02.2024	M	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann 200S HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA, RAS-18S2AH-ES	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Nám. SNP 151/6, Partizánske	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	27.03.2020	R	2
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódna výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2020	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotový kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2021	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	27.03.2022	R	2
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplodvorný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplodvorný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútoraná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútoraná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútoraná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútoraná prehliadka	31.05.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplodvorný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplodvorný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplodvorný kotol k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplodvorný kotol k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.07.2022	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.09.2022	R	4
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.02.2023	R	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.04.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	8	Odborná prehliadka a skúška	05.04.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútoraná prehliadka	12.04.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	22.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	22.05.2023	R	3
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k1 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k2 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k3 BUDERUS GB 142-24	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Horák	Horák k4 BUDERUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	31.05.2023	R	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k3 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Kotel	Teplotný kotel k4 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.07.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.07.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2 BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.07.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2 BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Funkčná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	EZS	EZS INTEGRA-64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová v prevedení s dvoma paralelnými regulátormi	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	341	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 60, Bánovce nad Bebravou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2020	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2021	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2022	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	05.04.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.07.2023	R	5
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Partizánske	Objekt Sládkovičova 1653, Bánovce nad Bebravou, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.07.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.03.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.03.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.04.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.05.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Expanzomat	Nádoba s membránou expanzného automatu REFLEX VARIOMAT Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnútná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnútná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Viessmann VITOCCELL 100 - V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.08.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná GREE - GWM24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútna jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka MIDEA - MSC-18CRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútna jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka GREE - GWH24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.11.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTF	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Expanzomat	Nádoba s membránou expanzného automatu REFLEX VARIOMAT Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jedноступňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnúťorná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnúťorná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Viessmann VITOCCELL 100 - V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jedноступňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.08.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná GREE - GWM24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka MIDEA - MSC-18CRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnúťorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka GREE - GWH24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Prípojková skriňa RIS pod prístreškom	1	Odborná prehliadka a skúška	17.09.2021	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.09.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.11.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTF	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	18	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Požiarne uzavery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G1	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.12.2021	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.12.2021	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.02.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná GREE - GWM24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka MIDEA - MSC-18CRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka GREE - GWH24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.05.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Expanzomat	Nádoba s membránou expanzného automatu REFLEX VARIOMAT Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednotupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnútorná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnútorná prehliadka	28.05.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Viessmann VITOCCELL 100 - V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchou s dvojistou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.08.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	27.08.2022	R	4
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná GREE - GWM24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka MIDEA - MSC-18CRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka GREE - GWH24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.11.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	18	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2022	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2022	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2022	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1P	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2022	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2022	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.02.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.02.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	12.03.2023	R	2
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná GREE - GWM24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka MIDEA - MSC-18CRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka GREE - GWH24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.04.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.05.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Expanzomat	Nádobas membránou expanzného automatu REFLEX VARIOMAT Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnútorná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Vnútorná prehliadka	28.05.2023	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Viessmann VITOCCELL 100 - V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k1 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Horák	Horák k2 Viessmann Matrix VMA III-5	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitocrossal 200	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	06.06.2023	R	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.07.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Regulačná stanica zp zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.08.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná GREE - GWM24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka MIDEA - MSC-18CRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka GREE - GWH24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.10.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.11.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Le	18	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	18	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG2LE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2024	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2024	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2024	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2024	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2024	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina SP 150	1	Odborná prehliadka	04.01.2024	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	07.02.2024	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	EPS	EPS Lites - MHU 113	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná GREE - GWM24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka MIDEA - MSC-18CRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	Vnútorná jednotka REGAL - AIRCON RG-12-NK	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vnútorná jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka GREE - GWH24MD	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka REGAL	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Klimatizácia	vonkajšia jednotka FERROLI - SMILLE1200 PC	1	Servis a kontrola tesnosti	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Šumperská 1, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	27.03.2020	R	2
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.03.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Tlaková nádobu TUV	Plynový ohrievač TUV TATRAMAT TOV 102A	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Tlaková nádobu TUV	Plynový ohrievač TUV TATRAMAT TOV 102A	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Odborná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Vnútorná prehliadka	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Odborná skúška	28.05.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.06.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeja 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.09.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2020	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2020	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.12.2020	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.03.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Tlaková nádobu TUV	Plynový ohrievač TUV TATRAMAT TOV 102A	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Vnútná prehliadka	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.06.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.09.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2021	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2021	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.12.2021	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.12.2021	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.12.2021	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	27.03.2022	R	2
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.03.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Tlaková nádobu TUV	Plynový ohrievač TUV TATRAMAT TOV 102A	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Vnútná prehliadka	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotol	Teplotný kotol Viadrus G 300	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.06.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Vonkajšie osvetlenie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	27.08.2022	R	4
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.09.2022	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2022	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2022	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.12.2022	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2L	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.12.2022	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.12.2022	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	22.02.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	22.02.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútrotná prehliadka	21.03.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútrotná prehliadka	21.03.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.03.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Tlaková nádobu TUV	Plynový ohrievač TUV TATRAMAT TOV 102A	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Tlaková nádobu TUV	Plynový ohrievač TUV TATRAMAT TOV 102A	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Vnútrotná prehliadka	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Odborná skúška	28.05.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Horák	Horák GIERSCH MG10/1-Z-L-N-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Kotel	Teplotný kotel Viadrus G 300	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Tlaková nádobu TUV	Plynový ohrievač TUV TATRAMAT TOV 102A	1	Odborná skúška	06.06.2023	R	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	06.06.2023	R	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.06.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednoduchá s dvojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.09.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Funkčná skúška	01.10.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	EZS	EZS DGP2 NE96	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	01.10.2023	R	1
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.12.2023	R	5
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	04.12.2023	M	12
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná prehliadka	28.12.2023	M	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Osobný výťah	Osobný výťah A-2N	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Prievidza	Objekt Červeňa 34, Prievidza	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2020	R	2
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka MBO AC 2000	1	servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka Ariegeel TE14	1	servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS 508VMB	1	servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútrotná jednotka LG D12RN	1	servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKS502VMB	1	servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.05.2020	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.05.2020	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.05.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.05.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Odborná prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Odborná skúška	21.05.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútrotná prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná skúška	21.05.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútrotná prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná skúška	21.05.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	03.06.2020	R	4
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS5x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO22L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	17	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	26	Údržba požiarnych dverí	03.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant A110	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	10	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa RB 50	1	Odborná prehliadka	05.08.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výtah	Osobný výtah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.08.2020	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výtah	Osobný výtah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.08.2020	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S11	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Funkčná skúška	25.09.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	25.09.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilitná jednotka MBO AC 2000	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilitná jednotka Ariegel TE14	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKS502VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.11.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.11.2020	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.11.2020	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo Cooper Cronus	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo EM 2716	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.02.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.02.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilitná jednotka MBO AC 2000	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilitná jednotka Ariegel TE14	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKS502VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.05.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.05.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Odborná prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútorná prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútorná prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	10.06.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo Cooper Cronus	30	Odborná prehliadka a skúška	10.06.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo EM 2716	30	Odborná prehliadka a skúška	10.06.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5Sx	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2ZL	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	17	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Požiarne uzavrely	Požiarne dvere	26	Údržba požiarnych dverí	03.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant A110	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS5x	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO22L	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Zdvhacia rampa (závora)	Zdvhacia rampa RB 50	1	Odborná prehliadka	05.08.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.08.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.08.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S11	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Funkčná skúška	25.09.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	25.09.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka MBO AC 2000	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka Ariegeel TE14	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKS502VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.11.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.11.2021	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svetidlo Cooper Cronus	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svetidlo EM 2716	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.02.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.02.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2022	R	2
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka MBO AC 2000	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka Ariegeel TE14	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKS502VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.05.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.05.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Plynová kotloňa	Plynová kotloňa NTL kotloňa III, kategória	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotol	Teplodvody kotol k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotol	Teplodvody kotol k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotol	Teplodvody kotol k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútorná prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotol	Teplodvody kotol k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútorná prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotol	Teplodvody kotol k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútrotná prehliadka	30.05.2022	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútrotná prehliadka	30.05.2022	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5Sx	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2ZL	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	17	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	26	Údržba požiarnych dverí	03.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant A110	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa RB 50	1	Odborná prehliadka	05.08.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.08.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.08.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S11	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Funkčná skúška	25.09.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	25.09.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka MBO AC 2000	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka Ariegel TE14	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS 50BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútrotná jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKS502VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.11.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.11.2022	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo Cooper Cronus	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo EM 2716	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná skúška	31.12.2022	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná skúška	31.12.2022	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.02.2023	M	3



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.02.2023	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	21.02.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	21.02.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka MBO AC 2000	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka Ariegel TE14	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS 50BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKXS02VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.05.2023	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.05.2023	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.05.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	21.05.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Odborná prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Odborná skúška	21.05.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútna prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná skúška	21.05.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Vnútna prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná prehliadka	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Odborná skúška	21.05.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	30.05.2023	R	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k1 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Kotel	Teplotový kotel k2 RAPIDO F 320/8NT	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2 Record	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS5x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO22L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Euro	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	17	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	26	Údržba požiarnych dverí	03.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant A110	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Vnútna prehliadka	02.08.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 600	1	Vnútna prehliadka	02.08.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Zdvhacia rampa (závora)	Zdvhacia rampa RB 50	1	Odborná prehliadka	05.08.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.08.2023	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.08.2023	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GABA 2S11	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Funkčná skúška	25.09.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	EZS	EZS Jablotron JA65H	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	25.09.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka MBO AC 2000	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	mobilná jednotka Ariegel TE14	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS 50BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin RKSS02VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG D12RN	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.11.2023	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.11.2023	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svetidlo Cooper Cronus	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Núdzové osvetlenie	Núdzové svetidlo EM 2716	30	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp STL RSP v prevedení jednoradová jednostupňová	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1046	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 500/0,7	1	Odborná prehliadka	11.02.2024	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 E-L 630/0,63	1	Odborná prehliadka	11.02.2024	M	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt M.R.Štefánika 20, Trenčín	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2020	R	2
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Kontrola	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Odborná prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	14	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.07.2020	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Revízia	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2020	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus EL 6W	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand Ref 61702	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor FRANCEL B40	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Odborná skúška	20.12.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná skúška	20.12.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná skúška	20.12.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná skúška	20.12.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	20.12.2020	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Funkčná skúška	28.01.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.01.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - MaR kotolne	1	Odborná prehliadka a skúška	31.01.2021	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Kontrola	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	30.04.2021	R	2
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Odborná prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotel	Teplotný kotel k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	08.06.2021	R	4
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	14	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.07.2021	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Revízia	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2021	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus EL 6W	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand Ref 61702	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor FRANCEL B40	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.12.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.12.2021	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Funkčná skúška	28.01.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.01.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2022	R	2
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Kontrola	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor FRANCEL B40	1	Odborná prehliadka	31.05.2022	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.05.2022	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Odborná prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplotný kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	04.07.2022	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	14	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.07.2022	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Revízia	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2022	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus EL 6W	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand Ref 61702	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru FRANCEL B40	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Funkčná skúška	28.01.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.01.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	26.02.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus EL 6W	15	Odborná prehliadka a skúška	26.02.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand Ref 61702	3	Odborná prehliadka a skúška	26.02.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	27.02.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Kontrola	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.04.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	30.04.2023	R	2
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru FRANCEL B40	1	Odborná skúška	30.05.2023	R	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	30.05.2023	R	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Odborná prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 ErP	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.07.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	14	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	09.07.2023	M	12
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Vnútoraná prehliadka	02.08.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Expanzomat	Expanzomat ERE 300	1	Vnútoraná prehliadka	02.08.2023	R	5
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	202	Revízia	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka DAIKIN FTX S35K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS 35L3V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	01.10.2023	M	6
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cronus EL 6W	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand Ref 61702	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru FRANCEL B40	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k1 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná skúška	20.12.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k2 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná skúška	20.12.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k3 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná skúška	20.12.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Kotol	Teplodvody kotol k4 Immergas Victrix Pro 120 2 Erp	1	Odborná skúška	20.12.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	20.12.2023	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Funkčná skúška	28.01.2024	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	EZS	EZS Paradox Digiplex EVO HD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.01.2024	R	1
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - MaR kotolne	1	Odborná prehliadka a skúška	31.01.2024	R	3
ÚPSVR Trenčín	Objekt Bratislavská 380, Dubnica n/V, okres Ilava,	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2024	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobilná jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessman 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.05.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 RAIMA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TÜV DANFOSS LPM XB 10-1 30 / 004B1015	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenik	Doskový výmenník tepla - ÜK DANFOSS LPM XB 50-1 40 / 004B1820	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Zásobník teplej vody INSTALMET Poľsko ZCW-150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.08.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Funkčná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobilná jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessman 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.11.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Lantern	34	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.02.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobilná jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.05.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 RAIMA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TUV DANFOSS LPM XB 10-1 30 / 004B1015	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenik	Doskový výmenník tepla - UK DANFOSS LPM XB 50-1 40 / 004B1820	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Zásobník teplej vody INSTALMET Polsko ZCW-150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.08.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Funkčná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobílne jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessman 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.11.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Lantern	34	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.12.2021	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.02.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobílne jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútorná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessman 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.05.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 RAIMA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	10	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	10.07.2022	R	4
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TÜV DANFOSS LPM XB 10-1 30 / 004B1015	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenik	Doskový výmenník tepla - UK DANFOSS LPM XB 50-1 40 / 004B1820	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Zásobník teplej vody INSTALMET Poľsko ZCW-150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.08.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - OST	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Lantern	34	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Funkčná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobilná jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessman 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.11.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Lantern	34	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná skúška	31.12.2022	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.02.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobilná jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessman 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.05.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 RAIMA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	12	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenník	Doskový výmenník tepla - TUV DANFOSS LPM XB 10-1 30 / 004B1015	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenník	Doskový výmenník tepla - ÚK DANFOSS LPM XB 50-1 40 / 004B1820	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Zásobník teplej vody INSTALMET Poľsko ZCW-150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.08.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Funkčná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	EZS	EZS Guardall PX500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	mobilná jednotka Gorenje - KAM26NF1PHD	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA 18HRDN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSG-12HR2	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vnútná jednotka Viessmann 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA - MOC-18HFN1	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CS-C123KE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Viessman 200-SIHE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	7	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	729	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.11.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Vnútna prehliadka	21.11.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenník	Doskový výmenník tepla - TUV DANFOSS LPM XB 10-1 30 / 004B1015	1	Vnútna prehliadka	26.11.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Výmenník	Doskový výmenník tepla - ÚK DANFOSS LPM XB 50-1 40 / 004B1820	1	Vnútna prehliadka	26.11.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Lantern	34	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Centrum 13/17, Považská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah GeN2 MOD 1000/1,0	1	Odborná prehliadka	09.02.2024	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2020	R	2
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.06.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.06.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa NICE WIL 4	1	Odborná prehliadka	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.8.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.09.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.09.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.12.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.12.2020	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.03.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.03.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k1 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VIESSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.06.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.06.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa NICE WIL 4	1	Odborná prehliadka	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.06.2021	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.06.2021	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k5 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.8.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.09.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.09.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.12.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.12.2021	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.03.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.03.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2022	R	2
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotol	Teplotový kotol k5 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.06.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.06.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Požiarne uzavery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa NICE WIL 4	1	Odborná prehliadka	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.8.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.09.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.09.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.09.2022	R	4
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.09.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	35	Odborná prehliadka a skúška	30.09.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.12.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	06.12.2022	R	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	06.12.2022	R	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.12.2022	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná skúška	31.12.2022	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.03.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.03.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Vnútorná prehliadka	13.03.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	04.04.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.06.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.06.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Automatické a posuvné dvere	Hliníkové lineárne posuvné dvere dvojkrídlové EMOS M13B-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia rampa (závora)	Zdvíhacia rampa NICE WIL 4	1	Odborná prehliadka	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Kotel	Teplotný kotel k5 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.8.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.09.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.09.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Funkčná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	EZS	EZS PX 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka LG LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC - CS-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka LG - LS 12	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Panasonic - CU-V12BKP	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	255	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2841	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu TARTARINI R/73	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.12.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.12.2023	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630/0,63	1	Odborná prehliadka	05.03.2024	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina ZP-1	1	Odborná prehliadka	07.03.2024	M	3
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 820, Púchov	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2020	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.6.2020	R	4
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2021	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.06.2021	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.06.2021	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	3.10.2022	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.06.2023	M	12
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2023	R	5
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Považská Bystrica	Objekt Štefánikova 977, Púchov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	2	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.03.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.09.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Funkčná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.12.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.03.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.09.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Funkčná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.12.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.03.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.09.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Funkčná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.12.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KSS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.02.2023	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	28.02.2023	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	19	Odborná prehliadka a skúška	28.02.2023	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.03.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.09.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Funkčná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	EZS	EZS Karizma iD	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	14.11.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	25.12.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	546	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KSS	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KSS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARETL RAK 12DL4A	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Mobilná jednotka Whirpool AMD092	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PCA-PR 50KAQ	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Hviezdoslavova 40, Nové Mesto nad Váhom	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI SUZ-KA50VA	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.03.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.06.2020	M	3



## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútna jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.09.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Funkčná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná skúška	20.12.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.12.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 EU	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.02.2021	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútna jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.03.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.06.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.8.2021	R	4
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútna jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.09.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Funkčná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.12.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 EU	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 EU	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.02.2022	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.02.2022	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútna jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.03.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.06.2022	M	3

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútná jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.09.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Funkčná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.12.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 EU	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.02.2023	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.02.2023	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútná jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.03.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.06.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútná jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.09.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	EZS	EZS DSC PC 3000	1	Funkčná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná prehliadka	20.12.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Osobný výťah	Osobný výťah LT 500/0,7	1	Odborná skúška	20.12.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 PMDS	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 EU	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt M.R.Štefánika 561/6, Myjava	Klimatizácia	Vnútná jednotka Sinclair ASH-12AIE2	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2020	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	21.03.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2020	R	2
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.06.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Expanzomat	Expanzomat ČKD Dukla 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Tlaková nádobu TUV	Ohrievač TUV ležatý OVL - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná skúška	27.06.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná skúška	27.06.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná skúška	27.06.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	27.06.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	27.06.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	27.06.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.09.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Funkčná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.12.2020	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6IBS	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.02.2021	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 PDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.02.2021	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	21.03.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.06.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Expanzomat	Expanzomat ČKD Dukla 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Tlaková nádobu TUV	Ohrievač TUV ležatý OVL - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.09.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Funkčná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.12.2021	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6IBS	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	09.02.2022	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	21.03.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie aospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2022	R	2
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.06.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Expanzomat	Expanzomat CKD Dukla 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Tlaková nádobu TUV	Ohrievač TUV ležatý OVL - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Expanzomat	Expanzomat CKD Dukla 1	1	Vnútna prehliadka	27.06.2022	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.09.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Funkčná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.11.2022	R	4
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.12.2022	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6IBS	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6IBS	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.02.2023	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	21.03.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	04.04.2023	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.06.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Expanzomat	Expanzomat CKD Dukla 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Tlaková nádobu TUV	Ohrievač TUV ležatý OVL - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k1 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k2 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotol	Teplotný kotol k3 DESTILA DPL50	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k1 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k2 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Horák	Horák k3 Atmosférický - súčasť kotla	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotel k1 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotel k2 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Kotel	Teplotový kotel k3 DESTILA DPL50	1	Odborná skúška	27.06.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.09.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Funkčná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	EZS	EZS MERIDIAN ID	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.09.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná prehliadka	20.12.2023	M	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	60	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.02.2024	R	5
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6S	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 EU	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6IBS	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C-52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom	Objekt Družstevná 2, Stará Turá	Klimatizácia	Mobilná jednotka BREZZAPIU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS 24 SKP - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PK - 3 FLA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PL-2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSX 0,9RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS 24 SA - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 16.05	1	Servis	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 11.05	1	Servis	21.03.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.03.2020	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.03.2020	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	25.04.2020	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	25.04.2020	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Tk	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT5	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S6AIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne dvere	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnej klapky	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne dvere	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	06.05.2020	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Odborná prehliadka	26.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Odborná skúška	26.06.2020	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Odborná skúška	26.06.2020	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.06.2020	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.06.2020	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	4
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	937	Revízia	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	EZS	EZS Aritech CD 9512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	15.08.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	EZS	EZS Aritech CD 9512	1	Funkčná skúška	15.08.2020	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2020	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS 24 SKP - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2020	M	6







## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.03.2021	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Tk	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT5	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S6AIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne klapka	Požiarne klapka	5	Údržba požiarnej klapky	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne dvere	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	06.05.2021	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotol	Teplotný kotol BUDERUS Logano GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Odborná prehliadka	26.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotol	Teplotný kotol BUDERUS Logano GE 434 X	1	Vnútroštránková prehliadka	26.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotol	Teplotný kotol BUDERUS Logano GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotol	Teplotný kotol BUDERUS Logano GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.06.2021	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.06.2021	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	937	Revízia	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT5	13	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2021	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2021	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S6AIS	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2021	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	EZS	EZS Aritech CD 9512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	15.08.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	EZS	EZS Aritech CD 9512	1	Funkčná skúška	15.08.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka TOSHIBA RAS 24 SKP - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI PK - 3 FLA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI PL-2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSX 0,9RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútroštránková jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS 24 SA - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 16.05	1	Servis	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 11.05	1	Servis	21.09.2021	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.09.2021	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.09.2021	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Glasslux	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.11.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.11.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.11.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor FRANCEL B40 E	1	Nastavenie a servis	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.12.2021	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.12.2021	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	937	Kontrola	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektroinštalácia	Územnenie - DRSP Územnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA RAS 24 SKP - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI PK - 3 FLA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI PL-2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSX 0,9RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS 24 SA - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 16.05	1	Servis	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 11.05	1	Servis	21.03.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.03.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.03.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Tk	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT5	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S6AIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne klapka	Požiarne klapka	5	Údržba požiarnej klapky	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne dvere	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	06.05.2022	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKT	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Odborná prehliadka	26.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.06.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.06.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.06.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	937	Revízia	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor FRANCEL B40 E	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	30.06.2022	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Tlaková nádoba TUV	Stojatý ohrievač TUV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Vnútná prehliadka	03.07.2022	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Vnútná prehliadka	03.07.2022	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	EZS	EZS Aritech CD 9512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	15.08.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	EZS	EZS Aritech CD 9512	1	Funkčná skúška	15.08.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA RAS 24 SKP - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI PK - 3 FLA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI PL-2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSX 0,9RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS 24 SA - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 16.05	1	Servis	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 11.05	1	Servis	21.09.2022	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.09.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.09.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Glasslux	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.11.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.11.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.11.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor FRANCEL B40 E	1	Nastavenie a servis	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.12.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.12.2022	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	937	Kontrola	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.01.2023	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	31.01.2023	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Glasslux	2	Odborná prehliadka a skúška	31.01.2023	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Legrand	3	Odborná prehliadka a skúška	31.01.2023	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	15	Odborná prehliadka a skúška	31.01.2023	R	5
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS 24 SKP - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PK - 3 FLA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI PL-2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MCF 18	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSX 0,9RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC 0,9 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSC - 12 RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL K24LV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 12	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL STSMI 9	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS 24 SA - ES	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUCF-18NN	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUX-24RV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 16.05	1	Servis	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika GEA AIRCENT 11.05	1	Servis	21.03.2023	M	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.03.2023	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.03.2023	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	25.04.2023	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	25.04.2023	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Tk	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT5	13	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S6AIS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne klapka	Požiarne klapka	5	Údržba požiarnej klapky	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Požiarne dvere	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	06.05.2023	M	12
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplododný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Odborná prehliadka	26.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Horák	Horák Atmosférický - 2ks	1	Odborná skúška	26.06.2023	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplododný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplododný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplododný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Kotel	Teplododný kotel BUDERUS Logano GE 434 X	1	Odborná skúška	26.06.2023	R	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 ACA SMART F100/320	1	Odborná prehliadka	27.06.2023	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Osobný výťah	Osobný výťah č.2	1	Odborná prehliadka	27.06.2023	M	3
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	937	Revízia	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Tlaková nádoba TUV	Stojatý ohrievač TUV BUDERUS SU 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor FRANCEL B40 E	1	Odborná skúška	03.07.2023	R	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	03.07.2023	R	6
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Topoľčany	Objekt Škultétyho 1577/8, Topoľčany	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere DORMA ES 90/ES 100	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1















## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS Gen2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	21.09.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	13	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1152	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.10.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	24	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	12	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.10.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	12	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 SKTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	25	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS Gen2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	21.12.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	EPS	EPS Labor Strauss - BC216-1	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka CARRIER 42HVS18A	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL RD19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL RD19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL RD19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL RD19RN4	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vnútna jednotka FERROLI UI SPACE 9	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38RVS18A	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt L. Štúra 53, Levice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka FERROLI UI	1	Servis a kontrola tesnosti	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Kotol	Teplodýnný kotol K1 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Kotol	Teplodýnný kotol K2 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Železovce	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2020	R	4

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Odborná skúška	25.06.2020	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Odborná skúška	25.06.2020	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná skúška	25.06.2020	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K2 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná skúška	25.06.2020	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K2 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.07.2020	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie QC Passed 2005	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Funkčná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.10.2020	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.01.2021	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K2 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotol	Teplotný kotol K2 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.07.2021	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie QC Passed 2005	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Funkčná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.10.2021	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG 80	1	Vnútna prehliadka	31.12.2021	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.01.2022	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplotný kotel K1 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplotný kotel K2 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplotný kotel K1 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplotný kotel K2 VISSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.07.2022	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie QC Passed 2005	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.10.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.10.2022	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.10.2022	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Funkčná skúška	19.10.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.10.2022	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	08.01.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie QC Passed 2005	6	Odborná prehliadka a skúška	08.01.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	09.01.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.01.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplodný kotel K1 VIESSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplodný kotel K2 VIESSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K1	1	Odborná skúška	25.06.2023	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Horák	Atmosférický horák K2	1	Odborná skúška	25.06.2023	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplodný kotel K1 VIESSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplodný kotel K1 VIESSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná skúška	25.06.2023	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplodný kotel K2 VIESSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná skúška	25.06.2023	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Kotel	Teplodný kotel K2 VIESSMANN VITODENS 200W B2HB-35	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Odborná skúška	04.07.2023	R	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	04.07.2023	R	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.07.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARGO AW38AL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie QC Passed 2005	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	05.10.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Funkčná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	EZS	EZS DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.10.2023	M	3
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	13.12.2023	R	6
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	214	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Levice	Objekt Schubertova 45, Želiezovce	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	24.01.2024	M	3



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.06.2020	R	4
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná skúška	25.06.2020	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná skúška	25.06.2020	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná skúška	25.06.2020	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	16.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	17.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu EKB 25/G25	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	16.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	17.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu EKB 25/G25	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Revízia	31.12.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátora tlaku plynu EKB 25/G25	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Vnútna prehliadka	04.07.2022	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Vnútna prehliadka	04.07.2022	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.10.2022	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.10.2022	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.10.2022	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	16.10.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	17.10.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátora tlaku plynu EKB 25/G25	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	10.01.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	1	Odborná prehliadka a skúška	10.01.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	11.01.2023	R	5
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	23.03.2023	R	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná skúška	25.06.2023	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná skúška	25.06.2023	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Vitodens 200 WB2B	1	Odborná skúška	25.06.2023	R	3
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátora tlaku plynu EKB 25/G25	1	Odborná skúška	04.07.2023	R	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	04.07.2023	R	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Mobilná jednotka HOKKAIDO HMC 092 D	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARGO AW3PAL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARGO AE38ACL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Požiarne dvere	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Cooper Star	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	16.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	17.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB 25/G25	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Levice	Objekt SNP 52, Šahy	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	239	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia TOSHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.03.2020	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.03.2020	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLX DGP 48	1	Funkčná skúška	19.07.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLX DGP 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.07.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere Monkas-Nitra	20	Údržba požiarnych dverí	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere NDR	9	Údržba požiarnych dverí	14.09.2020	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia TOSHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	48	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.10.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2020	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Suchovod	Suchovod C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia TOSCHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLEX DGP 48	1	Funkčná skúška	19.07.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLEX DGP 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.07.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere Monkas-Nitra	20	Údržba požiarnych dverí	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere NDR	9	Údržba požiarnych dverí	14.09.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSCHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia TOSCHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	48	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.10.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2021	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Suchovod	Suchovod C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSCHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia TOSCHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.03.2022	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.03.2022	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.03.2022	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	28.03.2022	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLEX DGP 48	1	Funkčná skúška	19.07.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLX DGP 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.07.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere Monkas-Nitra	20	Údržba požiarnych dverí	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere NDR	9	Údržba požiarnych dverí	14.09.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	48	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.10.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2022	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Bleskozvod - Objekt	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	11.02.2023	R	4
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Suchovod	Suchovod C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia TOSHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.03.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.03.2023	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.03.2023	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.03.2023	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Ditec DOITVALB	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	17.07.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLX DGP 48	1	Funkčná skúška	19.07.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	EZS	EZS PSN 016 DIGIPLX DGP 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.07.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere Monkas-Nitra	20	Údržba požiarnych dverí	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Požiarne dvere	Požiarne dvere NDR	9	Údržba požiarnych dverí	14.09.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Mobilná jednotka EROLINE-CL300	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV SM 560KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM562KRT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vnútorná jednotka HOKKAIDO HKEI261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia TOSHIBA RAV SM 560AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-09AIR	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM563AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1261E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Klimatizácia	vonkajšia jednotka HOKKAIDO HCN1351E	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.09.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	48	Pravidelná údržba a funkčná skúška	17.10.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná prehliadka	21.12.2023	M	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1289	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 OT 1000	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 OT 1000	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	48	Odborná prehliadka a skúška	11.02.2024	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.03.2024	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.03.2024	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Kte	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V Ti	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 88, Nitra	Suchovod	Suchovod C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2021	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	24.03.2021	R	4
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2022	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	28.03.2022	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2023	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.03.2023	R	5
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.03.2024	M	12
ÚPSVR Nitra	Objekt Štefánikova tr. 1857, Nitra, garáž	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.03.2024	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Revízia	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	25.10.2020	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Kontrola	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2020	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2020	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2020	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2020	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.12.2020	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Požiarly vodovod	Vonkajší požiarly vodovod B75	1	Kontrola požiarneho vodovodu	06.12.2020	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Funkčná skúška	20.12.2020	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	20.12.2020	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Revízia	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	29.6.2021	R	5
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	8	Odborná prehliadka a skúška	29.6.2021	R	5
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	25.10.2021	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Kontrola	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2021	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2021	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2021	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2021	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2021	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.12.2021	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Požiarly vodovod	Vonkajší požiarly vodovod B75	1	Kontrola požiarneho vodovodu	06.12.2021	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Funkčná skúška	20.12.2021	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	20.12.2021	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Király 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Revízia	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.09.2022	R	4
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	25.10.2022	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Kontrola	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2022	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2022	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2022	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2022	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2022	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.12.2022	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Požiarňový vodovod	Vonkajší požiarňový vodovod B75	1	Kontrola požiarňového vodovodu	06.12.2022	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Funkčná skúška	20.12.2022	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	20.12.2022	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Revízia	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTKS25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTIM25	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka TEKNO POINT SP -12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka DAIKIN FTXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS25F	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT DUKE DKV-09H3	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXV50	1	Servis a kontrola tesnosti	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	8	Pravidelná údržba a funkčná skúška	25.10.2023	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	140	Kontrola	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2023	R	5
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2023	R	5
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.06	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2023	R	5
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2023	R	5
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	06.12.2023	R	5
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2023	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6E	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2023	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2023	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2023	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	06.12.2023	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.12.2023	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	Požiarly vodovod	Vonkajší požiarly vodovod B75	1	Kontrola požiarneho vodovodu	06.12.2023	M	12
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Funkčná skúška	20.12.2023	R	1
ÚPSVR Komárno	Objekt ul. Biskupa Királyja 30, 945 01 Komárno	EZS	EZS PC 5020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	20.12.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.03.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútorňa jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	16.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VIESSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáže č. 1-10	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2020	R	4
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Bleskozvod	Bleskozvod - Hlavná budova	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2020	R	4
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Bleskozvod	Bleskozvod - Prístavba	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2020	R	4
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútorňa prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútorňa prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.08.2020	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútorná jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.11.2020	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	22	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj w9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Tlaková skúška	29.11.2020	R	10
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Tlaková skúška	29.11.2020	R	10
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Tlaková skúška	29.11.2020	R	10
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.02.2021	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútorná jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútorná jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.05.2021	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	16.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VISSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VISSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K2 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VISSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VISSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútorná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K2 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútorná prehliadka	31.07.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VISSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.08.2021	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútorná jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Garáže č. 1, 2, 3	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Garáže č. 11-17	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Garáže č. 6-10	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Hlavná budova	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Prístavba	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.11.2021	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	22	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj w9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.02.2022	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	07.03.2022	R	2
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútorná jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.05.2022	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	16.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VISSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Vnútrotná prehliadka	06.07.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Vnútrotná prehliadka	06.07.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Vnútrotná prehliadka	06.07.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odtber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútrotná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútrotná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotol	Teplotný kotol K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.08.2022	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútrotná jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.11.2022	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	22	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj w9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	8	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.11.2022	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2BG	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.02.2023	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Vnútná prehliadka	06.03.2023	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútorná jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.05.2023	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	16.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VIESSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáže č. 11-17	1	Odborná prehliadka a skúška	10.6.2023	R	4
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K1 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Horák	Horák K2 VIESSMANN VG III-5-225	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K1 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Vnútná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Kotel	Teplotný kotel K2 VIESSMANN PAROMAT TRIPLEX TN 022	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.08.2023	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	16.08.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka HAMILTON HDW 180 C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vnútná jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vnútorná jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG LS-R126ABL	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-180C	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Klimatizácia	vonkajšia jednotka BELKOR GLR 12	1	Servis a kontrola tesnosti	20.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu C 26 535 516	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.11.2023	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj w9 PMDS	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.11.2023	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	22	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 2BG	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj w9 PMDS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické náradie	Elektrické náradie	12	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1220	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina IP 200	1	Odborná prehliadka	02.02.2024	M	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	07.03.2024	R	2
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 1510	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 1510	1	Funkčná skúška	16.05.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.1	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.4	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.5	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.6	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.7	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.1	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.2	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.3	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.4	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.5	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.6	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.7	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor KŘIŽÍK RTP 10 - D2 P	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 1510	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	EZS	EZS DSC PC 1510	1	Funkčná skúška	16.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.1	1	Odborná skúška	03.07.2021	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.4	1	Odborná skúška	03.07.2021	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.5	1	Odborná skúška	03.07.2021	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.6	1	Odborná skúška	03.07.2021	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.7	1	Odborná skúška	03.07.2021	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor KŘIŽÍK RTP 10 - D2 P	1	Odborná prehliadka	03.07.2021	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	03.07.2021	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.1	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.4	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.5	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.6	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso Plynový radiátor (kachle) č.7	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt M. R. Štefánika 25, Nové Zámky	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	18.10.2021	R	5



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2020	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	171	Revízia	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.03.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	171	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Funkčná skúška	16.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotový kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2021	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	26.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	26.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	171	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	09.01.2022	R	4
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	07.03.2022	R	2
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.03.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	171	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Funkčná skúška	16.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Plynová kotliňa	Plynová kotliňa malý odber	1	Odborná prehládka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehládka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2022	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	171	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Vnútna prehládka	06.03.2023	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	23.03.2023	R	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	23.03.2023	R	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	171	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Funkčná skúška	16.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Odborná prehládka a odborná skúška	16.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K1 roštový atmosférický	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K2 roštový atmosférický	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Horák	Horák K3 roštový atmosférický	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Plynová kotliňa	Plynová kotliňa malý odber	1	Odborná prehládka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K1 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Kotel	Teplotný kotel K3 PROTHERM Medved 50 PLO	1	Odborná prehládka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	7	Odborná prehládka a skúška	28.08.2023	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	19.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	7	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	171	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt SNP 149, Šurany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2022	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Klimatizácia	Vnútná jednotka HAMILTON HDW-220C	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-220C	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	344	Kontrola	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Funkčná skúška	17.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	EZS	EZS DSC PC 5020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.05.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Klimatizácia	Vnútná jednotka HAMILTON HDW-220C	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-220C	1	Servis a kontrola tesnosti	18.09.2023	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	344	Revízia	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka XOC 60	17	Pravidelná údržba a funkčná skúška	10.10.2023	R	1
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS 5BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6E	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG-6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	05.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	06.11.2023	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Klimatizácia	Vnútná jednotka HAMILTON HDW-220C	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt P. Pázmáňa 52/21, Šafa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka HAMILTON HDO-220C	1	Servis a kontrola tesnosti	18.03.2024	M	6
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt Jesenského 2523, Štúrovo, okres Nové Zámky, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2 CO2 ReAI	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt Jesenského 2523, Štúrovo, okres Nové Zámky, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2 CO2 ReAI	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt Jesenského 2523, Štúrovo, okres Nové Zámky, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	26.10.2021	R	5
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt Jesenského 2523, Štúrovo, okres Nové Zámky, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2 CO2 ReAI	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt Jesenského 2523, Štúrovo, okres Nové Zámky, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2 CO2 ReAI	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Nové Zámky	Objekt Jesenského 2523, Štúrovo, okres Nové Zámky, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2 CO2 ReAI	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH-18AINPT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 18AIN PT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2020	R	2
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.03.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.03.2020	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.04.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.05.2020	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplodvodný kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplodvodný kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	27.06.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1245	Kontrola	30.06.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná skúška	26.07.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Extravarem LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Vnútna prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Vnútna prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV FERRO CELL DUO 500	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.08.2020	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130 - 2 ks	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH-18AINPT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 18AIN PT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6XABC	30	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.11.2020	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.12.2020	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.12.2020	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1245	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	29.01.2021	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.02.2021	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.02.2021	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2021	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6XABC	30	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.11.2021	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.11.2021	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1245	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.02.2022	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH-18AINPT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 18AIN PT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2022	R	2
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - CO Kryt	1	Odborná prehliadka a skúška	06.04.2022	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.05.2022	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	27.06.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1245	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Extravarem LR	1	Tlaková skúška	26.07.2022	R	10
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútna prehliadka	26.07.2022	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Extravarem LR	1	Vnútna prehliadka	31.07.2022	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Extravarem LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Vnútna prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Vnútna prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV FERRO CELL DUO 500	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.08.2022	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130 - 2 ks	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH-18AINPT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 18AIN PT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6XABC	30	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.11.2022	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1245	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	12.01.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.02.2023	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH-18AINPT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 18AIN PT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2023	R	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.05.2023	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	27.06.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1245	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná skúška	26.07.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Extravarem LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1C ZM-LN	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednostupňová jednoradová	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Vnútorá prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Vnútorá prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Kotel	Teplotový kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Tlaková nádobu TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV FERRO CELL DUO 500	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.08.2023	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130 - 2 ks	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	21.08.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASH-18AINPT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vnútorá jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF-18AL	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 18AIN PT	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASF 18A	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH 18AQ	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.10.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.10.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.10.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.10.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.10.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.10.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6XABC	30	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	3	Údržba požiarnych dverí	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp v prevedení jednotlivých jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.11.2023	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1245	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 600/1,0	1	Odborná prehliadka	06.02.2024	M	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	EPS	EPS ARITECH - FP 604	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Hurbanova 16, Žilina	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	02.05.2020	R	2
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná skúška	03.07.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná skúška	03.07.2020	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.07.2020	R	4
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Funkčná skúška	17.10.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.03.2021	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.09.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2021	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2021	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Funkčná skúška	17.10.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	02.05.2022	R	2
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Odborná prehliadka	03.07.2022	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	03.07.2022	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Funkčná skúška	17.10.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná skúška	03.07.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná prehliadka	03.07.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Vitodens 200 W B2HA-26	1	Odborná skúška	03.07.2023	R	3
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG P12-RK	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Funkčná skúška	17.10.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	EZS	EZS JA-101K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.10.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KHS 2/5AA	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútna prehliadka	19.12.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútna prehliadka	19.12.2023	R	5
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	208	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Žilina	Objekt Litovelská 606, Kysucké Nové Mesto	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútna jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2020	R	2
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná skúška	27.04.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS - L 150-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	06.06.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Tlaková nádoba TUV	Ohrievač TUV AUSTRIA VT 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	11.01.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS - L 150-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	06.06.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.07.2021	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Tlaková nádobu TUV	Ohrievač TUV AUSTRIA VT 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Expanzomat	Expanzomat	1	Tlaková skúška	24.08.2021	R	10
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	11.01.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútna jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektroinštalácia	Uzemenie - DRSP Uzmenenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	26.03.2022	R	2
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS - L 150-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	06.06.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Expanzomat	Expanzomat	1	Vnútna prehliadka	11.07.2022	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Tlaková nádoba TUV	Ohrievač TUV AUSTRIA VT 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotol	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	24.08.2022	R	4
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútna jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.09.2022	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	11.01.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	15.01.2023	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	22	Odborná prehliadka a skúška	15.01.2023	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútna jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná skúška	27.04.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS - L 150-2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	06.06.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Tlaková nádoba TÜV	Ohrievač TÜV AUSTRIA VT 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K1 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K2 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Kotel	Teplotný kotol K3 RAPIDO GA 110/3/46E	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.09.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Polar STEH00 - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Polar S01H00- záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	28.11.2023	R	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	28.11.2023	R	6
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	11.01.2024	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	617	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS 2000 H	1	Odborná prehliadka	06.03.2024	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt Matičné námestie 1617, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	02.05.2020	R	2
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná skúška	11.05.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	4
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Bleskozvod	Bleskozvod - Archiv	1	Odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	4
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Odborná skúška	11.07.2020	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.8.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.09.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2020	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp FRANCEL B10, AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Latern	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2020	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.03.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Archív	1	Odborná prehliadka a skúška	20.07.2021	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.07.2021	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.8.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.09.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.09.2021	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2021	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp FRANCEL B10, AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Latern	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2021	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.03.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorňa jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	02.05.2022	R	2
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp FRANCEL B10, AC10	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.8.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.09.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2022	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.09.2022	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp FRANCEL B10, AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Latern	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2022	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.03.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.03.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná skúška	11.05.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	24.05.2023	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Latern	6	Odborná prehliadka a skúška	24.05.2023	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp FRANCEL B10, AC10	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Odborná skúška	11.07.2023	R	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Horák	Horák keramický - výrobca BOSCH Termotechnik	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Kotel	Teplotný kotel BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-65 SK	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.8.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS18-UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	25.09.2023	M	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp FRANCEL B10, AC10	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergency Latern	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	02.11.2023	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	28.11.2023	R	6
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	230	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM UR	1	Vnútorná prehliadka	12.02.2024	R	5
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2024	M	3
ÚPSVR Čadca	Objekt A. Hlinku 8, Čadca	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9 Vb REAL	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V 9 KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 SE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	07.05.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	29.05.2020	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9 Vb REAL	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V 9 KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 Kte	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 S	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE-TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	12.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	29.08.2020	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Awex Panorama	26	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	29.11.2020	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná skúška	13.02.2021	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.02.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9 Vb REAL	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V 9 KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 SE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	07.05.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.05.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.06.2021	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.06.2021	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2021	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE-TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	12.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.08.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Awex Panorama	26	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.11.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.02.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	13.04.2022	R	4
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9 Vb REAL	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V 9 KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 SE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	07.05.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.05.2022	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE-TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	12.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.08.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Awex Panorama	26	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.11.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Awex Panorama	26	Odborná prehliadka a skúška	16.01.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.02.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9 Vb REAL	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V 9 KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 SE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2 Kte	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG 6 S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	7	Údržba požiarnych dverí	07.05.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	10	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.05.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 SE	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.05.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 Če	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.05.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.05.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE-TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	12.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.08.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS50K2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS50L2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	EZS	EZS Jablotron JA82K	1	Funkčná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Awex Panorama	26	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.11.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1041	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná skúška	13.02.2024	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Nám. A. Bernoláka 381/4, Námestovo	Osobný výťah	Osobný výťah HOVI 630	1	Odborná prehliadka	28.02.2024	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Trvrdošín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Trvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Trvrdošín	Elektroinštalácia	Uzemnenie - Plynomerňa Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	02.05.2020	R	2
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Trvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	29.05.2020	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná skúška	25.07.2020	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná skúška	25.07.2020	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná skúška	25.07.2020	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná skúška	25.07.2020	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N 300	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehladka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútna prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútna prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV DUO 300	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehladka	29.08.2020	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Kontrola	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.09.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PI	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	8	Údržba požiarnych dverí	19.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Funkčná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Odborná prehladka a odborná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.10.2020	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX 8W	20	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2020	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	28.11.2020	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	28.11.2020	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehladka	29.11.2020	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	28.02.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Revízia	28.02.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehladka	28.02.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná skúška	02.03.2021	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.03.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehladka	28.05.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehladka a skúška	03.07.2021	R	4
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N 300	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehladka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútna prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútna prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotový kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV DUO 300	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.08.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Kontrola	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.09.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PI	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	8	Údržba požiarnych dverí	19.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Funkčná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.10.2021	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.10.2021	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.10.2021	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX 8W	20	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2021	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.11.2021	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	28.02.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Revízia	28.02.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.02.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.03.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektroinštalácia	Uzemnenie - Plynomerňa Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	02.05.2022	R	2
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.05.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N 300	1	Vnútorná prehliadka	25.07.2022	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútorná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútorná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV DUO 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.08.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Kontrola	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.09.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PI	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.10.2022	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PI	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	8	Údržba požiarnych dverí	19.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Funkčná skúška	22.10.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.10.2022	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX 8W	20	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2022	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.11.2022	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	28.02.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Revízia	28.02.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.02.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.03.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.05.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.07.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	17.07.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX 8W	20	Odborná prehliadka a skúška	17.07.2023	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná skúška	25.07.2023	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná skúška	25.07.2023	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	25.07.2023	R	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná skúška	25.07.2023	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná skúška	25.07.2023	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA ERE 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k1 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Horák	Horák k2 Weishaupt VG 30N/1-A Z-NA	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútna prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Vnútna prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VERTOMAT VSB 17	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Tlaková nádobu TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV DUO 300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade MD 10.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.08.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Kontrola	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL WAF182	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL GC17N4	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PI	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	8	Údržba požiarnych dverí	19.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Funkčná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	EZS	EZS ESPRIT 738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.10.2023	M	12
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX 8W	20	Pravidelná údržba a funkčná skúška	08.11.2023	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.11.2023	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	28.11.2023	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	28.11.2023	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA ERE 300	1	Vnútna prehliadka	26.02.2024	R	5
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	28.02.2024	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	428	Revízia	28.02.2024	R	1
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	28.02.2024	M	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná skúška	02.03.2024	R	3
ÚPSVR Námestovo	Objekt Medvedzie 132, Tvrdošín	Komín (Dymovod)	Komín kovový	2	Kontrola komína	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULZAR PCH-36GW407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG G12AH	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG G12AH	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	388	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULZAR PCH-36GW407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2020	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG G12AH	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2020	M	6



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG G12AH	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG G12AH	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	388	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULZAR PCH-36GW407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG G12AH	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG G12AH	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	388	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 748 NK	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2023	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 748 NK	1	Funkčná skúška	29.10.2023	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 9, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	8	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.11.2023	R	5
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2020	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Funkčná skúška	29.10.2020	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2ReAl	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2ReAl	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	06.06.2021	R	4
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2021	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Funkčná skúška	29.10.2021	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2ReAl	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2022	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Funkčná skúška	29.10.2022	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2ReAl	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.11.2022	R	5
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2023	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	EZS	EZS ESPRIT 636	1	Funkčná skúška	29.10.2023	R	1
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2ReAl	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.11.2023	R	5
ÚPSVR Ružomberok	Objekt Námestie Slobody 24, Ružomberok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	235	Revízia	31.12.2023	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	11.06.2020	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	11.06.2020	R	2
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.06.2020	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná skúška	12.07.2020	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná skúška	12.07.2020	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná skúška	12.07.2020	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná skúška	12.07.2020	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútorná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútorná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotel K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.09.2020	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2020	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2020	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLX NE96 ver.1.42	1	Funkčná skúška	29.10.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLX NE96 ver.1.42	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9vB	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.11.2020	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2ReAl	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.12.2020	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2021	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.03.2021	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2021	M	6

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2021	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.06.2021	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútna prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútna prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.09.2021	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2021	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2021	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLX NE96 ver.1.42	1	Funkčná skúška	29.10.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLX NE96 ver.1.42	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2021	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.11.2021	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.12.2021	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2022	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.03.2022	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2022	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2022	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.06.2022	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	11.6.2022	R	2
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútrošná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútrošná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.09.2022	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2022	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2022	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLEX NE96 ver.1.42	1	Funkčná skúška	29.10.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLEX NE96 ver.1.42	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.11.2022	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.11.2022	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.11.2022	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.11.2022	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.12.2022	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.03.2023	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2023	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.03.2023	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotol	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	06.06.2023	R	4
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.06.2023	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS DB-02	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútna prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K1 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Vnútna prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Kotel	Teplotný kotol K2 FERROMAT GBFN 3.153 Z	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade HD 01.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Detektor CH4 a CO	Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS 60 FV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 60 F2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLX NE96 ver.1.42	1	Funkčná skúška	29.10.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	EZS	EZS PARADOX DIGIPLX NE96 ver.1.42	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	29.10.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	10	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	771	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.11.2023	R	5
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.11.2023	M	12
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.12.2023	M	3
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Liptovský Mikuláš	Objekt M.M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš	Osobný výťah	Osobný výťah GEN2-comfort 630	1	Odborná prehliadka	11.03.2024	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútna jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná skúška	27.05.2020	R	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná skúška	06.07.2020	R	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SKTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Funkčná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	27	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.11.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Priestory s nebezpečenstvom požiaru	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2021	R	2
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SKTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.08.2021	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Funkčná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	27	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.11.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	28.11.2021	R	4
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Pod pstríškom	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2022	R	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SKTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SKTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.08.2022	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.08.2022	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.08.2022	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Funkčná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	27	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.11.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná skúška	31.12.2022	R	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	27	Odborná prehliadka a skúška	13.04.2023	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.04.2023	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Priestory s nebezpečenstvom požiaru	1	Odborná prehliadka a skúška	03.05.2023	R	2
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys ADS S1	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná skúška	06.07.2023	R	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SKTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR6P	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.08.2023	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.08.2023	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	10	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.09.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.09.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AERMEC ECA 240	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AERMEC R 407 C ECOLOGICAL GAS	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Vzduchotechnika	Vzduchová clona IP44/20	1	Servis	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Funkčná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	EZS	EZS PARADOX DGP-848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	27	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.11.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Sekcionálna garážová brána K2RC	1	Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia	17.11.2023	R	5
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické náradie	Elektrické náradie	22	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	814	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Výťah	Nákladný výťah TNV 380	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	6
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	06.03.2024	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 S 3300	1	Odborná prehliadka	06.03.2024	M	3
ÚPSVR Dolný Kubín	Objekt Námestie slobody 1, Dolný Kubín	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.03.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.03.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.04.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.06.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	12.07.2020	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná skúška	12.07.2020	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná skúška	12.07.2020	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Tlaková nádoba TÜV	Stojatý ohrievač TÜV VT 301	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútna prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútna prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	18	Údržba požiarnych dverí	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.09.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SONJA 108	60	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.12.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.12.2020	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.12.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	29.01.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.02.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.03.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.03.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.03.2021	M	3



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.04.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.05.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.06.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Tlaková nádobu TUV	Stojatý ohrievač TUV VT 301	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútrošná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútrošná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	18	Údržba požiarnych dverí	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	15	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.09.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.09.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SONJA 108	60	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.12.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.03.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.06.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Vnútna prehliadka	12.07.2022	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Vnútna prehliadka	12.07.2022	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Tlaková nádobu TÜV	Stojaty ohrievač TÜV VT 301	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútna prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútna prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	18	Údržba požiarnych dverí	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.08.2022	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.08.2022	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.09.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	22.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2022	R	4
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SONJA 108	60	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.12.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.03.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Vnútna jednotka Inventor APSI-18	Vnútna jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.06.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná skúška	12.07.2023	R	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Expanzomat	Expanzomat OTTOMAT 3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Horák	Horák Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Tlaková nádobu TÜV	Stojatý ohrievač TÜV VT 301	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútna prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k1 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Vnútna prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Kotel	Teplotný kotel k2 RAPIDO GA 210/110 E	1	Odborná prehliadka	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 133	1	Funkčná skúška, kalibrácia	22.08.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.08.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.08.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	18	Údržba požiarnych dverí	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.09.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka Inventor APSI-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka PULSAR PCH -36 GW/407D1	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Pulzar	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka INVERTER APSO-18	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	612	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	22.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SONJA 108	60	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.12.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	EPS	EPS SCHRACK - BMZ Integral C	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	05.03.2024	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt Novomeského 4, Martin	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	11.03.2024	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	24.5.2020	R	2
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TÜV ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - ÚK ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Funkčná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Funkčná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC 4,8V 11W	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TUV ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - ÚK ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	31.7.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - OST	1	Odborná prehliadka a skúška	31.7.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC 4,8V 11W	11	Odborná prehliadka a skúška	31.7.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Funkčná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Funkčná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC 4,8V 11W	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	24.5.2022	R	2
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TUV ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - ÚK ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.08.2022	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Funkčná skúška	19.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Funkčná skúška	19.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC 4,8V 11W	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TUV ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - ÚK ALFA LAVAL	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.07.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.08.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.08.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	24.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREEKY - 32/K101	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-21HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	26.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Funkčná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS Digiplex EVO	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	EZS	EZS ANC 1	1	Funkčná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC 4,8V 11W	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - TUV ALFA LAVAL	1	Vnútorná prehliadka	06.12.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Výmenik	Doskový výmenník tepla - ÚK ALFA LAVAL	1	Vnútorná prehliadka	06.12.2023	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútrotná prehliadka	19.12.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt Mudroňová 22, Martin, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	31.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-1L	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-2PT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj T2Fe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.08.2020	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2020	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Funkčná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric OUA	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2020	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná skúška	27.12.2020	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-1L	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-2PT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj T2Fe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.08.2021	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	5	Odborná prehliadka a skúška	15.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric OUA	4	Odborná prehliadka a skúška	15.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.08.2021	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj T2Fe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.08.2021	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2021	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Funkčná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Elektrik OUA	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2021	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-1L	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-2PT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	02.08.2022	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 CO2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	02.08.2022	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj T2Fe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.08.2022	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2022	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Funkčná skúška	19.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Elektrik OUA	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2022	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2022	R	4
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.03.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-1L	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere EMOS M138-2PT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.08.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.08.2023	R	5
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS ÚPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj T2Fe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	07.08.2023	M	12
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka FISHER FP 81	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka GREE KY - 32/K 101	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Klimatizácia	Mobilná jednotka ARTEL RAK12	1	Servis a kontrola tesnosti	27.09.2023	M	6
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	245	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Funkčná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	EZS	EZS Galaxy 515	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	19.10.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric OUA	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2023	R	1
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná skúška	27.12.2023	R	3
ÚPSVR Martin	Objekt SNP 514/122, Turčianske Teplice	Osobný výťah	Osobný výťah ELH 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	28.03.2020	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	28.03.2020	R	2
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX A 25/4	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Funkčná skúška	02.05.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná skúška	17.05.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotol	Teplotový kotol K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Revízia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	06.09.2020	R	4
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.09.2020	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	14	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.12.2020	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	28.02.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Kontrola	28.02.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.03.2021	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.03.2021	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	15.03.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX A 25/4	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Plynová kotliňa	Plynová kotliňa NTL kotliňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Funkčná skúška	02.05.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Revízia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.09.2021	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	14	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2021	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2021	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.12.2021	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	28.02.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Kontrola	28.02.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.03.2022	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.03.2022	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	15.03.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	28.03.2022	R	2
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX A 25/4	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Plynová kotliňa	Plynová kotliňa NTL kotliňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Funkčná skúška	02.05.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2022	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Revízia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.09.2022	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	14	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.12.2022	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	28.02.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Kontrola	28.02.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.03.2023	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Vnútorná prehliadka	14.03.2023	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Vnútorná prehliadka	14.03.2023	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX A 25/4	1	Vnútorná prehliadka	14.03.2023	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.03.2023	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	15.03.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX A 25/4	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Tlaková nádobu TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	23.04.2023	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Funkčná skúška	02.05.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 3.20	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná skúška	17.05.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K1 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K2 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Horák	Horák K3 pretlakový	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K1 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K2 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Kotel	Teplotný kotel K3 JUNKERS ZBR 90-1A 23	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp. jednodupňová jednoradová	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	16.08.2023	R	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Revízia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.09.2023	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vnútorná jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Klimatizácia	vonkajšia jednotka PANASONIC CS - PV 9CKE	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2023	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	14	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.12.2023	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	19.12.2023	R	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	19.12.2023	R	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	28.02.2024	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	664	Kontrola	28.02.2024	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 500	1	Odborná prehliadka	12.03.2024	M	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	14.03.2024	M	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Rázusova 40, Brezno	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	15.03.2024	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotel	Teplodvonný kotel k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Odborná prehliadka	09.04.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotel	Teplodvonný kotel k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Odborná skúška	09.04.2020	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Funkčná skúška	02.05.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotel	Teplodvonný kotel k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB 10/GF3/K	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	06.09.2020	R	4
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotel	Teplodvonný kotel k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Odborná prehliadka	09.04.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Funkčná skúška	02.05.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotel	Teplodvonný kotel k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB 10/GF3/K	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2021	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB 10/GF3/K	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ-6UJ/AB - odstavený z prevádzky	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotel	Teplodvonný kotel k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Odborná prehliadka	09.04.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Funkčná skúška	02.05.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotel	Teplodvonný kotel k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB 10/GF3/K	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Expanzomat	Expanzomat reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Odborná prehliadka	09.04.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Odborná skúška	09.04.2023	R	3
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	EZS	EZS ESPRIT 748 v 0.37	1	Funkčná skúška	02.05.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant VU INT 466-7-H	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB 10/GF3/K	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB 10/GF3/K	1	Odborná skúška	16.08.2023	R	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ-6U/AB - odstavený z prevádzky	1	Odborná skúška	16.08.2023	R	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	16.08.2023	R	6
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	15.03.2024	R	5
ÚPSVR Brezno	Objekt Boženy Němcovej 12, Brezno	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.03.2024	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.03.2020	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	28.03.2020	R	2
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Kontrola	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.06.2020	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotel	Teplodvonný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	23	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2020	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.09.2020	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Revízia	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Funkčná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.12.2020	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.03.2021	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Kontrola	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotel	Teplodvonný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotel	Teplodvonný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotel	Teplodvonný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.06.2021	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotel	Teplodvonný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotel	Teplodvonný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotel	Teplodvonný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	23	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.08.2021	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.08.2021	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.08.2021	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	03.08.2021	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	23	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.09.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.09.2021	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Revízia	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Funkčná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.12.2021	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.03.2022	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	28.03.2022	R	2
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Kontrola	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.06.2022	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútna prehliadka	18.07.2022	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútna prehliadka	18.07.2022	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	23	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.09.2022	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Revízia	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Funkčná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.12.2022	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.03.2023	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.03.2023	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Kontrola	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	02.05.2023	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	24.05.2023	R	4
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotle	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV JUNKERS SK 500-3 ZB/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.06.2023	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K1 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K2 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Horák	Horák K3 Atmosférický dvojstupňový	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu 40-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K1 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K2 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Kotol	Teplotný kotol K3 JUNKERS SUPRASTAR - MKN 270 - 8	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.08.2023	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	23	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.08.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.09.2023	M	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vnútna jednotka SAMSUNG AQV12EWAN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SAMSUNG AQV12EWAX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	681	Revízia	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.09.2023	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	6	Odborná prehliadka a skúška	30.09.2023	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Funkčná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	EZS	EZS EZS Vers 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	18.10.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná prehliadka	27.12.2023	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Osobný výťah	Osobný výťah OTIS GEN 2	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt Skuteckého 39, Banská Bystrica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	14.03.2024	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Kontrola	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Bleskozvod	Bleskozvod - Hlavná budova	1	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2020	R	2
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Bleskozvod	Bleskozvod - Budova vo dvore	1	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2020	R	2
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KSS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 E	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Revízia	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	29	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Rilux	10	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2020	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Kontrola	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútna jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KSS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.07.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.07.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.07.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6xABC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	28.07.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Garáž	1	Odborná prehliadka a skúška	08.08.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynotesný úkryt 1	1	Odborná prehliadka a skúška	08.08.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynotesný úkryt 2	1	Odborná prehliadka a skúška	08.08.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Hlavná budova	1	Odborná prehliadka a skúška	09.08.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Budova vo dvore	1	Odborná prehliadka a skúška	15.08.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	29	Odborná prehliadka a skúška	15.08.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Rilux	10	Odborná prehliadka a skúška	15.08.2021	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Revízia	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	29	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Rilux	10	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2021	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Kontrola	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2022	M	6



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Bleskozvod	Bleskozvod - Hlavná budova	1	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2022	R	2
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Bleskozvod	Bleskozvod - Budova vo dvore	1	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2022	R	2
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáž	1	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2022	R	4
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KSS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Požiarne uzavery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Revízia	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	29	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Rilux	10	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2022	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Kontrola	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Funkčná skúška	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	EZS	EZS DIGIPILEX 092	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KSS	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 E	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K55	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	886	Revízia	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka TOSHIBA RAS-18UKP-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka SINTECH KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka TOSHIBA RAS13UKPES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Sintech KFR-34GW	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-18UA-ES2	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAS-13UA-ES3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka SENCOR SAC1211CH	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 300/B/60 - CO	1	Servis	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika FVZ 100/-/60 - CO	1	Servis	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Fulgur	29	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2023	R	1
ÚPSVR Veľký Krtíš	Objekt Madáča 2, Veľký Krtíš	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Rilux	10	Pravidelná údržba a funkčná skúška	15.11.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 100 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Funkčná skúška	10.05.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Revízia	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.07.2020	R	4
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Kontrola	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 100 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehládka NTL kotolne	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehládka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehládka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Odborná prehládka a odborná skúška	10.05.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Funkčná skúška	10.05.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Revízia	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Kontrola	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehládka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 100 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehládka NTL kotolne	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehládka	24.04.2022	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehládka	24.04.2022	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehládka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehládka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Odborná prehládka a odborná skúška	10.05.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Funkčná skúška	10.05.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Revízia	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 100 liters	1	Vnútna prehládka	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Vnútna prehládka	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Vnútna prehládka	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Kontrola	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2022	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehládka a skúška	08.01.2023	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehládka a skúška	08.01.2023	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 100 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Opakovaná vonkajšia prehládka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehládka NTL kotolne	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehládka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná prehládka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Odborná prehládka a odborná skúška	10.05.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	EZS	EZS PARADOX SP6000	1	Funkčná skúška	10.05.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Revízia	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Vaillant eko TEC plus VU INT 466/4-5 A	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	09.11.2023	R	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	193	Kontrola	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat ELBI ERCE 12 liters	1	Tlaková skúška	31.12.2023	R	10
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Gorkého 12, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2020	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat VAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútorná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútorná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútorná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná skúška	24.04.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPIXEL EVO 048	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPIXEL EVO 048	1	Funkčná skúška	10.05.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1007	Revízia	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.06.2020	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TÜV	Plynový ohrievač TÜV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.07.2020	R	4
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.01 - 3 ks	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov CR 02.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.09.2020	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	09.11.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	09.11.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Taurus	23	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Fenix	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1007	Kontrola	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.12.2020	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2021	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútorná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat VAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	24.04.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TÜV	Plynový ohrievač TÜV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TÜV	Plynový ohrievač TÜV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútna prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútna prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútna prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPLX EVO 048	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPLX EVO 048	1	Funkčná skúška	10.05.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1007	Revízia	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.06.2021	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TÜV	Plynový ohrievač TÜV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.07.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - CO Kryt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.07.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	25.07.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Taurus	23	Odborná prehliadka a skúška	26.07.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.01 - 3 ks	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov CR 02.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.09.2021	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Taurus	23	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Fenix	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.11.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.11.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.11.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Če	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.11.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.11.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	29.11.2021	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2021	R	2
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1007	Kontrola	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.12.2021	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2022	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútná jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat VAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPLX EVO 048	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPLX EVO 048	1	Funkčná skúška	10.05.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1007	Revízia	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.06.2022	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotový kotel k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.01 - 3 ks	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov CR 02.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.09.2022	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Taurus	23	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Fenix	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1007	Kontrola	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.12.2022	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat VAREM	1	Vnútna prehliadka	19.02.2023	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehliadka	20.03.2023	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Expanzomat	Expanzomat VAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TUV	Plynový ohrievač TUV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútna prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútna prehliadka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehliadka	24.04.2023	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Vnútna prehladka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Opakovaná vonkajšia prehladka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná prehladka	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Odborná skúška	24.04.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPLX EVO 048	1	Odborná prehladka a odborná skúška	10.05.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	EZS	EZS DIGIPLX EVO 048	1	Funkčná skúška	10.05.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1007	Revízia	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehladka	20.06.2023	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Horák	Horák atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Tlaková nádoba TÜV	Plynový ohrievač TÜV ARISTON - QUADRIGA QUADROFLEX 150P CA B11	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k1 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k2 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Kotel	Teplodvonný kotol k3 Protherm Grizzly 150 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SZ 10.01 - 3 ks	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov CR 02.04	1	Funkčná skúška, kalibrácia	23.08.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Osobný výťah	Osobný výťah OVH 630	1	Odborná prehladka	20.09.2023	M	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12R14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vnútna jednotka ARTEL HPI12R14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12R14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12R14R	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	09.11.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	09.11.2023	R	3
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2023	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2023	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2023	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2023	R	5
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	10	Údržba požiarnych dverí	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Taurus	23	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2023	R	1
ÚPSVR Rimavská Sobota	Objekt Čerenciánska 18, Rimavská Sobota	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Panlux Fenix	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2023	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.11.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.02.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	606	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	EZS	EZS PSN CA 128 Integra	1	Funkčná skúška	02.05.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	EZS	EZS PSN CA 128 Integra	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.05.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	07.06.2022	R	4
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.08.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PdReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	2	Kontrola hydrantu a Tlaková skúška	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	2	Kontrola hydrantu a Tlaková skúška	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Požiarne uzávěry	Požiarne uzávěry EI 30 D3	4	Údržba požiarneho uzávěru	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Požiarne uzávěry	Požiarne uzávěry EI 30 D3	1	Údržba požiarneho uzávěru	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	606	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Rilux	18	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.11.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.11.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PdReAl	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.11.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.11.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.11.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.02.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	606	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	EZS	EZS PSN CA 128 Integra	1	Funkčná skúška	02.05.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	EZS	EZS PSN CA 128 Integra	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	02.05.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.05.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.08.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 50B2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pa	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PdReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	2	Kontrola hydrantu a Tlaková skúška	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	2	Kontrola hydrantu a Tlaková skúška	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Požiarne uzávěry	Požiarne uzávěry EI 30 D3	4	Údržba požiarneho uzávěru	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Požiarne uzávěry	Požiarne uzávěry EI 30 D3	1	Údržba požiarneho uzávěru	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	606	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Rilux	18	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.11.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt J. Jiskru 6, Zvolen	Osobný výťah	Osobný výťah TONV 500	1	Odborná prehliadka	23.02.2024	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Zvolen	Objekt M.R.Štefánika 22, Zvolen, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILLI6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt M.R.Štefánika 22, Zvolen, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILLI6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt M.R.Štefánika 22, Zvolen, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILLI6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt M.R.Štefánika 22, Zvolen, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILLI6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.11.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt M.R.Štefánika 22, Zvolen, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILLI6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	03.10.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Funkčná skúška	24.10.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.10.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	8.6.2021	R	4
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Funkčná skúška	24.10.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.10.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	8.6.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Funkčná skúška	24.10.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.10.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	04.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.04.2023	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN - FTKS50BVM	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN - RKS50BRWB	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	323	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Funkčná skúška	24.10.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt Štúrova 35, Detva	EZS	EZS Altys	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.10.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výtah	Osobný výtah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.03.2020	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.03.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.03.2020	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnútna jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	11.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILI P6	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2020	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.04.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výtah	Osobný výtah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.06.2020	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Revízia	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.09.2020	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.09.2020	R	4
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnútna jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2020	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Funkčná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	55	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2020	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.12.2020	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.12.2020	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.12.2020	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	29.01.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Kontrola	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.02.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.03.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.03.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.03.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnútna jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	11.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILI P6	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2021	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.04.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.05.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2021	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2021	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.06.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Revízia	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.09.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.09.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnútna jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Funkčná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	55	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2021	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.12.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Kontrola	31.01.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódka výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.03.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	11.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILI P6	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2022	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	11	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.04.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.04.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILI P6	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.04.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.04.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.06.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Revízia	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.09.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Funkčná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	55	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2022	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.12.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Kontrola	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.03.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnúťorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	11.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj BILI P6	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.04.2023	M	12
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.04.2023	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	55	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2023	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.06.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Portalp Dival	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.07.2023	R	5
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Revízia	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.09.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vnútroá jednotka Mitsubishi MSZ-SF42VE3	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi - MUZ-SF42VE	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Funkčná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EZS	EZS AC 948+	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.10.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	55	Pravidelná údržba a funkčná skúška	19.11.2023	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná prehliadka	20.12.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Osobný výťah	Osobný výťah OHAV 630/0,6	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	330	Kontrola	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Zvolen	Objekt ČSA 2190/3, Krupina	EPS	EPS Lites - MHU 109	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Funkčná skúška	10.05.2020	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2020	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Nástenný hydrant	Nástenne hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2020	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2020	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2020	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2020	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2020	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2020	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Sunpac	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2020	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	13.3.2021	R	4
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Funkčná skúška	10.05.2021	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2021	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Nástenný hydrant	Nástenne hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2021	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2021	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2021	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2021	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2021	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Sunpac	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2021	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Funkčná skúška	10.05.2022	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2022	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Nástenný hydrant	Nástenne hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2022	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2022	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2022	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2022	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2022	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2022	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.09.2022	R	5
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.09.2022	R	5
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.09.2022	R	5
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Sunpac	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2022	R	5
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Sunpac	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2022	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	12.04.2023	R	5
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Funkčná skúška	10.05.2023	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	EZS	EZS PARADOX TD110	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.05.2023	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Nástenný hydrant	Nástenne hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.09.2023	R	5
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2023	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2023	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2023	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2023	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2023	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.09.2023	M	12
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	588	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Sunpac	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2023	R	1
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Revúca	Objekt Gen.Viesta 1103/4, Revúca	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 11 375	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotol	1	Odborná prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotol	1	Odborná skúška	10.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	10.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2020	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	10.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútna prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná skúška	10.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútna prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná skúška	10.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútna prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná skúška	10.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV VT - 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGIPLX DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGIPLX DGP 848	1	Funkčná skúška	24.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotel	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	3	Kontrola komína	14.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G1	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Real 5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pg6Se	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6Ga	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Sa2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Požiarne uzávierky	Požiarne dvere	15	Údržba požiarneho dverí	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Olympij Electronics	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pg6Se	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Sa2	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	3	Kontrola komína	14.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.03.2021	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	20.03.2021	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.03.2021	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotel	1	Odborná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Perióda výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútorná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútorná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútorná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Tlaková nádobna TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VT - 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGI PLEX DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGI PLEX DGP 848	1	Funkčná skúška	24.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Tlaková skúška	30.06.2021	R	10
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Tlaková skúška	30.06.2021	R	10
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Tlaková skúška	30.06.2021	R	10
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotel	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	3	Kontrola komína	14.09.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G1	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Real 5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pg6Se	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6Ga	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Sa2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	15	Údržba požiarnych dverí	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Olympij Electronics	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	3	Kontrola komína	14.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotel	1	Odborná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	10.04.2022	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútorná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútorná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútorná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Tlaková nádobna TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VT - 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	27.04.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	13	Odborná prehliadka a skúška	27.04.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Olympij Electronics	19	Odborná prehliadka a skúška	27.04.2022	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódna výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGIPLEX DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGIPLEX DGP 848	1	Funkčná skúška	24.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotol	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Vnútrotná prehliadka	19.07.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Vnútrotná prehliadka	19.07.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Vnútrotná prehliadka	19.07.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezoový	3	Kontrola komína	14.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G1	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Real 5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6gSe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6Ga	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Sa2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	15	Údržba požiarnych dverí	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G1	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Real 5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Olympij Electronics	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezoový	3	Kontrola komína	14.03.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.03.2023	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	20.03.2023	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	31.03.2023	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	03.04.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotol	1	Odborná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotol	1	Odborná skúška	10.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategória	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	10.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	10.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútrotná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná skúška	10.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútrotná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná skúška	10.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Vnútrotná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotol	Teplotný kotol k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Odborná skúška	10.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VT - 501	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	10.04.2023	R	1

**Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb**

**Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR**

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódica výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGIPLEX DGP 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	EZS	EZS DIGIPLEX DGP 848	1	Funkčná skúška	24.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Horák	Horák 2 ks na každý kotel	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k1 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k2 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Kotel	Teplotový kotel k3 Rapido GA 210 / 121E	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos IRDS -2	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	19.07.2023	R	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	15.08.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.09.2023	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	3	Kontrola komína	14.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	292	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6Ga	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj B6G1	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Real 5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Pg6Se	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KS2BG	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6Ga	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Sa2	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	15	Údržba požiarnych dverí	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Olympij Electronics	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.11.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Osobný výťah	Osobný výťah OHNV 630	1	Odborná prehliadka	06.03.2024	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt Bystrická 53, Žarnovica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	3	Kontrola komína	14.03.2024	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Funkčná skúška	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Funkčná skúška	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Plynová kotloňa	Plynová kotloňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotel k1 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotel k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotel k1 VP 600 OS	1	Vnútroštrná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotel k2 VP 600 OS	1	Vnútroštrná prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotel k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotel k2 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	18.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná skúška	13.09.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná skúška	13.09.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná skúška	13.09.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná skúška	13.09.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	2	Kontrola komína	14.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Kontrola	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SA2	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9Hydra	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	12.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SA2	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	2	Kontrola komína	14.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Funkčná skúška	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Funkčná skúška	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Vnútorná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Vnútorná prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	2	Kontrola komína	14.09.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	23.10.2021	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SA2	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódna výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9Hydra	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	12.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	2	Kontrola komína	14.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Funkčná skúška	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Funkčná skúška	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Vnútna prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Vnútna prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútna prehliadka	18.07.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k1 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotel	Teplotový kotol k2 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	2	Kontrola komína	14.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SA2	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9Hydra	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zaria- ní	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	12.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.11.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	30.6.2022	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Tlaková skúška	01.01.2023	R	10
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	2	Kontrola komína	14.03.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	03.04.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Funkčná skúška	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS CA-64P	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Funkčná skúška	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	EZS	EZS RIZ-ACTIVE-5	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k1 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k1 VP 600 OS	1	Vnútrotná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k2 VP 600 OS	1	Vnútrotná prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.06.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k2 VP 600 OS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos M138 2K	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	18.07.2023	R	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.07.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Bleskozvod	Bleskozvod - Administratívna budova - objekt A+B+C	1	Odborná prehliadka a skúška	22.07.2023	R	4
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu), kotoľňa, garáže - Objekt D	1	Odborná prehliadka a skúška	22.07.2023	R	4
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáže - Objekt E	1	Odborná prehliadka a skúška	22.07.2023	R	4
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k1 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k2 VP 600 OS	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná skúška	13.09.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná skúška	13.09.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná skúška	13.09.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotodný kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná skúška	13.09.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	2	Kontrola komína	14.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické náradie	Elektrické náradie	4	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	401	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	23.10.2023	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9Hydra	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SA2	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj W9Hydra	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódá výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	14	Údržba požiarnych dverí	12.11.2023	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k1 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Horák	Horák k2 APH 05 PZN	1	Odborná prehliadka	12.12.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotný kotol k1 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Kotol	Teplotný kotol k2 VP 600 OS	1	Odborná prehliadka	12.12.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt SNP 122, Žiar nad Hronom	Komin (Dymovod)	Komin nerezový	2	Kontrola komína	14.03.2024	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	27.03.2020	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Revízia	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Tlaková nádobá TÜV	Zásobníkový ohrieváč TÜV VITOCCELL - V 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Carrier fancoil	50	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.05.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLEX EVO 192	1	Funkčná skúška	24.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLEX EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.06.2020	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Odborná skúška	19.07.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Komin (Dymovod)	Komin nerezový	1	Kontrola komína	14.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Kontrola	30.09.2020	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútná jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútná jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútná jednotka Carrier fancoil	50	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.11.2020	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	19	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	20	Údržba požiarnych dverí	08.11.2020	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.12.2020	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W	44	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.12.2020	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.01.2021	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.01.2021	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.01.2021	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.01.2021	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.03.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	1	Kontrola komína	14.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV VITOCCELL - V 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútná jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútná jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútná jednotka Carrier fancoil	50	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.05.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLX EVO 192	1	Funkčná skúška	24.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLX EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.06.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	06.09.2021	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	1	Kontrola komína	14.09.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Carrier fancoily	50	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.11.2021	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	19	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	20	Údržba požiarnych dverí	08.11.2021	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Tlaková skúška	30.11.2021	R	10
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.12.2021	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W	44	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.12.2021	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	19	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.01.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.03.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	1	Kontrola komína	14.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	27.03.2022	R	2
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotel	Teplotný kotel k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV VITOCCELL - V 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Carrier fancoily	50	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.05.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLEX EVO 192	1	Funkčná skúška	24.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLEX EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.06.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútrotná prehliadka	19.07.2022	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplodvňový kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplodvňový kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplodvňový kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplodvňový kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	1	Kontrola komína	14.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka Carrier fancoily	50	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.11.2022	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6EURO	19	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25/30	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	20	Údržba požiarnych dverí	08.11.2022	M	12
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.12.2022	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W	44	Pravidelná údržba a funkčná skúška	21.12.2022	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.03.2023	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	1	Kontrola komína	14.03.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	03.04.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	26.04.2023	R	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	26.04.2023	R	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Expanzomat	Expanzomat	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV VITOCCELL - V 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútna jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútna jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútna jednotka Carrier fancoily	50	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.05.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.05.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLX EVO 192	1	Funkčná skúška	24.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	EZS	EZS DIGIPLX EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	24.05.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.06.2023	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	13.06.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere GEZE TSH 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	14.06.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	16.07.2023	R	4
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Odborná skúška	19.07.2023	R	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	19.07.2023	R	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k1 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k2 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k3 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Horák	Horák k4 Matrix compact	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor KRÍŽIK 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k3 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Kotol	Teplotný kotol k4 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Osobný výťah	Osobný výťah OHVA 630	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	M	3
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Komín (Dymovod)	Komín nerezový	1	Kontrola komína	14.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	516	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútna jednotka Midea - MS9AU	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútna jednotka Carrier 38KE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vnútna jednotka Carrier fancoily	50	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Midea - MOC1	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Carrier - 38YE01	1	Servis a kontrola tesnosti	07.11.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika CARRIER, Typ: 30 RA	1	Servis	07.11.2023	M	6
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6LE	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	08.11.2023	R	5
ÚPSVR Banská Štiavnica	Objekt A.T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	08.11.2023	M	12











## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	699	Revízia	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E18SQ	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S18AQU	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.05.2021	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX TLPTCP 51 LC	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.08.2021	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	699	Kontrola	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2021	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E18SQ	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S18AQU	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	16.10.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.11.2021	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.02.2022	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	699	Revízia	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E18SQ	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S18AQU	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.05.2022	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX TLPTCP 51 LC	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.08.2022	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	699	Kontrola	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E18SQ	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S18AQU	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	16.10.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.11.2022	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.02.2023	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	699	Revízia	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG E18SQ	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S18AQU	1	Servis a kontrola tesnosti	02.04.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.05.2023	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX TLPTCP 51 LC	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	04.07.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.08.2023	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 2CO2Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	699	Kontrola	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG E18SQ	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S18AQU	1	Servis a kontrola tesnosti	02.10.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	16.10.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.11.2023	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	Osobný výťah	Osobný výťah TOV 630	1	Odborná prehliadka	24.02.2024	M	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Petófiho 39, Lučenec	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	24.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Tlaková nádobu TUV	Ohrievač TUV vodorovný Dražice OKCV 125 110340811	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Odborná skúška	27.07.2020	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Odborná skúška	27.07.2020	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Odborná skúška	27.07.2020	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Odborná skúška	27.07.2020	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - odstavený	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	03.08.2020	R	4
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05.05.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2020	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2020	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05.05.	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIplex 848	1	Funkčná skúška	16.10.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIplex 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	24.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Tlaková nádobu TÜV	Ohrievač TÜV vodorovný Dražice OKCV 125 110340811	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k1 Destila DPL 25	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k2 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k3 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k4 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - odstavený	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k1 Destila DPL 25	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k2 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k3 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotový kotol k4 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	03.08.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	03.08.2021	R	2
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05.05.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2021	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2021	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIplex 848	1	Funkčná skúška	16.10.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIplex 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.10.2021	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	24.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Tlaková nádobu TÜV	Ohrievač TÜV vodorovný Dražice OKCV 125 110340811	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - odstavený	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Vnútroštrná prehliadka	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - odstavený	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.09.2022	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05.05.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2022	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútroštrná jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2022	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIPLX 848	1	Funkčná skúška	16.10.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIPLX 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútroštrná jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.03.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	10.04.2023	R	5
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	24.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Tlaková nádoba TÜV	Ohrievač TÜV vodorovný Dražice OKCV 125 110340811	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Odborná prehliadka	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - odstavený	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Odborná skúška	27.07.2023	R	3
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - odstavený	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k1 Destila DPL 25	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k2 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k3 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Kotel	Teplotný kotel k4 Destila DPL 50	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	3.8.2023	R	2
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT05.05.	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	20.09.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	20.09.2023	M	12
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Klimatizačná jednotka FRIGIDAIRE	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DAIKIN FTKS35CVMB8	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	29.09.2023	M	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIPLX 848	1	Funkčná skúška	16.10.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	EZS	EZS DIGIPLX 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	403	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW a Kotel od 20 do 30 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	09.11.2023	R	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW a Kotel od 20 do 30 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	09.11.2023	R	6
ÚPSVR Lučenec	Objekt Železničná 5, Filakovo	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR 6U	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR 6U	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTF	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.02	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTF	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTF	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.06.2020	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.06.2020	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GE	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G ELLEN	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	932	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.09.2020	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.09.2020	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.12.2020	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.12.2020	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	932	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.03.2021	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.03.2021	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR 6U	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR 6U	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTF	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6GE	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.02	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR 6U	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT02.02	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 ELLEN	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P1Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Požiarne uzávěry	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.06.2023	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.06.2023	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTf	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.06.2023	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.06.2023	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	932	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.09.2023	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.09.2023	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.12.2023	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.12.2023	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	932	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Dvojgaráž	1	Odborná prehliadka a skúška	08.02.2024	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Hlavná budova	1	Odborná prehliadka a skúška	08.02.2024	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Prístavba	1	Odborná prehliadka a skúška	08.02.2024	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 TOV 320	1	Odborná prehliadka	14.03.2024	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Kukorelliho 1, Humenné	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 TOV 350	1	Odborná prehliadka	14.03.2024	M	3
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hadicový naviják	Hadicový naviják D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Požiarne uzávěry	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	13.06.2020	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Funkčná skúška	28.06.2020	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2020	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2020	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hadicový naviják	Hadicový naviják D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Požiarne uzávěry	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	13.06.2021	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Funkčná skúška	28.06.2021	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2021	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hadicový naviják	Hadicový naviják D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	13.06.2022	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	18.06.2022	R	4
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Funkčná skúška	28.06.2022	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2022	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2022	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	07.08.2022	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2022	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hadicový naviják	Hadicový naviják D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj RAIMA P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	5	Údržba požiarnych dverí	13.06.2023	M	12
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.06.2023	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Funkčná skúška	28.06.2023	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	EZS	EZS SPECTRA SP 5500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2023	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vnútorná jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Klimatizácia	vonkajšia jednotka VIESMANN - Vitoclima 200-S/HE	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	13	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2023	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	367	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2024	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt Budovateľská 2204, Snina	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider electric	13	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2024	R	5
ÚPSVR Humenné	Objekt 26. novembra 4452, 4453 Humenné, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	04.01.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka NAGANO KFR-5TG/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotol	Teplotný kotol K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotol	Teplotný kotol K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 Se	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Tim	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 Se	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GA 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GE 21	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Plynová kotliňa	Plynová kotliňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútrošná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútrošná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka NAGANO KFR-51G/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	24.01.2021	R	2
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútrošná jednotka NAGANO KFR-51G/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 Se	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 TIm	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Požiarne uzávěry	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 TIm	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GA 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GE 21	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Plynová kotliňa	Plynová kotliňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútná jednotka NAGANO KFR-51G/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútná jednotka NAGANO KFR-51G/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.07.2022	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.07.2022	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 Se	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Tlm	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GA 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GE 21	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotný kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútná jednotka NAGANO KFR-51G/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	05.12.2022	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	05.12.2022	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	24.01.2023	R	2
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	07.03.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	07.03.2023	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	09.04.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka NAGANO KFR-51G/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6 Se	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Tim	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	4	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.07.2023	R	4
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GA 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GE 21	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútorná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Vnútorná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K1 EM 26/2 E	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Horák	Horák K2 EM 26/2 E	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K1 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel K2 LAMBORGHINI NP 190	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	407	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TOSHIBA RAV-SM802XT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka NAGANO KFR-51G/XC	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TOSHIBA RAV-SM802AT-E	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka NAGANO	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.02.2024	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 26, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	12.03.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	12.03.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	12.03.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Funkčná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	EZS	EZS ATS4000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.07.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.07.2023	R	4
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Kotel	Teplotový kotel k1 Viessmann Vitopend 100 WH0A	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	361	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.02.2024	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	22.02.2024	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 28, Stropkov	Komín (Dymovod)	Komín Dymovod	1	Kontrola komína	12.03.2024	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Revízia	30.04.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	4	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 69, Stropkov, garáž	Elektroinštalácia - Objekt	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.02.2024	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 70, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 70, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 70, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 70, Stropkov, garáž	Sekčná brána	Sekčná brána HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Hlavná 70, Stropkov, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.02.2024	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka ARTEL HP112RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Funkčná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Se	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6TIm	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2020	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Se	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat AIRFIX P 24/3,5 ACS CE	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLEXCON C DN HG - 17 122	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX R 25/4,0	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV JUNKERS SO 200 - 1/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná skúška	03.10.2020	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka ARTEL HP112RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2020	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	28.02.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	16	Odborná prehliadka a skúška	28.02.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka ARTEL HP112RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Funkčná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Se	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6TIm	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2021	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6TIm	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.07.2021	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat AIRFIX P 24/3,5 ACS CE	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLEXCON C DN HG - 17 122	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX R 25/4,0	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV JUNKERS SO 200 - 1/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL HPI12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2021	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektroinštalácia	Územnenie - DRSP Územnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL HPI12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Funkčná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.07.2022	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Se	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6TIm	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2022	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat AIRFIX P 24/3,5 ACS CE	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLEXCON C DN HG - 17 122	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX R 25/4,0	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV JUNKERS SO 200 - 1/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	04.10.2022	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL HPI12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2022	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	03.01.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat AIRFIX P 24/3,5 ACS CE	1	Vnútrotná prehliadka	07.03.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLEXCON C DN HG - 17 122	1	Vnútrotná prehliadka	07.03.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL HPI12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Funkčná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	EZS	EZS Digiplex EVP-192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	09.07.2023	R	4
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.07.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Se	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Tm	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	1	Údržba požiarnych dverí	12.07.2023	M	12
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.08.2023	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CO GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	17.08.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat AIRFIX P 24/3,5 ACS CE	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLEXCON C DN HG - 17 122	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX R 25/4,0	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV JUNKERS SO 200 - 1/C1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	12.09.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k1 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Kotol	Teplotný kotol k2 Junkers ZBR 35-3A23 S7323	1	Odborná skúška	03.10.2023	R	3
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka ARTEL HPI12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ARTEL HPO12RL14A	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka 8W 1h	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2023	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektroinštalácia	Územnenie - DRSP Územnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	227	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Expanzomat	Expanzomat FLAMCO AIRFIX R 25/4,0	1	Vnútna prehliadka	26.02.2024	R	5
ÚPSVR Stropkov	Objekt Dobrianskeho 89, Medzilaborce	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	12.03.2024	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Funkčná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotel	Teplodvody kotel k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Revízia	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu KHS-2-5AA	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2020	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2020	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PD	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2020	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2020	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2020	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2020	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	10.08.2020	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PD	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1 ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotel	Teplodvody kotel k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	7.9.2020	R	4
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotel	Teplodvody kotel k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Odborná skúška	04.10.2020	R	3
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	18.12.2020	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	18.12.2020	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	18.12.2020	R	2
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Kontrola	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Funkčná skúška	23.05.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotel	Teplodvody kotel k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Revízia	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu KHS-2-5AA	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2021	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2021	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PD	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2021	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2021	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2021	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2021	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	10.08.2021	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1 ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotel	Teplodvody kotel k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Kontrola	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Funkčná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotel	Teplodvody kotel k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Revízia	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu KHS-2-5AA	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2022	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2022	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PD	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2022	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2022	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2022	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2022	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	10.08.2022	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1 ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotol	Teplotný kotol k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1 ČKD DUKLA	1	Vnútna prehliadka	04.10.2022	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu KHS-2-5AA	1	Odborná prehliadka	07.10.2022	R	3
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	07.10.2022	R	3
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	18.12.2022	R	2
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Kontrola	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Funkčná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	EZS	EZS CROW-PVR8	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotol	Teplotný kotol k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Revízia	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu KHS-2-5AA	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.08.2023	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1S	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.08.2023	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.08.2023	R	5
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2023	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2023	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PD	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2023	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S2KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2023	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG1S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2023	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	10.08.2023	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	10.08.2023	M	12
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Expanzomat	Expanzomat EXPANSOMAT 1 ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotol	Teplotný kotol k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu KHS-2-5AA	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Kotol	Teplotný kotol k1 MODRATHERM PKM 45 S	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	3
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka GREE GWH12YC - záruka	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	99	Kontrola	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Zámocka 153, Hanašovce nad Topľou	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	10	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Klimatizácia	Vnútna jednotka Viessmann 200-S/HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann 200-S/HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Horák	Horáky atmosférické - 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Horák	Horáky atmosférické - 6 ks	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR5	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR5	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronského 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1





## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR4	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR5	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	3
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso MODRATHERM PR5	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	3
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	04.10.2023	R	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	10	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Viessmann 200-S/HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Vranov nad Topľou	Objekt Hronskeho 1191, Vranov nad Topľou	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Viessmann 200-S/HEW	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV WOLF 8E1 - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútorná jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.05.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútorná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.05.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAU-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.05.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.05.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.05.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	26.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotel	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotel	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotel	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9ReAl	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9vbReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarnych dverí	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Revízia	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMET G 65	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Funkčná skúška	06.08.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.08.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SUP 911	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	02.09.2020	R	4
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	11	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	12	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	3	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn	1	Odborná prehliadka a skúška	19.11.2020	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútorná jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.11.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútorná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.11.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAU-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.11.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.11.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.11.2020	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	12	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2020	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Tlaková skúška	17.12.2020	R	10
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Tlaková skúška	17.12.2020	R	10
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Tlaková skúška	17.12.2020	R	10
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Kontrola	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Vnútrotná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Vnútrotná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Vnútrotná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Vnútrotná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Tlaková nádoaba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV WOLF 8E1 - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútrotná jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.05.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútrotná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.05.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAU-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.05.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.05.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.05.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	26.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9ReAl	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9vbReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarlych dverí	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Revízia	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMET G 65	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Funkčná skúška	06.08.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.08.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SUP 911	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútorná jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.11.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútorná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.11.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAW-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.11.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.11.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.11.2021	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	12	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2021	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Kontrola	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	08.03.2022	R	2
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV WOLF 8E1 - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútorná jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.05.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútorná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.05.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAU-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.05.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.05.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.05.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	26.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9ReAl	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9vbReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarnych dverí	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.07.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTk	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.07.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.07.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Revízia	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMET G 65	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Funkčná skúška	06.08.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.08.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	23.08.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	23.08.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	23.08.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM300	1	Vnútná prehliadka	23.08.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SUP 911	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	10.11.2022	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.11.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútorná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.11.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAU-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.11.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.11.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.11.2022	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2022	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	12	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2022	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Kontrola	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Expanzomat	Expanzomat CALPEDA SM300	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Vnútná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Vnútná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Vnútná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Vnútná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV WOLF 8E1 - 400	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútná jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.05.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.05.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAU-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.05.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.05.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.05.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.05.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	26.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k1 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k2 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k3 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Horák	Horák k4 Atmosférický 2 ks	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k1 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k2 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotol	Teplotný kotol k3 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Kotel	Teplodvonný kotol k4 VIADRUS G 100	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.07.2023	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.07.2023	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9ReAl	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.07.2023	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9vbReal	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.07.2023	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.07.2023	R	5
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9ReAl	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9vbReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6G	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarnych dverí	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Revízia	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMET G 65	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Funkčná skúška	06.08.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	EZS	EZS GALAXY 504	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	06.08.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	23.08.2023	R	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 SUP 911	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vnútorná jednotka Vento RP 70-40/35	1	Servis	23.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	vnútorná jednotka AIRWELL AWSI-HKDO18-N11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka Vento 50-25/12	1	Servis	23.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAU-YKDO18-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	23.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 2x	1	Servis	23.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Multivac TD 800-200	1	Servis	23.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika Radia vel.170	1	Servis	23.11.2023	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie	12	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	3	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Thorn	1	Pravidelná údržba a funkčná skúška	07.12.2023	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	417	Kontrola	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	08.03.2024	R	2
ÚPSVR Poprad	Objekt Námestie Majstra Pavla 59, Levoča	Osobný výťah	Osobný výťah E-LINE H	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo	11	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	11	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2020	R	2
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	11.06.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Expanzomat	Expanzomat REFLEXOMAT RC	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa stredný odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Le	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	11.06.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Expanzomat	Expanzomat REFLEXOMAT RC	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zpj jednodupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Le	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektroinštalácia	Uzemnenie - RSP (regulačná stanica plynu)	11	Odborná prehliadka a skúška	31.5.2022	R	2
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	11.06.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zpj jednodupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Expanzomat	Expanzomat REFLEXOMAT RC	1	Vnútorňá prehliadka	06.09.2022	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Expanzomat	Expanzomat REFLEXOMAT RC	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zpj jednodupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorňá prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotol	Teplotný kotol K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2022	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Le	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2022	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2022	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Le	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	31.05.2023	R	4
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	EZS	EZS DSC PC 4020	1	Funkčná skúška	11.06.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Expanzomat	Expanzomat REFLEXOMAT RC	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s 1ks RTP	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K1 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K2 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Vnútorná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Kotel	Teplotný kotel K3 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.110	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické náradie	Elektrické náradie	6	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1086	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2023	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2023	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6Le	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pi Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MS-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Mitsubishi MU-GA50VB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Núdzové osvetlenie	Núdzové svietidlo	11	Pravidelná údržba a funkčná skúška	26.11.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Slovenská 87, Prešov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.04.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Garáž	1	Odborná prehliadka a skúška	30.04.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	62	Odborná prehliadka a skúška	30.04.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútna jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Funkčná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	31.05.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.06.2020	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TUV	Plynový zásobníkový ohrievač TUV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná skúška	06.09.2020	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Expanzomat	Expanzomat ELBI D CE 35/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TUV	Plynový zásobníkový ohrievač TUV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TUV	Plynový zásobníkový ohrievač TUV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútna prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútna prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.09.2020	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	05.11.2020	R	2
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raina P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.11.2020	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	62	Pravidelná údržba a funkčná skúška	29.11.2020	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.11.2020	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.12.2020	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.03.2021	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Funkčná skúška	23.05.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	31.05.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.06.2021	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotový kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Expanzomat	Expanzomat ELBI D CE 35/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TÜV	Plynový zásobníkový ohrievač TÜV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TÜV	Plynový zásobníkový ohrievač TÜV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotel	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotel	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotel	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotel	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.09.2021	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.11.2021	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.11.2021	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	62	Pravidelná údržba a funkčná skúška	29.11.2021	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.12.2021	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.03.2022	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Funkčná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	31.05.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.06.2022	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkovi ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotel	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotel	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Expanzomat	Expanzomat ELBI D CE 35/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TÜV	Plynový zásobníkový ohrievač TÜV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TÜV	Plynový zásobníkový ohrievač TÜV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.09.2022	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	05.11.2022	R	2
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2022	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	15.11.2022	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.11.2022	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	62	Pravidelná údržba a funkčná skúška	29.11.2022	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.12.2022	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.03.2023	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.04.2023	R	4
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáž	1	Odborná prehliadka a skúška	25.04.2023	R	4
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Funkčná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	EZS	EZS Security system PC 5854	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	2	Údržba požiarnych dverí	31.05.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.06.2023	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GI 30	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TÜV	Plynový zásobníkový ohrievač TÜV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná skúška	06.09.2023	R	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Expanzomat	Expanzomat ELBI D CE 35/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K1 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Horák	Horák K2 Protherm	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TÜV	Plynový zásobníkový ohrievač TÜV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Tlaková nádoba TÜV	Plynový zásobníkový ohrievač TÜV QUADROFLEX B11BS Model G-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre kotolňu regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB - 2 ks	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp - pre zásobníkový ohrievač vody regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K1 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Vnútná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM GRIZZLY 130 KLO EKO	1	Odborná prehliadka	11.09.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.09.2023	M	3
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2023	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.11.2023	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR1e	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	16.11.2023	M	12
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vnútná jednotka MITSUBISHI MSZA18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MITSUBISHI MUZ-A18YV	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	62	Pravidelná údržba a funkčná skúška	29.11.2023	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.12.2023	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	291	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	14.02.2024	R	5
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Prešov	Objekt Námestie slobody 87, Sabinov	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina V64	1	Odborná prehliadka	18.03.2024	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.03.2020	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	25.3.2020	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Uzemnenie - Plynomerňa Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	25.3.2020	R	2
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Viessmann VITOCCELL 100 - CVA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.06.2020	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer SCHLUMBERGER G16	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR 2 E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	37	Údržba požiarnych dverí	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	3	Údržba požiarnej klapky	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS DS21i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2P	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR 2 E	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.09.2020	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.12.2020	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná skúška	20.03.2021	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.03.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Viessmann VITOCCELL 100 - CVA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.05.2021	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.06.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer SCHLUMBERGER G16	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR 2 E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	37	Údržba požiarnych dverí	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	3	Údržba požiarnej klapky	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS DS2i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.09.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútná jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.12.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.03.2022	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Uzemnenie - Plynomerňa Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	25.3.2022	R	2
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV Viessmann VITOCCELL 100 - CVA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.06.2022	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer SCHLUMBERGER G16	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotol	Teplotný kotol K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotol	Teplotný kotol K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotol	Teplotný kotol K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR 2 E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	37	Údržba požiarnych dverí	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	3	Údržba požiarnej klapky	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS DS21i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.09.2022	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.12.2022	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	10.01.2023	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	08.03.2023	R	4
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Vnútna prehliadka	13.03.2023	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.03.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat MAXIVAREM LR	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV Viessmann VITOCCELL 100 - CVA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	EZS	EZS GALAXY 512	1	Funkčná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.06.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Horák	Horák K3 atmosférický	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer SCHLUMBERGER G16	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K1 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K2 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel K3 Viessmann Vitogas 100 B 11 GS 1	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VKT	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6Pd ReAl	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P2P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR 2 E	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	37	Údržba požiarlych dverí	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne klapky	3	Údržba požiarnej klapky	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	30.08.2023	R	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS DS21i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.09.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2023	R	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2023	R	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vnútorná jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP71 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka DAIKIN FHYCP45B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Mitsubishi MSZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vnútorná jednotka Daikin - FHYCP45 B7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka DUPLEX 2801	1	Servis	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 100B 7 W1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka DAIKIN RYP 71B 7V1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Mitsubishi MUZ-SF35VE	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika REMAK VENTO	1	Servis	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Osobný výťah	Osobný výťah IHNV 630/0,62	1	Odborná prehliadka	24.12.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	423	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt Farbiarska 57, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotol k1 Protherm Medveď 60 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotol k1 Protherm Medveď 60 KLO	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotol k2 Protherm Medveď 40 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotol k2 Protherm Medveď 40 KLO	1	Odborná skúška	02.04.2020	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV TATRAMAT OVK 150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Funkčná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.06.2020	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotol k1 Protherm Medveď 60 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotol k2 Protherm Medveď 40 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05 / EN3	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	6	Údržba požiarlych dverí	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.09.2020	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.12.2020	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.03.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medveď 60 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medveď 40 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV TATRAMAT OVK 150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Funkčná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.06.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medveď 60 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medveď 40 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.08.2021	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05 / EN3	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.08.2021	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.08.2021	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.08.2021	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.08.2021	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05 / EN3	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.09.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2021	R	2
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.12.2021	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	10.01.2022	R	4
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.03.2022	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medveď 60 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medveď 40 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový ohrievač TUV TATRAMAT OVK 150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Funkčná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.06.2022	M	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved' 60 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved' 40 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05 / EN3	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	25.08.2022	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.09.2022	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútná jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.12.2022	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	10.01.2023	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	10.01.2023	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Vnútna prehliadka	13.03.2023	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.03.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Expanzomat	Expanzomat Reflex N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa NTL kotelňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved' 60 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved' 60 KLO	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved' 40 KLO	1	Odborná prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved' 40 KLO	1	Odborná skúška	02.04.2023	R	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový ohrievač TUV TATRAMAT OVK 150	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.04.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Funkčná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	EZS	EZS PARADOX SPECTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.06.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k1 Protherm Medved' 60 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Kotel	Teplotný kotel k2 Protherm Medved' 40 KLO	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05 / EN3	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP 6xABC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P KTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	6	Údržba požiarnych dverí	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	30.08.2023	R	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	30.08.2023	R	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.09.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2023	R	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2023	R	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS 35CVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RKS 35 D2VMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	5	Odborná prehliadka a skúška	26.11.2023	R	5
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektroinštalácia	Uzemenie - DRSP Uzmenenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2023	R	2
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider Electric	5	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.12.2023	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	195	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt 17. novembra 12, Stará Ľubovňa	Zdvhacia plošina	Zdvhacia plošina MINIVATOR 2000	1	Odborná prehliadka	14.03.2024	M	3
ÚPSVR Stará Ľubovňa	Objekt ul. 17. novembra 12, Stará Ľubovňa, garáž	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	03.04.2023	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Funkčná skúška	11.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 SKT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR2Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.11.2020	R	4
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2020	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	19	Údržba požiarnych dverí	15.02.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Funkčná skúška	11.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 SKT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR2Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2021	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	23.01.2022	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Odborná prehliadka a skúška	31.01.2022	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	19	Údržba požiarnych dverí	15.02.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Funkčná skúška	11.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 SKT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR2Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2022	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	19	Údržba požiarnych dverí	15.02.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.03.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	11.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	EZS	EZS ATS4000 zn. ARITECH	1	Funkčná skúška	11.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	18.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.06.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5 SKT	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PR2Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.09.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	mobilná jednotka Deer KYD-32	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vnútorná jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Whirpool - AC24KCH - 2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	04.12.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná prehliadka	21.12.2023	M	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	624	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 GeNESIS 1000/1.0	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17, Bardejov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	19	Údržba požiarnych dverí	15.02.2024	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.11.2020	R	4
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	23.01.2022	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Dlhý rad 17/A, Bardejov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	254	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Funkčná skúška	07.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2020	R	4
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Funkčná skúška	07.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2021	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Funkčná skúška	07.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Funkčná skúška	07.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	EZS	EZS SPEKTRA 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Hviezdoslavova 3, Giraltovec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	98	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIPLIX DPG 48	1	Funkčná skúška	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIPLIX DPG 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	04.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.06.2020	R	4
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarnych dverí	15.08.2020	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Multilux	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2020	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIPLIX DPG 48	1	Funkčná skúška	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIPLIX DPG 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	04.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2021	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	4	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2021	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Multilux	4	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2021	R	5
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarnych dverí	15.08.2021	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC Multilux	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2021	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIplex DPG 48	1	Funkčná skúška	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIplex DPG 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	04.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarnych dverí	15.08.2022	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC MultiLux	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2022	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIplex DPG 48	1	Funkčná skúška	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	EZS	EZS DIGIplex DPG 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	04.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Quasys 1 KR	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	4	Údržba požiarnych dverí	15.08.2023	M	12
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC MultiLux	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips	4	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2023	R	1
ÚPSVR Bardejov	Objekt Centrálna 811/12, Svidník	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	268	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat Expansomat AFC33SB s membránou AQUAPRESS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Tlaková nádobu TUV	Ohrievač TUV BUDERUS Logalux - SM500.5 E-B 8735100228	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Vnútna prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Vnútna prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Vnútna prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Odborná skúška	17.04.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútna jednotka Fujitsu - ASYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplotový kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.08.2020	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.08.2020	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.09.2020	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútna jednotka Fujitsu - ASYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips 13W	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2020	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	18.02.2021	R	2
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.03.2021	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat Expanzomat AFC33SB s membránou AQUAPRESS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Tlaková nádoba TÜV	Ohrievač TÜV BUDERUS Logalux - SM500.5 E-B 8735100228	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALZ-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALZ-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Vnútna prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Vnútna prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Vnútna prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútna jednotka Fujitsu - ASYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.08.2021	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.09.2021	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fujitsu - ASYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips 13W	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2021	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.03.2022	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat Expansomat AFC335B s membránou AQUAPRESS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Tlaková nádoba TÜV	Ohrievač TÜV BUDERUS Logalux - SM500.5 E-B 8735100228	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Vnútorná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Fujitsu - ASYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	12.06.2022	R	4



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplodvonný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplodvonný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplodvonný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	10.08.2022	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	23.08.2022	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	23.08.2022	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Vnútná prehliadka	23.08.2022	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.08.2022	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.09.2022	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútná jednotka Fujitsu - ASYG18LFCA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips 13W	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2022	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	18.02.2023	R	2
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.03.2023	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat ČKD DUKLA EXPANSOMAT 1	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Expanzomat	Expanzomat Expanzomat AFC33SB s membránou AQUAPRESS	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Tlaková nádoba TÜV	Ohrievač TÜV BUDERUS Logalux - SM500.5 E-B 8735100228	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplodvonný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotol	Teplodvonný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Vnútná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Vnútná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Vnútná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Odborná prehliadka	17.04.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Odborná skúška	17.04.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútná jednotka Fujitsu - ASYG18LFCA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR GEZE TSA 360 NT	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátor ALz-6U/AB	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k1 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k2 ORTAS 250 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Kotel	Teplotný kotol k3 ORTAS 125 NT	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO systém GIC 40	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GC 20 N	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO systém GR 31	1	Funkčná skúška, kalibrácia	13.08.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	22.08.2023	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MFZL6TE	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Ellen	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	23.08.2023	M	12
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	23.08.2023	R	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.09.2023	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	Vnútná jednotka Fujitsu - ASYG18LFCA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Klimatizácia	vonkajšia jednotka Fujitsu - AOYG18LFC	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Philips 13W	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC TMT LUX	35	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2023	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické náradie	Elektrické náradie	9	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	816	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	18.02.2024	R	5
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.02.2024	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Komín (Dymovod)	Komín kovový	3	Kontrola komína	12.03.2024	M	6
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výtah	Osobný výtah č. 2 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3
ÚPSVR Kežmarok	Objekt Dr. Alexandra 61, Kežmarok	Osobný výtah	Osobný výtah č. 1 BOV 320/0,5	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	35	Údržba požiarnych dverí	30.04.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MRS1 - 12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AUX AL CE H18A4/R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt A PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt B PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt C PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt D regulátor tlaku plynu 10-D2 P	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre traky A, B, C regulátor tlaku plynu FRANCEL B 40	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt A ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt B ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt C EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt D ELBI ERCE 80/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt A PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt B PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt C PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	12	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt A PROTHERM 50STO	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt B PROTHERM 50STO	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt C PROTHERM 50STO	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotel - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6B	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	18	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Proli	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MRS1 - 12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka AUX AL CE H18A4/R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2020	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2020	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a spájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2020	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	18	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2020	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	2	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2020	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	1	Kontrola komína	08.03.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	35	Údržba požiarnych dverí	30.04.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MRS1 - 12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka AUX AL CE H18A4/R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotel - trakt A PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotel - trakt B PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotel - trakt C PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotel - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt D regulátor tlaku plynu 10-D2 P	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt A, B, C regulátor tlaku plynu FRANCEL B 40	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt A ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt B ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt C EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt D ELBI ERCE 80/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TÜV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TÜV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt A PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt B PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt C PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raina P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	12	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02.06	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2L	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	18	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Prolí	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MRS1-12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka AUX AL CE H18A4/R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Požiarne uzavery	Požiarne dvere	35	Údržba požiarnych dverí	30.04.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MRS1-12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka AUX AL CE H18A4/R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútroň jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt A PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt B PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt C PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	15.06.2022	R	4
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt D regulátor tlaku plynu 10-D2 P	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt A, B, C regulátor tlaku plynu FRANCEL B 40	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt A ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt B ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt C EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt D ELBI ERCE 80/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt D regulátor tlaku plynu 10-D2 P	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt A, B, C regulátor tlaku plynu FRANCEL B 40	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu - trakt D	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu - trakt A, B, C	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt A PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt B PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt C PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotol	Teplotný kotol - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	12	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	15	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.10.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.10.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	18	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Proli	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MRS1 - 12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka AUX AL CE H18A4/R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútrošтная jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2022	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt D ELBI ERCE 80/10	1	Vnútna prehliadka	05.01.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	1	Kontrola komína	08.03.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt A ERE 80	1	Vnútna prehliadka	16.03.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt B ERE 80	1	Vnútna prehliadka	16.03.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt C EXPANZOMAT B	1	Vnútna prehliadka	16.03.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	35	Údržba požiarnych dverí	30.04.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MRS1- 12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka AUX AL CE H18A4R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádobu TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádobu TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádobu TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt A PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt B PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt C PROTHERM 50STO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	EZS	EZS ARITECH CD15012	1	Funkčná skúška	21.06.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt D regulátor tlaku plynu 10-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt A, B, C regulátor tlaku plynu FRANCEL B 40	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt A ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt B ERE 80	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt C EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Expanzomat	Expanzomat - trakt D ELBI ERCE 80/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádobu TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádobu TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádobu TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Odborná prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádobu TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt A PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt B PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt C PROTHERM 50STO	1	Odborná prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotový kotel - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Odborná prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.10.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5P	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.10.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.10.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.10.2023	R	5

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	11.10.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	15	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5L	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6B	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 02.06	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	12	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	11.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt A QUANTUM Q7-30-NORSO-3(U)	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt B QUANTUM Q7-30-NORSO-3	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Tlaková nádoba TUV	Plynový stacionárny zásobníkový ohrievač TUV - trakt C JOHN WOOD JW402NVH-02	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre trakt D regulátor tlaku plynu 10-D2P	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre traky A, B, C regulátor tlaku plynu FRANCEL B 40	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu - trakt D	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu - traky A, B, C	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotol - trakt A PROTHERM 50STO	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotol - trakt B PROTHERM 50STO	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotol - trakt C PROTHERM 50STO	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Kotel	Teplotný kotol - trakt D Vaillant VU INT 466/4-5 A eko TEC plus	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Zorka	18	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Proli	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	20.11.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MRS1 - 12HRN1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSR1-12HRN1-QC2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AUX AL CE H18A4/R1	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSGI - 09HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX ASW H18B4IEAR	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSG-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DIMARSON	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AUX	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka M20A-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1184	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2024	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2024	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Saleziánov 1, Michalovce	Komín (Dymovod)	Komín	2	Kontrola komína	08.03.2024	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín	1	Kontrola komína	08.03.2024	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotel	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotel	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Funkčná skúška	28.06.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Kontrola	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.09.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	03.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotel	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Odborná prehliadka	03.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotel	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Odborná prehliadka	03.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotel	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Odborná prehliadka	03.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2X	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PS6H	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P4P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Odborná skúška	17.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	13.12.2020	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Nastavenie a servis	19.12.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Revízia	31.01.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	13.02.2021	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.03.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Funkčná skúška	28.06.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Kontrola	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.09.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	03.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Odborná prehliadka	03.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Odborná prehliadka	03.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Odborná prehliadka	03.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2X	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PS6H	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P4P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P4P	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Nastavenie a servis	19.12.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Revízia	31.01.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.03.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútorná jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.06.2022	R	4
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáž, klub, archív	1	Odborná prehliadka a skúška	22.06.2022	R	4
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Funkčná skúška	28.06.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Kontrola	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.09.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	03.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	03.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	03.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Odborná prehliadka	03.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Odborná prehliadka	03.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Odborná prehliadka	03.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2X	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PS6H	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P4P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.10.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.10.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.10.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2X	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.10.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PS6H	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	18.10.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	13.12.2022	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Nastavenie a servis	19.12.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Revízia	31.01.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	13.02.2023	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.03.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Vnútna prehliadka	16.03.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.06.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	EZS	EZS Digiplex EVO 48	1	Funkčná skúška	28.06.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Kontrola	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.09.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Expanzomat	Expanzomat REFLEX N	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	03.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	03.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Odborná prehliadka	03.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Odborná prehliadka	03.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Odborná prehliadka	03.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	03.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 2X	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PS6H	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P4P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k1 Protherm Medved PLO 50	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k2 Protherm Medved PLO 40	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Odborná skúška	17.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH 12 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka ASH 12X2CS	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Kotol	Teplotný kotol k3 Protherm Panther Condens 24/25 KKV-A (H-SK) R2	1	Nastavenie a servis	19.12.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	263	Revízia	31.01.2024	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	13.02.2024	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Garáž, klub, archív	1	Odborná prehliadka a skúška	13.02.2024	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	13.02.2024	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Michalovská 55, Sobrance	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	08.03.2024	M	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	28.05.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	19.07.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2022	R	4
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	EZS	EZS ESPRIT 728	1	Funkčná skúška	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt P.O.H 66, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	27.5.2020	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	27.5.2020	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB - 10/G23	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat ZILMET 539/L	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 35	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2020	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Odborná skúška	18.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Odborná skúška	18.10.2020	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.10.2020	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	08.03.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu EKB - 10/G23	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat ZILMET 539/L	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 35	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotel	Teplotný kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Odborná prehliadka	02.10.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2021	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	17.10.2021	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	08.03.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	27.5.2022	R	2
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.05.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	14.06.2022	R	4
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu EKB - 10/G23	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat ZILMET 539/L	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 35	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu EKB - 10/G23	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Odborná prehliadka	02.10.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2022	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	7.11.2022	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	08.03.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Funkčná skúška	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	EZS	EZS EZS EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	28.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu EKB - 10/G23	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat ZILMET 539/L	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 35	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Odborná prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Odborná prehliadka	02.10.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.10.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 D	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.10.2023	M	12
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu EKB - 10/G23	1	Odborná skúška	18.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	18.10.2023	R	6
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K1 PROTHERM LEV 28 KKO	1	Odborná skúška	18.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Kotol	Teplotový kotol K2 Buderus Logamax Plus GB 112-29	1	Odborná skúška	18.10.2023	R	3
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG 35	1	Vnútorná prehliadka	11.12.2023	R	5
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	232	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Michalovce	Objekt Zelená 63/299, Veľké Kapušany	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	08.03.2024	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	23.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant H1, H2	21	Kontrola požiarneho vodovodu	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI 30 D3, EW 30 D3	31	Údržba požiarnych dverí	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.03.2020	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.03.2020	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.03.2020	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotle	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná skúška	16.04.2020	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná skúška	16.04.2020	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový plynový ohrievač TUV BUDERUS S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrocentrála	Elektrocentrála Endress ESE 35 BS (motor HONDA GC 190)	1	Odborná prehliadka a skúška	18.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.06.2020	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Funkčná skúška	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.09.2020	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu KŘIŽÍK 25-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2851	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.12.2020	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.03.2021	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	23.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant H1, H2	2	Kontrola požiarneho vodovodu	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI 30 D3, EW 30 D3	31	Údržba požiarnych dverí	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	03.04.2021	R	4
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Tlaková nádobu TUV	Zásobníkový plynový ohrievač TUV BUDERUS S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrocentrála	Elektrocentrála Endress ESE 35 BS (motor HONDA GC 190)	1	Odborná prehliadka a skúška	18.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.06.2021	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Funkčná skúška	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.06.2021	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.06.2021	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.06.2021	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.06.2021	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Ústredná detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.09.2021	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu KŘIŽÍK 25-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2851	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.12.2021	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.03.2022	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	23.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant H1, H2	2	Kontrola požiarneho vodovodu	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI 30 D3, EW 30 D3	31	Údržba požiarnych dverí	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.03.2022	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu KRÍŽIK 25-D2-P	1	Odborná prehliadka	16.04.2022	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	16.04.2022	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový plynový ohrievač TUV BUDERUS S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrocentrála	Elektrocentrála Endress ESE 35 BS (motor HONDA GC 190)	1	Odborná prehliadka a skúška	18.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.06.2022	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Funkčná skúška	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.09.2022	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor tlaku plynu KRÍŽIK 25-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2851	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.12.2022	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	08.01.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	09.01.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2851	16	Odborná prehliadka a skúška	09.01.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.03.2023	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTs	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VReal	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	23.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9LE	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9VReal	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Podzemný hydrant	Podzemný hydrant H1, H2	2	Kontrola požiarneho vodovodu	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI 30 D3, EW 30 D3	31	Údržba požiarnych dverí	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat Buderus FLAMCO LOGAFIX	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná skúška	16.04.2023	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Odborná skúška	16.04.2023	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Tlaková nádoba TUV	Zásobníkový plynový ohrievač TUV BUDERUS S 120 W	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrocentrála	Elektrocentrála Endress ESE 35 BS (motor HONDA GC 190)	1	Odborná prehliadka a skúška	18.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 162-45 V3	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.06.2023	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Funkčná skúška	13.06.2023	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	EZS	EZS RIZ-ARITECH-ATS3001	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CO Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Mikrotrade SZ 10.03/A	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Detektor CH4 a CO	Ústredňa detekcie úniku plynov Mikrotrade MT 30.01	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KRÍŽIK 25-D2-P	1	Odborná skúška	22.08.2023	R	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	22.08.2023	R	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.09.2023	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	2	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	614	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu KRÍŽIK 25-D2-P	1	Nastavenie a servis	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka HAIER AS0-92AMBAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL AWS HDD-12 DCI	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG CC18AWR	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Haier AU0926BAA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka AIRWELL AWAY-Y00012-H11	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG CC18AWU	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EM 2851	16	Pravidelná údržba a funkčná skúška	22.11.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.12.2023	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Vykurovací systém	Styukovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	12.12.2023	R	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Zdvíhacia plošina	Stoličkový výťah Bison 80	1	Odborná prehliadka	07.03.2024	M	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt Šafárikova 112, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2020	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.03.2020	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat EXTRAVAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplodvody kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Odborná prehliadka	16.04.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplodvody kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Odborná skúška	16.04.2020	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplodvody kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6/B	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	10.09.2020	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	10.09.2020	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	10.09.2020	R	2
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2021	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat EXTRAVAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplodvody kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Odborná prehliadka	16.04.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplodvody kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.06.2021	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	16.06.2021	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6/B	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2022	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat EXTRAVAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6/B	1	Odborná prehliadka	16.04.2022	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	16.04.2022	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplotný kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Odborná prehliadka	16.04.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplotný kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6/B	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat EXTRAVAREM	1	Vnútna prehliadka	22.08.2022	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat EXTRAVAREM	1	Tlaková skúška	22.08.2022	R	10
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	10.9.2022	R	2
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG	1	Vnútna prehliadka	22.03.2023	R	5
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	26.03.2023	M	12
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat REFLEX NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Expanzomat	Expanzomat EXTRAVAREM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplotný kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Odborná prehliadka	16.04.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplotný kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Odborná skúška	16.04.2023	R	3
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Kotel	Teplotný kotel k1 LEIBER KN 24 PEB+M	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	EZS	EZS RIZ ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6/B	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.11.2023	R	4
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor ALZ 6/B	1	Odborná skúška	22.08.2023	R	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	22.08.2023	R	6
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	79	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Rožňava	Objekt E.Rótha 49, Rožňava	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2024	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútná jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS Satel Integra 64	1	Funkčná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS Satel Integra 64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č.1 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č.2 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Ce	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Ce	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2020	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	18.07.2020	R	4
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Odborná skúška	20.09.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Odborná skúška	20.09.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná skúška	20.09.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná skúška	20.09.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Expanzomat	Expanzomat Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	18.11.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektroinštalácia	Uzemnenie - Plynomerňa Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	18.11.2020	R	2
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergenci latern	17	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie TMT LUX 11W	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	23.11.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	2	Odborná prehliadka a skúška	23.11.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergenci latern	17	Odborná prehliadka a skúška	23.11.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie TMT LUX 11W	22	Odborná prehliadka a skúška	23.11.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	07.12.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	07.12.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotel	Teplotný kotel k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS Satel Integra 64	1	Funkčná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS Satel Integra 64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č.1 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č.2 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2	10	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Expanzomat	Expanzomat Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Plynová kotliňa	Plynová kotliňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergenci latern	17	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie TMT LUX 11W	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútna jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS Satel Integra 64	1	Funkčná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS Satel Integra 64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č.2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č.1 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č.2 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Expanzomat	Expanzomat Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútorňá prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútorňá prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergenci latern	17	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie TMT LUX 11W	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektroinštalácia	Uzemnenie - Plynomerňa Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	18.11.2022	R	2
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútorňá jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.12.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.03.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútorňá jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútorňá jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotový kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS SateI Integra 64	1	Funkčná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	EZS	EZS SateI Integra 64	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.06.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 1.2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere č. 2.2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2	10	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P - ABC	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	11	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	11	Údržba požiarnych dverí	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Suchovod	Suchovod C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer ROMBACH G-16	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.09.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.09.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Expanzomat	Expanzomat Variomat VG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k1 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Horák	Horák k2 atmosférický	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa stredný odber	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Vnútna prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGANO GE 434 X	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Beghelli	2	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Emergenci latern	17	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie TMT LUX 11W	22	Pravidelná údržba a funkčná skúška	18.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vnútná jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vnútna jednotka LG E12EM NSH	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vzduchotechnika	Vonkajšia jednotka SINCLAIR ASH-18AQ	1	Servis	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG E12EM-UA3	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1600	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.12.2023	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	07.12.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	07.12.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 1 EH 04812D	1	Odborná prehliadka	06.03.2024	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah č. 2 UTI 1000	1	Odborná prehliadka	06.03.2024	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Staničné nám. 9, Košice	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	44	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	30.12.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	44	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	44	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	23.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	5	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	23.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	11.06.2022	R	4
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	44	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	44	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	5	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Krmanová 18, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	3	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Funkčná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer PREMAGAS G6BK6T	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	20.09.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	20.09.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	27.11.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	27.11.2020	R	2
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Funkčná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer PREMAGAS G6BK6T	1	Nastavenie a servis	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Funkčná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	11.06.2022	R	4
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer PREMAGAS G6BK6T	1	Nastavenie a servis	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Plynomerňa	1	Odborná prehliadka a skúška	27.11.2022	R	2
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Plynová kotelňa	Plynová kotelňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotelne	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotelňa	1	Odborná prehliadka a skúška	02.01.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Vnútna prehliadka	20.03.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	EZS	EZS PARADOX EVO192	1	Funkčná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomerňa plynomer PREMAGAS G6BK6T	1	Nastavenie a servis	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CO ELEKTRA DHP 4	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 ELEKTRA DHP 4S	1	Funkčná skúška, kalibrácia	24.08.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotel	Teplotový kotel k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná skúška	20.09.2023	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Expanzomat	Expanzomat Reflex NG	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	26.09.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotol	Teplotný kotol k1 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Kotol	Teplotný kotol k2 BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-43	1	Odborná prehliadka	26.09.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	07.12.2023	R	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	07.12.2023	R	6
ÚPSVR Košice	Objekt Puškinova 5, Košice	Komin (Dymovod)	Komin murovaný	1	Kontrola komína	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	05.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 PKtk	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	28.02.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	05.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 PKtk	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 PKtk	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	27.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	27.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	05.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 PKtk	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútroň jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútroň jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.05.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	05.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6 PKtk	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5-Ce	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6-Ce	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	7	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	08.07.2023	R	4
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútroň jednotka DAIKIN FTXS35J2V1B	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vnútroň jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka DAIKIN RXS35J2V10	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LG S09AHP	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika LG S09AHP N41	1	Servis	22.11.2023	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Žižkova 21, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	645	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE'LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vnútroň jednotka CARRIER 42HVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38YVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.06.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	07.06.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EMERGENCY LATERN	15	Odborná prehliadka a skúška	07.06.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	EZS	EZS PARADOX SP5500	1	Funkčná skúška	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	EZS	EZS PARADOX SP5500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	780	Kontrola	30.06.2020	R	1

Interval: M = mesiac; R = rok

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.09.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE'LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka CARRIER 42HVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38YVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2020	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EMERGENCY LATERN	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.12.2020	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	780	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.03.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE'LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka CARRIER 42HVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38YVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.06.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	EZS	EZS PARADOX SP5500	1	Funkčná skúška	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	EZS	EZS PARADOX SP5500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	24.06.2021	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	780	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.09.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE'LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka CARRIER 42HVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38YVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2021	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie EMERGENCY LATERN	15	Pravidelná údržba a funkčná skúška	28.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.12.2021	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	780	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.03.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE'LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka CARRIER 42HVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38YVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.05.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.06.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	EZS	EZS PARADOX SP5500	1	Funkčná skúška	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	EZS	EZS PARADOX SP5500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere 2 KR EMOS	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	13.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	24	Údržba požiarnych dverí	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	780	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Osobný výťah	Osobný výťah UT 400	1	Odborná prehliadka	06.09.2022	M	3
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Mobilná jednotka DE'LONGHI PAC A85	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vnútorná jednotka CARRIER 42HVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6
ÚPSVR Košice	Objekt Popradská 74, Košice	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka CARRIER 38YVS-24	1	Servis a kontrola tesnosti	22.11.2022	M	6



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	11.06.2022	R	4
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáž	1	Odborná prehliadka a skúška	11.06.2022	R	4
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	62	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	62	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 738	1	Funkčná skúška	07.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	07.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.06.2023	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	8	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	8	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	18.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Dvorkinova 7, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	62	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	16.04.2020	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Kontrola	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Funkčná skúška	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	12.06.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P Ktk	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2020	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Revízia	30.11.2020	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Kontrola	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Funkčná skúška	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	12.06.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P Ktk	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2021	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Revízia	30.11.2021	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Kontrola	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Funkčná skúška	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	12.06.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	12.06.2022	R	5
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P Ktk	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2022	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Revízia	30.11.2022	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	24.04.2023	R	4
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Kontrola	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Funkčná skúška	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	EZS	EZS PARADOX ESPRIT 7000	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	12.06.2023	R	1
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P Ktk	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	14.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	2	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	17.06.2023	M	12
ÚPSVR Košice	Objekt Zádielská 2, Košice	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	131	Revízia	30.11.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.03.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.03.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.04.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplodvody kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplodvody kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódna výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchotechnika	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotel	Teplodný kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Funkčná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D1,EI90D1,EI30D3,EW15D1, EW30D3	50	Údržba požiarnych dverí	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne klapky IMOS-PKI	2	Údržba požiarnych klapky	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor REGADA 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchotechnika	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.12.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.12.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	29.01.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.02.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.03.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.03.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.04.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplodvody kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchotechnika	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.05.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplodvody kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Funkčná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D1,EI90D1,EI30D3,EW15D1, EW30D3	50	Údržba požiarnych dverí	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne klapky IMOS-PKI	2	Údržba požiarnej klapky	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor REGADA 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.08.2021	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	22.08.2021	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.09.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchotechnika	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor REGADA 40-D2-R	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotel	Teplotný kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchotechnika	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotel	Teplotný kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Funkčná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D1,EI90D1,EI30D3,EW15D1, EW30D3	50	Údržba požiarnych dverí	25.07.2022	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne klapky IMOS-PKI	2	Údržba požiarnej klapky	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	11	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	27.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor REGADA 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Vnútrotná prehliadka	15.08.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotoľňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	19	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchochodník	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B ČKD DUKLA	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa NTL kotoľňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotoľne	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotel	Teplotný kotel k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotel	Teplotný kotel k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Odborná prehliadka a skúška PZ Bi	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchotechnika	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Kotel	Teplodvňový kotol k1 JUNKERS SUPRASTAR KN 90-8-23	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Funkčná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Digiplex 848	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere TORMAX	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	20.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9Ti	11	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT0505	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTe	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D1,EI90D1,EI30D3,EW15D1, EW30D3	50	Údržba požiarnych dverí	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne klapky IMOS-PKI	2	Údržba požiarnej klapky	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor REGADA 40-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor REGADA 40-D2-R	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	22.08.2023	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Funkčná skúška aktívnej časti	22.08.2023	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	615	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Mobilná jednotka MIDEA MPF-09CRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSB-18HRN2	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FT35JV1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN-FT25JW1B	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Daikin MA90CKV1	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Vzduchotechnika	Vzduchová clona PYROX SCREENMASTER LG 12	1	Servis	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	19	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	EPS	EPS ARITECH - FP 121624	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín kovový	1	Kontrola komína	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 53, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah Smart 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Revízia	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat ELBI AF-CE-50/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV TATRAMAT VTI 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	01.07.2020	R	4
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D3, EI45D1	6	Údržba požiarnych dverí	25.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor KŘIŽÍK 25-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Kontrola	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Revízia	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat ELBI AF-CE-50/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV TATRAMAT VTI 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	10.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D3, EI45D1	6	Údržba požiarlych dverí	25.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor KŘIŽÍK 25-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	04.10.2021	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	6	Odborná prehliadka a skúška	04.10.2021	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2021	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Kontrola	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Revízia	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat ELBI AF-CE-50/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor KŘIŽÍK 25-D2-R	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV TATRAMAT VTI 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D3, EI45D1	6	Údržba požiarlych dverí	25.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor KŘIŽÍK 25-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Kontrola	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Revízia	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat ELBI AF-CE-50/10	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa III. kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV TATRAMAT VTI 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k1 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Kotol	Teplotný kotol k2 VISSMANN VITODENS 300 WB 3A	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Funkčná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	EZS	EZS Galaxy 500	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	10.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.06.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6P	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 Raima	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO25L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT 05.05	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 5CO2 Real	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj GP6x	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	6	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Požiarne uzávery	Požiarne dvere EI30D3, EI45D1	6	Údržba požiarnych dverí	25.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor KŘIŽIK 25-D2-R	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp regulátor KŘIŽIK 25-D2-R	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 Jablotron GS 130	1	Funkčná skúška, kalibrácia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.09.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.09.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	308	Kontrola	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	14.11.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	14.11.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vnútna jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka MIDEA MSABAU-18HRDN1-QRC8	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie SEC	6	Pravidelná údržba a funkčná skúška	03.12.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.12.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Expanzomat	Expanzomat ELBI AF-CE-50/10	1	Vnútna prehliadka	13.02.2024	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	1	Kontrola komína	13.03.2024	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Odborárov 55, Spišská Nová Ves	Osobný výťah	Osobný výťah GEN 2 Comfort 630	1	Odborná prehliadka	17.03.2024	M	3



Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútrotná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútrotná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútrotná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná skúška	14.05.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútrotná jednotka LGP18EL	1	Service a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LGP18EL	1	Service a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.05.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Expanzomat	Expanzomat ZILMET ULTRA PRO 50 V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.05.2020	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotový kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Tlaková nádobu TÜV	Zásobníkový ohriač TUV AUSTRIA TUV VT - 500 - FRM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Funkčná skúška	17.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výťah	Nákladný výťah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.06.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Kontrola	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5H	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PDE 6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 PT	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 BETA L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5 BETA Z	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Tp	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Požiarne uzávěry	Požiarne dvere	23	Údržba požiarnych dverí	22.07.2020	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.07.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	7	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PDE 6	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 PT	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2020	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednostupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódka výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre kuchyňu regulátor ALZ 6UJAB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.08.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.09.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.09.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kuchyňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Vonkajšie osvetlenie	1	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.10.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.11.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider RILUX 8W/1h IP40 OVA37067E	32	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	07.12.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	07.12.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výťah	Nákladný výťah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.12.2020	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.12.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.12.2020	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2020	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Revízia	31.12.2020	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výťah	Nákladný výťah MB 100	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná skúška	31.12.2020	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	29.01.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2021	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.03.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútorná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútorná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútorná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Expanzomat	Expanzomat ZILMET ULTRA PRO 50 V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotel	Teplotný kotel k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Tlaková nádobu TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV AUSTRIA TÜV VT - 500 - FRM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Funkčná skúška	17.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - CO Kryt	1	Odborná prehliadka a skúška	21.06.2021	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výťah	Nákladný výťah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.06.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Kontrola	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5H	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PDE 6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 PT	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 BETA L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5 BETA Z	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Tp	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	23	Údržba požiarlych dverí	22.07.2021	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.07.2021	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre kuchyňu regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.09.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Štvrťročná kontrola	30.09.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Bleskozvod	Bleskozvod - Administratívna budova	1	Odborná prehliadka a skúška	04.10.2021	R	4
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Bleskozvod	Bleskozvod - Garáže	1	Odborná prehliadka a skúška	04.10.2021	R	4
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútná jednotka LQP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LQP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider RILUX 8W/1h IP40 OVA37067E	32	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výťah	Nákladný výťah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.12.2021	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.12.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2021	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Štvrťročná kontrola	30.12.2021	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Revízia	31.12.2021	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.03.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Štvrťročná kontrola	30.03.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre kuchyňu regulátor ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu pre spotrebiče v kotolni	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu pre kuchynské plynové spotrebiče	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotový kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútna prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotový kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútna prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotový kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2022	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútrná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútroš. jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Expanzomat	Expanzomat ZILMET ULTRA PRO 50 V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Tlaková nádobu TÜV	Zásobníkový ohrievač TÜV AUSTRIA TÜV VT - 500 - FRM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Funkčná skúška	17.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výtah	Nákladný výtah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výtah	Osobný výtah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.06.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Kontrola	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KT	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5H	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PDE 6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 PT	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 BETA L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5 BETA Z	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Tp	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	23	Údržba požiarnych dverí	22.07.2022	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	26.07.2022	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre kuchyni regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výtah	Osobný výtah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.09.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútroš. jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2022	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider RILUX 8W/1h IP40 OVA3706E	32	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výtah	Nákladný výtah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.12.2022	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výtah	Osobný výtah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.12.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2022	M	1

## Príloha č. 4.2 Zmluvy o poskytovaní služieb

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódna výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2022	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Revízia	31.12.2022	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2023	R	2
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.03.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.03.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.03.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.04.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa NTL kotolňa II.kategórie	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodupňová jednoradová s trojitou regulačnou súpravou	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútna prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútna prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Vnútna prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná prehliadka	14.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Odborná skúška	14.05.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútna jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.05.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Expanzomat	Expanzomat ZILMET ULTRA PRO 50 V	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k1 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k2 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Horák	Horák k3 Weishaupt WG 30N/1 - A Z-NA	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák STALGAST	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k1 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k2 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Kotol	Teplotný kotol k3 Viessmann Paromat Simplex PS 022	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Tlaková nádoba TÜV	Zásobníkový ohriač TUV AUSTRIA TUV VT - 500 - FRM	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Funkčná skúška	17.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EZS	EZS Digiplex EVO 192	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	17.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výťah	Nákladný výťah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.06.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Kontrola	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Ročná kontrola a odborná prehliadka a skúška	30.06.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb Real	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.07.2023	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	20.07.2023	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj SSKT	7	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5H	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9Vb Real	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Če	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PDE 6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj CO2 5 PT	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V KT	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD 6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj MSQ9	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	4	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6F/MM	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6 BETA L	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5 BETA Z	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Tp	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	9	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	23	Údržba požiarnych dverí	22.07.2023	M	12
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.07.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj K5 BETA Z	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2023	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj V9 Tp	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	31.07.2023	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp jednodstupňová jednorodavá s trojitou regulačnou súpravou	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre kuchyný regulátor ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CO JTO system GEC 021	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 JTO system GE 25	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.08.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Plynový spotrebič	Plynový sporák ALBA HOŘOVICE VP13	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie zp - pre kuchyný regulátor ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu pre spotrebiče v kotolni	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu pre kuchynské plynové spotrebiče	1	Odborná skúška	15.08.2023	R	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.08.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.09.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.09.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.09.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kuchyňa	1	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Vonkajšie osvetlenie	1	Odborná prehliadka a skúška	05.10.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider RILUX 8W/1h IP40 OVA37067E	32	Odborná prehliadka a skúška	24.10.2023	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.10.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vnútorná jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka LGP18EL	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.11.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Núdzové osvetlenie	Núdzové osvetlenie Schneider RILUX 8W/1h IP40 OVA37067E	32	Pravidelná údržba a funkčná skúška	06.12.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	07.12.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotel nad 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	07.12.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Výťah	Nákladný výťah MB 100	1	Odborná prehliadka	25.12.2023	M	6
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná prehliadka	25.12.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.12.2023	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Kvartálna kontrola	30.12.2023	M	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické náradie	Elektrické náradie	1	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	442	Revízia	31.12.2023	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Osobný výťah	Osobný výťah Honbi	1	Odborná skúška	31.12.2023	R	3
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.01.2024	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Expanzomat	Expanzomat ZILMET ULTRA PRO 50 V	1	Vnútorná prehliadka	13.02.2024	R	5
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Bleskozvod	Bleskozvod - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	20.02.2024	R	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	EPS	EPS Zettler Tyco - Loop 500	1	Mesačná kontrola	28.02.2024	M	1
ÚPSVR Spišská Nová Ves	Objekt Hlavná 1, Gelnica	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	3	Kontrola komína	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	13	Údržba požiarnych dverí	31.03.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvodný kotel K1 VISSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvodný kotel K2 VISSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvodný kotel K3 Hoval - 60	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Sekčná brána	Automatická otváracá brána dvojkridlová HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	19.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	04.09.2020	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp BAP DN 50 NT	1	Odborná skúška	04.09.2020	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp BAP DN 50 NT	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná skúška	04.09.2020	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K2 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná skúška	04.09.2020	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K2 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K3 Hoval - 60	1	Odborná skúška	04.09.2020	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K3 Hoval - 60	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Revízia	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2020	R	2
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	13	Údržba požiarnych dverí	31.03.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K2 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotový kotol K3 Hoval - 60	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Sekčná brána	Automatická otvárací brána dvojkridlová HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2021	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódika výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp BAP DN 50 NT	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K2 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K3 Hoval - 60	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	9	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2021	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútna jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	13	Údržba požiarnych dverí	31.03.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútna jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútna jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútna jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K2 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K3 Hoval - 60	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Sekčná brána	Automatická otváracia brána dvojkrídlová HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	21.06.2022	R	4
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp BAP DN 50 NT	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periód výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvonný kotol K2 VISSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvonný kotol K3 Hoval - 60	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 100	1	Vnútoraná prehliadka	11.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT S5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6	6	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	18.10.2022	R	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	18.10.2022	R	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - RSP (regulačná stanica plynu)	1	Odborná prehliadka a skúška	17.12.2022	R	2
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Vnútoraná prehliadka	31.12.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Vnútoraná prehliadka	31.12.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Vnútoraná prehliadka	19.02.2023	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Kotolňa	1	Odborná prehliadka a skúška	22.02.2023	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Požiarne uzávery	Požiarne dvere	13	Údržba požiarnych dverí	31.03.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútoraná jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Funkčná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	EZS	EZS Galaxy 512	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvonný kotol K1 VISSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvonný kotol K2 VISSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplodvonný kotol K3 Hoval - 60	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Sekčná brána	Automatické otváracie brána dvojkrídlová HÖRMANN	1	Odborná prehliadka	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Automatické a posuvné dvere	Automatické dvere Emos	1	Odborná prehliadka a skúška a servis	19.06.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica z regulátoru tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 100	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 200	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat Reflex N 25	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2023	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp regulátor tlaku plynu ALZ 6U/BD	1	Odborná skúška	04.09.2023	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp BAP DN 50 NT	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačná stanica zp BAP DN 50 NT	1	Odborná skúška	04.09.2023	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	04.09.2023	R	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K1 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná skúška	04.09.2023	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K2 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K2 VIESSMANN Vitodens 200-W B2HA-49	1	Odborná skúška	04.09.2023	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K3 Hoval - 60	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K3 Hoval - 60	1	Odborná skúška	04.09.2023	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.09.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.09.2023	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj KT S5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6	6	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 9V b	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PC	9	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty C52	5	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant D25	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	528	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Detektor CH4 a CO	Detektor CH4 STRAGAS PS11i	1	Funkčná skúška, kalibrácia	14.11.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka DAIKIN FTKS50 BVMB	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka AIRWELL ST PRIME	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNOPOINT DVK 12 H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 73/23, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2024	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	21.06.2022	R	4
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3300, Trebišov, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	31.10.2020	R	1

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódá výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Revízia	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	21.06.2022	R	4
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6S	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické náradie	Elektrické náradie	3	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt M.R.Štefánika 3299, Trebišov, sklad	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	6	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútnorná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Funkčná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotný kotel K1 MODRATHERM PKM 25	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Nastavenie a servis	31.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátoru tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Plynová kotoľňa	Plynová kotoľňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotle	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotný kotel K1 MODRATHERM PKM 25	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Odborná prehliadka	04.09.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotný kotel K1 MODRATHERM PKM 25	1	Odborná skúška	27.09.2020	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotný kotel K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Odborná skúška	27.09.2020	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2020	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Revízia	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútnorná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2020	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútnorná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Funkčná skúška	23.05.2021	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódica výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K1 MODRATHERM PKM 25	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Nastavenie a servis	31.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K1 MODRATHERM PKM 25	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Odborná prehliadka	04.09.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2021	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2021	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2021	R	2
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Funkčná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K1 MODRATHERM PKM 25	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Nastavenie a servis	31.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	21.06.2022	R	4
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odber	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K1 MODRATHERM PKM 25	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotel	Teplotový kotol K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Odborná prehliadka	04.09.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Vnútná prehliadka	27.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW a Kotol od 20 do 30 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - pravidelná	18.10.2022	R	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Vykurovací systém	Vykurovací systém Kotol od 30 do 100 kW a Kotol od 20 do 30 kW	1	Kontrola v zmysle 314/2012 Z.z. - rozšírená	18.10.2022	R	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6

## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2022	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.05.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Funkčná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	EZS	EZS ESPRIT 747	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	23.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K1 MODRATHERM PKM 25	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Nastavenie a servis	31.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Nastavenie a servis	31.07.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Expanzomat	Expanzomat EXPANZOMAT B	1	Opakovaná vonkajšia prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Plynová kotolňa	Plynová kotolňa malý odbor	1	Odborná prehliadka NTL kotolne	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K1 MODRATHERM PKM 25	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Odborná prehliadka	04.09.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	13.09.2023	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima K5	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj Raima P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Če	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Nástenný hydrant	Nástenné hydranty D25	3	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	13.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Regulačná stanica zemného plynu	Regulačné zariadenie z regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	1	Odborná skúška	27.09.2023	R	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Rozvod zemného plynu	Rozvod zemného plynu	1	Odborná skúška	27.09.2023	R	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K1 MODRATHERM PKM 25	1	Odborná skúška	27.09.2023	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Kotol	Teplotný kotol K2 PROTHERM MEDVEĎ 50 KLOM	1	Odborná skúška	27.09.2023	R	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	479	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Mobilná jednotka COLD MASTER	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vnútorná jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka TEKNO POINT SP-12H	1	Servis a kontrola tesnosti	21.11.2023	M	6
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Elektroinštalácia	Uzemnenie - DRSP Uzemnenie a pospájanie	1	Odborná prehliadka a skúška	31.12.2023	R	2
ÚPSVR Trebišov	Objekt J. Záborského 1826/8, Trebišov	Komín (Dymovod)	Komín murovaný	2	Kontrola komína	07.03.2024	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	EZS	EZS ESPRIT 748	1	Funkčná skúška	27.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	21.06.2020	M	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB30P	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Plynový spotrebič	Plynový sporák MORA 6101.1002	1	Nastavenie a servis	30.06.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Regulačná stanica zemného plynu	Plynomera pre budovu 778/105 a časť budovy 2624/105 (5 miestností) orientovanú na ul. Hlavná	1	Nastavenie a servis	31.07.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	125	Revízia	31.08.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6/ETS	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6G-1	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Zdvíhacia plošina	Zdvíhacia plošina SPZ 225	1	Odborná prehliadka	21.09.2020	M	3
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 778/105, Kráľovský Chlmec	Priamovýhrevné teleso	Plynové priamovýhrevné teleso LAMPART BUDAFOK LB50P	1	Odborná prehliadka	02.10.2020	R	1











## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 2475, Kráľovský Chlmec, garáž	EZS	EZS ESPRIT 737	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 2475, Kráľovský Chlmec, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Revízia	31.08.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 2475, Kráľovský Chlmec, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6P Ktk	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 2475, Kráľovský Chlmec, garáž	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PG6PDC	2	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Hlavná 2475, Kráľovský Chlmec, garáž	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Kontrola	28.02.2024	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektroinštalácia	Elektroinštalácia - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	16.04.2020	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Kontrola	30.04.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Funkčná skúška	27.05.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.09.2020	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Revízia	31.10.2020	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Kontrola	30.04.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Funkčná skúška	27.05.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.09.2021	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2021	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	19.09.2021	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Revízia	31.10.2021	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Kontrola	30.04.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Funkčná skúška	27.05.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.09.2022	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 KTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	14.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	30.09.2022	R	5
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Revízia	31.10.2022	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Bleskozvod	Bleskozvod - Objekt	1	Odborná prehliadka a skúška	24.04.2023	R	4
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Kontrola	30.04.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	27.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	EZS	EZS Spektra 1738	1	Funkčná skúška	27.05.2023	R	1
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj S5 KTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj PD6 GA	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj P6Te	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	12.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Nástenný hydrant	Nástenný hydrant C52	1	Kontrola hydrantu a tlaková skúška	12.09.2023	M	12
ÚPSVR Trebišov	Objekt Ružová 432/12, Streda nad Bodrogom	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	1	Revízia	31.10.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Kontrola	31.03.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútroňná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2020	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Revízia	30.09.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Funkčná skúška	16.10.2020	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2020	R	1



## Harmonogram výkonu OP a OS UPSVR

Interval: M = mesiac; R = rok

Organizácia Objednávateľa	Zmluvný objekt	Typ zariadenia	Zmluvné zariadenie	Počet zariadení	Zmluvný odborný výkon	Plánovaný dátum výkonu	Periódou výkonu	Interval výkonu
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2021	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Kontrola	31.03.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2021	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Revízia	30.09.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Funkčná skúška	16.10.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2021	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2022	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.03.2022	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Tlaková skúška hasiaceho prístroja	21.03.2022	R	5
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Kontrola	31.03.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2022	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Revízia	30.09.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Funkčná skúška	16.10.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2022	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2023	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.03.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Kontrola	31.03.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vnútorná jednotka Samsung AQC12P5BN	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Klimatizácia	Vonkajšia jednotka Samsung AQC12P5BX	1	Servis a kontrola tesnosti	28.09.2023	M	6
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Elektrické spotrebiče	Elektrické spotrebiče	267	Revízia	30.09.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Funkčná skúška	16.10.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	EZS	EZS VERS 10	1	Odborná prehliadka a odborná skúška	16.10.2023	R	1
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica, vo výpožičke	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	3	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12
ÚPSVR Banská Bystrica	Objekt ul. ČSA č. 7, 97401 Banská Bystrica	Hasiaci prístroj	Hasiaci prístroj 6PKTK	1	Kontrola prenosného hasiaceho prístroja	07.02.2024	M	12